

Servicerapport enkel uten hydraulikk/cafs

Servicerapport



Firma	
Firma/Navn:	Egenes Brannteknikk AS
Kontaktperson:	
Adresse:	Nulandsvika 1
Postnummer:	4405
Sted:	Flekkefjord
Telefon:	38320800
Epost:	post@egenes.as

Ordre	
Ordrenummer:	SP003343
Kontaktperson:	

Tegnforklaring



= Ok



= Ikke ok



= Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	14271
Firma/Navn:	Haugaland Brann Og Redning Iks
Adresse:	Diktervegen 8
Postnummer:	5538
Sted:	HAUGESUND
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Haugaland Brann Og Redning Iks
Adresse:	Trevardvegen 1
Postnummer:	5545
Sted:	VORMEDAL

Informasjon	
Kjøretøytype	MB Atego
Årsmodell	2002
Chassis nr	WDB9760641K748512
Pumpetype	NH30 3203RG
Serie nr	5.7
Bygg nr	1208
Driftstimer bil	
Driftstimer pumpe	263
Km- stand	15489

Sentrifugalpumpe		<Kommentar>
Tankventil		
Sugesil		
Trykkventil		
Knapakkning sug / Glidering		
Knapakkning trykk / Glidering		
Innkopling av pumpe		
Gassbetjening		
Tappekran		
Temperaturventil/ sikring		
Tetthet		
Smøring		Smurt pumpe.

Vakuumpumpe/Trokomat		<Kommentar>
Drev/ reimhjul		
Tannreim / Kilereim		
Elektro clutch/manuell clutch		
Diode		
Ventildeksel		
Ventilplate		
Ventilplate innsug		

Evak.slange	☒	
Vakuumpørve/ Tørrsugeprøve	☒	
Tetthet	☒	
Oljenivå	☒	
Oljeskift	☒	Skiftet olje.

Pumpedrift		<Kommentar>
Kraftuttak	☒	
Drivaksel	☒	Drivledd/løbroledd lekker grease.
Mellomlager	☒	
Smøring	☐	

Generator		<Kommentar>
Reim	☒	
Stramming	☒	
Funksjonstest	☒	

Gearkasse(pumpe)		<Kommentar>
Simmerring(tetthet)	☒	
Oljenivå	☒	
Oljeskift	☒	Skiftet olje.
Støy	☒	

Skumblander NT		<Kommentar>
Tetthet	☐	
Drenering	☐	
Rengjøring	☐	
Doseringsventil	☐	
Tilbakeslagsventil	☐	
Skumtest simulert med vann og eksternsug		

Skumblander HT		<Kommentar>
Tetthet	☐	
Drenering	☐	
Rengjøring	☐	
Doseringsventil	☐	
Tilbakeslagsventil	☐	
Enveisventil	☐	

Pakninger		<Kommentar>
Trykkuttak	☒	Dårlige pakninger. Må strammes hardt for å få det tett.
Sugeinntak	☒	
O-ringer	☒	

Elektrisk anlegg		<Kommentar>
Kontrollamper	☒	
Arbeidslyskaster	☒	
Batteri	☒	
Starter	☒	

Sirene		
Blålys / Varsellys		
Belysning		
Sikringer	1	Mangler deksel over sikringer.
Brytere		
Dørbrytere		
Elektromotor sl.trommel		
Trykkløser		
Pot.meter		
Lysmast		
Stillmotor		
Hygienepumpe		
Elektronikk/Moduler		
Releer		
Fjernkontroll		
Ryggekamera/Skjerm		
Display		
Pumpepanel		

Målere		<Kommentar>
Mano/vakuummeter		
Manometer		
Timeteller		
Nivåinstrument		
Utvendig nivåvisning		
Pumpetrykkinstrument		

Pneumatisk anlegg		<Kommentar>
Trykkluftventil		
Trykkluftsylindere		
Aktuator		
Trykkluftslanger		
Trykkluftbeholder (drenering)		
Trykkregulator		
Tetthet		

Slangetrommel		<Kommentar>
Kuplinger		
Tilbakespoling		
Bremse		
Slange		
Strålerør/dyse		
Tetthet		
Smøring		Smurt slangetrommel.

Røropplegg		<Kommentar>
------------	--	-------------

Spjeldventiler/ Kuplinger	☒	
Kuleventiler/ Rattventiler	☒	
Rør/ Slinger	☒	
Flenser	☒	
Underspylingsdyser	☐	
Drenering	☒	
Tetthet	☒	
Smøring	☐	

Utstysrom/ påbygg		<Kommentar>
Holdere	☒	
Hengsler	☒	
Sjalusidører/ Luker/ Pakninger	☒	Skiftet reim på dør i H1
Styreskinner	☒	Rengjort å smurt styreskinner.
Gassdempere	☐	
Uttrekksgulv/vegg	☒	Mangler håndtak på uttrekksgulv. 1
Oppgangsstige/stige på tak	☒	
Smøring	☒	
Sjekk/ ettertrekke bolter påbygg	☐	

Vinsj		<Kommentar>
Wire/Tau	☐	
Funksjonstest	☐	

Monitor, elektronisk		<Kommentar>
Kontrollhendel/Joystik	☐	
Drivmotor	☐	
Pot.meter	☐	
Dyse/Flaps	☐	
Nødbetjening	☐	
Smøring	☐	

Vann og Skumtank		<Kommentar>
Opplagring	☒	
Overflatebehandling	☒	
Overløp	☒	
Mannlokk	☒	
Drenering	☒	
Glassfibertank/ Plast	☒	
Skott	☒	
Nivåregulering	☒	
Nivåmåler	☒	
Visuell kontroll	☒	

Webasto		<Kommentar>
Brenner	☐	
Drivstoff pumpe	☐	

Sikringer	☐	
Bryter	☐	

Dobbelkabin		<Kommentar>
Tippsylinder		
Oppheng		

Diverse	1	<Kommentar>
		Smurt manuell monitor. Hadde også av dyse da det satt en stein i denne.


Testing		
Kapasitetstest		1

Oppsummering		<Kommentar>
Oppsummering	Bilen er i brannteknisk ok stand.	

Servicetekniker	
Fornavn:	Lars
Etternavn:	Pedersen
Dato:	10.12.2024
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Ragnar Løfstrøm
Dato:	10.12.2024
Signatur:	


Bilder tilhørende ordre SP003343



Skjema: "Servicerapport enkel uten hydraulikk/cafs: Servicerapport"

Spørsmål: Kapasitetstest

Beskrivelse: Kapasitetstest Haugaland IKS Bil G 5.7 1208 10.12.2024, Filnavn: Kapasitetstest Haugaland IKS Bil G 5.7 1208 10.12.2024.jpg



Skjema: "Servicerapport enkel uten hydraulikk/cafs: Servicerapport"

Spørsmål: Sikringer

Beskrivelse: IMG_5876, Filnavn: IMG_5876.JPEG


Bilder tilhørende ordre SP003343



Skjema: "Servicerapport enkel uten hydraulikk/cafs: Servicerapport"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: IMG_5875, Filnavn: IMG_5875.JPEG



Skjema: "Servicerapport enkel uten hydraulikk/cafs: Servicerapport"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: IMG_5877, Filnavn: IMG_5877.JPEG