

Faktura 187330

Madland Bilverksted AS

Finnestadgeilen 20
4029 STAVANGER

Regnskapsavd. Mekanisk
Telefon 51 54 23 00
E-post post@madlandbilverksted.no
Org nr 935 439 868 MVA
Foretaksregisteret

Kundenr 17566
Kunde org nr 990 337 934

Kjøretøyinfo

Reg.nr BR85450
Merkemodell CHRYSLER CHRYSLER 300 C
Registreringsår 2007
Kmstand 41456
Understellsnr 2C3LA53G07H886041

Ordrenummer 32974
Ordredato 18.02.2026
Fakturadato 17.04.2026
Forsendelse HENTES
Priser i valuta NOK
Vår ref. Nancy Corneliussen

Betalingsinformasjon

Forfallsdato **27.04.2026** Bankkonto **3520 41 71686**
Beløp **29 414,00 kr** KID **1873306**

Varenavn	Levert	Pris	Rabatt %	Eks. mva	Inkl. mva
PERIODISK KJ.TØYKONTROLL	1,00	792,00		792,00	990,00
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
ARBEID BREMSERØR			15,00	6589,20	8236,50
KOBBER-NIKKELRØR BREMSERØR	4,00	159,20	15,00	541,28	676,60
BREMSEVÆSKE LITER	1,00	210,00	15,00	178,50	223,13
BREMSERØRSNIPPEL M10 X 1.0	4,00	20,80	15,00	70,72	88,40
BREMSERØRSNIPPEL M10 X 1.0	2,00	96,00	15,00	163,20	204,00
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
ARBEID DEMONTERE BREMSER BAK + SKIFTE			15,00	2196,40	2745,50
BREMBO BREMSEKLOSSER	1,00	1630,00	15,00	1385,50	1731,88
BREMBO BREMSESKIVE	2,00	1920,00	15,00	3264,00	4080,00
MONTERINGSSETT	1,00	537,00	15,00	456,45	570,56
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
FEILSØKING	1,00	760,00		760,00	950,00
DIAGNOSE MED TESTUTSTYR	1,00	432,00		432,00	540,00
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
PÆRESKIFT			100,00	0,00	0,00
OSRAM BILPÆRE 12V 5W W2.1X9.5D	2,00	23,50	15,00	39,95	49,94
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
ARBEID TENNPLUGGER + COIL			15,00	1976,76	2470,95

Varenavn	Leverert	Pris	Rabatt %	Eks. mva	Inkl. mva
COIL	1,00	1500,00	15,00	1275,00	1593,75
TENNPLUGG	6,00	400,00	15,00	2040,00	2550,00
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
ETTERKONTROLL PKK	1,00	480,00	100,00	0,00	0,00
LOVPÅLAGT KILDESOTERING/MILJØAVGIFT	1,00	220,00		220,00	275,00

Fakturatekst

1. PKK

xxxxxxxxxxxxxxxx

Info etter pkk:

1.1.11 Bremsesør rustet venstre foran ved servopumpe

1.1.11 Bremsesør rustet høyre bak ved tank

1.4.2 For dårlig virkning parkbrems

4.7.1 Skiltlys defekt

5.2.2 Spacere montert på hjul foran og bak

7.4 Varseltrekant mangler

8.2.1.2 Avgass ikke utført pga motorlampe

8.2.3.1 Motorlampe lyser

xxxxxxxxxxxxxxxx

- Skiftet bremsesør

- Skiftet Br.skiver & Br.klosser bak

- Skiftet coil sylinder 2

- Skiftet tennplugg

- Skiftet lyspærer

- Utført epkk

xxxxxxxxxxxxxxxx

Verkstedmateriell eks. mva	1 150,00 kr	Rabatt NOK	4 080,64 kr	Sum eks. MVA	23 530,96 kr
		Øreavrunding	0,30 kr	MVA 25,00 %	5 882,74 kr
				Sum inkl. MVA	29 414,00 kr

Husk etter stramme hjulbolter/mutre etter 50km , hvis hjul er demontert.