


Faktura 185965



Madland Bilverksted AS

Finnestadgeilen 20
4029 STAVANGER

Regnskapsavd. Mekanisk
Telefon 51 54 23 00
E-post post@madlandbilverksted.no
Org nr 935 439 868 MVA
Foretaksregisteret

Kunde ref. 94009094
Kundenr 17566
Kunde org nr 990 337 934

Ordrenummer 26279
Ordredato 04.04.2025
Fakturadato 22.05.2025
Forsendelse HENTES
Priser i valuta NOK

Kjøretøyinfo

Reg.nr BR85450
Merkemodell CHRYSLER CHRYSLER 300 C
Registreringsår 2007
Kmstand 40301
Understellsnr 2C3LA53G07H886041

Vår ref. Rune Hallan

Betalingsinformasjon

Forfallsdato	01.06.2025	Bankkonto	3520 41 71686
Beløp	25 186,00 kr	KID	1859651

Varenavn	Levert	Pris	Rabatt %	Eks. mva	Inkl. mva
PERIODISK KJ.TØYKONTROLL	1,00	792,00		792,00	990,00
DIAGNOSE MED TESTUTSTYR	1,00	432,00		432,00	540,00
FEILSØKING	1,00	760,00		760,00	950,00
INTAKE RUNNER	1,00	2948,00		2948,00	3685,00
ABS SENSOR	1,00	1210,00		1210,00	1512,50
ARBEID			10,00	4651,20	5814,00
FRAKTPÅSLAG/KOSTPÅSLAG	1,00	207,00		207,00	258,75
EKSOSKLEMME, RUSTFRITT, 64 MM	3,00	144,00		432,00	540,00
RETT RØR MED MUFFE, 1 M, 63,5 MM	3,00	485,00		1455,00	1818,75
WALKER MONTERINGS-TILBEHØR	2,00	97,00	10,00	174,60	218,25
ARBEID EKSOS			10,00	2907,00	3633,75
REMOTE DIAGNOSE ANGÅENDE MOTORLAMPE. ER OK NÅ				3230,00	4037,50
ETTERKONTROLL PKK			100,00	0,00	0,00

Fakturatekst

PKK

- 1 7.4 Varseltrekant a) Mangler
- 1 7.5 Refleksvest a) Mangler
- 2 5.2.2 Felg a) Feil innpress
- 2 5.2.2 Felg f) Feilaktig reparasjon eller modifisering - Spaceren på alle hjul
- 2 8.2.1.2 Avgassutslipp og lambdaverdi d) Avgassmåling ikke utført. Ved etterkontroll må det gjennomføres avgassmåling, og denne

må være godkjent

2 8.2.3.1 Avgass generelt og motorgange e) OBD-feilindikator indikerer feil eller svikt ved systemet

2 7.12 Elektronisk stabilitetsystem h) Feilindikatoren indikerer feil eller svikt ved systemet

2 6.1.2 Eksosrør og lyddempere b) Eksosrør har for stor lekkasje

Henter bilen bytter hjul

xxxxxxxxxxxxx

Info etter feilsøk:

Runner valve innsug

ABS sensor høyre bak

xxxxxxxxxxxxx

- Skiftet abs sensor høyre bak

- Skiftet intake runner valve

- Fremdeles motorlampe

koblet opp fjern diagnose for fiks av motorlampe

- Eksos lekkasje

- Utfør epkk, innsendt godkjenning

Verkstedmateriell eks. mva	950,00 kr	Rabatt NOK	1 339,20 kr	Sum eks. MVA	20 148,80 kr
		Øreavrunding	0,00 kr	MVA 25,00 %	5 037,20 kr
				Sum inkl. MVA	25 186,00 kr

Husk etter stramme hjulbolter/mutre etter 50km , hvis hjul er demontert.