



Forusbeen 17
4033 STAVANGER

Tlf.: 41651600
Fax:

Foretaksregisteret
OrgNr: N0918111808MVA

Email: post@trucksenter.as
web: www.trucksenteras.no

ORDREBEKREFTELSE

STILLASPARTNER AS
Plogfabrikkvegen 19
4353 KLEPP STASJON

NUMMER....: 71398
DATO.....: 12.12.23
SIDE.....: 1
KUNDENR...: 11561

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	REKV.NR:	VÅR REF.:
IVECO	70C17	RK70257		ZCFC70C1105976221		

ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKKPRIS	I ALT
		PKK		
		Rep etter pkk:		
		byttet markeringslys		
		rep kontakt		
		skiftet motorolje + filter, skiftet dieselfilter.		
		starta, etterfylt olje.		
		eu godkjent		
1,00	FRAKT	Leverandørfrakt	95,00	95,00
1,00	7.24019	DIESELFILTER IVECO	576,35	576,35
1,00	H17W29	OLJEFILTER IVECO HENGST	587,90	587,90
1,00	810130	Markeringslys LED 12-24V Gul 5 Led (E) I	184,00	184,00
1,00	EU+3500	EU/PKK Fra 3500 kg - 7500 kg	1 500,00	1 500,00
4,50	T1	TIMER	1 340,00	6 030,00
4,50	VM	Verkstedsmateriell	79,00	355,50
7,00	LU152809	Mobil Delvac XHP ESP 10W-40	87,45	612,15

BRUTTO
9 940,90

NETTO
9 940,90

25% MOMS
2 485,23

I ALT
12 426,13



Forusbeen 17
4033 STAVANGER

Tlf.: 41651600
Fax:

Foretaksregisteret
OrgNr: N0918111808MVA

Email: post@trucksenter.as
web: www.trucksenteras.no

ORDREBEKREFTELSE

STILLASPARTNER AS
Møllevegen 14
4353 KLEPP STASJON

NUMMER....: 75213
DATO.....: 16.12.24
SIDE.....: 1
KUNDENR...: 11561

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	REKV.NR:	VÅR REF.:
IVECO	70C17	RK70257		ZCFC70C1105976221		

ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKKPRIS	I ALT
		utført service		
		byttet olje		
		byttet filter		
		fikset noen lys før eu		
		2 markeringslys på tak og 1 på h/s framme		
		byttet 1 skiltlys		
		PKK		
		rep etter PKK		
		rettet sidehinder h/s		
		byttet sidehinder v/s		
		PKK Godkjent		
1,00	FRAKT	Leverandørfrakt	99,00	99,00
2,00	LU146235	Mobil 1 ESP 5W-30 4 Ltr	669,00	1 338,00
1,00	MA2995655	Oljefilter Iveco	1 102,43	1 102,43
1,00	MA500086009	Fuel Filter Iveco	1 183,24	1 183,24
3,00	07201621 061	Bilpære 12V 5W	8,95	26,85
1,00	07201401 090	Bilpære 12V 5W	9,50	9,50
1,00	MA500086267	Pollenfilter Iveco	371,59	371,59
1,00	MA5801317097	Luftfilter Iveco	1 284,53	1 284,53
1,00	HTR111-4.0	SIDEHINDER ALU 4.0M (PR.STK)	1 380,23	1 380,23
3,00	04078 005	Skive DIN 125-A-140HV-D8,4mm-A2K-ElZn	0,33	0,99
3,00	00578 35 005	6-kt Skrue ISO 4017-8.8(A2K)M8X35	1,25	3,75
3,00	03178 005	6-ktmutter DIN 934-M8-8 ElZn nv:13	0,44	1,32
2,00	09375 18 005	Bnagle 5x18 Al/St (12-14) hodedia 9,5	1,21	2,42
1,00	395-LOKK-111	Lokk til Sidehinderplanke HTR111	83,00	83,00
1,00	EU+3500	EU/PKK Fra 3500 kg - 7500 kg	1 800,00	1 800,00
2,50	T1	TIMER	1 415,00	3 537,50
2,50	VM	Verkstedsmateriell	79,00	197,50
1,00	AVR	Øreavrunding	-0,31	-0,31

BRUTTO
12 421,54

NETTO
12 421,54

25% MOMS
3 105,46

I ALT
15 527,00



Forusbeen 17
4033 STAVANGER

Tlf.: 41651600
Fax:

Foretaksregisteret
OrgNr: N0918111808MVA

Email: post@trucksenter.as
web: www.trucksenteras.no

ORDREBEKREFTELSE

STILLASPARTNER AS
Møllevegen 14
4353 KLEPP STASJON

NUMMER....: 74556
DATO.....: 07.10.24
SIDE.....: 1
KUNDENR...: 11561

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	REKV.NR:	VÅR REF.:
IVECO	70C17	RK70257		ZCFC70C1105976221		

ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKKPRIS	I ALT
--------	------------	-------	-----------	-------

EBC,antispinn FEILL

Multiecuscan oppdager en U1701-feil: deres ingen signal mottatt fra motorkontrollen (NCM).
Jeg har sjekket +12V og 0V på NCM og sjekket CAN-ledningene fra ABS til NCM.
Feill Motor

Sensor oljenivå. Faktisk verdi under grensen.
Ladelufttrykket er for lavt.
Ladelufttrykket er for høyt.
C-CAN kontrollkobling (kjøretøysystemer og førerinformasjon CAN-databuss). CAN kommunikasjonsfeil
Hastighetssensor på kardanleddet. Kommunikasjonsproblem på CAN-linjer. CAN-melding.
Tilbakemeldingstiden for CAN-meldingen var for lang.
CAN-buss, overskredet tid for mottak av fartsskrivermelding TC01.
CAN-melding. Tilbakemeldingstiden for CAN-meldingen var for lang.
CAN-meldingen 'TSC1AE'. Ventetiden er overskredet (tidsavbrudd).

Bilen er levert til Maskin/Autoservice

Diagnose

Byttet kitasgiver

Skiftet turbo

Det gikk med et par ekstra timer ved skifte av turbo også p.g.a fastrustne innfestningsbolter.
I tillegg er det selvsagt en del arbeid med diagnose og feilsøking på motor etc. før man kunne stille diagnosen, også Kitasgiver måtte skiftes med påfølgende kalibrering av fartsskriver.

slettet feilkoder,OK

1,00	DIAGNOSE	Avlesing feilkoder	595,00	595,00
1,00	1000	Turbo+ pakninger	40 000,00	40 000,00
1,00	1000	arbeid	12 000,00	12 000,00
1,00	1000	Kitasgiver	2 600,00	2 600,00
1,00	1000	Arbeid	5 000,00	5 000,00
1,00	DIAGNOSE	Avlesing feilkoder	2 500,00	2 500,00
9,00	1000	Frostvæske	94,00	846,00
9,00	1000	Miljø avgift	7,91	71,19
1,00	1000	Induksons vare	700,00	700,00
1,50	T1	TIMER Trucksenter	1 415,00	2 122,50
1,50	VM	Verkstedsmateriell	79,00	118,50
1,00	DIAGNOSE	Avlesing feilkoder	595,00	595,00
1,00	FARTSKIVER	2 års Kontroll av fartsskriver	4 100,00	4 100,00
1,00	AVR	Øreavrundning	-0,24	-0,24

BRUTTO
71 247,95

NETTO
71 247,95

25% MOMS
17 812,05

I ALT
89 060,00