

A-49741518

Veidekke

Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2014/45/EU



Statens vegvesen

Resultat **Kjøretøyet er ikke godkjent**

Frist for godkjent kontroll

11.02.2024

Godkjenningsnummer	8838	Kontrollorgan	WIST AVD MOSJØEN
Kjennemerke	BR 79829	Kilometerstand	143929
Understellsnummer	ZCFA1AG0402555267	Kontrolldato	09.06.2026 10:17
Merke	IVECO	Kontrolltype	Periodisk kontroll
Type	100E22	Kontrollnummer	3025555054
Modell	EUROCARGO	Tidligere kontrollnummer	
Drivstoffkode	2 Diesel	Kontrollør	12
Kjøretøygruppe teknisk	N2	Nasjonalitetskode	N
Kjøretøygruppe avgift	361 LASTEBIL, LUKKET	Registrert første gang	2009
Avgasskode	5T	Tillatt totalvekt	10900

WIST PTWist Last & Buss AS
Vibradden 15

8663 MOSJØEN

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)		Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m ³)	
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------------------------------	--

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	0	Antall feil kode 2	13	Antall feil kode 3	0
--------------------	---	--------------------	----	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
2	1.1.16 Bremsesylindre	g) For sterkt korrodert, parkbrems klokke venstre side.
2	1.8 Bremsevæske	a) Bremsevæske er alvorlig forurenset eller det er store avleiringer (sedimentert), samt nivå under minimum.
2	3.4 Vindusvisker frontrute	f) Viskerblad defekt, Begge sider
2	4.1.1 Hovedlykter - tilstand og virkemåte	f) Lykten ikke tilstrekkelig festet, Venstre, Fremre
2	4.1.2 Hovedlykter - innstilling	c) Innstilling ikke kontrollert grunnet defekt lykt/lyskilde, Grunnet løs lykt venstre foran.
2	4.2.1 Parklys/baklys/kjørellys/ markeringslys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke, Høyre, Øvre, toppmarkeringslys på hytte.
2	4.4.1 Blinklys og nødsignalllys - tilstand og virkemåte	d) Defekt, På høyre skjerm.
2	4.5.1 Tåkelys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke, Venstre
2	4.5.1 Tåkelys - tilstand og virkemåte	e) Lykt ikke tilstrekkelig festet, Høyre
2	4.5.2 Tåkelys - innstilling	b) Innstilling ikke kontrollert grunnet defekt lykt/lyskilde, defekt og løs lykt.
2	6.1.1 Tilstand på understell, ramme og utstyr	b) Rammebjelke kraftig deformert, Begge sider, Bakre, Ramme rustsprengt begge sider ved belger aksel 2. Svekkelse i ramme å deformert i område rundt luftbelger.
2	6.2.9 Annet innvendig og utvendig tilbehør og utstyr	b) Tilbehør eller utstyr er ikke i samsvar med kravene, Varselflagg på bakløft begge sider.
2	7.9 Fartsskriver	h) Kalibreringsplate/installasjonsplate er ugyldig (mangler 2-års kontroll)

Rettledning og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet

IKKE GODKJENT