Mekonomen Bilverksted

Nye Vøling Auto AS
Åseveien 419
8484 Risøyhamn
Telefon: 76 14 71 60 **Faks:**
OrgNr: NO987 345 284 MVA **Epost:** nyevoling@gmail.com
Foretaksregisteret

VERKSTEDFAKTURA

Avinor AS
Postboks 150

2061 GARDERMOEN

Fakturanr	Kundenr	Dato	Forfall
1052593	14520	06.10.2026	05.11.2026
Bankkonto	**KID**		
15033933786	1052593145204		

Reg.nr	**YE94217**	**Bilmodell**	MITSUBISHI OUTLANDER CW0	**Vår ref**	Morten Bakke Vollan
Chassinr	JMBXJGF6WDZ407207	**Km-Stand**	121313	**Mekaniker**	Fredrik Hansen
Deres ref					
Info					

Artikkelnr	Tekst	Enhet	Levert	Pris	R	Beløp
	Referanse: Endre Dahler Bestiller: Odd-Steinar Nybrott 95239431					
-	----------...					
	Fått frem feilmelding på ASC System. Service required					
-	----------...					
A	Feilsøking ABS-Feil		1,00	1 416,00		1 416,00
-	----------...					
	- Feilkode på ABS-Sensor begge sider bak. - Under måling av livedata ser vi at sensor H/Bak ikke måler noe, mens V/Bak har ujamt signal. - Under visuelkontroll så ser vi at ABS-Sensorene har løsnet fra hjullageret og ligger løst. Holderen til ABS-Sensorene er rustet av. Må bytte begge hjullager bak. - Usikker på tilstanden til ABS-Sensorene, men tenker dem er OK.					
Verkstedsmateriell:						70,80

			Avr.	0,50	Netto	1 486,80
Mvagr.:	Grl:	1 486,80	Sats:	25 %	Mva	371,70
					Total	1 859,00

Kredittsalg

Oppfølging av alle fakturaer er overlatt til Finexa. Ved for sen betaling påløper 2 % forsinkelsesrente mot næringsdrivende og lovregulert forsinkelsesrente mot private, samt purreomkostninger