

Sida: 1

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Kund	: 8888 , PÅKOSTNAD FORDON, NYA/BEG	Mät.st	: 458
Ref	: BENGT NORDS ÅKERI AB SÄLJARE: ULF JOHANSSON	Anv. tid	:
Avd	: 400=Verkstad, Borås	Dst	: 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		33478		0,00	0,00	0,00%	0,00
Leveranstillsyn								
00165085	02	D-TILLSYN -	11111	N	1,00	2 345,00	15,00%	1 993,25
00165003	02	D-TILLSYN - 6X2/4, 6X	11111	T	1,00	1 125,60	15,00%	956,76
00165169	02	D-TILLSYN TILLÄGG P	11111	T	1,00	469,00	15,00%	398,65
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	MEB23	800	8,00	15,00	0,00%	120,00
Uppmontering takluftriktare								
00165134	02	D-TILLSYN -	11111	T	1,00	750,40	15,00%	637,84
Aktivering färdskrivare								
376/ Uppstart av digital färdskrivare.								
00165096	02	D-TILLSYN -	11111	T	1,00	1 594,60	15,00%	1 355,41
1481880	02	PLOMBERING	54376	0231	1,00	86,40	15,00%	73,44
Utrustning enl. protokoll 1933								
Fasta paketpriser U00008002 UTR ENL. ARBETSBESKRIVNING 1933								
=====								
00008000	898	ARBETE	11111	A	1,50	867,00	6,56%	1 215,16
116-VARLR20	116	BATTERI LR20 HIGH E	11111	116	1,00	44,00	6,57%	41,11
124-6900	124	SKYLTHÅLLARE TILL	11111	124	2,00	23,40	6,56%	43,73
=====								
Rengörning in & utvändigt								
TV123	860	TVÄTT BORÅS 17/6	54769	860	1,00	277,00	0,00%	277,00
00008013	898	TVÄTT O STÅD NY BIL	11111	A	2,00	1 009,00	15,00%	1 715,30
Mont Kama-båge & 5 st Hella 3003 extraljus. (Fast pris)								
16208000	898	MONT TAKBÅGE & 5 S	11111		8,00	1 379,00	25,00%	8 274,00
116-1F80075604	116	FJÄRRSTRÅLK LUMIN	11135	116	6,00	1 692,00	15,00%	8 629,20
0814020	02	HYLSA <	33478	0849	10,00	5,55	15,00%	47,18
1448956	02	LED.SKO F<	33478	0220	4,00	5,20	15,00%	17,68
1320851	02	RELÄSOCKE<	33478	0220	2,00	78,90	15,00%	134,13
146-TLD-90302	146	KRAFTRELÄ 40/60AM	33478	146	2,00	106,00	15,00%	180,20
1443257	02	KONTAKTHU<	33478	0220	1,00	31,00	15,00%	26,35
210-1421833-274	210	STRÖMBRYTARE POS	33478	210	1,00	523,60	15,00%	445,06
1443344	02	LED.SKO F<	33478	0849	10,00	2,20	15,00%	18,70
0815361	02	SPÄNNBAND	54028	0849	5,00	0,84	15,00%	3,57
0258491	02	GLÖDLAMPA<	54028	0460	6,00	8,30	15,00%	42,33
1534038	02	KLÄMMA	33478	0261	1,00	16,30	15,00%	13,86
0197477	02	LAMPA <	54028	0460	6,00	48,20	15,00%	245,82
Mont navkapslar (lika DOR877)								
54686// 1h Mont 4st kromkapslar 1 och 3e axel. Momentdragit								
hjul. Mont 60st mutterskydd								
09008000	898	MONT NAVKAPSLAR	11111		1,00	1 379,00	15,00%	1 172,15
2245491	02	TALLRIKSHJ	11135	0437	2,00	1 610,00	15,00%	2 737,00
129-15703	129	FÄLGSIDA FRAM 22,5"	11135	129	4,00	796,00	15,00%	2 706,40
1872116	02	HJULMUTTER	54768	0437	6,00	174,00	15,00%	887,40
Omprogrammering belysning. Fjärr & backljus								
16208000	898	OMPROGRAMMERING	11111		0,20	1 379,00	15,00%	234,43
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 3

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr	: 236416639	Arbetsordernu 73163	Serv.dat	: 2015-08-18	Fakt.dat	: 2015-08-19	Sum	2 079,20
	mmer:							
Kund	: 1348	, Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås			Mät.st	: 25466		
Ref	: /ERE881	/KM:25466			Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
MINIMIREKL.								
434 / 0,3 Provkört, märker ingen större dragning .								
Justering rattläge								
00008000	898	UND. BIL DRAR SNET	11131	A	0,80	1 220,00	0,00%	976,00
MINIMIREKL.								
434 / provkört, upplevs något trögstyrd, upplyft och smort								
spindlar								
13008000	898	UND. TUNGSTYRD, P	11131	L	0,60	1 379,00	0,00%	827,40
MINIMIREKL.								
434 / 0,1 Just dörrlås vänster dörr								
18008000	898	JUSTERAT VÄNSTER	11131	L	0,20	1 379,00	0,00%	275,80
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236317707	Arbetsordernu 73163	Serv.dat	: 2015-08-18	Fakt.dat	: 2015-08-19	Sum	1 858,00
	mmer:							
Kund	: 23972	, BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG			Mät.st	: 25466		
Ref	: /ERE881	/KM:25466			Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		33434		0,00	0,00	0,00%	0,00
AVSER SLÄP								
434 / 0,3 Byte ett tankband för lufttank (Rostiga Tankar)								
21008000	898	BYTE AVROSTAT TAN	11131	E	0,60	873,75	0,00%	524,25
147-394906011	147	TANKBAND D=310MM,	33434	147	1,00	466,25	5,00%	442,94
434 / mont dropplista för vänster dörr								
00008000	898	MONT. DROPPLIST Ö	11131	A	0,20	1 261,25	0,00%	252,25
1433597	02	LIST	33434	0941	1,00	647,50	5,00%	615,13
		FÖRBRUKNINGSMAT	11131				3,00%	23,30
		Öresutjämning	11131					0,13

F.nr	: 236418149	Arbetsordernu 74428	Serv.dat	: 2015-12-07	Fakt.dat	: 2015-12-08	Sum	771,85
	mmer:							
Kund	: 1348	, Minimirekl. Scania Lastbilar Vst Borås			Mät.st	: 83347		
Ref	:				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		54376		0,00	0,00	0,00%	0,00
BYTE SRUCKET BACKSPEGLGLAS VÄ.								
SPRACK NÄR VÄRMEN GICK PÅ								
376/ Byte av spegelglas vä sida.								
18455041	02	SPEGLGLAS BYTA	18907	N	1,00	244,00	0,00%	244,00
1765985	02	SPEGLGLA<	18907	0868	1,00	621,00	15,00%	527,85
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236418469 Arbetsordernu 74723 Serv.dat : 2016-01-08 Fakt.dat : 2016-01-11 Sum 4 729,57

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 4

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 97695

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2015-10-28, 60000 km, S = S Inspection, 2,5 tim								
54028 gjort s-tillsyn samt smörat och kolat över säppet.								
376 hjälpt till med s-tillsyn								
Tillägsarbete: Smörja lift och släp Tidsåtgång: 0,4								
Vätska: Engine : 1. Scania LDF-3 , 44,6								
00165022	02	- S-tillsyn - Vändskiva/sl	MAC23 T		1,00	195,40	25,30%	145,96
00165091	02	- S-tillsyn -	MAC23 N		1,00	2 247,10	25,30%	1 678,58
2189426	02	TILLSYNSS<	BORÅS0770		1,00	1 070,00	17,38%	884,03
1771770	800	MOTOROLJA LDF2/LD	MEB23 800		43,00	47,00	0,00%	2 021,00

Next inspection mileage: 30000

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236418470 Arbetsordernu 74723 Serv.dat : 2016-01-08 Fakt.dat : 2016-01-11 Sum 145,96

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 97695

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		54028		0,00	0,00	0,00%	0,00
Tillsyn påbyggnad								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11111 G		0,20	977,00	25,30%	145,96

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236318886 Arbetsordernu 74727 Serv.dat : 2016-01-14 Fakt.dat : 2016-01-14 Sum 12 069,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGTT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 97696

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		33582		0,00	0,00	0,00%	0,00
REP SKADA HÖ FRAM								
582								
1,0								
överflyttning nr-plåt + byte mitt del + höger stötfångare+ mont								
lampa								
11058000	898	BYTE MITTRE & HÖ S	11111		1,00	1 783,75	0,00%	1 783,75
1865181	02	STÖTFÅNGAR	11137	0251	1,00	4 412,50	5,00%	4 191,88
1865183	02	STÖTFÅNGAR	11137	0251	1,00	3 100,00	5,00%	2 945,00
LACKERING	999	PIERRE BILLACK	11137	999	1,00	3 095,00	0,00%	3 095,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	11111				3,00%	53,51
		Öresutjämning	11111					-0,14

F.nr : 236418955 Arbetsordernu 75147 Serv.dat : 2016-02-11 Fakt.dat : 2016-02-15 Sum 1 470,00

mmer:

Kund : 1342 , Garanti underleverantör Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 115747

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 6

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

487 släpet smörjt och kontrollerat
 21007002 02 SLÄP SMÖRJNING 3/4 18907 N 1,00 286,00 0,00% 286,00
 MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236319234 Arbetsordernu 75193 Serv.dat : 2016-02-18 Fakt.dat : 2016-02-22 Sum 8 407,00
 mmer:
 Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 119240
 Ref : /ERE881 /KM:119240 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		33487		0,00	0,00	0,00%	0,00

AVSER SLÄP

487 517 426 bytt belägg axel 3 och 4. 4 kärvande ok
 21008000 898 BYTE BROMSKLOSSA 11131 E 5,00 893,75 0,00% 4 468,75
 147-10098010815 147 BROMSKLOTSSATS S 33426 147 2,00 2 237,50 15,00% 3 803,75
 FÖRBRUKNINGSMAT 11131 3,00% 134,06
 Öresutjämning 11131 0,44

F.nr : 236420003 Arbetsordernu 75979 Serv.dat : 2016-04-28 Fakt.dat : 2016-05-06 Sum 1 351,71
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 154450
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
154450		KM. 2016-05-09, 149972 km, = Zepro L-tillsyn, 0 tim						
471		1.00 h						
		L-tillsyn på bakgavellyft						
19208301	898	ÅRLIG TILLSYN, BAKG 18907 N			1,60	977,00	25,30%	1 167,71
1771794	800	HYDRAULOLJA, HYSP MEB23 800			4,00	46,00	0,00%	184,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236420004 Arbetsordernu 75979 Serv.dat : 2016-04-28 Fakt.dat : 2016-05-06 Sum 1 411,87
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 154450
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2016-05-09,		150000 km, X = X Inspection, 1,2 tim						
487		X tillsyn klar						
		Tillägsarbete: Smörja lift och släp Tidsåtgång: 0,4						
00165015	02	X-TILLSYN - 18907 N			1,00	977,00	25,30%	729,82
00165103	02	X-TILLSYN - VÄNDSKI 18907 T			1,00	195,40	25,30%	145,96
16008001	898	NERLADDNING MJUK 11111			0,50	1 427,00	48,86%	364,88
1771770	800	MOTOROLJA LDF2/LD MEB23 800			1,00	47,00	0,00%	47,00
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA MEB23 800			3,00	19,07	0,00%	57,21
1771740	800	ATF OLJA TQ D3 MEB23 800			1,00	67,00	0,00%	67,00

Next inspection mileage: 180000

MOMS AVDRAGEN!

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 7

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr	: 236420005	Arbetsordernu	75979	Serv.dat	: 2016-04-28	Fakt.dat	: 2016-05-06	Sum	286,00
		mmer:							
Kund	: 1354	, Serviceavtal	GK Vst Borås			Mät.st	: 154450		
Ref	: SML					Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum	
AO	898		33487		0,00	0,00	0,00%	0,00	
TILLSYN SLÄP									
487 släp smörjt och belägg mm kollat									
21007002	02	SLÄP SMÖRJNING 3/4	18907	N	1,00	286,00	0,00%	286,00	
MOMS AVDRAGEN!									

F.nr	: 236319915	Arbetsordernu	76085	Serv.dat	: 2016-05-16	Fakt.dat	: 2016-05-18	Sum	3 610,00
		mmer:							
Kund	: 25894	, SPECIALKAROSSER	AKTIEBOLAG			Mät.st	: 162482		
Ref	: URBAN 10001941					Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum	
AO	898		33517		0,00	0,00	0,00%	0,00	
MEK 517 Demont skärm , plåt ovanför ljuddämpare hyttkonsoll,									
slipat bort trasigt fäste, provat in nytt fäste borrar 4 hål									
till skruvar, mont ihop,									
00008000	898	BYTE BRUSTET SKÅP	11131	A	2,67	1 312,50	0,00%	3 504,38	
		FÖRBRUKNINGSMAT	11131				3,00%	105,14	
		Öresutjämning	11131					0,48	

F.nr	: 236420673	Arbetsordernu	76666	Serv.dat	: 2016-06-30	Fakt.dat	: 2016-06-30	Sum	4 437,49
		mmer:							
Kund	: 1354	, Serviceavtal	GK Vst Borås			Mät.st	: 183004		
Ref	: SML					Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum	
2016-07-12, 180000 km, S = S Inspection, 2,5 tim									
471									
1.00 h									
S-tillsyn									
Linnéa									
1h									
X-tillsyn.									
00165261	02	- S-UNDERHÅLL -	12836	N	1,00	2 051,70	25,30%	1 532,62	
00165123	02	S-TILLSYN - MOTORL	12836	T	1,00	195,40	25,30%	145,96	
00165022	02	- S-tillsyn - Vändskiva/sl	12836	T	1,00	195,40	25,30%	145,96	
2021365	800	MOTOROLJA LDF3 10	MEB23	800	41,00	47,00	0,00%	1 927,00	
2531948	02	UNDERHÅLLS<	12836	0770	1,00	807,00	15,00%	685,95	
Tillägsarbete: Smörja lift och släp Tidsåtgång: 0,4									
Vätska: Engine : 1. Scania LDF-3 , 44,6									
Next inspection mileage: 210000									
MOMS AVDRAGEN!									

F.nr : 236420674 Arbetsordernu 76666 Serv.dat : 2016-06-30 Fakt.dat : 2016-06-30 Sum 145,96
mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 8

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 183004
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN PÅBYGGNATION								
471								
0.20 h								
Smörjning bakgavellyft								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	G	0,20	977,00	25,30%	145,96
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236420675 Arbetsordernu 76666 Serv.dat : 2016-06-30 Fakt.dat : 2016-06-30 Sum 286,00
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 183004
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN SLÄP								
Linnea								
0.20 h								
Smörjning släp 4 axlar								
21007002	02	SLÄP SMÖRJNING 3/4	12836	N	1,00	286,00	0,00%	286,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236320249 Arbetsordernu 76666 Serv.dat : 2016-06-30 Fakt.dat : 2016-06-30 Sum 551,00
 mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 183004
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		33471		0,00	0,00	0,00%	0,00
LAGA STENSKOTT VINDRUTAN								
18008000	898	REP AV STENSKOTT	18907	L	0,30	1 783,75	0,00%	535,13
478/ lagat stenscott. Tid 1,20								
		FÖRBRUKNINGSMAT	18907				3,00%	16,05
		Öresutjämning	18907					-0,18

F.nr : 236320254 Arbetsordernu 76666 Serv.dat : 2016-07-01 Fakt.dat : 2016-07-01 Sum -551,00
 mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 183004
 Ref : KRED AV FAKT 236320249 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AO	898		33471		0,00	0,00	0,00%	0,00
LAGA STENSKOTT VINDRUTAN								
18008000	898	REP AV STENSKOTT	18907	L	-0,30	1 783,75	0,00%	-535,13
478/ lagat stenscott. Tid 1,20								
		FÖRBRUKNINGSMAT	18907		0,00		3,00%	-16,05
		Öresutjämning	18907		0,00			0,18

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 9

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr	: 236421343	Arbetsordernu 77273	Serv.dat	: 2016-09-13	Fakt.dat	: 2016-09-14	Sum	823,82
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 218783		
Ref	: SML				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2016-09-14, 210000 km, X = X Inspection, 1,2 tim								
478/ Gjort x-tillsyn. >Tid 0,80								
Tillägsarbete: Smörja lift och släp Tidsåtgång: 0,4								
00165015	02	- X-tillsyn -	18907	N	1,00	977,00	25,30%	729,82
2021365	800	MOTOROLJA LDF3 10	MEB23	800	2,00	47,00	0,00%	94,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236421344	Arbetsordernu 77273	Serv.dat	: 2016-09-13	Fakt.dat	: 2016-09-14	Sum	145,96
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 218783		
Ref	: SML				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN PÅBYGGNAD								
478/ Smörjat lift. Tid 0,20								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	18907	G	0,20	977,00	25,30%	145,96
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236421345	Arbetsordernu 77273	Serv.dat	: 2016-09-13	Fakt.dat	: 2016-09-14	Sum	292,00
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 218783		
Ref	: SML				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN SLÄP								
478/ Smörjat släp. Tid 0,40								
21007002	02	SLÄP SMÖRJNING 3/4	18907	N	1,00	292,00	0,00%	292,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236422109	Arbetsordernu 77790	Serv.dat	: 2016-11-02	Fakt.dat	: 2016-11-07	Sum	14 755,26
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 247402		
Ref	: /ERE881 /KM:247402				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
247402 KM L-TILLSYN								
487 L tillsyn klar								
882/ L-tillsyn, Adbluefiltret gick av uppe i filterhuset tog säkert en timme att få ur det bit för bit.								
00165119	02	L-TILLSYN - DC16	11131	N	1,00	6 545,90	25,30%	4 889,79
00165095	02	L-TILLSYN - SCR	11131	T	1,00	97,70	25,30%	72,98
00165038	02	L-TILLSYN - SCANIA R	11131	T	1,00	293,10	25,30%	218,95
00165040	02	L-TILLSYN - 4X4, 6X4,	11131	T	1,00	390,80	25,30%	291,93
00165129	02	L-TILLSYN - LUFTFJÄ	11131	T	1,00	195,40	25,30%	145,96
00165098	02	L-TILLSYN -	11131	T	1,00	488,50	25,30%	364,91

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 10

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

00165266	02	L-UNDERHÅLL - SLÄP	11131	T	1,00	97,70	25,30%	72,98
00165125	02	L-TILLSYN - MOTORL	11131	T	1,00	195,40	25,30%	145,96
2189427	02	TILLSYNSSA	18907	0770	1,00	2 540,00	15,00%	2 159,00
1893214	02	TILLSYNSS<	18907	0770	1,00	336,00	15,00%	285,60
2265673	02	FILTERSATS	18907	0608	1,00	389,00	15,00%	330,65
1761958	02	FILTERPAT<	18907	0296	1,00	962,00	15,00%	817,70
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	11131	800	5,00	19,07	0,00%	95,35
2125305	800	OLJA VÄXELLÅDA SY	11131	800	13,50	85,00	0,00%	1 147,50
1771740	800	ATF OLJA TQ D3	11131	800	6,00	67,00	0,00%	402,00
2021365	800	MOTOROLJA LDF3 10	11131	800	47,00	47,00	0,00%	2 209,00
2125326	800	TRANSM. SYNTET 75	11131	800	13,00	85,00	0,00%	1 105,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236422110 Arbetsordernu 77790 Serv.dat : 2016-11-02 Fakt.dat : 2016-11-07 Sum 145,96
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref : /ERE881 /KM:247402

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 247402

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN PÅBYGGNAD								
882/ Smort baklyft								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11131	G	0,20	977,00	25,30%	145,96

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236422111 Arbetsordernu 77790 Serv.dat : 2016-11-02 Fakt.dat : 2016-11-07 Sum 729,82
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref : /ERE881 /KM:247402

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 247402

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN SLÄP								
882/ Tillsyn släp.								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	11131	G	1,00	977,00	25,30%	729,82

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236321082 Arbetsordernu 77790 Serv.dat : 2016-11-02 Fakt.dat : 2016-11-07 Sum 4 714,99
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf

Ref : /ERE881 /KM:247402

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 247402

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
AVSER SLÄP								
882/ Monterat ABS-kontakt släp. var avsliten.								
00008000	898	BYTE EBS KONTAKT	11131	A	0,60	1 338,75	30,00%	562,28
110-2677.11	110	EBS-PROPP 7-POLIG	35882	110	1,00	373,75	10,00%	336,38

487 bytt skärm hö axel2, riktat skärmstag ,monterat stänkskydd
med skena

882/ hjälpt med skärmontage.

00008000	898	BYTE BAKSKÄRM, HÖ	11131	A	1,50	1 338,75	0,00%	2 008,13
115-30506565196	115	STÄNKSKÄRM ISTOFL	18907	115	1,00	910,00	5,00%	864,50
110-1850.07	110	RÖRKLAMMER 1 3/4"	33487	110	4,00	19,38	10,00%	69,77

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 11

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

112-8800-100	112	KAROSSBR. FZB 10X4	33487	112	8,00	4,44	15,00%	30,19
137-05962402586	137	STÄNKSKYDD (MED S	35882	137	1,00	225,00	5,00%	213,75
0807351	02	MUTTER	35882	0824	3,00	1,56	15,00%	3,99
112-8826-100	112	KAROSSBR. FZB 6X20	35882	112	3,00	0,51	15,00%	1,30
112-105171-100	112	VAGNSBULT 6X20 FZ	35882	112	3,00	2,54	15,00%	6,48
0812503	02	SKRUV	35882	0824	1,00	4,06	15,00%	3,45
0581068	02	SKENA	35882	0509	1,00	170,00	5,00%	161,50

882/ Dragit åt bultarna till dörrspärrarna kunde inte hitta något annat fel.

21008000	898	FASTDRAGNING LÖS	11131	E	0,40	912,50	0,00%	365,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	11131				3,00%	88,06
		Öresutjämning	11131					0,21

F.nr : 236422289 Arbetsordernu 78085 Serv.dat : 2016-11-18 Fakt.dat : 2016-11-18 Sum 555,91
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 255244

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und av torkare vindruta, torkar dåligt./ Orsak gummi släppt								
18505034	02	TORKARBLAD BYTA	12836	N	1,00	214,20	15,87%	180,21
1849340	02	TORKARBLAD	12836	0264	1,00	442,00	15,00%	375,70
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236422784 Arbetsordernu 78423 Serv.dat : 2016-12-22 Fakt.dat : 2016-12-22 Sum 862,30
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 274411

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
X-tillsyn								
540								
X-tillsyn bil och släp.								
00165015	02	X-TILLSYN -	11111	N	1,00	977,00	25,30%	729,82
00165263	02	X-UNDERHÅLL - SLÄP	11111	T	1,00	97,70	25,30%	72,98
0815363	02	BUNTBAND	33540	0849	10,00	3,40	15,00%	28,90
1770671	02	SPÄNNBAND	33540	0312	5,00	7,20	15,00%	30,60
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236422785 Arbetsordernu 78423 Serv.dat : 2016-12-22 Fakt.dat : 2016-12-22 Sum 385,05
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 274411

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Golvmatta utsliten								
1789380	02	MATTA	11135	0420	1,00	453,00	15,00%	385,05
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236422786 Arbetsordernu 78423 Serv.dat : 2016-12-22 Fakt.dat : 2016-12-22 Sum 3 742,56

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 12
TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mmer:

Kund : 998 , SCANIA GARANTI
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 274411
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Avbrott i reduktionsmedelslang H26 EPS 100% arb + mtrl								
[1, 3, 2] Kundklagomål, Bränsle- och								
avgassystem, Funktionsbortfall								
[56, 1, 0] Byte av skadeorsakande artikel eftersom								
Kortsluten krets, Ej applicerbar								
EPS: Huvudgrupp: 03 (2255632) Eu6 reduktionsmedelsslang,								
elektriskt fel MATERIAL 100,00 Arbete 100,00								
540								
Bytt slang till scr.(H26)								
03265020	02	BYTA REDUKTIONSM	11111	N	1,00	1 490,40	0,00%	1 490,40
2255648	02	RED.MEDELS	33540	0923	1,00	2 880,00	21,80%	2 252,16
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236422787 Arbetsordernu 78423 Serv.dat : 2016-12-22 Fakt.dat : 2016-12-22 Sum 145,96
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 274411
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnad								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11111	G	0,20	977,00	25,30%	145,96
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236422788 Arbetsordernu 78423 Serv.dat : 2016-12-22 Fakt.dat : 2016-12-22 Sum 291,93
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 274411
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	11111	G	0,40	977,00	25,30%	291,93
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236423484 Arbetsordernu 78910 Serv.dat : 2017-02-16 Fakt.dat : 2017-02-23 Sum 296,47
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 305959
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp // LA								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	11111	G	0,40	1 047,00	29,21%	296,47
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236423485 Arbetsordernu 78910 Serv.dat : 2017-02-16 Fakt.dat : 2017-02-23 Sum 4 488,83
mmer:

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1 QRP

Valuta SEK

Mät.st : 305959
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 305959
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 305959
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 305959
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn baklift // LA								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11111	G	0,20	1 047,00	29,21%	148,23
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 14

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236321932 Arbetsordernu 78494 Serv.dat : 2017-02-16 Fakt.dat : 2017-02-23 Sum 1 755,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf Mät.st : 305959
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte fäste till påbyggnad fram bakom hytt. 471								
Byte fäste								
00008000	898	BYTE FÄSTE	11111	A	1,00	1 406,25	0,00%	1 406,25
172-A92-00450	172	CHASSIFÄSTE ÖVRE	11135	172	1,00	165,00	5,00%	156,75
FR01	996	FRAKTKOSTNAD	11135	996	120,00	1,25	0,00%	150,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	11111				3,00%	42,19
		Öresutjämning	11111					-0,19

F.nr : 236424368 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 975,36
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 342228
Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-04-15, 333063 km, X = X-Tillsyn, 1 h / KLO								
487 X tillsyn klar								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
Nästa inspektion km: 355376								
00165015	02	X-TILLSYN -	11131	N	1,00	1 047,00	29,21%	741,17
00165263	02	X-UNDERHÅLL - SLÄP	11131	T	1,00	104,70	29,21%	74,12
2021365	800	MOTOROLJA LDF3 10	11135	800	3,00	47,00	0,00%	141,00
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	11135	800	1,00	19,07	0,00%	19,07
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424369 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 24 489,48
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 342228
Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-04-15, 344764 km, Z = Partikelfilterbyte Euro 6, 3,1 h / KLO								
MEK 517 Byte partikelfilter,								
03265016	02	PARTIKELFILTER BYT	11131	N	1,00	4 739,90	51,53%	2 297,43
00165182	02	Tillägg partikelfilter, L-till	11131	N	1,00	3 245,70	29,21%	2 297,63
0570749	02	PARTIKELFI	11131	0928	2,00	6 430,00	15,00%	10 931,00
1570749	02	PARTIKELFI	54768	0669	2,00	3 980,00	15,00%	6 766,00
2137231	02	TÄTNINGSRI	54768	0492	2,00	584,00	15,00%	992,80
2341662	02	FÄSTE	18907	0304	6,00	150,00	15,00%	765,00
2137883	02	SKRUV	18907	0305	6,00	78,80	15,00%	401,88
1770671	02	SPÄNNBAND	33517	0312	6,00	7,40	15,00%	37,74
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424370 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 365,98

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 15

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 342228
 Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
FÖRARDÖRR SVÄRSTÄNGD / KLO								
487		knäckt tillbaka undre gångjärnet						
18008000	898	RIKTA DÖRRGÅNGJÄ	11131	L	0,40	1 529,00	40,16%	365,98
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424371 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 741,17

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 342228
 Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN SLÄP / KLO								
487		smörj och kontroll						
00168000	898	TILLSYN SLÄP	11131	G	1,00	1 047,00	29,21%	741,17
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424372 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 4 837,94

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 342228
 Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
LUFTLÄCKAGE BIL / KLO Läckage i manöverlåda VBG.								
487		felsökt. bytt läckande vbg låda						
10008000	898	UND/REP.LUFTLÄCKA	11131		1,20	1 529,00	40,16%	1 097,94
1740614	02	VENTILENHE	33487	0844	1,00	4 400,00	15,00%	3 740,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424373 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 1 185,89

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 342228
 Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-05-30 Zepro L-tillsyn 2 355376 Km 0.00 H / KLO								
487		L tillsyn på liften är klar						
19205077	02	L-UNDERHÅLL -. ZEPR	11131	N	1,00	1 225,60	3,24%	1 185,89
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236322390 Arbetsordernu 79734 Serv.dat : 2017-05-04 Fakt.dat : 2017-05-05 Sum 853,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf Mät.st : 342228
 Ref : RINGT ULF, MYCKET KÖRNING, BOKAR KVÄLL // MIH Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Sida: 16

TKHUH 1 QRP

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep luftläckage släp								
MEK 517 Byte en luftkoppling bak vid ventil,								
21008000	898	BYTE LUFTKOPPLING	11111	E	0,80	957,50	0,00%	766,00
110-C00820800	110	Y-SKARV 8-8-8 MM PL	54768	110	1,00	71,25	10,00%	64,13
		FÖRBRUKNINGSMAT	11111				3,00%	22,98
		Öresutjämning	11111					-0,11

F.nr : 236424815 Arbetsordernu 80164 Serv.dat : 2017-06-14 Fakt.dat : 2017-06-16 Sum 1 408,10
mmer:

Kund 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 360911

Any tid

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-06-15, 363239 km, = 2-års färdskrivarkontroll Digital, 0 h								
461/								
17105031	02	DIGITAL FÄRDSKRIVA	11131	N	1,00	2 905,10	51,53%	1 408,10
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424886 Arbetsordernu 80166 Serv.dat : 2017-06-21 Fakt.dat : 2017-06-22 Sum 6 071,46 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st 364150

Any tid

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-07-02 M = M-Tillsyn 372229 Km 4.10 H / KLO // FPL								
AK //								
487 M tillsyn klar								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6								
00165093	02	M-TILLSYN -	11131	N	1,00	3 769,20	29,21%	2 668,22
00165028	02	M-TILLSYN - 6X2/4, 6X	11131	T	1,00	523,50	29,21%	370,59
00165265	02	M-UNDERHÅLL - SLÄP	11131	T	1,00	104,70	29,21%	74,12
00165124	02	M-TILLSYN - MOTORL	11131	T	1,00	209,40	29,21%	148,23
2531948	02	UNDERHÅLL<	18907	0770	1,00	827,00	15,00%	702,95
2153365	02	INSATS<	33487	0856	1,00	18,60	15,00%	15,81
1769799	02	O-RING<	33487	0315	1,00	93,70	15,00%	79,65
1769800	02	O-RING<	33487	0315	1,00	77,60	15,00%	65,96
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	MEB23	800	1,00	19,07	0,00%	19,07
2021365	02	OLJA LDF3 10W-40	MEB23	8000	41,00	55,29	15,00%	1 926,86
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236424887 Arbetsordernu 80166 Serv.dat : 2017-06-21 Fakt.dat : 2017-06-22 Sum 148,23

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 364150

Any tid

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN PÅBYGGNAD / KLO								
487 liften smörjd								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11131	G	0,20	1 047,00	29,21%	148,23
MOMS AVDRAGEN!								

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Dropplist ovanför vä dörr lossnat.								
487 monterat dropplist ovanför förardörren								
18108000	898	MONT DROPPLIST	11111		0,40	1 529,00	0,00%	611,60
1433597	02	LIST	18907	0941	1,00	550,00	15,00%	467,50
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 18

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236322707 Arbetsordernu 80166 Serv.dat : 2017-06-21 Fakt.dat : 2017-06-22 Sum 3 681,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf

Mät.st : 364150

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst :

123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
REP LUFTLÄCKA SLÄP								
487 bytt bälg vä axel 3 släp. skurit loss den gamla bälgen både upptill och nertill								
21008000	898	LOSSKÄRN. & BYTE B	11111	E	1,40	957,50	0,00%	1 340,50
2475591	02	LUFTBÄLG	11111	1109	1,00	2 875,00	20,00%	2 300,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	11111				3,00%	40,21
		Öresutjämning	11111					0,29

F.nr : 236425047 Arbetsordernu 80339 Serv.dat : 2017-07-04 Fakt.dat : 2017-07-13 Sum 8 051,04

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 369228

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst :

123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep efter bes, STYRLER (2.1.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET VANSTER								
GLAPP // FPL AK //								
540								
Bytt parallellstag på stödaxel.								
Justerat.								
Rakt fram stog snett som fan.								
Satt som berget men fick tillslut rörelse i det, skruva ut den nästan helt och blåst rent och smort.								
Ställt raktfram läge.								
08205006	02	PARALLELLSTAG BYT	12836	N	1,00	2 866,50	52,12%	1 372,48
13005065	02	TOE-IN JUSTERA 8X2,	12836	T	1,00	611,60	40,16%	365,98
13005067	02	RATTLÄGE JUSTERA	11111	T	1,00	611,60	40,16%	365,98
2584182	02	PARALLELLS	18907	0391	1,00	6 920,00	15,00%	5 882,00
2082755	02	KRONMUTTER	18907	0306	2,00	38,00	15,00%	64,60
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236322782 Arbetsordernu 80339 Serv.dat : 2017-07-04 Fakt.dat : 2017-07-13 Sum 938,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf

Mät.st : 369228

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst :

123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Släcka 2:or								
686 /								
00008001	898	EFTERKONTROLL AN	12836	F	0,75	1 250,00	0,00%	937,50
		Öresutjämning	11111					0,50

F.nr : 236425657 Arbetsordernu 80803 Serv.dat : 2017-09-05 Fakt.dat : 2017-09-06 Sum 779,31

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 397530

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 19

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-08-27, 394150 km, X = X-Tillsyn, 1 h // MIH								
487 X tillsyn klar								
Nästa inspektion km: 424150								
00165015	02	X-tillsyn -	12836	N	1,00	1 047,00	29,21%	741,17
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	MEB23	800	2,00	19,07	0,00%	38,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236425658 Arbetsordernu 80803 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Serv.dat : 2017-09-05 Fakt.dat : 2017-09-06 Sum 148,23

Mät.st : 397530
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn bakgavellift // MIH								
487 liften smörjd								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	G	0,20	1 047,00	29,21%	148,23
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236425659 Arbetsordernu 80803 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Serv.dat : 2017-09-05 Fakt.dat : 2017-09-06 Sum 296,47

Mät.st : 397530
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp // MIH								
487 släpet smörjt + övrig kontroll								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	12836	G	0,40	1 047,00	29,21%	296,47
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236425660 Arbetsordernu 80803 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Serv.dat : 2017-09-05 Fakt.dat : 2017-09-06 Sum 3 645,46

Mät.st : 397530
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
LÄCKAGE, HÖGER FRAM								
420.								
12055054	02	LUFTBÄLG BYTA FRA	MEB23	N	1,00	1 376,10	40,16%	823,46
1386200	02	BÄLG<	33420	0192	1,00	3 320,00	15,00%	2 822,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236426436 Arbetsordernu 81562 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Serv.dat : 2017-11-01 Fakt.dat : 2017-11-02 Sum 4 857,62

Mät.st : 428582
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 20

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-11-02, 427531 km, S = S Inspection, 2,1 h / KLO // FPL								
AK //								
461/420								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6								
00165261	02	S-UNDERHÅLL -	MAC23 N		1,00	2 198,70	29,21%	1 556,46
00165264	02	S-UNDERHÅLL - SLÄP	11131 T		1,00	104,70	29,21%	74,12
00165123	02	S-TILLSYN - MOTORL	11131 T		1,00	209,40	29,21%	148,23
2531948	02	UNDERHÅLLS	11131 0770		1,00	827,00	15,00%	702,95
2153365	02	PAPPERSINS	33420 0856		1,00	18,60	15,00%	15,81
1769800	02	O-RING	33420 0315		1,00	77,60	15,00%	65,96
1769799	02	O-RING	33420 0315		1,00	93,70	15,00%	79,65
1769798	02	O-RING	33420 0315		1,00	72,30	15,00%	61,46
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	MEB23 800		2,00	19,07	0,00%	38,14
2021365	02	OLJA LDF3 10W-40	MEB23 8000		45,00	55,29	15,00%	2 114,84
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236426437 Arbetsordernu 81562 Serv.dat : 2017-11-01 Fakt.dat : 2017-11-02 Sum 148,23
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 428582
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN PÅBYGGNAD / KLO								
420								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11131 G		0,20	1 047,00	29,21%	148,23
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236426438 Arbetsordernu 81562 Serv.dat : 2017-11-01 Fakt.dat : 2017-11-02 Sum 296,47
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 428582
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN SLÄP / KLO								
461/								
21007002	02	SLÄP SMÖRJNING 3/4	11131 N		1,00	306,40	3,24%	296,47
Nästa inspektion km: 457531								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236426439 Arbetsordernu 81562 Serv.dat : 2017-11-01 Fakt.dat : 2017-11-02 Sum 565,49
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 428582
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
SLITNA BLAD								
461/ Tid: 0,1								
18505034	02	TORKARBLAD BYTA	11131 N		1,00	225,00	18,67%	182,99
1849340	02	TORKARBLAD	33461 0264		1,00	450,00	15,00%	382,50

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 21

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236426440 Arbetsordernu 81562 Serv.dat : 2017-11-01 Fakt.dat : 2017-11-02 Sum 1 297,21
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 428582
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
SIGNALSTIFT KÄRVAR								
461/ Tid: 0,5 Byte låsanordningen på vbg, stift åker ej in vid låsning.								
19108000	898	BYTE LÅSMEKANISM	11131		0,80	1 529,00	40,16%	731,96
2552131	02	LÅSANORDNI	33461	0844	1,00	665,00	15,00%	565,25

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236426846 Arbetsordernu 81913 Serv.dat : 2017-12-01 Fakt.dat : 2017-12-06 Sum 1 525,18
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 442122
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Stödaxel följer inte med när man svänger.JH Slang till främre cylindern kass.								
Tippat upp hytt och lossat vä framskärm.								
Bytt slang.								
Mont tillbaka skärm och tippat ner hytt.								
Lossat vä stödaxel hjul och lyftat stödaxeln.								
540								
Slang till främre cylindern kass.								
Tippat upp hytt och lossat vä framskärm.								
Bytt slang.								
Mont tillbaka skärm och tippat ner hytt.								
Lossat vä stödaxel hjul och lyftat stödaxeln.								
13205041	02	HYDRAULSLANG BYT	11075	N	1,00	1 223,20	40,16%	731,96
1381872	02	SLANGLEDNI	11135	0325	1,00	836,00	15,00%	710,60
1726426	02	TÄTNINGSBR	11135	0158	2,00	48,60	15,00%	82,62

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236426847 Arbetsordernu 81913 Serv.dat : 2017-12-01 Fakt.dat : 2017-12-06 Sum 1 815,98
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 442122
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Jourkostnader 2017-11-29 kl. 04,00								
00008004	899	UTRYCKN ASSISTANC	11075		1,00	1 450,00	0,00%	1 450,00
00008006	898	ÖVERTID ASSISTANC	11075	B	0,40	1 529,00	40,16%	365,98

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236427056 Arbetsordernu 82151 Serv.dat : 2017-12-22 Fakt.dat : 2017-12-27 Sum 998,38
 mmer:

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref : SML
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 452953
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2017-12-30, 458582 km, X = X Inspection, 1 h								
540								
X-tillsyn ok.								
00165015	02	X-tillsyn -	12836	N	1,00	1 047,00	29,21%	741,17
1771738	800	GLYKOL	54768	800	4,00	50,00	0,00%	200,00
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	54768	800	3,00	19,07	0,00%	57,21

Nästa inspektion km: 487403

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236427057 Arbetsordernr 82151 Serv.dat : 2017-12-22 Fakt.dat : 2017-12-27 Sum 148,23

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref : SML
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 452953
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
540								
Smort baklift.								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	G	0,20	1 047,00	29,21%	148,23
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427058 Arbetsordernu 82151 Serv.dat : 2017-12-22 Fakt.dat : 2017-12-27 Sum 296,47
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref : SML
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 452953
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	12836	G	0,40	1 047,00	29,21%	296,47
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427059 Arbetsordernu 82151 Serv.dat : 2017-12-22 Fakt.dat : 2017-12-27 Sum 522,18
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref : SML
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 452953
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und, olja i kylarvattnet?. Kollat behållare efter oljerester.								
Fanns bara lite vitt skum längst upp.								
Satt lufttryck på för kolla om det bubbla i expantionstank eller blåste i oljepåfyllningen.								
Gjorde rent behållare ok fyllt upp kylarvätska.								
O-ring i locket korvat sig.								
Bytt den.								
540								
Kollat behållare efter oljerester.								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 23

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Fanns bara lite vitt skum längst upp.

Satt lufttryck på för kolla om det bubbla i expansionstank eller blåste i oljepåfyllningen.

Gjorde rent behållare ok fyllt upp kylarvätska.

O-ring i locket korvat sig.

Bytt den.

01208000	898	KONTROLL KYLSYST	12836		0,50	1 911,00	52,12%	457,49
1493434	02	PACKNING	33540	0317	1,00	76,10	15,00%	64,69

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236427060 Arbetsordernu 82151 mmer: Serv.dat : 2017-12-22 Fakt.dat : 2017-12-27 Sum 6 478,49

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 452953

Ref : SML Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und av värmare startar upp sen lägger den av. (Osäker funktion). 882/ Funktionskontroll extravärmare. Den fungerade som den skulle men kund klagar på att den inte alltid fungerar, Kontrollerat bränsleslangar osv, Plockat isär och bytt brännarkammare och glödstift.								
540								
Kont felkoder.								
Fanns några på flamvakten.								
Värman gick utan probelm.								
882/ Funktionskontroll extravärmare. Den fungerade som den skulle men kund klagar på att den inte alltid fungerar, Kontrollerat bränsleslangar osv, Plockat isär och bytt brännarkammare och glödstift.								
18805052	02	BRÄNNKAMMARE BYTLEB88	N		1,00	3 210,90	40,16%	1 921,40
18805067	02	GLÖDSTIFT BYTA WT LEB88	TU		1,00	305,80	40,16%	182,99
1536961	02	PACKNINGSS	35882	0426	1,00	266,00	15,00%	226,10
1536959	02	BRÄNNKAMMA	35882	0426	1,00	3 440,00	15,00%	2 924,00
1536968	02	GLÖDSTIFT	35882	0426	1,00	1 440,00	15,00%	1 224,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236427143 Arbetsordernu 82212 mmer: Serv.dat : 2018-01-03 Fakt.dat : 2018-01-04 Sum 7 601,61

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 457350

Ref : KVÄLLSARBETE Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
457350 KM. KORTSLUTNING I CELLER								
487 mätt upp batterierna (underkända båda två) satt dit två nya								
16255026	02	BATTERIER KONTROL	11131	N	1,00	234,00	18,97%	189,61
16255041	02	BATTERIER BYTA 220	11131	N	1,00	819,00	18,97%	663,64
122-1926223	122	BATTERI 225 AH	33487	122	2,00	3 365,00	0,00%	6 730,00
0815133	02	MUTTER	33487	1129	2,00	4,20	15,00%	7,14
0809837	02	SKRUV	33487	1129	2,00	6,59	14,87%	11,22

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236427144 Arbetsordernu 82212 Serv.dat : 2018-01-03 Fakt.dat : 2018-01-04 Sum 568,77

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 24

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref : KVÄLLSARBETE
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 457350
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
VARNING VÄRMARFEL P.G.A LÅG BATTERISPÄNNING								
487 läst felkoder och skrivit ut dom. provkört värmaren								
18808000	898	KONTROLL VÄRMARE 11131			0,60	1 590,00	40,38%	568,77
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427145 Arbetsordernu 82212 Serv.dat : 2018-01-03 Fakt.dat : 2018-01-04 Sum 572,11

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref : KVÄLLSARBETE
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 457350
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
SLITNA BLAD								
18505034	02	TORKARBLAD BYTA	11131	N	1,00	234,00	18,97%	189,61
1849340	02	TORKARBLAD	33420	0264	1,00	450,00	15,00%	382,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236324075 Arbetsordernu 82212 Serv.dat : 2018-01-03 Fakt.dat : 2018-01-04 Sum 8 859,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf
 Ref : KVÄLLSARBETE
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 457350
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
487 brötet loss det gamla beslaget, limmat och skruvat fast det nya samt sjusterat höjden, bakre partiet								
00008000	898	BYTE ÖVRE DÖRRBE	11131	A	1,95	1 462,50	0,00%	2 851,88
SKA94-52500H	999	HÄNGBESLAG 40 DÖR	18907	999	1,00	1 375,00	0,00%	1 375,00
FR01	996	FRAKTKOSTNAD	18907	996	120,00	1,25	0,00%	150,00

420.

Jämfört önskad belysningsfunktion med nuvarande läge. Deomont
 överdelen på instrumentbrädan, montering samt inkoppling av
 brytare för back/arb-belysning. Efter tel med Ulf även kopplat
 in bilen under samma funktion. Byte torkare enligt önskemål på
 lapp liggande i bilen. Rep vindrutspolning vänstra.

00008000	898	INKOPPLING AV ARBE	11131	A	2,60	1 462,50	0,00%	3 802,50
1448956	02	LED.SKO FL	33420	1133	1,00	5,81	10,00%	5,24
1443257	02	KONTAKTHUS	33420	1133	1,00	34,25	10,00%	30,83
1534797	02	STRÖMSTÄLL	33420	0199	1,00	397,50	10,00%	357,75
1443344	02	LED.SKO FL	33420	1134	10,00	2,94	20,00%	23,50
1443343	02	LED.SKO FL	33420	1134	10,00	2,94	20,00%	23,50
1534038	02	KLÄMMA	33420	0261	2,00	21,88	10,00%	39,38
		FÖRBRUKNINGSMAT	11131				3,00%	199,64
		Öresutjämning	11131					-0,22

F.nr : 236427514 Arbetsordernu 82600 Serv.dat : 2018-01-29 Fakt.dat : 2018-01-29 Sum 601,01
 mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 25

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 469985
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Torkarblad vindruta tar dåligt. LB. Åtgärd: Byte blad. Orsak: Utslitna.								
1541106	02	TORKARBLAD	LEB88	0264	2,00	242,00	15,00%	411,40
18505034	02	TORKARBLAD BYTA	LEB88	N	1,00	234,00	18,97%	189,61
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427988 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 16 383,12
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 491278
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2018-03-03, 487403 km, L = L-Tillsyn, 8,2 h								
MEK 517 & 540 L tillsyn								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6								
Bränsle: RearAxleGear : Scania STO 2:0 A 75W-140 (2125326) , 12,5								
Bränsle: Retarder : ATF TQ DIII YYY , 7,7								
Bränsle: Gearbox : Scana STO 2:0 G 75W-90 (2125305) , 17,5								
00165170	02	BROMSAR, RULLBRO	11131	N	1,00	544,50	29,49%	383,93
00165040	02	L-tillsyn - 4x4, 6x4, 6x2/	11131	T	1,00	435,60	29,49%	307,14
00165119	02	L-tillsyn - DC16	11131	N	1,00	7 296,30	29,49%	5 144,62
00165125	02	L-tillsyn - Motorluftfilter.	11131	T	1,00	217,80	29,49%	153,57
00165038	02	L-tillsyn - Scania Retard	11131	T	1,00	326,70	29,49%	230,36
00165095	02	L-tillsyn - SCR	11131	T	1,00	108,90	29,49%	76,79
00165266	02	L-UNDERHÅLL - SLÄP	11131	T	1,00	108,90	29,49%	76,79
1913500	02	FILTER	11131	0730	1,00	294,00	15,00%	249,90
1761958	02	FILTERPATR	11131	0296	1,00	1 000,00	15,00%	850,00
2265673	02	FILTERSATS	11131	0608	1,00	407,00	15,00%	345,95
2002705	02	OLJEFILTER	11131	0440	1,00	484,00	15,00%	411,40
2002705	02	OLJEFILTER	11131	0440	1,00	484,00	15,00%	411,40
2002705	02	OLJEFILTER	11131	0440	1,00	484,00	15,00%	411,40
0349419	02	O-RING	11131	0315	2,00	27,60	15,00%	46,92
1769799	02	O-RING	11131	0315	1,00	95,80	15,00%	81,43
1769800	02	O-RING	11131	0315	1,00	79,30	15,00%	67,41
2153365	02	PAPPERSINS	11131	0856	1,00	19,00	15,00%	16,15
2001228	02	TÄTNINGSBR	11131	0316	2,00	38,40	15,00%	65,28
1893214	02	TILLSYNSSA	11131	0770	1,00	350,00	15,00%	297,50
2531948	02	UNDERHÅLLS	11131	0770	1,00	845,00	15,00%	718,25
2562323	02	UNDERHÅLLS	11131	0173	1,00	593,00	15,00%	504,05
1771738	800	GLYKOL	MEB23	800	3,00	50,00	0,00%	150,00
2125326	02	OLJA75W-140 2:0	MEB23	8000	12,00	164,71	15,00%	1 680,04
1771740	800	ATF OLJA SPIRAX S4	MEB23	800	7,00	69,00	0,00%	483,00
2125305	02	OLJA 75W-90 2:0	MEB23	8000	13,00	100,00	15,00%	1 105,00
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	45,00	55,29	15,00%	2 114,84

Nästa inspektion km: 517403

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236427989 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 153,57
 mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 26

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 491278
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN PÅBYGGNAD								
MEK 517								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	11131	G	0,20	1 089,00	29,49%	153,57
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427990 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 307,14
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 491278
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
TILLSYN SLÄP								
MEK 517								
00168000	898	SMÖRJNING SLÄP	11131	G	0,40	1 089,00	29,49%	307,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427991 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 13 831,94
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 491278
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
VÄRMARE STARTAR INTE, BRÄND STYRENHET								
MEK 540 Byte värmare,								
18805045	02	EXTRAVÄRMARE, MO	11131	N	1,00	2 385,00	40,38%	1 421,94
2488570	02	AHS	54768	0426	1,00	14 600,00	15,00%	12 410,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427992 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 9 064,89
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 491278
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
SLITAGE, FÖRARSTOL								
MEK 540 Byte stolsdyna								
18355060	02	KLÄDSEL BYTA ISRI	11131	N	1,00	477,00	40,38%	284,39
1517088	02	VÄRMEDYNA	54768	0271	1,00	1 870,00	15,00%	1 589,50
2189697	02	SITTDYNA	54768	0270	1,00	3 330,00	15,00%	2 830,50
2169150	02	STOLSKLÄDS	54768	0272	1,00	5 130,00	15,00%	4 360,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427993 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 2 111,65
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 491278
 Ref : SML Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 27

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
SLITAGE/GLAPP, FRAMAXEL								
MEK 517 Byte gummi på K hämm,								
12305012	02	LAGER BYTA	11131	N	1,00	1 908,00	40,38%	1 137,55
0228483	02	LAGER	33517	0196	2,00	573,00	15,00%	974,10
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236427994 Arbetsordernu 82955 Serv.dat : 2018-03-08 Fakt.dat : 2018-03-12 Sum 1 232,35
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 491278

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
KYLVATSKELÄCKAGE SIDA PÅ MOTOR								
MEK 540 Felsökning vattenläcka, demont bullerkåpa under, vattennippel på blocket till skåpvärmen läcker, har ingen som passar,								
02308000	898	DE/MONT. MOTORKÅ	11131		1,30	1 590,00	40,38%	1 232,35
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236428082 Arbetsordernu 83107 Serv.dat : 2018-03-14 Fakt.dat : 2018-03-19 Sum 20 330,64
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 491441

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
491441 KM. MOTORSTÖRNING, INTERNT FEL I ECU EMS								
420. 14/3								
Kontroll vad som tidigare utförts, Kontroll med SDP3. Uppläsning styrenhet / byte motorstyrenhet / överflyttning kylslinga / Luftning bränslesystemet / reservdelsanpassat / låsning styrenhet / provkört 5km.								
435 / Kontroll felkoder. Fel i cylindergrupp A. Uppmätning kablage från styrenhet till insprutare på cyl. 2,3,5 & 8. Fick ett litet överslag i ledningsnät till cyl. 5 tror jag. Försökte att få fram det igen med lyckades inte. Ihopmont. Provkörning & efterkontroll. Ok.								
Åtgärd? ledningsnät vä. sida eller byte styrenhet.								
487 ohom mätt insprutare kablage både inkopplat och urkopplat mm mm mm enligt åtgärdslistan. läst och skrivit ut felkoder . allt tyder på byte styrenhet								
03358000	898	FELSÖKNING MOTOR	11131		1,50	1 988,00	52,31%	1 422,12
03355080	02	EMS BYTA DC16 XPI	11131	N	1,00	2 982,00	52,31%	1 422,12
2659476	02	ECU EMS	54768	0214	1,00	19 900,00	15,00%	16 915,00
1885877	02	VÄRMELED.	54768	0220	1,00	637,00	15,00%	541,45
0815362	02	SPÄNNBAND	33420	1134	10,00	2,10	15,00%	17,85
0815361	02	SPÄNNBAND	33420	1134	16,00	0,89	15,00%	12,10
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236428245 Arbetsordernu 83312 Serv.dat : 2018-04-03 Fakt.dat : 2018-04-04 Sum 4 369,05
mmer:

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Mät.st : 500553
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 523651
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 523651
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 523651
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning släp. LB.								
461/								
21008000	898	SMÖRJNING SLÄP.	LEB88	E	0,30	797,00	3,65%	230,37
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 29

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236325329 Arbetsordernu 83988 Serv.dat : 2018-05-31 Fakt.dat : 2018-06-07 Sum 5 298,00

mmer:

Kund : 56335 , LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÄLVSBORG

Mät.st : 528625

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
SKADA/STENSKOTT								
Rutskada klar för fakt. Anders J								
MEK 517 Byte framruta,								
18008001	898	REP ENL SKADEVÄRD	11137		4,51	975,00	25,64%	3 269,80
1406463	02	VINDRUTA	54768	0745	1,00	4 380,00	7,00%	4 073,40
210-LIM	210	LIMSATS FRONTRUTA	54768	210	1,00	869,00	7,00%	808,17
18008005	899	AVGÅR SJÄLVRISK (F	11137		1,00	-2 853,00	0,00%	-2 853,00
		Öresutjämning	LEB88					-0,37

F.nr : 236428978 Arbetsordernu 83988 Serv.dat : 2018-05-31 Fakt.dat : 2018-06-07 Sum 6 520,87

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 528625

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kontroll drag, glapp och osäker funktion. Kont av drag.								
Armen slår i mekanismen.								
Lossat armen och gjort rent och testat.								
Dubben gränsfall och armen dålig.								
Monterat ett nytt drag ist.								
540								
Kont av drag.								
Armen slår i mekanismen.								
Lossat armen och gjort rent och testat.								
Dubben gränsfall och armen dålig.								
Monterat ett nytt drag ist.								
19108000	898	REPARATION DRAG.	LEB88		2,00	1 630,00	41,84%	1 896,02
1857097	02	REP.SATS	33540	0844	1,00	5 320,00	15,00%	4 522,00
1857944	02	LÅSKIL	33540	0844	1,00	121,00	15,00%	102,85
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236325330 Arbetsordernu 83988 Serv.dat : 2018-05-31 Fakt.dat : 2018-06-07 Sum 4 891,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Ulf

Mät.st : 528625

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
18008004	899	SJÄLVRISK (F9)	11137		1,00	2 853,00	0,00%	2 853,00
	897	MOMS (ev.moms från s	11137	MOMS	1,00	2 037,84	0,00%	2 037,84
		Öresutjämning	LEB88					0,16

F.nr : 236429413 Arbetsordernu 84412 Serv.dat : 2018-07-27 Fakt.dat : 2018-07-31 Sum 4 637,29

mmer:

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Mät.st : 546993
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2018-07-18, 551133 km, S = S-Tillsyn, 2,3 h								
Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6								
MEK 517 S tillsyn								
00165091	02	S-underhåll enligt Scani	LEB88	N	1,00	2 504,70	29,49%	1 766,06
2531948	02	UNDERHÅLLS	LEB88	0770	1,00	845,00	15,00%	718,25
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	18907	8000	45,00	55,29	15,00%	2 114,84
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	18907	800	2,00	19,07	0,00%	38,14
Nästa inspektion km: 581133								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236429414 Arbetsordernr 84412 Serv.dat : 2018-07-27 Fakt.dat : 2018-07-31 Sum 153,57

Kund	: 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st	: 546993
Ref	: SML	Anv. tid	:
Avd	: 400=Verkstad, Borås	Dst	: 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning byggnation. LB.								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
MEK 517								
00165151	02	SMÖRJA BAKGAVELL	LEB88	T	1,00	217,80	29,49%	153,57
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236429415 Arbetsordernu 84412 Serv.dat : 2018-07-27 Fakt.dat : 2018-07-31 Sum 307,16

Kund	: 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st	: 546993
Ref	: SML	Anv. tid	:
Avd	: 400=Verkstad, Borås	Dst	: 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning släp. LB.								
MEK 517								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO LEB88	N		1,00	318,80	3,65%	307,16
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236429416 Arbetsordernu 84412 Serv.dat : 2018-07-27 Fakt.dat : 2018-07-31 Sum 8 358,47
mmer:

Kund	: 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st	: 546993
Ref	: SML	Anv. tid	:
Avd	: 400=Verkstad, Borås	Dst	: 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Motorlampa tänds och släcks hela tiden. (Tidigare bytt Nox givare 2294291 Åf 40266)								
Operation 03265082, tidigare utförd 2017-12-28 av driftställe S02, Återförsäljare 40266, på arbetsorder 87494. Föregående mätarställning. 455039, på 2017-12-29 av driftställe S02, Återförsäljare 40266, på arbetsorder 87494. Föregående mätarställning. 455039, på 2017-12-28 av driftställe S02, Återförsäljare 40266, på arbetsorder 87494. Föregående								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 31

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mätarställning. 455039

MEK 517 Byte noxgivare, uppdaterat styrenheten

03265082	02	BYTA NOX-GIVARE, 1	11137	N	1,00	3 097,00	41,84%	1 801,22
16155143	02	UPPGRADERING SCR.12836	N		1,00	1 426,60	53,48%	663,65
01005121	02	FELSÖKA PRODUKTIN12836	T		1,00	815,00	41,84%	474,00
2294290	02	NOX-GIVARE	18907	0743	1,00	6 300,00	15,00%	5 355,00
1770671	02	SPÄNNBAND	33517	0312	10,00	7,60	15,00%	64,60

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236429417 Arbetsordernu 84412 Serv.dat : 2018-07-27 Fakt.dat : 2018-07-31 Sum 0,00
mmer:

Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås

Ref : SML

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 546993

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Kallvatten läcka.JH, Inga delar hemma.

MEK 517 vattenläcka på snabbkopplingen till värmaren i skåpet, som sitter på motorblocket V sida,

F.nr : 236325779 Arbetsordernu 84562 Serv.dat : 2018-08-08 Fakt.dat : 2018-08-23 Sum 2 566,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 556330

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Rep av kylarvätskeläckage/ får fylla på

011. Byte Tenakoppling till Aroravärmare . Fick tömma motorn på kylarvatten innan jag tog loss den gamla kopplingen . Fyllde på med vatten. Sedan fick 540 provköra bilen

02308000	898	UR & IN KYLARVÄTSK	11137		1,00	2 037,50	0,00%	2 037,50
172-PH1800NBS	172	SNABBKOPPLING 1/2"	11135	172	1,00	432,63	5,00%	411,00
FR01	996	FRAKTKOSTNAD	11135	996	45,00	1,25	0,00%	56,25
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	61,13
		Öresutjämning	LEB88					0,12

F.nr : 236430273 Arbetsordernu 85117 Serv.dat : 2018-10-02 Fakt.dat : 2018-10-04 Sum 899,98
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref : SML

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 587529

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

2018-10-01, 586090 km, X = X-Tillsyn, 1 h

54686// Gjort tillsyn och antecknat fel på protokoll.

00165015	02	X-underhåll enligt Scani	12836	N	1,00	1 089,00	29,49%	767,85
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	2,00	55,29	15,00%	93,99
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	MEB23	800	2,00	19,07	0,00%	38,14

Nästa inspektion km: 616090

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236430274 Arbetsordernu 85117 Serv.dat : 2018-10-02 Fakt.dat : 2018-10-04 Sum 153,57
mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 32

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 587529
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
54686// Smort påbygge								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	G	0,20	1 089,00	29,49%	153,57
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236430275 Arbetsordernu 85117 Serv.dat : 2018-10-02 Fakt.dat : 2018-10-04 Sum 307,14
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 587529
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp								
54686// Smort släp och kollat bromsar.								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	12836	G	0,40	1 089,00	29,49%	307,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236430276 Arbetsordernu 85117 Serv.dat : 2018-10-02 Fakt.dat : 2018-10-04 Sum 1 818,74
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 587529
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep. yttre belysning. Byte g-lampa hö original fjärrljus (deomont stötfångarhorn)								
Byte komplett backljus hö bak. Orsak: Sönderärjat.								
420.								
Byte g-lampa hö original fjärrljus (deomont stötfångarhorn)								
Byte komplett backljus hö bak. Skiftning + & - . Knäckt								
förardörr (va svår att stänga)								
16008000	898	BYTE GLÖDLAMPA H	MEB23		0,80	1 712,00	44,63%	758,35
110-274-7010	110	PT-ARBETSLAMPA LE	33420	110	1,00	1 015,00	0,00%	1 015,00
0197477	02	LAMPA	33420	0460	1,00	53,40	15,00%	45,39
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236430277 Arbetsordernu 85117 Serv.dat : 2018-10-02 Fakt.dat : 2018-10-04 Sum 1 137,52
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 587529
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kontroll kylvattenläckage. Upp och ner hytt dragning en massa slangklämmor (kallvattenläckage)								
420. Upp och ner hytt dragning en massa slangklämmor (kallvattenläckage)								
02005015	02	PROVTRYCKA KYLSY	11131	N	1,00	513,60	44,63%	284,38
02008000	898	ÅTDRAGNING SLANG	11131		0,90	1 712,00	44,63%	853,14

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 33

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236431105 Arbetsordernu 85736 Serv.dat : 2018-11-27 Fakt.dat : 2018-11-28 Sum 6 165,40
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 614404
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2018-11-26, 616090 km, M = M-Tillsyn, 4,1 h								
MEK 517 M tillsyn								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6								
00165093	02	M-underhåll enligt Scani	MAC23 N		1,00	4 114,80	32,82%	2 764,32
00165028	02	M-underhåll. Tillägg för	MAC23 T		1,00	571,50	32,82%	383,93
1769799	02	O-RING	MAC23 0315		1,00	95,80	15,00%	81,43
1769800	02	O-RING	MAC23 0315		1,00	79,30	15,00%	67,41
2153365	02	PAPPERSINS	MAC23 0856		1,00	19,00	15,00%	16,15
2531948	02	UNDERHÅLLS	MAC23 0770		1,00	845,00	15,00%	718,25
1771735	800	SPOLARVÄTSKA BLA	MEB23 800		1,00	19,07	0,00%	19,07
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23 8000		45,00	55,29	15,00%	2 114,84

Nästa inspektion km: 646090

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236431106 Arbetsordernu 85736 Serv.dat : 2018-11-27 Fakt.dat : 2018-11-28 Sum 114,30
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 614404
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
MEK 517 Smörjat lift en kopp fick jag värma innan fettet gick igenom,								
00118004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836 G		0,10	1 143,00	0,00%	114,30

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236431107 Arbetsordernu 85736 Serv.dat : 2018-11-27 Fakt.dat : 2018-11-28 Sum 230,36
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 614404
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp								
MEK 517								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	12836 G		0,30	1 143,00	32,82%	230,36

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236431108 Arbetsordernu 85736 Serv.dat : 2018-11-27 Fakt.dat : 2018-11-28 Sum 13 404,80
 mmer:
 Kund : 998 , SCANIA GARANTI Mät.st : 614404
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

F.nr	: 236431109	Arbetsordernu 85736	Serv.dat	: 2018-11-27	Fakt.dat	: 2018-11-28	Sum 599,31
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 614404	
Ref	: SML				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

F.nr	: 236432051	Arbetsordernu 86427	Serv.dat	: 2019-01-31	Fakt.dat	: 2019-02-01	Sum 981,79
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 645826	
Ref	: SML				Anv. tid	:	
Avd	: 400=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås	

F.nr	: 236432052	Arbetsordernu 86427	Serv.dat	: 2019-01-31	Fakt.dat	: 2019-02-01	Sum 158,76
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 645826	
Ref	: SML				Anv. tid	:	
Avd	: 400=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	N	0,20	1 007,00	21,17%	158,76
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 35

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236432053 Arbetsordernu 86427 Serv.dat : 2019-01-31 Fakt.dat : 2019-02-01 Sum 238,14
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 645826
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp								
00168000	898	TILLSYN SLÄP	12836	N	0,30	1 259,00	36,95%	238,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236432054 Arbetsordernu 86427 Serv.dat : 2019-01-31 Fakt.dat : 2019-02-01 Sum 1 615,99
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 645826
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
GASDÄMPARE TAPPAT TRYCK. Åtgärd: bytte båda för annars bröt det i luckan när man stängde								
54686/517// Tillsammans bytte vi båda för annars bröt det i luckan när man stängde. Jag bytte höger och Thomas vänster sida fram till luckan.								
18055074	02	BYTA GASFJÄDER, 2	11131	N	1,00	342,40	42,76%	195,99
116-ST095419	116	GASFJ B=685 A=300 5	18907	116	2,00	710,00	0,00%	1 420,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236432425 Arbetsordernu 87000 Serv.dat : 2019-02-26 Fakt.dat : 2019-02-28 Sum 498,57
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 657389
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Läcker vatten höger fram. Trycksatt kylsystem. Fällt hytt. Sökt läckage. Trasig slangklämma hö sida motor. Bytt slangklämma.								
478/ Trycksatt kylsystem. Fällt hytt. Sökt läckage. Trasig slangklämma hö sida motor. Bytt slangklämma. Tid 0,50								
02005015	02	PROVTRYCKA KYLSY	LEB88	N	1,00	513,60	42,76%	293,98
02308000	898	BYTE SLANGKLAMMA	LEB88	N	0,20	1 486,00	34,05%	196,00
0816130	02	KLAMMA	MEB23	1130	1,00	10,10	15,00%	8,59
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236327484 Arbetsordernu 87253 Serv.dat : 2019-03-14 Fakt.dat : 2019-03-15 Sum 2 698,00
 mmer:
 Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Ulf Mät.st : 666512
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
LUFTLÄCKAGE ON SPOT								
487 rep sönderskavd slang till vä on-spot på drivaxeln								
00008000	898	FELSÖKT LUFTLÄCKA	11131	N	1,20	2 140,00	0,00%	2 568,00
2443492	02	PLASTRÖR	11131	0323	0,30	31,13	5,00%	8,88

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 36

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

110-2771.01	110	OSLITSAD SKYDDSS	11131	110	0,60	12,13	10,00%	6,55
0815362	02	SPÄNNBAND	11131	1134	6,00	2,75	20,00%	13,20
1898525	02	RAK NIPPEL Ø6MM	11131	0852	1,00	25,88	5,00%	24,59
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	77,04
		Öresutjämning	LEB88					-0,26

F.nr : 236432728 Arbetsordernu 87234 Serv.dat : 2019-03-21 Fakt.dat : 2019-03-22 Sum 20 484,48
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 669445

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2019-04-01, 674404 km, S = S-Tillsyn, 2,3 h								
461/ Tillsyn klar								

Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4

Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6

00165091	02	S-underhåll enligt Scani	1145	N	1,00	2 895,70	36,95%	1 825,74
2531948	02	UNDERHÅLLS	1145	0770	1,00	887,00	15,00%	753,95
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	3,00	19,07	0,00%	57,21
2021365	02	MOTOROLJA LDF3 10	MEB23	8000	44,00	55,29	15,00%	2 067,85

2019-04-01, 687229 km, Z = Partikelfilterbyte Euro 6, 3 h

MEK 517 Byte partikelfilter

00165182	02	Underhåll partikelfilter. L	1145	N	1,00	6 420,00	62,91%	2 381,18
0570749	02	PARTIKELFI	1145	0928	2,00	6 920,00	15,00%	11 764,00
2137231	02	TÄTNINGSRI	1145	0492	2,00	627,00	15,00%	1 065,90
2341662	02	FÄSTE	54768	0304	1,00	162,00	15,00%	137,70
2137883	02	SKRUV	54768	0305	6,00	84,50	15,00%	430,95

Nästa inspektion km: 692328

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236432729 Arbetsordernu 87234 Serv.dat : 2019-03-21 Fakt.dat : 2019-03-22 Sum 158,76
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 669445

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning byggnation. LB.								
461/ Klart								
00165151	02	SMÖRJA BAKGAVELL	LEB88	T	1,00	251,80	36,95%	158,76

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236432730 Arbetsordernu 87234 Serv.dat : 2019-03-21 Fakt.dat : 2019-03-22 Sum 317,51
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 669445

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning släp. LB.								
MEK 517 Smörjat släp,								
21008000	898	SMÖRJNING SLÄP.	LEB88	N	0,40	881,00	9,90%	317,51

MOMS AVDRAGEN!

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 37

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236433695 Arbetsordernu 87814 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-05-28 Sum 1 533,61
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 701198
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2019-05-09, 694447 km, = Zepro L-tillsyn 3, 0 h								
130								

L-tillsyn på baklift utfört enligt protokoll.

OBS!! Skriv upp ZEPRO beteckningen!

19208301	898	ÅRLIG TILLSYN, BAKG	1145	N	1,60	1 007,00	21,17%	1 270,11
1902854	02	FLAGGSATS	57130	0841	2,00	155,00	15,00%	263,50

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236433696 Arbetsordernu 87814 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-05-28 Sum 793,80
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 701198
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2019-05-19 X = X-Tillsyn 699445 Km 1.00 H								
859								

X-tillsyn utfört enligt protokoll

Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4

00165015	02	X-underhåll enligt Scani	1145	N	1,00	1 259,00	36,95%	793,80
----------	----	--------------------------	------	---	------	----------	--------	--------

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236433697 Arbetsordernu 87814 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-05-28 Sum 1 671,35
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 701198
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2019-06-13 2-års färdskrivarkontroll Digital 711264 Km 0.00								
H								
17105052	02	KONTROLLERA DIGIT	1145	N	1,00	3 081,60	53,63%	1 428,94
17105063	02	KONTROLLERA HASTI	1145	N	1,00	342,40	53,63%	158,77
1481880	02	PLOMBERING	LEB88	0231	1,00	98,40	15,00%	83,64

Nästa inspektion km: 729445

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236433698 Arbetsordernu 87814 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-05-28 Sum 317,51
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 701198
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja släp								

Kontroll ACC med SDP3. Reng dammigt insugningshål för tempgivare

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 39

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

i ACC. Testkört vattenventil med dator , gick ej till fullt
ändläge.

Byte vattenventil. Byte cupéfilter. Testkört med termometer i
inblås-munstycke.ok

18705064	02	BYTA VATTENVENTIL, LEB88 N	1,00	1 889,00	48,12%	980,01
16005003	02	RADERA FELKODER LEB88 T	1,00	453,20	56,75%	196,01
2160199	02	VATTENVENT MEB23 0283	1,00	3 440,00	15,00%	2 924,00
1913500	02	FILTER MEB23 0730	1,00	309,00	15,00%	262,65

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236434024 Arbetsordernu 88196 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-06-17 Sum 882,25
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 709038
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und samt rep av högtalare höger dörr, sprucken - skorrar. Åtgärd: Felsökning. Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida. 478/ Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida. Tid 0,80 420. Demont dörrklädsel hö sida. Klippt bort galler över högtalare (som va trasigt) Testat = hjälpte inte.Lagt Beställning på högtalare till H-Å.								
18305120	02	BYTA HÖGTALARE, 1 LEB88 N	1,00		1,00	594,40	34,05%	392,01
1885166	02	HÖGTALARE 54768 0940	1,00		1,00	533,00	15,00%	453,05
0809749	02	POP-NIT 33478 1131	7,00		7,00	6,25	15,00%	37,19

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236434027 Arbetsordernu 88410 Serv.dat : 2019-06-17 Fakt.dat : 2019-06-17 Sum 7 488,55
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 710560
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
STYRLED AXEL 1 HÖGER GLAPP. Åtgärd: Kört upp bil i luftfjädring. Pallat. Byte parallelstag. Flyttat bil till grop. Lasermätt 3st axlar. Justerat toe in 1a axel. 478/ Kört upp bil i luftfjädring. Pallat. Byte parallelstag. Flyttat bil till grop. Lasermätt 3st axlar. Justerat toe in 1a axel. Tid 2,10								
07015053	02	BYTA PARALLELLSTA 11131 N	1,00		1,00	1 634,60	34,05%	1 078,02
2584182	02	PARALLELLS 54768 0391	1,00		1,00	7 460,00	15,00%	6 341,00
2082755	02	KRONMUTTER 54768 0306	2,00		2,00	40,90	15,00%	69,53

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236434028 Arbetsordernu 88410 Serv.dat : 2019-06-17 Fakt.dat : 2019-06-17 Sum 837,16
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 710560
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 40

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
FRONTSPEGEL GLAS SKADAT, filmen bak på glaset hade flagnat så den inte fungerar som spegel längre. Åtgärd: Byte glas. 478/ Bytt fronspegel. Tid 0,20								
18455138	02	BYTA FÄSTE, 1 ST, TI	LEB88	N	1,00	445,80	34,05%	294,01
1916866	02	FRONTSPEGEL	11131	0450	1,00	639,00	15,00%	543,15
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236434029 Arbetsordernu 88410 mmer: Serv.dat : 2019-06-17 Fakt.dat : 2019-06-17 Sum 2 142,41
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 710560
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
REGLAGE MANÖVRERING VÄNSTER TVÅHANDSGREPP UR FUNKTION. Åtgärd: Bytt knapp till tvåhandsgrepp lift vä sida 478/ Bytt knapp till tvåhandsgrepp lift vä sida. Tid 0,30								
19208000	898	FELSÖKNING, BYTE S	11131	N	0,50	1 007,00	2,68%	490,01
1756666	02	KONTAKT	11131	0841	1,00	1 240,00	15,00%	1 054,00
1902946	02	TRYCKKNAPP	11131	0841	1,00	704,00	15,00%	598,40
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236328193 Arbetsordernu 88410 mmer: Serv.dat : 2019-06-17 Fakt.dat : 2019-06-17 Sum 938,00
 Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 710560
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
EFTERKONTROLL Anders J								
00008001	898	EFTERKONTROLL AN	11131	F	0,75	1 250,00	0,00%	937,50
		Öresutjämning	LEB88					0,50

F.nr : 236434100 Arbetsordernu 88410 mmer: Serv.dat : 2019-06-26 Fakt.dat : 2019-06-26 Sum -2 142,41
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 710560
 Ref : KRED AV FAKT 236434029 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
REGLAGE MANÖVRERING VÄNSTER TVÅHANDSGREPP UR FUNKTION. Åtgärd: Bytt knapp till tvåhandsgrepp lift vä sida 478/ Bytt knapp till tvåhandsgrepp lift vä sida. Tid 0,30								
19208000	898	FELSÖKNING, BYTE S	11131	N	-0,50	1 007,00	2,68%	-490,01
1756666	02	KONTAKT	11131	0841	-1,00	1 240,00	15,00%	-1 054,00
1902946	02	TRYCKKNAPP	11131	0841	-1,00	704,00	15,00%	-598,40
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236434101 Arbetsordernu 88410 mmer: Serv.dat : 2019-06-17 Fakt.dat : 2019-06-26 Sum 1 088,41
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 710560

Datum: 2026-10-21

TKHUH-1.QRP

Valuta SEK

Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

F.nr	: 236434167	Arbetsordernu	88568	Serv.dat	: 2019-07-01	Fakt.dat	: 2019-07-01	Sum	7 483,11
		mmer:							
Kund	: 1354	, Serviceavtal	GK Vst Borås			Mät.st	: 716233		
Ref	:					Anv. tid	:		
Avd	: 400=	Verkstad, Borås				Dst	: 123=123	Borås	

F.nr	: 236434429	Arbetsordernu 88735	Serv.dat	: 2019-07-29	Fakt.dat	: 2019-08-06	Sum 4 527,50
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 731692	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

F.nr	: 236434433	Arbetsordernu	88196	Serv.dat	: 2019-08-06	Fakt.dat	: 2019-08-06	Sum	-882,25
		mmer:							
Kund	: 1354	, Serviceavtal	GK Vst Borås			Mät.st	: 709038		
Ref	: KRED AV FAKT	236434024				Anv. tid	:		
Avd	: 400=Verkstad,	Borås				Dst	: 123=123	Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und samt rep av högtalare höger dörr. sprucken - skorrar.								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 42

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Åtgärd: Felsökning. Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida.
478/ Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida. Tid 0,80
420.

Deomont dörrklädsel hö sida. Klippt bort galler över högtalare (som va trasigt) Testat = hjälpte inte.Lagt Beställning på högtalare till H-Å.

18305120	02	BYTA HÖGTALARE, 1	LEB88 N	-1,00	594,40	34,05%	-392,01
1885166	02	HÖGTALARE	54768 0940	-1,00	533,00	15,00%	-453,05
0809749	02	POP-NIT	33478 1131	-7,00	6,25	15,00%	-37,19

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236434434 Arbetsordernu 88196 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-08-06 Sum 0,00
mmer:

Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås

Mät.st : 701194

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Und samt rep av högtalare höger dörr, sprucken - skorrar.

Åtgärd: Felsökning. Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida.

F.nr : 236434435 Arbetsordernu 88196 Serv.dat : 2019-05-27 Fakt.dat : 2019-08-06 Sum 882,24
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 701194

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Und samt rep av högtalare höger dörr, sprucken - skorrar.

Åtgärd: Felsökning. Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida.
478/ Demont dörrsida. Borrat ur popnit till högtalare. Monterat ny högtalare. Satt ihop dörrsida. Tid 0,80
420.

Deomont dörrklädsel hö sida. Klippt bort galler över högtalare (som va trasigt) Testat = hjälpte inte.Lagt Beställning på högtalare till H-Å.

18305120	02	BYTA HÖGTALARE, 1	LEB88 N	1,00	612,40	35,99%	392,00
1885166	02	HÖGTALARE	54768 0940	1,00	533,00	15,00%	453,05
0809749	02	POP-NIT	33478 1131	7,00	6,25	15,00%	37,19

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236434560 Arbetsordernu 88811 Serv.dat : 2019-08-13 Fakt.dat : 2019-08-15 Sum 17 623,50
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 736514

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

2019-07-27, 729445 km, L = L-Tillsyn, 8,2 h

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 43

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

487 L tillsyn klar

Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4

Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6

Bränsle: RearAxleGear : Scania STO 2:0 A 75W-140 (2125326) , 12,5

Bränsle: Retarder : ATF TQ DIII YYY , 7,7

Bränsle: Gearbox : Scania STO 2:0 G 75W-90 (2125305) , 17,5

00165038	02	Byta olja och filter i retar	1145 T	1,00	459,30	48,15%	238,15
00165095	02	Byta filter, 1 st, i SCR-sy	1145 T	1,00	153,10	48,15%	79,38
00165119	02	L-underhåll enligt Scani	1145 N	1,00	10 257,70	48,15%	5 318,62
00165125	02	Byta motorns luftfilter. M	1145 T	1,00	306,20	48,15%	158,76
00165040	02	L-underhåll. Tillägg för h	1145 T	1,00	612,40	48,15%	317,53
00165170	02	Bromsar, rullbromsprov	1145 N	1,00	765,50	48,15%	396,91
1913500	02	FILTER	1145 0730	1,00	309,00	15,00%	262,65
2240905	02	FILTER	1145 0298	1,00	305,00	15,00%	259,25
1761958	02	FILTERPATR	1145 0296	1,00	1 050,00	15,00%	892,50
2655854	02	FILTERSATS	1145 0608	1,00	427,00	15,00%	362,95
2002705	02	OLJEFILTER	1145 0440	1,00	513,00	15,00%	436,05
2002705	02	OLJEFILTER	1145 0440	1,00	513,00	15,00%	436,05
0349419	02	O-RING	1145 0315	2,00	29,00	15,00%	49,30
1769799	02	O-RING	1145 0315	1,00	101,00	15,00%	85,85
1769800	02	O-RING	1145 0315	1,00	83,20	15,00%	70,72
2153365	02	PAPPERSINS	1145 0856	1,00	20,00	15,00%	17,00
2001228	02	TÄTNINGSBR	1145 0316	2,00	40,40	15,00%	68,68
1893214	02	TILLSYNSSA	1145 0770	1,00	368,00	15,00%	312,80
2531948	02	UNDERHÅLLS	1145 0770	1,00	887,00	15,00%	753,95
2562323	02	LUFTTORKSFILTER	1145 0173	1,00	623,00	15,00%	529,55
2252147	02	BROMSVÄTSK	11135 0887	1,00	119,00	15,00%	101,15
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23 800	2,00	19,07	0,00%	38,14
2021365	02	MOTOROLJA LDF3 10	MEB23 8000	46,00	55,29	15,00%	2 161,84
2125305	02	VÄXELLÄDSOLJA 75W	MEB23 8000	14,00	100,00	15,00%	1 190,00
4012655	02	ATF TES295	MEB23 8000	6,00	248,17	15,00%	1 265,67
2125326	02	BAKAXEL OLJA 75W-1	MEB23 8000	13,00	164,71	15,00%	1 820,05

Nästa inspektion km: 759445

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236434611 Arbetsordernu 89003 Serv.dat : 2019-08-19 Fakt.dat : 2019-08-19 Sum 3 652,00

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 738335

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Läcker olja runt centrifugalrenaren. Åtgärd: Tippat hytt och undersökt vart oljan kommer ifrån. Det är packningen samt oringen mellan blocket och c-renan som läcker. Tagit isär allt, rengjort c-renar huset. Monterat tillbaka allt igen med nya oring samt packning. Lagt avfettning över motorn och spolar rent. Blåst rent med tryckluft, varit ute och provkört, tippat hytt igen och kontrollerat om det läckte igen. Inget läckage längre

859: Tippat hytt och undersökt vart oljan kommer ifrån. Det är packningen samt oringen mellan blocket och c-renan som läcker. Tagit isär allt, rengjort c-renar huset. Monterat tillbaka allt igen med nya oring samt packning. Lagt avfettning över motorn och spolar rent. Blåst rent med tryckluft, varit ute och provkört, tippat hytt igen och kontrollerat om det läckte igen. Inget läckage längre.

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 44

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

01005121	02	FELSÖKA PRODUKTINLEB88 T	1,00	765,50	35,99%	490,00
01205109	02	TA BORT OCH SÄTTA LEB88 N	1,00	3 215,10	35,99%	2 057,99
01005147	02	RENGÖRA MOTOR M LEB88 T	1,00	918,60	35,99%	588,00
0815362	02	SPÄNNBAND MEB23 1134	10,00	2,20	15,00%	18,70
1474732	02	O-RING MEB23 0315	1,00	119,00	15,00%	101,15
1907531	02	PACKNING - CENTRIF MEB23 0317	1,00	158,00	15,00%	134,30
1946125	02	O-RING 57859 0315	2,00	71,10	15,00%	120,87
2021365	02	MOTOROLJA LDF3 10 MEB23 8000	3,00	55,29	15,00%	140,99

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236435377 Arbetsordernu 89496 Serv.dat : 2019-10-09 Fakt.dat : 2019-10-10 Sum 1 028,80
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 766274
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2019-10-11, 766514 km, X = X-Tillsyn, 1 h								
420.								
Tillsyn + byte 1 smörjnippel styrbar stöd.								
00165015	02	X-underhåll enligt Scani 1145 N			1,00	1 531,00	48,15%	793,82
2021365	02	MOTOROLJA LDF3 10 MEB23 8000			5,00	55,29	15,00%	234,98

Nästa inspektion km: 796514
 MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236435378 Arbetsordernu 89496 Serv.dat : 2019-10-09 Fakt.dat : 2019-10-10 Sum 158,75
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 766274
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift								
420.								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV 1145 N			0,20	1 038,00	23,53%	158,75

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236435379 Arbetsordernu 89496 Serv.dat : 2019-10-09 Fakt.dat : 2019-10-10 Sum 317,53
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 766274
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja släp								
420.								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO 1145 N			1,00	612,40	48,15%	317,53

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236436338 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 5 235,60
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 798456
 Ref : SML Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 45

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2019-12-08, 796514 km, S = S-Tillsyn, 2,3 h								
434								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6								
00165091	02	S-underhåll enligt Scani	12836	N	1,00	2 983,10	38,80%	1 825,66
2531948	02	UNDERHÅLLSATS	12836	0770	1,00	896,00	15,00%	761,60
2125326	02	BAKAXEL OLJA 75W-1	MEB23	8000	2,50	164,71	15,00%	350,01
2021365	02	MOTOROLJA LDF3 10	MEB23	8000	45,00	55,29	15,00%	2 114,84
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	12836	800	7,00	19,07	0,00%	133,49
1771738	800	GLYKOL	MEB23	800	1,00	50,00	0,00%	50,00

Nästa inspektion km: 826514

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236436339 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 196,00
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 798456

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
434								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	N	0,20	1 038,00	5,59%	196,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236436340 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 317,51
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 798456

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn släp								
487 släp smörjat och kontrollerat								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	12836	N	1,00	363,20	12,58%	317,51

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236436341 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 2 606,91
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 798456

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av extravärmare, ur funktion. Åtgärd: Undersökning värmare, byte termostat och backventil för värmarens kylkrets, funktionsprovat								
18808000	898	UNDERSÖKNING VÄRLEB88	N		1,00	1 946,00	49,64%	980,01
434 / Undersökning värmare, byte termostat och backventil för värmarens kylkrets, funktionsprovat								
1549728	02	TERMOSTAT	MEB23	0426	1,00	374,00	15,00%	317,90
2031338	02	BACKVENTIL	54767	0426	1,00	1 540,00	15,00%	1 309,00

Sida: 46

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

F.nr	: 236436342	Arbetsordernu 90335	Serv.dat	: 2019-12-11	Fakt.dat	: 2019-12-13	Sum 4 342,60
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 798456	
Ref	: SML				Anv. tid	:	
Avd	: 400=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep luftläckage stödaxel. Åtgärd: Läckagesökning samt Byte								
lyftbälg stödaxel								
434 / Byte lyftbälg stödaxel								
10005033	02	KONTROLLERA TÄTH	LEB88	N	1,00	1 058,40	44,44%	588,05
12055057	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST	LEB88	N	1,00	1 234,80	44,44%	686,05
2517987	02	LUFTFJÄDER	MEB23	0192	1,00	3 610,00	15,00%	3 068,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236436343	Arbetsordernu	90335	Serv.dat	: 2019-12-11	Fakt.dat	: 2019-12-13	Sum	0,00
		mmer:							
Kund	: 1343	, Goodwill	Kommersiell	Vst	Borås	Mät.st	: 798456		
Ref	: SML					Anv. tid	:		
Avd	: 400=	Verkstad,	Borås			Dst	: 123=123	Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Mont plåt i skåp hö fram								
Beställt plåt, pop-nit och lim från SKAB								

F.nr	: 236436344	Arbetsordernu 90335	Serv.dat	: 2019-12-11	Fakt.dat	: 2019-12-13	Sum 2	110,00
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 798456		
Ref	: SML				Anv. tid	:		
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep belysning. Åtgärd: Byte vänster blink och DRL-lykta								
434 / Byte vänster blink och DRL-lykta								
420.								
Unds sidomljus hö , deomont stötf-hörn rep kabelbrott.								
16205105	02	BYTA KÖRRIKTNINGS	LEB88	N	1,00	306,20	35,99%	196,00
16208000	898	UNDERSÖKNING SID	LEB88	N	0,60	1 531,00	35,99%	588,00
2442639	02	LYKTA KÖRR	MEB23	0203	1,00	1 560,00	15,00%	1 326,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236436345	Arbetsordernu	90335	Serv.dat	: 2019-12-11	Fakt.dat	: 2019-12-13	Sum	489,99
		mmer:							
Kund	: 1354	, Serviceavtal	GK Vst Borås			Mät.st	: 798456		
Ref	: SML					Anv. tid	:		
Avd	: 400=	Verkstad, Borås				Dst	: 123=123	Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep löst VBG-servo. Åtgärd: Demont och mont vbg-servo, fastdragnig servoklocka och fästjärn dito								
19108000	898	DEMONT OCH MONT LEB88	N		0,50	1 038,00	5,59%	489,99
434 / Demont och mont vbg-servo, fastdragnig servoklocka och								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 47

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

fästjärn dito
MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236436346 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 507,60
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 798456
Ref : SML Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep luftläckage för kompressoravlastning. Åtgärd: Undersökning luftläckage vid avlastning, skarvat ledning mellan APS och kompressor.								
434 / Undersökning luftläckage vid avlastning, skarvat ledning mellan APS och kompressor								
10258000	898	UNDERSÖKNING LUF	LEB88	N	0,50	1 946,00	49,64%	490,00
1898525	02	RAK NIPPEL Ø6MM	MEB23	0852	1,00	20,70	15,00%	17,60

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236436347 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 1 248,42
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 798456
Ref : SML Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Vattenläckage motor. Åtgärd: Undersökning vattenläckage motor, ur och i vatten. Byte nipplar för avluftning topplock cyl 1 och 2								
434 / Undersökning vattenläckage motor, ur och i vatten. Byte nipplar för avluftning topplock cyl 1 och 2. Byte 1 slang vid värmare. (Hittat användbar slang i skrothyllan)								
02005015	02	PROVTRYCKA KYLSY	LEB88	N	1,00	529,20	44,44%	294,02
02008000	898	UNDERSÖKNING VAT	LEB88	N	0,80	1 764,00	44,44%	784,06
1490086	02	KOPPLING	MEB23	0065	2,00	90,10	15,00%	153,17
0816130	02	KLAMMA	MEB23	1130	2,00	10,10	15,00%	17,17

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236329437 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-11 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum 7 191,00
mmer:
Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 798456
Ref : SML Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte On-spothju								
487 monterat och justerat nya on-spot hjul på axel 2								
19658000	898	MONTERAT OCH JU	LEB88	N	1,00	1 297,50	0,00%	1 297,50
1535839	02	SNÖKEDJA	MEB23	0945	1,00	6 887,50	15,00%	5 854,38
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	38,93
		Öresutjämning	LEB88					0,19

F.nr : 236436348 Arbetsordernu 90335 Serv.dat : 2019-12-13 Fakt.dat : 2019-12-13 Sum
mmer:

TKHUH_1.QRP

Valuta SEK

Mät.st : 798456
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 798456
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 832730
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 832730
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift och släp								
487 klart. tiden kann inte stämma. 4 axliga släp brukar vara								
0,4 och liften brukar vara 0,2 = 0,6								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 038,00	2,89%	201,60
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	1145	N	1,00	363,20	10,08%	326,59
MOMS AVDRAGEN!								

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Torkarbladen är dåliga byt dom								
487	klart							
18505034	02	BYTA TORKARBLAD, 21145	N		1,00	306,20	34,16%	201,60
2848236	02	TORKARBLAD	LEB88	0264	1,00	515,00	15,00%	437,75
MOMS AVDRAGEN!								

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av styrning, hugger. Åtgärd: Felsökning samt bytt styrkolon och provkört = ok.								
461/ bytt styrkolon och provkört = ok.								
13005170	02	FELSÖKA PRODUKTINLEB88	T		1,00	1 102,50	54,29%	503,95
13015030	02	TA BORT OCH SÄTTA LEB88	N		1,00	2 140,60	48,20%	1 108,83
2812444	02	STYRKOLONN	12836	0157	1,00	8 660,00	15,00%	7 361,00
MOMS AVDRAGEN!								

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Om tid finnes..... Slitagevarning bromsar --- tappat signal vänster fram. Åtgärd: Avläsning felkoder, inget fel nu när bilen var inne, men kontrollerade kablage och hitta inget fel där så ingen åtgärd då det kan vara för många saker.								
461/ Avläsning felkoder, inget fel nu när bilen var inne, men kontrollerade kablage och hitta inget fel där så ingen åtgärd då det kan vara för många saker.								
16005003	02	RADERA FELKODER	LEB88	T	1,00	467,00	56,83%	201,60
MOMS AVDRAGEN!								

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2020-04-23, 858456 km, M = M-Tillsyn, 4,5 h								
149 / 434 gjort tillsyn								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 50

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Bränsle: Engine : Scania LDF-3 10W-40 (2021365) , 44,6

00165028	02	M-underhåll. Tillägg för	1145	T	1,00	648,50	37,05%	408,23
00165093	02	M-underhåll enligt Scani	1145	N	1,00	5 188,00	37,05%	3 265,85
1769799	02	O-RING	1145	0315	1,00	104,00	15,00%	88,40
1769800	02	O-RING	1145	0315	1,00	85,70	15,00%	72,85
2153365	02	PAPPERSINS	1145	0856	1,00	20,40	15,00%	17,34
2531948	02	UNDERHÅLLS	1145	0770	1,00	896,00	15,00%	761,60
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	2,50	19,07	0,00%	47,68
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	45,00	57,00	15,00%	2 180,25

Nästa inspektion km: 875327

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236438463 Arbetsordernu 92030 Serv.dat : 2020-04-28 Fakt.dat : 2020-04-30 Sum 163,30

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 860255

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift								
149 / 434 Smörjt lift								
00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 038,00	21,34%	163,30

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236438464 Arbetsordernu 92030 Serv.dat : 2020-04-28 Fakt.dat : 2020-04-30 Sum 326,59

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 860255

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja släp								
149 / Smörjt vändkransen.								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	1145	N	1,00	363,20	10,08%	326,59

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236438465 Arbetsordernu 92030 Serv.dat : 2020-04-28 Fakt.dat : 2020-04-30 Sum 5 921,27

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 860255

Ref : SML

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte hjullager axel 3 vänster. Orsak: Oljud.								
434 / Byte hjullager vänster sida axel 3								
09105066	02	BYTA HJULLAGEREN	11131	N	1,00	4 670,40	48,20%	2 419,27
2310169	02	HJULLAGERE	MEB23	0955	1,00	4 000,00	15,00%	3 400,00
0368034	02	O-RING	MEB23	0315	1,00	120,00	15,00%	102,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236438466 Arbetsordernu 92325 Serv.dat : 2020-04-29 Fakt.dat : 2020-04-30 Sum 705,62

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 860255

Datum: 2026-10-21

TKHH 1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Ref	:		Anv. tid	:	
Avd	:	400=Verkstad, Borås	Dst	:	123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep hög luftförbrukning och olja i APS. Felsökt kompressor .								
kontroll lufttork . inga fel och inga varningar								
517. Felsökt kompressor . kontroll lufttork . inga fel och inga								
varningar								
10258000	898	KONTROLL LUFTTOR	11131	N	0,70	1 946,00	48,20%	705,62
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236438661	Arbetsordernu 92326	Serv.dat	: 2020-05-12	Fakt.dat	: 2020-05-13	Sum 1	162,11
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 866032		
Ref	:				Anv. tid	:		
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte infoknapp. Orsak: Funktionsbortfall.								
420.								
13015040	02	BYTA STRÖMSTÄLLA	1145	N	1,00	389,20	48,20%	201,61
1881593	02	STRÖMST.MO	54768	0199	1,00	1 130,00	15,00%	960,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236438662	Arbetsordernu 92326	Serv.dat	: 2020-05-12	Fakt.dat	: 2020-05-13	Sum 3 598,77
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 866032	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte styrlänk ev pänd. Åtgärd: Byte bara kulled. Lossvärmning								
dito.								
461/ Provkört = ok raktframläge.								
420.								
Deomont styrlänk, hemtagen styrlänk var ej rätt modell. Byte								
bara kulled. Lossvärmning dito.								
13105032	02	BYTA KULLED, 1 ST, P 33426	N		1,00	2 116,80	42,86%	1 209,54
13108000	898	LOSSVÄRMNING P ÄN 33426	N		0,85	1 764,00	42,86%	856,76
1914427	02	KULLED	MEB23 0394		1,00	1 790,00	15,00%	1 521,50
0805467	02	SAXPINNE	MEB23 1131		2,00	6,45	15,00%	10,97
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236438663	Arbetsordernu 92326	Serv.dat	: 2020-05-12	Fakt.dat	: 2020-05-13	Sum 2 263,54
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 866032	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte krängnings hämmarbussningar. Orsak: Glapp.								
420.								
12305012	02	BYTA LAGER ELLER B	54768	N	1,00	2 116,80	42,86%	1 209,54
0228483	02	LAGER	54768	0196	2,00	620,00	15,00%	1 054,00
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 52

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236438664 Arbetsordernu 92326 Serv.dat : 2020-05-12 Fakt.dat : 2020-05-13 Sum 9 884,55
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 866032

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Shimsning spindel hö stödaxel								
487 klart								
08205062	02	JUSTERA SPINDELBU	54768	N	1,00	3 748,50	54,29%	1 713,44
Byte parallellstag stödaxel. Orsak: Glapp i kulleder.								
461/ Lasermätt + justerat.								
487 klart								
08205006	02	BYTA PARALLELLSTA	54768	N	1,00	2 919,00	48,20%	1 512,04
2584182	02	PARALLELLS	54768	0391	1,00	7 750,00	15,00%	6 587,50
2082755	02	KRONMUTTER	54768	0306	2,00	42,10	15,00%	71,57
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236438665 Arbetsordernu 92326 Serv.dat : 2020-05-12 Fakt.dat : 2020-05-13 Sum 415,70
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 866032

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep smörjnippel nedre tiltkolv vä sida. Byte smörjnippel samt smörjat.								
487 bytt + smörjat								
19208000	898	BYTT 1ST SMÖRJNIP	MEB23	N	0,40	1 038,00	2,89%	403,20
177-167882	177	SMÖRJNIPPEL M6 RA	MEB23	177	1,00	12,50	0,00%	12,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236438666 Arbetsordernu 92326 Serv.dat : 2020-05-12 Fakt.dat : 2020-05-13 Sum 1 404,48
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 866032

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte bussningar och sprintar förardörr. Orsak: Glapp. 420.								
Byte sprintar & bussningar . Justering dörr.								
18105113	02	BYTA GÅNGLEDSPIN	54768	N	1,00	705,60	42,86%	403,18
2125180	02	GÅNGLEDSPI	54768	0256	1,00	289,00	15,00%	245,65
2125181	02	GÅNGLEDSPI	54768	0256	1,00	289,00	15,00%	245,65
2423263	02	HYLSA	54768	0256	4,00	150,00	15,00%	510,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236438865 Arbetsordernu 92613 Serv.dat : 2020-05-26 Fakt.dat : 2020-05-27 Sum 3 097,00
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 871148

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 53

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bärgningskostnader.								
00008002	899	FRÄMMANDE (F9)	LEB88		1,00	3 097,00	0,00%	3 097,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236438866 Arbetsordernu 92613 Serv.dat : 2020-05-26 Fakt.dat : 2020-05-27 Sum 21 793,85
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 871148

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Scania assistance . Bilen går ej att växla med . Ingen Goodwill på grund av ålder och miltal. Rep efter felsökning. Åtgärd: demonterarat ner kardan samt växellåda och avgasrör gick av en v-klämme . Bytt koppling samt svänghjulsagret. fick ta ner reserv hjul för att kunna ta ner växellådan . monterade tillbaka växellådan igen och fyllde i ny olja och skruvade tillbaka eca'n samt slangar och elkontakter . fyllde på vatten och varmkörde ute på gården. Efterfyllt vatten								
011. demonterarat ner kardan samt växellåda och avgasrör gick av en v-klämme . Bytt koppling samt svänghjulsagret. fick ta ner reserv hjul för att kunna ta ner växellådan . monterade tillbaka växellådan igen och fyllde i ny olja och skruvade tillbaka eca'n samt slangar och elkontakter . fyllde på vatten och varmkörde ute på gården. Efterfyllt vatten . tid ca 8								

åkte och mötte upp himlejouren i björketorp och fick vänta en stund på han där . då jag inte såg att det låg med ett utampningslager i repsatsen till kopplingen . tid 2

011. Åkte upp till bengt nords åker i och kollade felkoder på bilen . satt felkod på eca . Åkte ner till verkstan och hämta med en eca samt kablage till nya versionen . Åkte tillbaka och demonterar ner den gamla ecan och ser då att utampningslagret hade separerat . kunden fixade bärgare dagen efter och fick bilen ner körd till verkstan.
tid 2 h

från verkstad till åkeri ca 3 km .

04105059	02	BYTA KOPPLINGSLAM	LEB88 N		1,00	10 231,20	42,86%	5 846,11
04105048	02	TILLÄGG FÖR OPTICR	LEB88 T		1,00	529,20	42,86%	302,38
01105284	02	TA BORT OCH SÄTTA	LEB88 T		1,00	1 102,50	54,29%	503,95
01105518	02	BYTA STÖDLAGER, 1	LEB88 T		1,00	220,50	54,29%	100,79
1422474	02	V-KLÄMMA	MEB23 0310		1,00	247,00	15,00%	209,95
0574988	02	KOPPLINGSS	MEB23 0834		1,00	15 500,00	15,00%	13 175,00
2196742	02	LAGER	MEB23 0301		1,00	294,00	15,00%	249,90
2125305	02	OLJA 75W-90 2:0	MEB23 8000		15,50	106,70	15,00%	1 405,77
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236438867 Arbetsordernu 92613 Serv.dat : 2020-05-26 Fakt.dat : 2020-05-27 Sum 2 370,00
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 871148

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Datum: 2026-10-21

TKHUH_1.QRP

Valuta SEK

F.nr	: 236438962	Arbetsordernu 92510	Serv.dat	: 2020-05-29	Fakt.dat	: 2020-05-29	Sum 1	561,39
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 874099		
Ref	: SML				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		

F.nr	: 236438963	Arbetsordernu 92510	Serv.dat	: 2020-05-29	Fakt.dat	: 2020-05-29	Sum 1	951,35
		mmer:						
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 874099		
Ref	: SML				Anv. tid	:		
Avd	: 400=Verkstad, Borås				Dst	: 123=123 Borås		

F.nr	: 236439544	Arbetsordernu 93064	Serv.dat	: 2020-07-09	Fakt.dat	: 2020-07-13	Sum 1 076,64
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 892977	
Ref	: SML				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2020-07-01, 890117 km, X = X-Tillsyn, 1 h								
343 / X-tillsyn								
00165015	02	X-underhåll enligt Scani	1145	N	1,00	1 316,00	37,96%	816,45
00168000	898	KONTROLL PÅFYLLNI	01VIW	N	0,20	1 316,00	37,96%	163,29
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	2,00	57,00	15,00%	96,90
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 55

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236439545 Arbetsordernu 93064 Serv.dat : 2020-07-09 Fakt.dat : 2020-07-13 Sum 105,40
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 892977
 Ref : SML Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift								
343 / smörjt bakgavellyft								
Tilläggsarbete: Smörja lift och släp Varaktighet: 0,4								
00058004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,10	1 054,00	0,00%	105,40
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236439783 Arbetsordernu 92720 Serv.dat : 2020-08-05 Fakt.dat : 2020-08-14 Sum 4 434,76
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 900182
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av tättningslist till bakgavellist								
420.								
Nerskärning vä vertikala listen. Mkt arbete på att rikta gamla skenan som va helt tillplattad på flera ställen , (ny skena va ju ej hemtagen!!) Flyttat över anslagsgummi som ligger inuti gummilisten. Letat efter ny fender till vä sida, fick sätta tillbaka gamla igen.								
19208000	898	BYTE ANSLAGSGUMM	33426	N	3,60	1 054,00	4,36%	3 628,96
1902987	02	TÄTNINGSLI	12836	0841	1,00	948,00	15,00%	805,80
År best 22 ord 29/5 //JOL								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236439784 Arbetsordernu 92720 Serv.dat : 2020-08-05 Fakt.dat : 2020-08-14 Sum 2 538,40
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 900182
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av VBG indikering - lyser rött hela tiden								
420.								
Felsökning , byte givare i drag. Inkoppling i dosa insida ram pga påbyggares ideer.								
19608000	898	BYTE GIVARE I DRAG	33426	N	0,80	1 054,00	4,36%	806,44
1857922	02	GIVARENHET	MEB23	0844	1,00	2 010,00	15,00%	1 708,50
0815362	02	SPÄNNBAND	MEB23	1134	12,00	2,30	15,00%	23,46
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236439785 Arbetsordernu 92720 Serv.dat : 2020-08-05 Fakt.dat : 2020-08-14 Sum 0,00
 mmer:
 Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås Mät.st : 900182
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 56

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

420.

Unds högtalarfel hö sida .

420.

Kontroll. Visst skorrande ja. Beställer högtalaren i dörren.

F.nr : 236439786 Arbetsordernu 92720 Serv.dat : 2020-08-05 Fakt.dat : 2020-08-14 Sum 828,90
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 900182

Ref : Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Unds bromsljus släp.

420.

Inrangering släp. Felsök, rep i bilens handske. Kollat alla funktioner och ev glapp = ok

21258000	898	KONTROLL FUNKTIO	MEB23 N	0,90	921,00	0,00%	828,90
----------	-----	------------------	---------	------	--------	-------	--------

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440402 Arbetsordernu 94049 Serv.dat : 2020-09-16 Fakt.dat : 2020-09-16 Sum 12 524,46
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 919759

Ref : Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

JOUR Resa till Schenker, massa felkoder i display. Åtgärd: Resa

till Schenker, försökte koppla in dator men gick ej komma in så

jag hämtade en ny koordinator på verkstad, åkte tillbaka och

bytte denna, reservdelsprogrammerat och startat.

130 JOURJOBB

Resa till Schenker, försökte koppla in dator men gick ej komma

in så jag hämtade en ny koordinator på verkstad, åkte tillbaka

och bytte denna, reservdelsprogrammerat och startat.

16005012	02	FELSÖKA ELEKTRISK	LEB88 T	1,00	2 440,00	58,69%	1 007,96
----------	----	-------------------	---------	------	----------	--------	----------

16155058	02	BYTA ELEKTRONISK	LEB88 N	1,00	2 168,00	62,80%	806,50
----------	----	------------------	---------	------	----------	--------	--------

2753529	02	ECU COO	MEB23 0846	1,00	12 600,00	15,00%	10 710,00
---------	----	---------	------------	------	-----------	--------	-----------

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440625 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 4 874,42
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 925607

Ref : Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

S Inspection

034 Tillsyn enligt protokoll

00165091	02	S-underhåll enligt Scani	DD123 N	1,00	3 026,80	37,96%	1 877,83
----------	----	--------------------------	---------	------	----------	--------	----------

2531948	02	TILLSYNSSATS	DD123 0770	1,00	896,00	15,00%	761,60
---------	----	--------------	------------	------	--------	--------	--------

2021365	02	OLJA LDF3 10W-40	DD123 8000	45,00	57,00	15,00%	2 180,25
---------	----	------------------	------------	-------	-------	--------	----------

1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23 800	2,00	27,37	0,00%	54,74
---------	-----	------------------	-----------	------	-------	-------	-------

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 57

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440626 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 2 703,28
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 925607
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bromsar Axel 1 slitna. Åtgärd: Byte bromsklotsar.								
034 Byte av belägg axel 1								
10015221	02	BYTA BROMSKLOSSA	1145	N	1,00	1 842,40	23,40%	1 411,28
2325212	02	BROMSKLOSS	54768	0781	1,00	1 520,00	15,00%	1 292,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440627 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 163,29
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 925607
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift								
034 Smörjat bakgavellift								
00108004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 054,00	22,54%	163,29

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440628 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 0,00
mmer:
Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås Mät.st : 925607
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kolla stöddämpare fram om dom är dåliga								
034 Kontrollerat stöddämpare fram								
Hittade inga fel på dom								

F.nr : 236440629 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 302,42
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 925607
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kolla hyttbussningar hur dom är. Litet glapp, ingen åtgärd nu.								
034 Kontrollerat bussningar till hytt								
Fanns et litet glapp								
18608000	898	KONTROLL HYTTBUS	LEB88	N	0,30	1 817,00	44,52%	302,42

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440630 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 1 382,88
mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 58

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 925607
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Högtalaren höger sida dörr trasig. Åtgärd: Byte högtalare, orsak: sprucken, dåligt ljud.								
034 Bytt högtalare i höger dörr								
18305120	02	BYTA HÖGTALARE, 1	LEB88	N	1,00	813,20	50,42%	403,18
1885166	02	HÖGTALARE	54768	0940	1,00	547,00	15,00%	464,95
Byte gummimatta vä sida. Orsak: Sliten, hål i matta.								
034 Bytt gummimatta förarsida								
18308000	898	BYTE MATTA FÖRARS	LEB88	G	0,10	2 033,00	50,42%	100,80
2114776	02	SKYDDSMATT	54768	0420	1,00	487,00	15,00%	413,95
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236440631 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 10 073,84
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 925607
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Sittdyna vä sida nedsutten. Åtgärd: Bytt sittdyna förarstol.								
Satt dit värmeslinga och ny klädsel på den nya dynan.								
034 Bytt sittdyna förarstol. Satt dit värmeslinga och ny klädsel på den nya dynan								
18355063	02	BYTA VÄRMEDYNA, 1	LEB88	N	1,00	726,80	44,52%	403,23
18355055	02	BYTA SITTDYNA, 1 ST,	LEB88	N	1,00	363,40	44,52%	201,61
2189697	02	SITTDYNA	54768	0270	1,00	3 580,00	15,00%	3 043,00
2169150	02	STOLSKLÄDS	54768	0272	1,00	5 530,00	15,00%	4 700,50
1517088	02	VÄRMEDYNA	54768	0271	1,00	2 030,00	15,00%	1 725,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236440632 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 1 915,42
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 925607
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Motor lampan lyser								
034 Kontroll av motorfel. Partikelfilter igensatt. Kund återkommer.								
03005061	02	FELSÖKA BRÄNSLES	LEB88	N	1,00	3 347,50	60,85%	1 310,55
03005045	02	KONTROLLERA AVGA	LEB88	T	1,00	1 545,00	60,85%	604,87
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236440633 Arbetsordernu 93968 Serv.dat : 2020-09-28 Fakt.dat : 2020-09-28 Sum 662,31
 mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref :
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 925607
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 59

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Byte av torkarblad. Orsak: Dålig rengörande effekt, slitna.

034 Bytt torkarblad pga slitage

18505034	02	BYTA TORKARBLAD, 2LEB88 N	1,00	309,60	34,88%	201,61
2848235	02	TORKARBLAD MEB23 0264	2,00	271,00	15,00%	460,70

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440840 Arbetsordernu 94239 mmer: Serv.dat : 2020-10-10 Fakt.dat : 2020-10-12 Sum 16 962,40

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 933916

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Diesel particular filter.								
478/ Bytt partikelfilter								
00165182	02	UNDERHÅLL PARTIKE LEB88 N			1,00	6 909,00	64,55%	2 449,24
0570749	02	PARTIKELFI	11135	0928	2,00	7 090,00	15,00%	12 053,00
2137231	02	TÄTNINGSRI	11135	0492	2,00	644,00	15,00%	1 094,80
2341662	02	FÄSTE	11135	0304	6,00	167,00	15,00%	851,70
2137883	02	SKRUV	11135	0305	6,00	86,80	15,00%	442,68
1770671	02	SPÄNNBAND	33478	0312	10,00	8,35	15,00%	70,98

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440841 Arbetsordernu 94239 mmer: Serv.dat : 2020-10-10 Fakt.dat : 2020-10-12 Sum 1 369,34

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 933916

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte hyttbussningar fram på grund av glapp.								
478/ Bytt hyttbussningar fram.								
18605085	02	BYTA BUSSNING, 2 STLEB88 TU			1,00	545,10	44,52%	302,42
1892896	02	BUSSNING	11135	0867	2,00	485,00	15,00%	824,50
2285645	02	BRICKA	11135	0867	4,00	71,30	15,00%	242,42

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236440842 Arbetsordernu 94239 mmer: Serv.dat : 2020-10-10 Fakt.dat : 2020-10-12 Sum 1 007,96

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 933916

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep värmare. Åtgärd: Felsökt värmare. Hittat kabelbrott till värmaren. Bytt kablage. Tog ett kablage från en skrotad värmare. Provkört värmare.								
478/ Felsökt värmare. Hittat kabelbrott till värmaren. Bytt kablage. Tog ett kablage från en skrotad värmare. Provkört värmare. Ok Tid 1,0								
18808000	898	FELSÖKT VÄRMARE. LEB88 N			1,00	2 033,00	50,42%	1 007,96

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236441406 Arbetsordernu 94725 Serv.dat : 2020-11-02 Fakt.dat : 2020-11-11 Sum 1 275,48

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 945229
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av APS varning. Åtgärd: Felsökt, skarvat sprcket p-rör.								
10005033	02	KONTROLLERA TÄTH LEB88	N		1,00	1 090,20	44,52%	604,84
10008000	898	SKARVAT SPRCKET P LEB88	N		0,50	1 817,00	44,52%	504,04
461/ Felsökt, skarvat sprcket p-rör.								
2058788	02	RAK SKARVN	MEB23	0331	1,00	196,00	15,00%	166,60
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441407 Arbetsordernu 94725 Serv.dat : 2020-11-02 Fakt.dat : 2020-11-11 Sum 2 004,04

mmmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 945229
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av fjädringsfel. Åtgärd: Felsökt bytt givare och nippel.								
461/ Felsökt bytt givare och nippel.								
12158000	898	BYTE SAMT KALIBRE	LEB88	N	0,50	1 817,00	44,52%	504,04
2279229	02	TÄTNING	MEB23	0307	1,00	44,70	15,00%	38,00
1889798	02	TRYCKGIVAR	MEB23	0743	1,00	1 720,00	15,00%	1 462,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441408 Arbetsordernu 94725 Serv.dat : 2020-11-02 Fakt.dat : 2020-11-11 Sum 5 460,05

mmmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 945229
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av extravärmare, startar en stund sen lägger den av								
461/ Felsökt, bytt vattenpump (lånat från ny).								
18805053	02	BYTA CIRKULATIONS	LEB88	N	1,00	3 862,70	50,42%	1 915,13
1536988	02	VATTENPUMP	54768	0426	1,00	4 160,00	15,00%	3 536,00
1536978	02	O-RING	54768	0426	1,00	10,70	16,59%	8,92
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441409 Arbetsordernu 94725 Serv.dat : 2020-11-02 Fakt.dat : 2020-11-11 Sum 1 131,10

mmmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
Ref :
Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 945229
Anv. tid :
Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bromslitagelampa lyser, saknar signal vänster fram								
461/ Felsökt, bytt kabel.								
16805015	02	BYTA GIVARE, 1 ST, P	LEB88	N	1,00	1 381,80	56,23%	604,81
16005003	02	RADERA FELKODER	LEB88	T	1,00	488,00	58,69%	201,59
1884529	02	LEDN.NÄT	MEB23	0200	1,00	382,00	15,00%	324,70
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 61

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236441511 Arbetsordernu 94958 Serv.dat : 2020-11-18 Fakt.dat : 2020-11-19 Sum 17 177,76
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 951871
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Ebs och esb fel. Åtgärd: ontroll av felkoder i dator, kontrollmätt givare och kablage till abs-ventil. Byte av abs-ventil, fastrostade skruv, mässningsanslutningar till luft fastärgade. 059 kontroll av felkoder i datorn. felkoden klagar på can på hjul 3 och 4. har beställt en reglermodul. 149// Kontroll av felkoder i dator, kontrollmätt givare och kablage till abs-ventil. Byte av abs-ventil, fastrostade skruv, mässningsanslutningar till luft fastärgade.								
10005031	02	FELSÖKA PRODUKTINLEB88	T		1,00	908,50	44,52%	504,04
10355104	02	BYTA TRYCKREGLERILEB88	N		1,00	2 725,50	44,52%	1 512,11
10005052	02	RADERA FELKODER LEB88	N		1,00	363,40	44,52%	201,61
1891378	02	TRYCKREG E	54768	0168	1,00	17 600,00	15,00%	14 960,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441512 Arbetsordernu 94958 Serv.dat : 2020-11-18 Fakt.dat : 2020-11-19 Sum 1 554,25
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 951871
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kund får fylla på 3 liter vatten varje måndag. Åtgärd: Provtryckning. Läckage från slang mellan rören vid redarder. Tömt kylsystem på vätska. Byte av slang och klämmor. Provkört. 059 satt på provtryckning och tippat hytten. kan inte se någon uppenbar vattenläcka Tappar i tryck. Oljan ser bra ut och lika så är luften i tankarna torr ** 149// Felsökning av läckage, provtryck och felsökt. Läckage från slang mellan rören vid redarder. Tömt kylsystem på vätska. Byte av slang och klämmor. Provkört.								
02005015	02	PROVTRYCKA KYLSY LEB88	N		1,00	545,10	44,52%	302,42
02305014	02	BYTA KYLVÄTSKESLA LEB88	N		1,00	1 702,80	34,88%	1 108,86
1917386	02	SLANG MEB23	0327		1,00	147,00	15,00%	124,95
0816115	02	KLAMMA MEB23	1130		2,00	10,60	15,00%	18,02
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441578 Arbetsordernu 94961 Serv.dat : 2020-11-23 Fakt.dat : 2020-11-23 Sum 7 599,60
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 951876

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 62

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Ref	:		Anv. tid	:				
Avd	:	400=Verkstad, Borås	Dst	:	123=123 Borås			
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte av fjäderbussningar bägge sidor drivaxel. Orsak: slitage.								
Åtgärd: Bytt fjäderbussningar drivaxel båda sidor. Både bultar och bussningar satt fast								
478/ Bytt fjäderbussningar drivaxel båda sidor. Både bultar och bussningar satt fast. Tid 3,50								
12055088	02	BYTA BUSSNINGAR, 2	12836	N	1,00	3 270,60	44,52%	1 814,53
12058000	898	LOSSTAGNING BULTALEB88		N	1,00	1 817,00	44,52%	1 008,07
2468454	02	REP.SATS	12836	0961	2,00	2 810,00	15,00%	4 777,00
MOMS AVIDRAGEN!								

F.nr : 236441579 Arbetsordernu 94961 mmer: Serv.dat : 2020-11-23 Fakt.dat : 2020-11-23 Sum 7 366,92

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 951876
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte av bägge stötdämpare på drivaxel Orsak. Slitage								
478/ bytt stötdämpare drivaxel 2 st. Tid 1,0								
12255015	02	STÖTDÄMPARE BYTA	12836	N	1,00	1 635,30	44,52%	907,26
1854537	02	STÖTDÄMPAR	11135	0194	2,00	3 530,00	15,00%	6 001,00
0802279	02	SKRUV M16*140	11135	1129	2,00	22,70	15,00%	38,59
0807356	02	MUTTER	11135	1129	2,00	6,90	15,00%	11,73
1381746	02	SKRUV	11135	0305	2,00	156,00	15,00%	265,20
1403880	02	BRICKA	11135	0307	2,00	16,40	15,00%	27,88
1801997	02	LÅSMUTTER	11135	0306	2,00	67,80	15,00%	115,26
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441580 Arbetsordernu 94961 mmer: Serv.dat : 2020-11-23 Fakt.dat : 2020-11-23 Sum 2 124,30

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 951876
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kolla om vi hittar någon vattenläckage, nivålämpa lyser. Åtgärd:								
Provtryckning kylsystem. fällt hytt. Läckte från nipplarna till avluftningsrör hö sida. Bytt 4 nipplar. Fyllt på vatten								
478/ Provtryckning kylsystem. fällt hytt. Läckte från nipplarna till avluftningsrör hö sida. Bytt 4 nipplar. Fyllt på vatten.								
Kontroll								
02005015	02	PROVTRYCKA KYLSY	LEB88	N	1,00	545,10	44,52%	302,42
02308000	898	FÄLLT HYTT. LÄCKTE	LEB88	N	1,00	1 548,00	34,88%	1 008,06
1490086	02	KOPPLING	MEB23	0065	4,00	92,30	15,00%	313,82
1771738	800	GLYKOL	MEB23	800	10,00	50,00	0,00%	500,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236441601 Arbetsordernu 95031 mmer: Serv.dat : 2020-11-24 Fakt.dat : 2020-11-24 Sum 1 254,42

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 953540
 Ref : Anv. tid :

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Motorlampan lyser. Åtgärd: gjort diverse test, kom fram till att								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 64

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

de va nox givare före katt. byte den, provkört.

343 / gjort diverse test, kom fram till att de va nox givare

före katt. byte den, provkört. funkade fint.

03005045	02	KONTROLLERA AVGA LEB88 T		1,00	928,80	34,95%	604,18
03265082	02	BYTA NOX-GIVARE, 1 LEB88 N		1,00	2 941,20	34,95%	1 913,25
2294290	02	NOX-GIVARE 33461 0743		1,00	7 120,00	15,00%	6 052,00
1770671	02	SPÄNNBAND MEB23 0312		10,00	8,55	15,00%	72,68
MOMS AVDRAGEN!							

F.nr : 236442323 Arbetsordernu 95559 Serv.dat : 2021-01-12 Fakt.dat : 2021-01-13 Sum 1 510,49

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 972898

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av bakgavellift, ur funktion. Åtgärd: koll fel bakgavellift, öppnade lådan och såg att en skarv var sönder ärjad. skarvade om den								
19208000	898	KOLL FEL BAKGAVEL LEB88 N			1,50	1 054,00	4,46%	1 510,49

343 / koll fel bakgavellift, öppnade lådan och såg att en skarv var sönder ärjad. skarvade om den, sen funkade den.

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236442392 Arbetsordernu 95661 Serv.dat : 2021-01-18 Fakt.dat : 2021-01-18 Sum 8 035,84

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 974555

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av motorfel. Åtgärd: Kopplat in datorn och läst av felkoder. Byte av nox-givare T115 efter kat. Varmkört och kontrollerat noxgivarna och värdet sjönk avsevärt.								

376/ Kopplat in datorn och läst av felkoder. Byte av nox-givare

T115 efter kat. Varmkört och kontrollerat noxgivarna och värdet sjönk avsevärt.

03265082	02	BYTA NOX-GIVARE, 1 LEB88 N			1,00	2 941,20	34,95%	1 913,25
2294291	02	NOX-GIVARE 54376 0743			1,00	7 120,00	15,00%	6 052,00
1770671	02	SPÄNNBAND 54376 0312			3,00	8,55	15,00%	21,80
1390005	02	SPÄNNBAND 54376 0312			2,00	28,70	15,00%	48,79

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236442576 Arbetsordernu 95757 Serv.dat : 2021-01-27 Fakt.dat : 2021-01-28 Sum 19 165,53

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref : 033-254338

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 976862

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
L Inspection								
288: Tillsyn enligt protokoll								
ATF TQ DIII YYY - (7.7)								
00165038	02	Byta olja och filter i retarDD123 T			1,00	464,40	47,31%	244,69
00165095	02	Byta filter, 1 st, i SCR-syDD123 T			1,00	154,80	47,31%	81,56

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 65

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

00165119	02	L-underhåll enligt Scani	DD123 N	1,00	10 371,60	47,31%	5 464,80
00165125	02	Byta motorns luftfilter.	DD123 T	1,00	309,60	47,31%	163,13
00165040	02	L-underhåll. Tillägg för h	DD123 T	1,00	619,20	47,31%	326,26
00165170	02	Bromsar, rullbromsprov	DD123 N	1,00	774,00	47,31%	407,82
2562323	02	FILTERSATS	DD123 0173	1,00	647,00	15,00%	549,95
2531948	02	UNDERHÅLLS	DD123 0770	1,00	908,00	15,00%	771,80
1893214	02	TILLSYNSSA	DD123 0770	1,00	377,00	15,00%	320,45
2001228	02	TÄTNINGSBR	DD123 0316	2,00	42,50	15,00%	72,25
1769800	02	O-RING	DD123 0315	1,00	87,80	15,00%	74,63
1769799	02	O-RING	DD123 0315	1,00	107,00	15,00%	90,95
0349419	02	O-RING	DD123 0315	2,00	30,70	15,00%	52,19
2002705	02	OLJEFILTER	DD123 0440	1,00	536,00	15,00%	455,60
2002705	02	OLJEFILTER	DD123 0440	1,00	536,00	15,00%	455,60
2153365	02	PAPPERSINS	DD123 0856	1,00	20,70	15,00%	17,60
2655854	02	FILTERSATS	DD123 0608	1,00	445,00	15,00%	378,25
1761958	02	FILTERPATR	DD123 0296	1,00	1 090,00	15,00%	926,50
2240905	02	FILTER	DD123 0298	1,00	314,00	15,00%	266,90
1913500	02	FILTER	DD123 0730	1,00	323,00	15,00%	274,55
2125305	02	OLJA 75W-90 2:0	DD123 8000	15,00	107,00	15,00%	1 364,25
4012655	02	SHELL SPIRAX ATF S6	MEB23 8000	9,00	248,17	15,00%	1 898,50
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23 800	3,50	27,37	0,00%	95,80
2125326	02	OLJA75W-140 2:0	DD123 8000	15,00	175,00	15,00%	2 231,25
2021365	02	MOTOROLJA LDF-3 10	DD123 8000	45,00	57,00	15,00%	2 180,25

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236442577 Arbetsordernu 95757 Serv.dat : 2021-01-27 Fakt.dat : 2021-01-28 Sum 163,14
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 976862
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift								
288: Smörjat bakgavelyft								
00108004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 054,00	22,61%	163,14

Smörja släp (0.4)

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236442578 Arbetsordernu 95757 Serv.dat : 2021-01-27 Fakt.dat : 2021-01-28 Sum 326,26
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 976862
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja släp								
034 Smörjat släp och kollat bromsar								
Kört in släp med Bettan								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	1145	N	1,00	619,20	47,31%	326,26

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236443251 Arbetsordernu 96397 Serv.dat : 2021-03-03 Fakt.dat : 2021-03-05 Sum 4 139,34
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 997604
 Ref : Anv. tid :

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
rep luftläckage framaxel. Åtgärd: Felsökning luftläckage fram, det var höger bälg som läckte så bytte denna. Provkört funktion! 130 JOURJOBB								

Felsökning luftläckage fram, det var höger bälg som läckte så bytte denna. Provkört funktion!

12055054	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 STLEB88 N		1,00	1 393,20	34,95%	906,28
1386200	02	BÄLG	33426 0192	1,00	3 730,00	15,00%	3 170,50
0300128	02	LÅSPINNE	33426 0615	4,00	18,40	15,00%	62,56
MOMS AVDRAGEN!							

F.nr : 236443252 Arbetsordernu 96397 Serv.dat : 2021-03-03 Fakt.dat : 2021-03-05 Sum 4 551,47
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 997604

Ref :

Any tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep bromsklocka vänster drivaxel. Åtgärd: Byte bromsklocka.								
130 JOURJOBB								

När jag körde ut bilen så märkte jag att det även läckte från en bromsklocka så denna byttes också!

10055039	02	BYTA FJÄDERBROMS	LEB88 N	1,00	1 548,00	34,95%	1 006,97
2147775	02	FJÄDERBROM	MEB23 0778	1,00	4 170,00	15,00%	3 544,50
MOMS AVDRAGEN!							

F.nr : 236443647 Arbetsordernummer: 96749 Serv.dat : 2021-03-31 Fakt.dat : 2021-04-01 Sum 1 057,91

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1012852

Ref : 033-254338

Anv. tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
X		Inspection						

288/149: Tillsyn enligt protokoll

00165015	02	X-underhåll enligt Scani DD123 N	1,00	1 316,00	38,02%	815,66
2021365	02	MOTOROLJA LDF-3 10MEB23 8000	5,00	57,00	15,00%	242,25

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236443648 Arbetsordernu 96749 Serv.dat : 2021-03-31 Fakt.dat : 2021-04-01 Sum 163,14
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1012852

Ref : 033-254338

Anv. tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift								

149: Smörjat bakgavelyft

00108004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 054,00	22,61%	163,14
MOMS AVDRAGEN!								

Datum: 2026-10-21

TKHUH_1.QRP

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Montering av 2 st hembeställda startnycklar på nyckelring samt kolla så dom funkar								
288: Provat nya nyckel och de funka								
13018000	898	KONTROLL FUNKTIO	12836	N	0,20	2 033,00	50,47%	201,39
1436992	02	STARTNYCKE	54767	1036	2,00	418,00	15,00%	710,60
MOMS AVDRAGEN!								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 68

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236443683 Arbetsordernu 96799 Serv.dat : 2021-04-07 Fakt.dat : 2021-04-08 Sum 2 906,73

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1013076

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Helljus i kofångarhörnet vänster fram ur funktion. Åtgärd: Byte vänster dimljuslampa, samt både höger dim och helljuslampa								
059								
Byte vänster dimljuslampa, samt både höger dim och helljuslampa.								
16205092	02	BYTA GLÖDLAMPA, 1	LEB88	N	1,00	464,40	34,95%	302,09
16205092	02	BYTA GLÖDLAMPA, 1	LEB88	N	1,00	464,40	34,95%	302,09
16205092	02	BYTA GLÖDLAMPA, 1	LEB88	N	1,00	464,40	34,95%	302,09
0197477	02	LAMPA	54767	0460	3,00	58,20	15,00%	148,41
Ett extraljus på taket ur funktion. Åtgärd: byte helljus lampa på taket								
059								
byte helljus lampa på taket								
16205092	02	BYTA GLÖDLAMPA, 1	LEB88	N	1,00	464,40	34,95%	302,09
0197477	02	LAMPA	54767	0460	1,00	58,20	15,00%	49,47
Backlampa höger sida bakom hytt ur funktion. Åtgärd: kontroll så att det är ström framt till lampan. konstaterat att lampan är trasig och bytt hela lampan komplett.								
059								
kontroll så att det är ström framt till lampan. konstaterat att lampan är trasig och bytt hela lampan komplett								
16208000	898	KONTROLL SÅ ATT D	LEB88	N	0,50	1 548,00	34,95%	503,49
128-18-22807-HD	128	ARBETBELYSNING LE	54767	128	1,00	997,00	0,00%	997,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236443684 Arbetsordernu 96799 Serv.dat : 2021-04-07 Fakt.dat : 2021-04-08 Sum 7 274,82

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1013076

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Båda batterierna behöver bytas. Åtgärd: Byte batterier. Orsak: Kortslutning i 2 celler.								
059								
byte batterier.								
Vid demontering så fick jag inte loss två av polerna. (de på innersta batteriet.) men dessa lossade när jag fått ut batteriet så jag hade bättre arbets ställning.								
lika så lossade inte en av klämmorna som håller minus kabeln så denna sakar jag loss.								
16255051	02	BYTA STARTBATTERI, LEB88	N		1,00	789,60	23,48%	604,20
122-2570833	122	230AH (UNDERHÅLLS	11135	122	2,00	3 098,41	0,00%	6 196,82
Ärjad pluskabel. Åtgärd: Byte pluskabelsko.								
059								
byte pluskabelsko.								
klipt av dem gamla och monterat den nya när jag hittade kabel som var färsk nog								
16258000	898	BYTE PLUSKABELSK	LEB88	N	0,40	1 316,00	23,48%	402,80
110-1818.01	110	BATTERIKABELSKO P	11135	110	1,00	71,00	0,00%	71,00

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 69

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236443685 Arbetsordernu 96799 Serv.dat : 2021-04-07 Fakt.dat : 2021-04-08 Sum 503,49
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1013076
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för hög luftförbrukning. Åtgärd: tippat hytten och kontrollerat hur apsen ser ut då ja inte kunde höra några andra läcker. Denna ser ny ut samt att det är rent ned i apsen. Kontroll med dator så finns det bara en inaktiv felkod på luft förbrukningen. ingen vidare åtgärd 059 tippat hytten och kontrollerat hur apsen ser ut då ja inte kunde höra några andra läcker. Denna ser ny ut samt att det är rent ned i apsen. Kontroll med dator så finns det bara en inaktiv felkod på luft förbrukningen. ingen vidare åtgärd								
10005031	02	FELSÖKA PRODUKTINLEB88	T		1,00	908,50	44,58%	503,49

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236443686 Arbetsordernu 96799 Serv.dat : 2021-04-07 Fakt.dat : 2021-04-08 Sum 2 735,80
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1013076
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Slitna bromsar på driven. Åtgärd: bytt belägg på driven, samt gjort rent allt och kollat så klockorna såg bra ut. 54028 bytt belägg på driven. samt gjort rent allt. och kollat så klockorna såg bra ut								
10015221	02	BYTA BROMSKLOSSA LEB88	N		1,00	1 842,40	23,48%	1 409,80
2325212	02	BROMSKLOSS	54028	0781	1,00	1 560,00	15,00%	1 326,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236443687 Arbetsordernu 96799 Serv.dat : 2021-04-07 Fakt.dat : 2021-04-08 Sum 604,17
mmer:
Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1013076
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Motortvätta dom har hittat oljeläcka på stegram och svänghjul på service kolla hur allvarligt det är. Åtgärd: Motortvätt. Oljesump läcker, ingen åtgärd nu. 54028 tråget läcker olja.								
01005147	02	RENGÖRA MOTOR M LEB88	T		1,00	1 219,80	50,47%	604,17

MOMS AVDRAGEN!

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 70

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236443688 Arbetsordernu 96799 Serv.dat : 2021-04-07 Fakt.dat : 2021-04-08 Sum 2 134,73
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1013076

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Lift knapparna fungerar inte på skåpet. (KOLLA ÄVEN DÖD MANS GREPP). Åtgärd: byte dödmansgrepps knappen då denna var full med vatten. funktionskontroll = ok								
059								
byte dödmansgrepps knappen då denna var full med vatten. funktionskontroll = ok								
19205069	02	BYTA MANÖVERDON, LEB88	N		1,00	1 581,00	4,46%	1 510,49
1902946	02	TRYCKKNAPP	54768	0898	1,00	721,00	15,00%	612,85
1112499	02	SKARVHYLSA	54768	1133	2,00	6,70	15,00%	11,39
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236444289 Arbetsordernu 96815 Serv.dat : 2021-05-17 Fakt.dat : 2021-05-18 Sum 4 483,81
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1030402

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Oljeläcka tråg. Åtgärd: Byte packningar.								
434 / Byte trågpäckningar								
01055357	02	TA BORT OCH SÄTTA	12836	N	1,00	5 285,80	50,47%	2 618,06
2783181	02	REP.SATS	54768	0332	1,00	1 330,00	15,00%	1 130,50
1942852	02	PACKNING	54768	0317	1,00	865,00	15,00%	735,25
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236444290 Arbetsordernu 96815 Serv.dat : 2021-05-17 Fakt.dat : 2021-05-18 Sum 1 762,39
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1030402

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2-års färdskrivarkontroll Digital								
434 / Två-årskontroll								
2-års färdskrivarkontroll Digital (0.0)								
17105031	02	PERIODISK KONTROL	12836	N	1,00	3 452,30	55,11%	1 549,74
17105063	02	KONTROLLERA HASTI	12836	N	1,00	363,40	55,11%	163,13
2792428	02	PLOMB	MEB23	0231	1,00	56,10	15,00%	47,69
2792424	02	PLOMBERING	MEB23	0231	1,00	2,15	15,00%	1,83
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236444291 Arbetsordernu 96815 Serv.dat : 2021-05-17 Fakt.dat : 2021-05-18 Sum 5 203,67
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1030402

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
S Inspection								
288/434: Tillsyn enligt protokoll								
4012655	02	SHELL SPIRAX ATF S6MEB23	8000		0,74	248,17	15,00%	156,10
00165091	02	S-underhåll enligt Scani DD123	N		1,00	3 026,80	38,02%	1 876,01
2531948	02	UNDERHÅLLS	DD123	0770	1,00	908,00	15,00%	771,80
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	8,02	27,37	0,00%	219,51
2021365	02	MOTOROLJA LDF-3 10DD123	8000		45,00	57,00	15,00%	2 180,25
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236444292	Arbetsordernu 96815	Serv.dat	: 2021-05-17	Fakt.dat	: 2021-05-18	Sum 163,14
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 1030402	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad. Borås			Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
288: Smörjat bakgavelyft								
Smörja lift och släp (0.4)								
00168004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	N	0,20	1 054,00	22,61%	163,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236444293	Arbetsordernu 96815	Serv.dat	: 2021-05-17	Fakt.dat	: 2021-05-18	Sum 326,26
		mmer:					
Kund	: 1354	, Serviceavtal GK Vst Borås			Mät.st	: 1030402	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning släp								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO 12836	N		1,00	368,40	11,44%	326,26
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236444385	Arbetsordernu	97352	Serv.dat	: 2021-05-19	Fakt.dat	: 2021-05-21	Sum	13 670,72
		mmer:							
Kund	: 1354	, Serviceavtal	GK Vst Borås			Mät.st	: 1030402		
Ref	:					Anv. tid	:		
Avd	: 400=	Verkstad, Borås				Dst	: 123=123	Borås	

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av kraftigt oljeläckage retarder. Åtgärd: renoverat retardern								
54028 renoverat retardern med robbans 582								
hjälp								
10505072	02	TA BORT OCH SÄTTA	11137	N	1,00	10 774,90	50,47%	5 336,81
10505082	02	RENOVERA RETARDE	11137	NU	1,00	3 456,10	50,47%	1 711,81
10505055	02	RENOVERA ACKUMUL	11137	TU	1,00	609,90	50,47%	302,08
2817940	02	REPARATION	54767	0502	1,00	1 380,00	15,00%	1 173,00
2200142	02	PACKNINGSS	54767	0338	1,00	2 820,00	15,00%	2 397,00
2386847	02	KOLV	11137	0502	1,00	238,00	15,00%	202,30
1502384	02	KASETTÄTNI	MEB23	0316	1,00	745,00	15,00%	633,25
4012655	02	SHELL SPIRAX ATF S6	MEB23	8000	6,50	248,17	15,00%	1 371,14
2125305	02	OLJA 75W-90 2:0	MEB23	8000	3,50	107,00	15,00%	318,33
1771738	800	GLYKOL	MEB23	800	4,50	50,00	0,00%	225,00
MOMS AVDRAGEN!								

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Zepro XL-tillsyn 2								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 73

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

487 klart

Zepro XL-tillsyn 2 (0.0)

19208302	898	3-ÅRS TILLSYN, BAKG	1145	N	3,00	1 054,00	22,61%	2 447,07
2323710	02	REP.SATS	54768	0841	1,00	3 160,00	15,00%	2 686,00
4017127	02	HYDRAULIC 32	MEB23	8000	5,00	60,00	15,00%	255,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236445257 Arbetsordernu 98042 Serv.dat : 2021-07-07 Fakt.dat : 2021-07-07 Sum 2 247,48
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1052186

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av styrkretsfel. Åtgärd: byte servo slang bak. luftat systemet.								
343 / byte servo slang bak. luftat systemet.								
13205041	02	BYTA HYDRAULSLAN	LEB88	N	1,00	1 453,60	44,58%	805,59
1381874	02	SLANG	MEB23	0325	1,00	1 200,00	15,00%	1 020,00
4012655	02	SHELL SPIRAX ATF S6	MEB23	8000	2,00	248,17	15,00%	421,89

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236333567 Arbetsordernu 98042 Serv.dat : 2021-07-07 Fakt.dat : 2021-07-07 Sum 460,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGTT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1052186

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Mont av tanklock (läsbart om det finns) Saknas								
2276408	02	PÅFYLLNING	MEB23	0462	1,00	483,75	5,00%	459,56
343 / mont tanklock.								
		Öresutjämning	LEB88					0,44

F.nr : 236445335 Arbetsordernu 98101 Serv.dat : 2021-07-14 Fakt.dat : 2021-07-14 Sum 2 440,46
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Ref :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1052341

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Rep av styrkretsfel. Åtgärd: Felsökning. Har bytt slang fram längst in samt luftat och provkört.								
696								
Har bytt slang fram längst in samt luftat och provkört.								
13005170	02	FELSÖKA PRODUKTIN	LEB88	T	1,00	1 151,50	56,27%	503,55
13205041	02	BYTA HYDRAULSLAN	LEB88	N	1,00	1 453,60	44,58%	805,59
1381872	02	SLANG	54768	0325	1,00	971,00	15,00%	825,35
1726426	02	TÄTNINGSBR	54768	0158	2,00	55,90	15,00%	95,03
4012655	02	SHELL SPIRAX ATF S6	MEB23	8000	1,00	248,17	15,00%	210,94

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236445620 Arbetsordernu 98180 Serv.dat : 2021-08-10 Fakt.dat : 2021-08-12 Sum 1 019,22
mmer:

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 74

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st : 1061861
Ref : 033-254338	Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås	Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
X Inspection								
149// Utfört service.								
00165015	02	X-underhåll enligt Scani DD123 N			1,00	1 354,00	39,76%	815,65
2021365	02	OLJALDF3 10W-40 MEB23 8000			3,00	79,83	15,00%	203,57
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236445621	Arbetsordernu 98180	Serv.dat : 2021-08-10	Fakt.dat : 2021-08-12	Sum 326,26
mmer:				

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st : 1061861
Ref : 033-254338	Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås	Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja släp.								
149// smörjt släp och lift.								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO 1145 N			1,00	368,40	11,44%	326,26
Smörja lift och släp (0.4)								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236445622	Arbetsordernu 98180	Serv.dat : 2021-08-10	Fakt.dat : 2021-08-12	Sum 3 762,86
mmer:				

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st : 1061861
Ref : 033-254338	Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås	Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kontroll felkoder , motorlamapan tänds då och då. Åtgärd:								
Felkod på reduktionsmedelskretsen 37 gånger ,inaktiv.								
Felsökt med dator, utfört test på scr-system. Får inte upp felkoden igen.								
Byte av scr-filter, väldigt smutsigt. kontroll av tank, ser ingen mer smuts. Kontroll av kontaktstycken och slangar.								
Läckage ifrån påfyllningslock, byte av lock.								
Hittar inga fel på systemet, raderat felkoder.								
149// Felkod på reduktionsmedelskretsen 37 gånger ,inaktiv.								
Felsökt med dator, utfört test på scr-system. Får inte upp felkoden igen.								
Byte av scr-filter, väldigt smutsigt. kontroll av tank, ser ingen mer smuts. Kontroll av kontaktstycken och slangar.								
Läckage ifrån påfyllningslock, byte av lock.								
Hittar inga fel på systemet, raderat felkoder.								
03268000	898	FELSÖKNING OCH KÖ 33426 N			3,10	2 575,00	60,89%	3 121,96
2655854	02	FILTERSATS MEB23 0608			1,00	458,00	15,00%	389,30
2136056	02	MONTERINGS MEB23 0923			1,00	296,00	15,00%	251,60
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236445623	Arbetsordernu 98180	Serv.dat : 2021-08-10	Fakt.dat : 2021-08-12	Sum 163,14
mmer:				

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås	Mät.st : 1061861
Ref : 033-254338	Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 75

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning byggnation.								
00108004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 054,00	22,61%	163,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236446580 Arbetsordernu 98922 Serv.dat : 2021-10-07 Fakt.dat : 2021-10-08 Sum 7 786,12
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1092139

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
M-inspektion								
540								
M-tillsyn ok.								
00165028	02	M-underhåll. Tillägg för	DD123	T	1,00	677,00	39,76%	407,82
00165093	02	M-underhåll enligt Scani	DD123	N	1,00	5 416,00	39,76%	3 262,60
2531948	02	UNDERHÅLLS	DD123	0770	1,00	934,00	15,00%	793,90
1769800	02	O-RING	DD123	0315	1,00	90,30	14,99%	76,76
1769799	02	O-RING	DD123	0315	1,00	110,00	15,00%	93,50
2153365	02	insats	DD123	0856	1,00	21,30	15,02%	18,10
1913500	02	FILTER	DD123	0730	1,00	333,00	15,00%	283,05
2021365	02	OLJA LDF3 10W-40	DD123	8000	45,00	74,52	15,00%	2 850,39
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236446581 Arbetsordernu 98922 Serv.dat : 2021-10-07 Fakt.dat : 2021-10-08 Sum 163,14
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1092139

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning byggnation.								
540								
Smort lift.								
00108004	898	SMÖRJNING BAKGAV	1145	N	0,20	1 054,00	22,61%	163,14
Smörja lift och släp (0.4)								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236446582 Arbetsordernu 98922 Serv.dat : 2021-10-07 Fakt.dat : 2021-10-08 Sum 4 839,07
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1092139

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und o rep luftläckage fram. Åtgärd: Kontroll täthet. Byte								
luftbälg vänster sida axel 1.								
540								
Bytt luftbälg vä fram.								
10005033	02	KONTROLLERA TÄTH	LEB88	N	1,00	1 090,20	44,58%	604,19
12055054	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST	LEB88	N	1,00	1 635,30	44,58%	906,28
1386200	02	LUFTBÄLG	MEB23	0192	1,00	3 840,00	15,00%	3 264,00

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 76

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

0300128	02	LÄSPINNE	MEB23 0615	4,00	19,00	15,00%	64,60
---------	----	----------	------------	------	-------	--------	-------

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236446583 Arbetsordernu 98922 Serv.dat : 2021-10-07 Fakt.dat : 2021-10-08 Sum 503,49
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1092139
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Und o rep styrning , Kund säger den är väldigt orolig i styrningen. Åtgärd: Provkört,inte känt något..								
Kollat hjullager,spindlar, p-ändar.								
Lossat knuten i rattaxeln och kollat knut.								
Smort med bilen lyft.								
Även smort spindlarna i sina ändlägen.								
540								
Provkört,inte känt något..								
Kollat hjullager,spindlar, p-ändar.								
Lossat knuten i rattaxeln och kollat knut.								
Smort med bilen lyft.								
Även smort spindlarna i sina ändlägen.								
00005004	02	GENOMFÖRA SEKUN	LEB88	N	1,00	908,50	44,58%	503,49

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236446584 Arbetsordernu 98922 Serv.dat : 2021-10-07 Fakt.dat : 2021-10-08 Sum 326,26
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1092139
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning släp.								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	1145	N	1,00	368,40	11,44%	326,26

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236446632 Arbetsordernu 99181 Serv.dat : 2021-10-11 Fakt.dat : 2021-10-11 Sum 3 713,69
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1092251
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bilen drar kraftigt åt höger vid bromsning. Åtgärd: und bromsar fram, mätning bromstryck båda sidor. Byte ABS reglerventil vänster fram								
434 / und bromsar fram, mätning bromstryck båda sidor. Byte ABS reglerventil vänster fram								
00005004	02	GENOMFÖRA SEKUN	LEB88	N	1,00	908,50	44,58%	503,49
10355090	02	BYTA ABS-REGLERVE	LEB88	N	1,00	1 635,30	44,58%	906,28
1453761	02	ABS-REGLER	54768	0168	1,00	2 700,00	15,00%	2 295,00
0815361	02	BUNTBAND	54768	1134	10,00	1,05	15,05%	8,92

MOMS AVDRAGEN!

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 78

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

feletmedellandet försvann,

011. stog att det var fel på huvudstrålkastare. kollade vilken

lampa som var trasig. höger helljus lampa var trasig. Bytt

lampa och feletmedellandet försvann,

16205091	02	BYTA GLÖDLAMPA, 1	LEB88 N	1,00	309,60	34,95%	201,39
1521570	02	GLÖDLAMPA	MEB23 0460	1,00	157,00	15,00%	133,45

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236447161 Arbetsordernu 99546 Serv.dat : 2021-11-07 Fakt.dat : 2021-11-08 Sum 1 472,37
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1105513

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Scania Assistanceärende 2021_206910 . Kritisk luftförbrukning.

Åtgärd: felsökt och letat luftläckage . hittade inget

luftläckage på bilen, tippade hytten och bytte torkfilter i

lufttorken. nollat lufträknaren och kontrollerat att APSen

avlastar ordentligt.

jourjobb inne på verkstad.

011. felsökt och letat luftläckage . hittade inget luftläckae på

bilen eller släpet. tippade hytten och bytte torkfilter i

lufttorken. nollat lufträknaren och kontrollerat att APSen

avlastar ordentligt. tid 1.5 h

10005033	02	KONTROLLERA TÄTH	LEB88 N	1,00	1 090,20	44,58%	604,19
10255082	02	BYTA TORKMEDELSB	LEB88 N	1,00	609,90	50,47%	302,08
2562323	02	underhålls	26011 0173	1,00	666,00	15,00%	566,10

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236447162 Arbetsordernu 99546 Serv.dat : 2021-11-07 Fakt.dat : 2021-11-08 Sum 3 626,28
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1105513

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Jourkostnader.

00008004	899	UTRYCKN ASSISTANCLEB88			1,00	2 720,00	0,00%	2 720,00
00008007	898	ÖVERTID ASSISTANC	LEB88 N		0,90	1 817,00	44,58%	906,28

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236447187 Arbetsordernu 99577 Serv.dat : 2021-11-09 Fakt.dat : 2021-11-10 Sum 1 510,48
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1106451

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

APS fel. Felsökning samt reservdelsanpassat APS enhet.

130

Felsökt, pratat med Alex som jobbade med den bilen ett par dagar

innan och han hade ej reservdelsprogrammerat, så jag gjorde

detta och kontrollerade alla värden och hur den bygger tryck.

Nu bygger han tryck och avlastar Normalt! Kund skulle köra

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 79

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

så här och återkomma ifall felet kommer tillbaka.

16005012	02	FELSÖKA ELEKTRISK LEB88 T	1,00	2 440,00	58,73%	1 006,99
16008001	898	NERLADNING MJUK LEB88 N	0,50	2 440,00	58,73%	503,49

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236447247 Arbetsordernu 99606 Serv.dat : 2021-11-11 Fakt.dat : 2021-11-13 Sum 4 394,35
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1107954

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Jour jobb ute, Resa till Bengt Nord åkeri. Styrservon läcker fram. Stum i ratten								
130 Jourjobb ute								
Resa till bengt nords åkeri för undersökning o rep av läckage fram samt styrning som blev stum. Tippat hytt, lokaliserat den trasiga slangen som går från styrservot till kolven fram.								
Demonterat, åkt till vs o hämtat delar, bytt slangen, fyllt olja och luftat genom att ratta fram o tillbaka en bra stund på gården. Bil färdig, kund nöjd.								
00005004	02	GENOMFÖRA SEKUN LEB88 N	1,00		908,50	44,58%		503,49
13205021	02	BYTA HYDRAULSLAN LEB88 N	1,00		1 817,00	44,58%		1 006,98
1540443	02	SLANG MEB23 0325	1,00		1 020,00	15,00%		867,00
1726426	02	TÄTNINGSBR MEB23 0158	2,00		55,90	15,00%		95,03
4012655	02	ATF TES295 MEB23 8000	7,00		323,00	15,00%		1 921,85

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236447248 Arbetsordernu 99606 Serv.dat : 2021-11-11 Fakt.dat : 2021-11-13 Sum 2 093,49
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1107954

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Jour jobb ute, Resa till Bengt Nord åkeri. Styrservon läcker fram. Stum i ratten								
00005002	02	RESA TILL FORDON / LEB88 N	1,00		908,50	44,58%		503,49
00008005	899	UTRYCKN ASSISTANCL LEB88	1,00		1 440,00	0,00%		1 440,00
00008009	899	MILERS SERVICEBIL (LEB88	1,00		150,00	0,00%		150,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236447592 Arbetsordernu 99848 Serv.dat : 2021-11-29 Fakt.dat : 2021-11-30 Sum 19 652,43
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1116816

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Fel på avgasreningen, . Åtgärd: Felsökning bränsle och avgasreningssystem. Har bytt partikelfilter samt en klämma								
696								
Har bytt partikelfilter samt en klämma som blev dåligt när jag tog loss ett par gånger.								
03265016	02	BYTA PARTIKELFILTE 12836 N	1,00		7 725,00	60,89%		3 021,25

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 80

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

0570763	02	PARTIKELFI	54768	0928	2,00	7 550,00	15,00%	12 835,00
2137231	02	TÄTNINGSRI	54768	0492	2,00	696,00	15,00%	1 183,20
2341662	02	FÄSTE	54768	0304	6,00	182,00	15,00%	928,20
2137883	02	SKRUV	54768	0305	6,00	93,60	15,00%	477,36
1770671	02	SPÄNNBAND	54768	0312	10,00	9,05	15,01%	76,92
2137233	02	V-KLÄMMA	54768	0492	1,00	1 330,00	15,00%	1 130,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236447593 Arbetsordernu 99848 Serv.dat : 2021-11-29 Fakt.dat : 2021-11-30 Sum 3 158,79
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1116816

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Går ej upp i motortemp. Åtgärd: Kontroll termostat samt byte dito.								
54028 bytt termostat. fyllt vatten varmkört								
02155014	02	KONTROLLERERA TERM LEB88	NU		1,00	545,10	44,58%	302,09
02155023	02	BYTA TERMOSTAT, 1	11137	N	1,00	2 725,50	44,58%	1 510,47
2729053	02	TERMOSTAT	11137	0069	1,00	1 490,00	15,00%	1 266,50
1545906	02	PACKNING	11137	0317	1,00	93,80	15,00%	79,73
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448060 Arbetsordernu 100225 Serv.dat : 2021-12-21 Fakt.dat : 2021-12-22 Sum 1 123,77
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1127149

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
X-inspektion								
487 klart								
00165015	02	X-underhåll enligt Scani	DD123	N	1,00	1 354,00	39,76%	815,65
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	4,00	79,83	20,65%	253,38
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	2,00	27,37	0,00%	54,74
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448061 Arbetsordernu 100225 Serv.dat : 2021-12-21 Fakt.dat : 2021-12-22 Sum 105,40
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1127149

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tillsyn påbyggnation								
487 klart								
Smörja lift och släp (0.4)								
00058004	898	SMÖRJNING BAKGAV	12836	N	0,10	1 054,00	0,00%	105,40
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448062 Arbetsordernu 100225 Serv.dat : 2021-12-21 Fakt.dat : 2021-12-22 Sum 317,90
mmer:

Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås

Mät.st : 1127149

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 81

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Ref : 033-254338

Avd : 400=Verkstad, Borås

Anv. tid

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Felsökning samt rep av on-spot								
487 funktionskontroll + inspektion av kjedjor och hjul. hittar ingenting att anmärka på								
00008000	898	FUNKTIONSKONTRO	LEB88	N	0,20	1 870,00	15,00%	317,90
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448063 Arbetsordernu 100225 Serv.dat : 2021-12-21 Fakt.dat : 2021-12-22 Sum 326,26
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1127149

Ref : 033-254338

Anv. tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörjning av släp								
487 klart								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	12836	N	1,00	368,40	11,44%	326,26
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448112 Arbetsordernu 100244 Serv.dat : 2021-12-22 Fakt.dat : 2021-12-23 Sum 314,60
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1127347

Ref :

Anv. tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Fick anmärkningar på att det ej går att smörja lift på service.								
Åtgärd: Byte smörjnippel.								
582								
byte nippel								
19208000	898	BYTE SMÖRJNIPPEL.	LEB88	N	0,30	1 054,00	4,46%	302,10
177-167882	177	SMÖRJNIPPEL M6 RA	MEB23	177	1,00	12,50	0,00%	12,50
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448312 Arbetsordernu 100252 Serv.dat : 2022-01-12 Fakt.dat : 2022-01-13 Sum 212,12
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1133289

Ref :

Anv. tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
3 st extraljus på taket fungerar inte. Åtgärd: Byte säkring.								
582								
felsökning mont säkring ok								
16015030	02	BYTA SÄKRING, 1 ST	LEB88	N	1,00	530,20	60,77%	208,00
0382327	02	SÄKRING	MEB23	1132	1,00	4,85	15,05%	4,12
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448313 Arbetsordernu 100252 Serv.dat : 2022-01-12 Fakt.dat : 2022-01-13 Sum 0,00
mmer:

Kund : 1343 , Goodwill Kommersiell Vst Borås

Mät.st : 1133289

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 82

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Ref	:		Anv. tid	:				
Avd	:	400=Verkstad, Borås	Dst	:	123=123 Borås			
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Vänster helljus stötfångarhorn är ur funktion								
582								
det var ok								

F.nr : 236448314 Arbetsordernu 100252 Serv.dat : 2022-01-12 Fakt.dat : 2022-01-13 Sum 2 248,34
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1133289
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Oljeläckage cylinder 5 eventuellt en ventilkåpspackning. Åtgärd:								
demont alla + rengörning ventilkåpor byte 4 packningar vänster								
sida + rengörning höger								
582								
demont alla + rengörning ventilkåpor byte 4 packningar vänster								
sida + rengörning höger								
01015328	02	BYTA VENTILKÅPSPA	LEB88	N	1,00	1 795,20	53,65%	832,08
01018000	898	RENGÖRING FRÅN O	LEB88	N	0,60	2 244,00	53,65%	624,06
2129548	02	VENT.KÅPSP	54767	0612	4,00	233,00	15,00%	792,20
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448700 Arbetsordernu 100747 Serv.dat : 2022-02-07 Fakt.dat : 2022-02-07 Sum 6 911,31
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1145467
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Ad bluefel. Åtgärd: Felsökning av adblue, bytt förfilter i								
doseraren då det var tätt, körde doseringsprov men fortfarande								
tätt någonstans. Kontrollerade filtret på armaturen, där var								
det tätt, hade ej något hemma så demontering tank, rengöring av								
filter, utfört funktionsprov								
130 Jouren								
Felsökning av adblue, bytt förfilter i doseraren då det var								
tätt, körde doseringsprov men fortfarande tätt någonstans.								
Kontrollerade filtret på armaturen, där var det tätt, hade ej								
något hemma så demontering tank, rengöring av filter, utfört								
funktionsprov och släppt iväg kund.								
03265208	02	ANVÄNDA SDP3 I AVG	LEB88	N	1,00	4 087,50	61,83%	1 560,20
03265002	02	BYTA FÖRFILTER I RE	LEB88	N	1,00	1 090,00	61,83%	416,05
03265063	02	KONTROLLERAR REDU	LEB88	N	1,00	4 360,00	61,83%	1 664,21
03265149	02	TA BORT REDUKTION	LEB88	N	1,00	8 175,00	61,83%	3 120,40
2722702	02	FILTER	11135	0923	1,00	177,00	15,00%	150,45
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236448701 Arbetsordernu 100747 Serv.dat : 2022-02-07 Fakt.dat : 2022-02-07 Sum 1 665,82
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1145467
Ref : Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 83

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Aattenläcka. vet ej var. försvann 5 liter på en natt. Åtgärd: Felsökning, avluftningsrören till topparna läckte i skarvar 130 JOUR Felsökning, avluftningsrören till topparna läckte i skarvar sedan ett tidigare jobb i Jönköping. Bytt rören, fyllt vatten och varmkört.								
02305014	02	BYTA KYLVÄTSKESLA	LEB88	N	1,00	1 804,00	36,59%	1 143,92
2251300	02	AVLUFTNING	MEB23	0322	1,00	614,00	15,00%	521,90
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236449702 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 354,96
mmer:

Kund : 2980 , ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTN VST BORÅS

Mät.st : 1165724

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Vehicle Health Check								
00005095	02	Fordon status, kontrolle	DD123	N	1,00	417,60	15,00%	354,96
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236449703 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 5 655,48
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1165724

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
S-inspektion								
288/149: Tillsyn enligt protokoll								
00165091	02	S-underhåll enligt Scani	DD123	N	1,00	3 201,60	39,48%	1 937,61
2531948	02	UNDERHÅLLS	DD123	0770	1,00	956,00	15,00%	812,60
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	2,00	27,37	0,00%	54,74
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	45,00	79,83	20,65%	2 850,53
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236449704 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 3 135,38
mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås

Mät.st : 1165724

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte kåpa över avgasreningen. Orsak: Sprucken i infästning.								
288: Bytt kåpa								
03268000	898	BYTE KÅPA.	LEB88	N	1,00	2 725,00	61,83%	1 040,13
2095588	02	SIDOKJOL	54768	0444	1,00	2 450,00	15,00%	2 082,50
0815362	02	SPÄNNBAND	MEB23	1134	6,00	2,50	15,00%	12,75
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236449705 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 3 246,23

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 84

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref : 033-254338
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1165724
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bakre hjälphandtag förarsida löst. Åtgärd: Riktat och svetsat ihop infästning till bakre dörrhandtag. Infästning till bakre instegshandtag sönder, sprucken i plåten runt om, svetsmuttrarna plåt loss ifrån dörrsidan, Riktat plåten, satt in plåtbricka med mutter och svetsat ihop. Slipat och målat. 149// Riktat och svetsat ihop infästning till bakre dörrhandtag. Infästning till bakre instegshandtag sönder, sprucken i plåten runt om, svetsmuttrarna plåt loss ifrån dörrsidan, Riktat plåten som var ordentligt misshandlad, satt in plåtbrickan med mutter och svetsat ihop. Slipat och målat.								
18308000	898	SVETSNING INFÄSTNI	LEB88	G	3,00	2 244,00	53,65%	3 120,28
172-MAT4022282	172	M8X25 BULT	MEB23	172	2,00	5,90	0,00%	11,80
2276225	02	KULÖRLIKAR	MEB23	0851	1,00	74,10	15,01%	62,98
2239758	02	AEROSOL	MEB23	0851	1,00	60,20	15,00%	51,17
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236449706 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 15 333,22

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref : 033-254338
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1165724
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för bromsbelägg. Åtgärd: Kopplat in datorn och diffade för mycket på driven. demonterade hjul på höger sida och där var skivan sprucken samt bromsklockan var kass. Bytt skiva, bromsklocka och belägg höger sida. Bytt bromsskiva samt belägg vänster sida 288: Kopplat in datorn och diffade för mycket på driven. demonterade hjul på höger sida och där var skivan sprucken samt bromsklockan var kass. Bytt skiva, bromsklocka och belägg höger sida. Bytt bromsskiva samt belägg vänster sida								
10015229	02	BYTA BROMSSKIVOR,	LEB88	N	1,00	9 465,60	25,29%	7 071,75
10055053	02	BYTA FJÄDERBROMS	LEB88	T	1,00	656,00	36,59%	415,97
2297026	02	UNDERHÅLLS	MEB23	1035	1,00	4 830,00	15,00%	4 105,50
2147775	02	FJÄDERBROM	MEB23	0778	1,00	4 400,00	15,00%	3 740,00
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236449707 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 168,48

mmer:

Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås
 Ref : 033-254338
 Avd : 400=Verkstad, Borås

Mät.st : 1165724
 Anv. tid :
 Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja lift 288: Smörjat bakgavelyft								
00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV	6492	N	0,20	1 154,00	27,00%	168,48

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 85

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236449708 Arbetsordernu 100811 Serv.dat : 2022-03-23 Fakt.dat : 2022-03-24 Sum 336,95
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1165724
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
smörja släp								
149: Smörjat släp								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	6492	N	1,00	359,60	6,30%	336,95
Smörja lift och släp (0.4)								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236450176 Arbetsordernu 101742 Serv.dat : 2022-04-14 Fakt.dat : 2022-04-14 Sum 2 524,53
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1171253
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Vattenläckage. Åtgärd: Trycksatt kylsystem fällt hytt. lackage								
avluftningsrör mellan toppar hö sida. tappat vatten. Bytt rör								
och 1 nippel. Fyllt vatten.								
478/ Trycksatt kylsystem fällt hytt. lackage avluftningsrör								
mellan toppar hö sida. tappat vatten. Bytt rör och 1 nippel.								
Fyllt vatten.								
02005015	02	PROVTRYCKA KYLSY	LEB88	N	1,00	576,90	45,92%	311,99
02305014	02	BYTA KYLVÄTSKESLA	LEB88	N	1,00	1 804,00	36,59%	1 143,92
2020798	02	AVLUFTNING	54768	0324	1,00	1 160,00	15,00%	986,00
1490086	02	KOPPLING	54768	0065	1,00	97,20	15,00%	82,62
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236450832 Arbetsordernu 102186 Serv.dat : 2022-05-12 Fakt.dat : 2022-05-13 Sum 17 269,94
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1178917
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Kund misstänker hjullager styrande axel bak. Åtgärd: Har tagit								
isär hjullager höger sida. hade delat sig, ena delen var på								
axel andra delen på navet, det tog mig extra tid att ta bort								
lager det tog mig extra tid och bytt abs givare								
696								
Har tagit isär hjullager, hade delat sig ena delen var på axel								
andra delen på navet, det tog mig extra tid att ta bort lager								
det tog mig extra tid och bytt abs givare provkört på gård och								
det verkade fungera.								
09105062	02	BYTA LAGER OCH TÄ	LEB88	N	1,00	9 649,20	53,65%	4 472,40
16805001	02	BYTA LEDNINGSNÄT,	LEB88	N	1,00	1 590,60	60,77%	623,99
09108000	898	LOSSTAGNING INRE	LLEB88	N	0,50	2 244,00	53,65%	520,05
2310169	02	HJULLAGERE	54768	0955	1,00	4 450,00	15,00%	3 782,50
1365594	02	BRICKA	54768	0307	1,00	126,00	15,00%	107,10

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 86

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

1873183	02	NAVMUTTER	54768	0306	1,00	647,00	15,00%	549,95
0368034	02	O-RING	54768	0315	1,00	135,00	15,00%	114,75
2734965	02	NAVKAPSEL	54768	0418	1,00	601,00	15,00%	510,85
1892068	02	HJULGIVARS	54768	0743	1,00	2 700,00	15,00%	2 295,00
2223487	02	TANDHJUL	54768	0418	1,00	2 230,00	15,00%	1 895,50
1358497	02	SPÅRRING	54768	0313	1,00	353,00	15,00%	300,05
1387098	02	BROMSSKÖLD	54768	0777	1,00	2 390,00	15,00%	2 031,50
0815362	02	SPÄNNBAND	MEB23	1134	30,00	2,60	15,00%	66,30
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236451369 Arbetsordernu 102469 Serv.dat : 2022-06-07 Fakt.dat : 2022-06-08 Sum 354,96
 mmer:
 Kund : 2980 , ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTN VST BORÅS Mät.st : 1182881
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Vehicle Health Check								
00005095	02	Fordon status, kontrolle DD123	N		1,00	417,60	15,00%	354,96
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236451370 Arbetsordernu 102469 Serv.dat : 2022-06-07 Fakt.dat : 2022-06-08 Sum 1 750,31
 mmer:
 Kund : 1354 , Serviceavtal GK Vst Borås Mät.st : 1182881
 Ref : 033-254338 Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Zepro L-tillsyn 5								
487 klart								
19208301	898	ÅRLIG TILLSYN, BAKG	LEB88	N	2,40	1 154,00	51,33%	1 347,96
4017127	02	HYDRAULIC 32	MEB23	8000	5,00	94,67	15,00%	402,35
Zepro L-tillsyn 5 (0.0)								
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236336304 Arbetsordernu 102530 Serv.dat : 2022-06-27 Fakt.dat : 2022-06-27 Sum 12 807,00
 mmer:
 Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1184343
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Service anmärkning: Lyftbrygga glapp, byte bultar och bussningar till tilten.								
434 / demont och mont båda tiltkolvorna byte samtliga bussningar och 2 länkbultar (Dom nedre var fel modell beställd)								
19208000	898	DEMONT OCH MONT	LEB88	N	3,50	1 442,50	0,00%	5 048,75
1902807	02	SVÄNGTAPP	54768	0841	2,00	540,00	5,00%	1 026,00
2276967	02	BUSSNINGSS	54768	0841	4,00	101,75	15,00%	345,95
2128151	02	BUSSNINGSS	54768	0898	2,00	356,25	15,00%	605,63
Service anmärkning: Trasiga tätningar mot byggnation nere, vänster och uppe mot luckan.								
434 / byte skena och list flakkant. Övriga ltster EJ bytta (den mot övre luckan är fel modell)								
19208000	898	BYTE SKENA OCH LIS	LEB88	N	1,00	1 442,50	0,00%	1 442,50

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 87

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

1902964	02	LIST	54768 0841	1,00	987,50	5,00%	938,13
1902965	02	FÄSTSKENA	54768 0841	1,00	621,25	5,00%	590,19
Jordanslutning motor ärjad. Prova rengöring.							
434 / Rengörning samt rostskyddat							
00008000	898	RENGÖRNING SAMT	LEB88 N	0,50	2 403,75	0,00%	1 201,88
Service anmärkning: Pumpmotor huset är ärjat, prova rengöring.							
434 / Rengörning samt rostskyddat							
00008000	898	RENGÖRNING SAMT	LEB88 N	0,40	2 403,75	0,00%	961,50
Belastningsdiagram oläsbar.							
434 / Mont ny lapp							
19208000	898	MONTERING DEKAL.	LEB88 N	0,10	1 442,50	0,00%	144,25
2154107	02	DEKAL	54768 0841	1,00	61,00	15,00%	51,85
Instruktion manöverdon vänster sida oläsbar.							
434 / Mont ny lapp							
19208000	898	MONTERING DEKAL.	LEB88 N	0,10	1 442,50	0,00%	144,25
2154110	02	DEKAL	54768 0841	1,00	44,88	15,00%	38,15
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88			3,00%	268,30
		Öresutjämning	LEB88				-0,33

F.nr : 236336321 Arbetsordernu 102673 Serv.dat : 2022-06-28 Fakt.dat : 2022-06-29 Sum 56 785,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1184631

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2 DÄCK (5.2.3) ANDRA AXELN PÅ FORDONET HÖGER INRE SLITET/SKADAT,								
KORD SYNLIG								
011.Byte däck hö andra axeln								
Kund har eget material								
2 HJULLAGER (5.1.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER GLAPPT								
011. pressat i nytt lager i ett nytt hjulnav. mont dit på bilen								
. mont hjul.								
582								
kontroll demont nav + lager ,men navet är slut								
09108000	898	BYTE HJULNAV.	LEB88 N	5,00	2 805,00	20,00%		11 220,00
0368034	02	O-RING	MEB23 0315	1,00	168,75	10,00%		151,88
2310169	02	HJULLAGERE	MEB23 0955	1,00	5 562,50	20,00%		4 450,00
2603321	02	HJULNAV	54767 0418	1,00	27 500,00	5,00%		26 125,00
2285275	02	HJULBULT	54767 0146	10,00	190,00	10,00%		1 710,00
2285273	02	HJULMUTTER	54767 0146	10,00	130,00	10,00%		1 170,00
2X STÄNKSKYDD (6.2.10) ANDRA AXELN PÅ FORDONET HÖGER FUNKTION								
BRISTFÄLLIG								
011. mont dit stänkreduceringsmatta. samt nya klämmer till								
skärmen.								
19658000	898	MONT DIT STÄNKRED	LEB88 N	1,30	1 123,75	0,00%		1 460,88
110-1850.08	110	RÖRKLAMMER 1 7/8"	54767 110	4,00	23,75	10,00%		85,50
JUL-375024	999	RED.MATTA	54767 999	1,00	331,25	0,00%		331,25
Släck 2:or								
426. Utfört. halva däck på hö inner ej bytt än								
00008001	898	EFTERKONTROLL AN	LEB88 F	1,00	937,50	0,00%		937,50
Låskolv till draget är gränsfall till godkänd. Kund vill vi								
byter detta								
582								
byte låskolv								
19108000	898	BYTE LÅSKOLV.	LEB88 N	0,60	1 442,50	0,00%		865,50
1857940	02	ADAPTER	MEB23 0844	1,00	1 207,50	15,00%		1 026,38
1857097	02	REP.SATS	MEB23 0844	1,00	8 162,50	15,00%		6 938,13

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 88

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88	3,00%	312,50
Öresutjämning	LEB88		0,48

F.nr : 236336418 Arbetsordernu 102770 Serv.dat : 2022-07-12 Fakt.dat : 2022-07-13 Sum 12 397,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1187201

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte list vä sida och list mot övre lucka								
696								
Har bytt list på vä sida samt list mot övre lucka.								
19208000	898	HAR BYTT LIST PÅ VÄ	LEB88	N	4,50	1 485,00	0,00%	6 682,50
1735710	02	SKENA	54768	0841	1,00	903,75	15,00%	768,19
1902987	02	TÄTNINGSLI	54768	0841	1,00	1 287,50	5,00%	1 223,13
SKAB-103291	999	GUMMILIST LIFTLUCK	54768	999	1,00	1 453,38	0,00%	1 453,38
SKAB-94-54010	999	YTTRE LIST LL L=2560	54768	999	1,00	481,63	0,00%	481,63
SKAB-94-54011	999	INRE LIST LL L=2450M	54768	999	1,00	486,85	0,00%	486,85
SKAB-102329	999	NIT 4,8X20	54768	999	30,00	4,78	0,00%	143,25
0809752	02	POP-NIT	MEB23	1131	15,00	8,88	10,00%	119,81
FR01	996	FRAKTKOSTNAD	54768	996	670,00	1,25	0,00%	837,50
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	200,48
		Öresutjämning	LEB88					0,28

F.nr : 236336553 Arbetsordernu 102770 Serv.dat : 2022-08-15 Fakt.dat : 2022-08-16 Sum 21 849,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1193408

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för låg kylvätskenivå fast det är fullt.								
343 / demont plast för att komma åt torkarställningen, demont								
den, demont kåpan till kupefläkten, demont fläkten, lossade								
slangarna till expantionskärlet. och till värmväxlaren. lyfte								
ut värmepaketet och byte expantionskärlet mont ihop allt igen.								
541 Konstaterat att felet ligger i flotören i expansionskärlet.								
så expansionskärlet behöver bytas.								
696								
Har bytt givare men varnar ändå reservdelsprogrammerat								
koordinator men hjälpte inte har kollat kabel och dom var hela.								
16005012	02	FELSÖKA ELEKTRISK	LEB88	T	1,00	3 323,75	0,00%	3 323,75
02015086	02	BYTA EXPANSIONSTA	LEB88	N	1,00	15 289,25	20,00%	12 231,40
1374052	02	NIVÅGIVARE	54768	0490	1,00	920,00	5,00%	874,00
2645259	02	MONTERINGS	11135	0334	1,00	4 600,00	15,00%	3 910,00
1771738	800	GLYKOL	11135	800	6,00	62,50	0,00%	375,00
Varnar för bromsar, gul lampa lyser. / KG								
541 Bytt knapp till backhållare.								
17055017	02	BYTA STRÖMSTÄLLA	LEB88	N	1,00	495,00	20,00%	396,00
1764752	02	STRÖMSTÄLL	11135	0199	1,00	501,25	15,00%	426,06
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	312,50
		Öresutjämning	LEB88					0,29

F.nr : 236337072 Arbetsordernu 104027 Serv.dat : 2022-10-11 Fakt.dat : 2022-10-12 Sum 11 771,00

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 89

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1203256

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Vajer verktygslucka trasig, vänster sida								
149// Byte vajer till sidolucka. Demontering och montering av lucka, panel och tätningslist runt lucka.								
18458000	898	BYTE VAJER TILL SID	29425	A	2,00	2 475,00	20,00%	3 960,00
2347787	02	REGLAGEVAJ	29425	0187	1,00	758,75	15,00%	644,94
2345928	02	ADAPTER	29425	0187	1,00	10,19	15,00%	8,66
Luftläckage, rattlåsning								
149// Byte knapp till rattlås.								
13015068	02	BYTA VENTIL, 1 ST, F	29425	N	1,00	1 733,25	20,00%	1 386,60
1766955	02	ANSLUT.STU	MEB23	0852	3,00	62,75	15,00%	160,01
2185839	02	LUFTVENTIL	54767	0157	1,00	2 550,00	15,00%	2 167,50
Byta ABS-kontakt på bilen								
149// Byte abskontakt bil.								
16808000	898	BYTE ABS KONTAKT	29425	N	1,00	3 412,50	20,00%	2 730,00
2120379	02	ELUTTAG	54767	1202	1,00	553,75	15,00%	470,69
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	242,30
		Öresutjämning	LEB88					0,30

F.nr : 236337231 Arbetsordernu 104362 Serv.dat : 2022-11-01 Fakt.dat : 2022-11-02 Sum 12 201,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1208844

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Hjullager höger 3:e axel helt slut. Tror Ulf, även smält glapp i vä								
149// Byte hjullager höger sida stödxel.								
Vänster sida litet glapp i spindeln, snurrade hjulet, inget oljud.								
09055093	02	BYTA LAGER OCH TÄ	29425	N	1,00	9 078,38	20,00%	7 262,70
2310169	02	HJULLAGERE	MEB23	0955	1,00	5 900,00	20,00%	4 720,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	217,88
		Öresutjämning	LEB88					0,42

F.nr : 236337352 Arbetsordernu 104581 Serv.dat : 2022-11-14 Fakt.dat : 2022-11-15 Sum 2 511,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1214924

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bromsljus fungerar inte ut på släp.								
859: Felsökning, demontering vbg handske på bilen. Sönderärgad insatt, byte insatsen och satt kablar på rätt plats.								
00008000	898	FELSÖKNING, DEMON	LEB88	N	1,00	2 475,00	20,00%	1 980,00
1740646	02	INSATS	MEB23	0844	1,00	555,00	15,00%	471,75
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	59,40
		Öresutjämning	LEB88					-0,15

Datum: 2026-10-21

TKHUH_1.QRP

Valuta SEK

Mät.st : 1219655

Anv. tid

Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 1224856

Anv. tid

Dst : 123=123 Borås

Mät.st : 1224856

Any. tid

Dst 123=123 Borås

Mät.st : 1224856

Anv. tid

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
L-inspektion								
487 434		klart						

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 92

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

oket , vänster sida klossar + tryckare i oket + klossar satt
fast på båda sidor

08205005	02	BYTA SPINDEL BULT O6492	N	1,00	14 918,75	20,00%	11 935,00
0550284	02	BULTSATS	54768 0339	1,00	5 100,00	20,00%	4 080,00
Bromsklossar satt fast vid byte av spindelbultar							
10015221	02	BYTA BROMSKLOSSA 6492	N	1,00	2 591,75	20,00%	2 073,40
10055039	02	BYTA FJÄDERBROMS 6492	N	1,00	2 181,25	20,00%	1 745,00
2325212	02	BROMSKLOSS	MEB23 0781	1,00	2 387,50	15,00%	2 029,38
1756389	02	REP.SATS	MEB23 0777	2,00	3 137,50	15,00%	5 333,75
2147776	02	FJÄDERBROM	MEB23 0778	1,00	8 300,00	15,00%	7 055,00
		FÖRBRUKNINGSMAT 6492				3,00%	312,50
		Öresutjämning 6492					-0,03

F.nr : 236338690 Arbetsordernu 106804 Serv.dat : 2023-04-13 Fakt.dat : 2023-04-14 Sum 7 695,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1239445
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bilen läcker, lämnar pölar								
149// Byte av oljeslangar till cylinder.								
Felsökt, läcker uppe i "V"et, från packning vid serierenaren.								
Läcker från toppar, svårt att se om det är olja eller								
kylarvätska och var det kommer ifrån riktigt.								
13208000	898	LETAT EFTER EVENT	6492	N	0,80	2 556,25	20,00%	1 636,00
13205042	02	BYTA HYDRAULSLAN	6492	T	3,00	511,25	20,00%	1 227,00
1381872	02	SLANGLEDNI	MEB23	0325	1,00	1 525,00	15,00%	1 296,25
1381873	02	SLANGLEDNI	MEB23	0325	1,00	1 600,00	15,00%	1 360,00
1384713	02	SLANGLEDNI	MEB23	0325	1,00	1 850,00	15,00%	1 572,50
1726426	02	TÄTNINGSBR	MEB23	0158	6,00	93,88	15,00%	478,76
4012655	02	ATF TES295	6492	8000	0,10	456,09	15,00%	38,76
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	85,89
		Öresutjämning	6492					-0,16

F.nr : 236338695 Arbetsordernu 106812 Serv.dat : 2023-04-14 Fakt.dat : 2023-04-17 Sum 2 483,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1239450
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Styrbara axeln fungerar inte								
696								
Har luftat och prokört på gård fungerade som det ska.								
00008000	898	PROVKÖRT	6492	N	0,50	2 045,00	20,00%	818,00
13208000	898	AVLUFTA SYSTEM	6492	N	0,50	2 556,25	20,00%	1 022,50
4012655	02	ATF TES295	MEB23	8000	1,50	456,09	15,00%	581,51
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	61,35
		Öresutjämning	6492					-0,36

F.nr : 236338761 Arbetsordernu 106812 Serv.dat : 2023-04-14 Fakt.dat : 2023-04-25 Sum 2 688,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1239450
Ref : Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 93

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Styrbara axeln fungerar inte								
696								
Har luftat och prokört på gård fungerade som det ska.								
00008000	898	PROVKÖRT	6492	N	0,50	2 556,25	20,00%	1 022,50
13208000	898	AVLUFTA SYSTEM	6492	N	0,50	2 556,25	20,00%	1 022,50
4012655	02	ATF TES295	MEB23	8000	1,50	456,09	15,00%	581,51
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	61,35
		Öresutjämning	6492					0,14

F.nr : 236458226 Arbetsordernu 106803 Serv.dat : 2023-05-09 Fakt.dat : 2023-05-10 Sum 2 393,01
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1242044

Ref : 033-254338

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2-års kontroll färdskrivare								
434 / Två-årskontroll								
00265161	02	PERIODISK KONTROL	6492	N	1,00	3 885,50	46,01%	2 097,78
17105063	02	KONTROLLERAST HASTI	6492	N	1,00	409,00	46,01%	220,82
3047580	02	PLOMB	MEB23	0231	1,00	83,70	15,01%	71,14
2792424	02	PLOMBERING	MEB23	0231	1,00	3,85	15,06%	3,27
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236338972 Arbetsordernu 107204 Serv.dat : 2023-05-15 Fakt.dat : 2023-05-15 Sum 4 395,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1242377

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för fel på styr stödxel. Kund tycker att det ser ut som att den läcker olja.								
034 Bytt slang till styrande stöd , luftat och trycksatt								
13205022	02	BYTA HYDRAULSLAN	6492	N	1,00	2 249,50	0,00%	2 249,50
1726426	02	TÄTNINGSBR	MEB23	0158	3,00	93,88	15,00%	239,39
1384714	02	SLANGLEDNI	MEB23	0325	1,00	2 162,50	15,00%	1 838,13
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	67,49
		Öresutjämning	6492					0,49

F.nr : 236339057 Arbetsordernu 107333 Serv.dat : 2023-05-24 Fakt.dat : 2023-05-25 Sum 1 434,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1243197

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bakgavelliften är i öppet läge, går ej att stänga								
426Bytt 1st hydraulslang. fyllt på olja . testat alla funktioner med knappar och fjärrkontroll								
19205061	02	BYTA HYDRAULSLAN	LEB88	N	1,00	997,60	0,00%	997,60
2125228	02	HYDRAULSLA	MEB23	0841	1,00	217,50	15,00%	184,88

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 94

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

2279228	02	TÄTNING	MEB23 0307	2,00	70,13	15,00%	119,21
4017127	02	HYDRAULIC 32	MEB23 8000	0,80	150,28	15,00%	102,19
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88			3,00%	29,93
		Öresutjämning	LEB88				0,19

F.nr : 236339192 Arbetsordernu 107505 Serv.dat : 2023-06-12 Fakt.dat : 2023-06-13 Sum 10 729,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1244982

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Motorlampa lyser, koll felkoder, var felkod på trycket i adbluedoseraren. fällde hytt och demont skärm och kåpa framför ljuddämparen, demont doseraren och byte filtret i den. körde både litet och stort dosertest och dom stämde båda två. varmkörde och körde funktionstest på scr. allt gick bra inga felkoder kom tbx.								
343 / koll felkoder, var felkod på trycket i adbluedoseraren. fällde hytt och demont skärm och kåpa framför ljuddämparen, demont doseraren och byte filtret i den. körde både litet och stort dosertest och dom stämde båda två. varmkörde och körde funktionstest på scr. allt gick bra inga felkoder kom tbx.								
03265002	02	BYTA FÖRFILTER I RE	11128	N	1,00	1 449,00	20,00%	1 159,20
03005035	02	RADERA FELKODER I	11128	N	1,00	724,50	20,00%	579,60
03005061	02	FELSÖKA BRÄNSLES	11128	N	1,00	4 709,25	20,00%	3 767,40
03005062	02	FELSÖKA BRÄNSLES	11128	T	1,00	3 260,25	20,00%	2 608,20
03265059	02	KONTROLLERERA SCR-	11128	T	1,00	2 173,50	20,00%	1 738,80
2570994	02	REP.SATS	MEB23 0332		1,00	682,50	15,00%	580,13
		FÖRBRUKNINGSMAT	11128				3,00%	295,60
		Öresutjämning	11128					0,07

F.nr : 236339267 Arbetsordernu 107468 Serv.dat : 2023-06-17 Fakt.dat : 2023-06-21 Sum 33 366,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1245474

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
STÄNKSKYDD (6.2.10), tredje axeln på fordonet, höger, för kort X2								
859: Montering stänkskydd med reducering på sista axel höger sida.								
18155039	02	BYTA STÄNKSKYDD, 16492	N		1,00	511,25	20,00%	409,00
137-05962402586	137	STÄNKSKYDD MED A	MEB23 137		1,00	273,08	5,00%	259,43
SIDOMARKERINGSLYKTA (4.2), höger, delvis ur funktion X2								
859: Felsökning sidomarkeringslykta. Stift ärgat av i kontakten, tagit ut en ny lamo, kontakt samt förängt kablar.								
16205107	02	BYTA SIDOMARKERIN	6492	N	1,00	436,25	20,00%	349,00
16208000	898	FÖRLÄNGT KABEL	6492	N	0,20	2 181,25	20,00%	349,00
2052119	02	SIDOMARK.L	MEB23 0205		1,00	430,00	15,00%	365,50
110-4599T.04	110	ADAPTERKABEL FÖR	MEB23 110		1,00	325,00	20,00%	260,00
STYRLED (2.1.3), tredje axeln på fordonet, båda sidor, glapp 2								
478/ Lasermätt 3 axlar. Justerat toe in och rakt fram läge axel 3								
859: Bytt pararellstag - OK.								
07015066	02	BYTA PARALLELLSTA	6492	N	1,00	4 774,00	20,00%	3 819,20
13005095	02	HJULGEOMETRI MÄT	6492	N	1,00	9 870,00	20,00%	7 896,00
2853195	02	PARALLELLS	6492	0391	1,00	12 337,50	15,00%	10 486,88

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 95

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

2082755	02	KRONMUTTER	54767	0306	2,00	68,13	15,00%	115,81
STÄNKSKYDD (6.2.10), första axeln på fordonet, höger, för kort X2								
859: Kontroll stänkskydd höger sida första axel, sökt delar.								
Beställt hem ett stänkskydd, fanns ej hemma.								
18155039	02	BYTA STÄNKSKYDD, 16492	N		1,00	511,25	20,00%	409,00
1947566	02	STÄNKSKYDD	54767	0509	1,00	323,75	15,00%	275,19
FJÄDERBÄLG (5.3.5), andra axeln på fordonet, vänster, läckage. 2								
859: Bytt bälg vänster sida andra axel. Rengjort luftanslutning								
samt flyttat över nippel från gamla bälgen. smort in oringar på								
nippeln samt gängtätning. Kontroll läckage - OK.								
12058000	898	RENGJORT LUFTANS	6492	N	0,50	2 556,25	20,00%	1 022,50
12055055	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST	6492	N	1,00	2 045,00	20,00%	1 636,00
2729173	02	LUFTFJÄDER	6492	0192	1,00	5 187,50	15,00%	4 409,38
0300128	02	LÅSPINNE	54768	0615	2,00	32,00	15,00%	54,40
Släck 2:or								
434 / Bes								
00008001	898	EFTERKONTROLL AN	6492	F	1,65	568,13	0,00%	937,41
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	312,50
		Öresutjämning	LEB88					-0,20

F.nr : 236339392 Arbetsordernu 107796 Serv.dat : 2023-07-04 Fakt.dat : 2023-07-10 Sum 7 310,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1247510

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Oljeläckage under motor.								
696								
Har bytt packning samt o ring till oljerenare samt tvättat motor								
Koffe provkörde samt efterkollat.								
01005121	02	FELSÖKA PRODUKTIN	LEB88	T	1,00	1 551,88	20,00%	1 241,50
01205109	02	TA BORT OCH SÄTTA	LEB88	N	1,00	4 764,38	20,00%	3 811,50
01005147	02	RENGÖRA MOTOR M	LEB88	T	1,00	1 862,25	20,00%	1 489,80
1474732	02	O-RING	MEB23	0315	1,00	198,75	15,00%	168,94
1907531	02	PACKNING	MEB23	0317	1,00	266,25	15,00%	226,31
2302654	02	TÄTNING	MEB23	0307	2,00	68,38	15,00%	116,24
2279228	02	TÄTNING	MEB23	0307	1,00	70,13	15,00%	59,61
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	196,29
		Öresutjämning	LEB88					-0,19

F.nr : 236339393 Arbetsordernu 107876 Serv.dat : 2023-07-10 Fakt.dat : 2023-07-10 Sum 6 521,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1247510

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för igensatt partikelfiltret.regenererat filteret,								
raderat felkoder samt provkört								
034 Läst felkoder,utfört regenerering av partikelfilteret ,								
raderat felkoder och provkört								
03268000	898	FELSÖKNING RADER	17879	N	2,10	3 768,75	20,00%	6 331,50
		FÖRBRUKNINGSMAT	LEB88				3,00%	189,95
		Öresutjämning	LEB88					-0,45

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 96

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr : 236459475 Arbetsordernu 107905 Serv.dat : 2023-07-17 Fakt.dat : 2023-07-19 Sum 20 270,54
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1247914

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Underhåll partikelfilter.								
130								
Felsökning, bytt partikelfilter, programmerat filter och								
kontrollerat funktion								
00165182	02	UNDERHÅLL PARTIKE	LEB88	N	1,00	8 802,00	62,37%	3 312,19
0570763	02	PARTIKELFI	MEB23	0928	2,00	9 010,00	15,00%	15 317,00
2137231	02	TÄTNINGSRI	MEB23	0492	2,00	911,00	15,00%	1 548,70
1770671	02	SPÄNNBAND	11135	0312	10,00	10,90	15,00%	92,65
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236459476 Arbetsordernu 107905 Serv.dat : 2023-07-17 Fakt.dat : 2023-07-19 Sum 392,70
mmer:

Kund : 2980 , ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTN VST BORÅS

Mät.st : 1247914

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Fordon, Kontrollera								
00005095	02	Fordon status, kontrolle	SR123	N	1,00	462,00	15,00%	392,70
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236460620 Arbetsordernu 108217 Serv.dat : 2023-09-14 Fakt.dat : 2023-09-15 Sum 23 319,56
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1250866

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Inspektion av dieselpartikelfilter								
288: Bytt partikelfilter								
00165182	02	Underhåll partikelfilter.	LSR123	N	1,00	8 802,00	62,37%	3 312,19
2137231	02	TÄTNINGSRI	SR123	0492	2,00	911,00	15,00%	1 548,70
0570763	02	partikelfi	SR123	0928	2,00	9 010,00	15,00%	15 317,00
1770671	02	SPÄNNBAND	54768	0312	10,00	10,90	15,00%	92,65
X-inspektion								
288: Tillsyn enligt protokoll								
00165015	02	X-underhåll enligt Scani	SR123	N	1,00	1 540,00	28,31%	1 104,03
1771738	800	GLYKOL	MEB23	800	3,00	50,00	0,00%	150,00
2021365	02	OLJALDF3 10W-40	MEB23	8000	1,50	127,20	15,00%	162,18
4044171	02	SHELL SPIRAX S6	MEB23	8000	5,00	364,87	15,00%	1 550,70
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	3,00	27,37	0,00%	82,11
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236460621 Arbetsordernu 108217 Serv.dat : 2023-09-14 Fakt.dat : 2023-09-15 Sum 392,70
mmer:

Kund : 2980 , ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTN VST BORÅS

Mät.st : 1250866

Ref :

Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 97

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Fordon, Kontrollera								
00005095	02	Fordon status, kontrolle SR123	N		1,00	462,00	15,00%	392,70
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236460622 Arbetsordernu 108217 Serv.dat : 2023-09-14 Fakt.dat : 2023-09-15 Sum 287,40
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1250866

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja släp 2axl								
288: Smörjat släp								
21007001	02	SMÖRJA SLÄPFORDO 6492	N		1,00	287,40	0,00%	287,40
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236460623 Arbetsordernu 108217 Serv.dat : 2023-09-14 Fakt.dat : 2023-09-15 Sum 220,79
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1250866

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja bakgavellift								
288: Smörjat bakgavellift								
00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV 6492	N		0,20	1 298,00	14,95%	220,79
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236339913 Arbetsordernu 108217 Serv.dat : 2023-09-14 Fakt.dat : 2023-09-15 Sum 4 500,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1250866

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Chauffören upplever att bilen är trög i styrningen, servoolja finns								
288/149: Kontroll av rattstångs nedre knut, den var bra.								
Provbackat och fått fram , går lätt och tung omvartannat.								
Bytt olja, låtit pumpen gå en stund medan vi svängde fram och tillbaka och smörjde spindlarna under styrning, sedan sugit ur behållarna och bytt filter, var en del metallspån i.								
Känns något bättre men problemet kvarstår.								
Byte av pump?								
13008000	898	KONTROLLERAR RATT 6492	N		0,80	3 667,50	20,00%	2 347,20
01005117	02	PROVKÖRA FORDON. 6492	T		1,00	1 551,88	20,00%	1 241,50
0153468	02	FILTER MEB23 0294			1,00	137,50	15,00%	116,88

Dödmansknappen till gavelliften är ur funktion

288: Vänster dödmansgrepp ur funktion. Hittade en skarv där en kabel hade ärjat av. Skarvat den och då fungerade det

19208000	898	SKARVAT TRASIG KA 6492	N		0,50	1 622,50	20,00%	649,00
1112499	02	SKARVHYLSA MEB23 1133			2,00	10,75	15,00%	18,28

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 98

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

FÖRBRUKNINGSMAT	6492	3,00%	127,13
Öresutjämning	6492		0,01

F.nr : 236340307 Arbetsordernu 108998 Serv.dat : 2023-11-01 Fakt.dat : 2023-11-03 Sum 19 031,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1258954

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Kolla Onspot se de fungerar nu till vintern,
541 Kontroll av onspot, båda armarna kärvade men lyckades lea
upp dom och smörja upp dom så de gick fint. behöver dock byta
hjul på båda sidor men fanns ej hemma. hansa har beställt.

149// Byte av onspothjul båda sidor. högra armen gick inte ner.

Byte av denna.

00008000	898	BYTE AV ONSPOTHJU	6492	N	1,00	2 658,75	20,00%	2 127,00
155-56-726200	155	HJULSATS Ø190 12-K	54768	155	1,00	7 418,75	5,00%	7 047,81
2553936	02	AUTOM SLIR	54768	0945	1,00	11 337,50	15,00%	9 636,88
FR01	996	FRAKTKOSTNAD	11135	996	124,00	1,25	0,00%	155,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	63,81
		Öresutjämning	6492					0,50

F.nr : 236463208 Arbetsordernu 110055 Serv.dat : 2024-01-03 Fakt.dat : 2024-01-04 Sum 392,70

mmer:

Kund : 2980 , ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTN VST BORÅS

Mät.st : 1266296

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Fordon, Kontrollera
00005095 02 Fordon status, kontroll 6492 N 1,00 462,00 15,00% 392,70
MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236340805 Arbetsordernu 110055 Serv.dat : 2024-01-03 Fakt.dat : 2024-01-04 Sum 8 906,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1266296

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Varnar för motorfel

011. Varnade för högt tryck över partikelfilterna samt att
reduktionsmedeltrycker minskar vid dosering. Rivit ur tank och
bytt filter i tankarmaturen samt i pumpen och i doseraren. mont
ihop igen och kört regenerenig av partikelfilter . fungerar som
det ska nu igen.

01005121	02	FELSÖKA PRODUKTIN	6492	T	1,00	1 551,88	20,00%	1 241,50
03265105	02	REGENERERING AV P	6492	N	1,00	3 391,88	20,00%	2 713,50
19658000	898	DEMONTERING AV AD	6492	N	1,50	1 622,50	20,00%	1 947,00
03265060	02	BYTA FÖRFILTER I RE	6492	TU	1,00	376,88	20,00%	301,50
03265002	02	BYTA FÖRFILTER I RE	6492	N	1,00	1 507,50	20,00%	1 206,00
01005151	02	RADERA FELKODER	6492	N	1,00	620,75	20,00%	496,60
2726083	02	FILTER		MEB23 0923	1,00	472,50	15,00%	401,63

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

F.nr	: 236464192	Arbetsordernu 110632	Serv.dat	: 2024-02-08	Fakt.dat	: 2024-02-12	Sum 392,70
		mmer:					
Kund	: 2980	, ÖVRIGA FÖRSÄLJNINGSKOSTN VST BORÅS			Mät.st	: 1270343	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad. Borås			Dst	: 123=123	Borås

F.nr	: 236341157	Arbetsordernu	110632	Serv.dat	: 2024-02-08	Fakt.dat	: 2024-02-12	Sum	24 353,00
		mmer:							
Kund	: 23972	, BENGTT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG				Mät.st	: 1270343		
Ref	:					Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås				Dst	: 123	=123 Borås	

FÖRBRUKNINGSMAT	11128	3,00%	236,10
Öresutjämning	11128		0.49

F.nr	: 236341332	Arbetsordernu 110590	Serv.dat : 2024-02-21	Fakt.dat	: 2024-02-29	Sum 37 062,00
mmer:						
Kund	: 23972	BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG		Mät.st	: 1270343	
Ref	:			Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås		Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
		Motorlampan lyser, ad-blue slang 1 aktiv samt högt differentialtryck partikelfilter aktiv.						
		Innre läckage bränslesystem, läckage överstr.ventil, byte rep						

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 100

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

sats.

011. har felsökt motorfel. är aktivfelkod på h25 slangen . får beställas hem en sådann. gjort doseringsprov. då trycket minskar efter dosering. var ok. kan höra ihop med kallt väder och att h25 slangen inte värmer upp ad bluen,

kontrollerat differentialtryckgivaren varnar för hög mängd sot, bytt givare samt nollat differentialtryckgivaren efter bytet, fick ner värdet från 3,7 mbar till 0,5 mbar med motor avstängd. varnar ändå för hög sotmängd.

Har gjort kontroll av innreläckage / pluggtest på bränslesystemt. Utan att plugga spridarna så läcker det igenom. trycker faller 600 - 700 bar under 30 sec . kan räkna att få bränsle systemet tätt och göra regenerering av partikelfilterna. Finns dock bara en spridare hemma kanske ta hem en till om det är mer än en som läcker igenom.

011. Fortsatt felsökning . Gjort pluggtest på alla spridare. slutade med att det var överströmningsventilen som läckte. så nu har den inget större innreläckage. läcker 100 bar över 30 sec. så min teori om att spridarna läckte igenom och bäckade igen partikelfilterna stämde tyvärr inte då.

Kikade om det var olja i både avgasröret ner till ljudämparen samt i tryckslangarna till intercoolern. men var ok.

Kontrollerat avgasbromsen om kolven inte höll tätt. gick inte vrida tillbaka vid belastning . Dock gick det vrida tillbaka EGR kolven på 100% för hand en bit och med polygrip gick det vrida tillbaka den ännu mer, vet inte om det kan vara en orsak till att den varna för hög sot och ask nivå vid kontroll av differentialtryck.

Hade inte kommit någon h25 slang ikväll så inte kunnt byta den heller. så ett steg fram och sju tillbaka känns det som ikväll.

696

Har bytt h25 slangen samt grenrör läckte bytt bara fäste till vi tar hem ny grenrör sedan körde regering på partikefilter.

19658000	898	BYTE ÖVERSTR.VENT	11137	N	5,20	1 622,50	20,00%	6 749,60
03005061	02	FELSÖKA BRÄNSLES	11137	N	1,00	4 899,38	20,00%	3 919,50
03005046	02	KONTROLL AV INRE L	11137	T	1,00	2 638,13	20,00%	2 110,50
2302150	02	TRYCKGIVAR	54767	0743	1,00	3 737,50	15,00%	3 176,88
2277633	02	RED.MEDELS	54767	0923	1,00	5 537,50	15,00%	4 706,88
2130086	02	REP.SATS	MEB23	0884	1,00	4 600,00	15,00%	3 910,00
2302655	02	TÄTNING	MEB23	0307	2,00	76,38	15,00%	129,84
0815361	02	SPÄNNBAND	MEB23	1134	20,00	1,94	20,00%	31,00

Varnar för låg kylarvätskenivå

011. Bytt avluftningsrör vänster sida mellan topparna. fyllt på kylarvätska .

011. Varna för låg kylarvätskenivå när jag körde in bilen . avluftningsröret på vänster sida läcker från två toppar.

02305014	02	BYTA KYLVÄTSKESLA	6492	N	1,00	2 495,63	20,00%	1 996,50
1949664	02	AVLUFTNING	54767	0324	1,00	2 012,50	15,00%	1 710,63
1490086	02	KOPPLING	54767	0065	4,00	167,50	15,00%	569,50

Byte grenrör p.g.a kraftigt avgasläckage vid avgasbromsning, kalibering EGR ventil, massflödesgivare.

859: Bytt de grenrör som var hemtaget, kontroll avgasläckage efteråt.. OK nu systemet är tätt.

19658000	898	BYTE AVGASSAMLAR	11137	N	2,60	1 622,50	20,00%	3 374,80
1921202	02	EXPANSIONS	11137	0024	1,00	3 825,00	15,00%	3 251,25
2186021	02	PACKNING	MEB23	0317	1,00	876,25	15,00%	744,81

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 101

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

1906965	02	FÄSTE	MEB23 0304	1,00	160,00	15,00%	136,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492			3,00%	544,53
		Öresutjämning	6492				-0,22

F.nr : 236341513 Arbetsordernu 110940 Serv.dat : 2024-03-25 Fakt.dat : 2024-03-27 Sum 43 254,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1271719

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Varnar för motorfel.

149// Byte av spjäll till egr.

Demontering och montering av rör mellan ljuddämpare och turbo för att komma åt skruvarna till spjällhuset.

Röret till turbo hade rostet fast. fick slå loss, och spräckte ett fäste, svetsat fästet i röret efter turbon.

Skrubar till egr-spjäll fastrostade.

Raderat felkoder.

487// Provkört.

541 plockat ner diffrensielgivaren och kontrollerat båda slangar och släppt på 90 gradersröret innan också, hittade inget fel.

allmänfelsöking, Körde tryckprov på egr systemet enligt instruktioner på multi, Egr spjället läcker som ett säll i

leden till spjället så spjällhuset behöver bytas ut. lagt en

lapp på hansåkes skrivbord om att ta hem ett egr-spjäll och tätningar som går åt.

01005121	02	FELSÖKA PRODUKTIN	33540	T	2,00	1 551,88	10,00%	2 793,38
03265025	02	TA BORT & SÄTT DIT	6492	N	1,00	3 015,00	10,00%	2 713,50
19658000	898	KONTROLLERAT BÅD	6492	N	0,80	1 622,50	10,00%	1 168,20
01658000	898	PROVTRYCK EGR-SY	6492	N	0,80	3 667,50	10,00%	2 640,60
19658000	898	DEMONTERING OCH	6492	N	2,00	1 622,50	10,00%	2 920,50
21108000	898	SVETSAT FÄSTET I R	6492	N	1,00	1 197,50	10,00%	1 077,75
01655038	02	BYTA EGR-VENTIL, 1	33540	N	1,00	5 501,25	10,00%	4 951,13
01005166	02	RADERA FELKODER	6492	N	1,00	620,75	10,00%	558,68
01005117	02	PROVKÖRA FORDON.	6492	T	1,00	1 551,88	10,00%	1 396,69
1863832	02	V-KLÄMMA	MEB23 0310		1,00	522,50	15,00%	444,13
0571278	02	EGR-VENTIL	54768 1105		1,00	19 375,00	15,00%	16 468,75
2275364	02	PACKNING	54768 0317		1,00	1 022,50	15,00%	869,13

Dörrhandtag på förardörr sitter löst. Handtaget på utsidan

541 plockat ner handtag och konstaterat att en fjäder för

återfjädring av handtag har gått av, ingen risk att handtaget

lossnar. ligger en lapp på hansåkes skrivbord om att ta hem ett handtag.

149// Byte dörrhandtag.

Demontering och montering av dörrsida, plåt och elhiss.

Flyttar över låskista.

19658000	898	KONTROLL AV DÖRR	6492	N	0,50	1 622,50	0,00%	811,25
18105082	02	BYTA DÖRRHANDTAG	6492	N	1,00	531,75	0,00%	531,75
2371254	02	DÖRRHANDTA	54768 0256		1,00	3 862,50	15,00%	3 283,13
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	625,00
		Öresutjämning	6492					0,43

F.nr : 236465389 Arbetsordernu 110590 Serv.dat : 2024-02-21 Fakt.dat : 2024-04-03 Sum 2 541,50

Datum: 2026-10-21

TKHUH 1 QRP

Valuta SEK

Dst : 123=123 Borås

Dst : 123=123 Borås

Dst : 123=123 Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
		Periodisk kontroll färdskrivare Digital						
		149// utfört tvåårskontroll färdskrivare.						
		Hjälpt kund, ta bort 0,40						

Sida: 103

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

17105031	02	PERIODISK KONTROL	6492	N	1,00	4 235,10	48,63%	2 175,57
17105063	02	KONTROLLERA HASTI	6492	N	1,00	445,80	48,63%	229,01
3047580	02	PLOMB	MEB23	0231	1,00	87,60	15,00%	74,46
2792424	02	PLOMBERING	MEB23	0231	1,00	4,05	15,06%	3,44
1742941	02	UTSKRIFTSP	MEB23	0222	1,00	64,90	15,01%	55,16
2647425	02	ETIKETT	MEB23	0289	1,00	71,80	15,00%	61,03

DTCO [1.9]

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236466903 Arbetsordernu 111692 Serv.dat : 2024-06-10 Fakt.dat : 2024-06-11 Sum 7 671,87
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1280441

Ref :

Any tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Zepro, bakgavellyft, 3-års underhåll XL								
541 arbete utfört utefter protokoll.								
19208302	898	3-ÅRS TILLSYN, BAKG	6492	N	3,00	1 361,00	15,87%	3 435,03
159-33741TL	159	SERVICE KIT XL,	54768	159	1,00	3 777,00	0,00%	3 777,00
4017127	02	HYDRAULIC 32	MEB23	8000	4,50	120,22	15,00%	459,84

Zepro, bakgavellyft, 3-års underhåll XL [3]

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236342146 Arbetsordernu 112158 Serv.dat : 2024-06-13 Fakt.dat : 2024-06-14 Sum 37 763,00

Kund : 23972 , BENG T NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1280981

Ref

Any. tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2 BROMSVENTIL (1.1.7) ANDRA AXELN PÅ FORDONET HÖGER LÄCKAGE								
541 Felsökning luftläckage, visade sig vara luftventil till luftfjädring. bytt ventilen.								
19658000	898	FELSÖKNING LUFTLÄ	29425	N	1,30	1 701,25	20,00%	1 769,30
12155051	02	BYTA MAGNETVENTIL	29425	N	1,00	1 671,75	20,00%	1 337,40
1889795	02	VENTILBLOC	MEB23	0934	1,00	8 925,00	15,00%	7 586,25

2 HJULLAGER (5.1.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER MISSLJUD

541 Hö sida 3 axeln demonterat hjul, bromsok, klocka, gjort

rent broms, demonterat nav, pressat ur och i hjullager och satt

ihop allt igen.

09105066	02	BYTA HJULLAGEREN	29425	N	1,00	7 809,00	20,00%	6 247,20
2310169	02	HJULLAGERE	29425	0955	1,00	6 712,50	15,00%	5 705,63
1358497	02	SPÅRRING	29425	0313	1,00	537,50	15,00%	456,88

2 FJÄDERBÄLG (5.3.5) TREDJE AXELN PÅ FORDONET BÅDA SIDOR SKADAD

541 bytt båda bälgar på sista axel.

12055055	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST	29425 N	2,00	2 229,00	20,00%	3 566,40
2729173	02	LUFTFJÄDER	29425 0192	2,00	5 300,00	15,00%	9 010,00
0300128	02	LÅSPINNE	29425 0615	4,00	33,63	15,00%	114,33
0807356	02	MUTTER	29425 1129	2,00	11,69	15,00%	19,88

släcka 2 or

00008001	898	EFTERKONTROLL AN 29425 F	1,00	1 562,50	0,00%	1 562,50
----------	-----	--------------------------	------	----------	-------	----------

426. Utfört bes

FÖRBRUKNINGSMAT	29425	3,00%	387,61
Öresutjämning	29425		-0.38

Datum: 2026-10-21

TKHUU 1.QRP

Valuta SEK

F.nr	: 236467753	Arbetsordernu 112401	Serv.dat	: 2024-08-13	Fakt.dat	: 2024-08-19	Sum 12 504,52
		mmer:					
Kund	: 1358	, Tillsynsavtal Ramas Vst Borås			Mät.st	: 1284232	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Batteries, 24 V								
288: Tillsyn enligt protokoll								
00225157	02	Underhåll batterier.	SR123	N	1,00	668,70	48,63%	343,51
Engine								
00225162	02	Underhåll motorolja.	DC SR123	N	1,00	1 114,50	48,63%	572,52
2419091	02	TÄTNINGSBR	SR123	0307	1,00	80,40	15,00%	68,34
2057893	02	REP.SATS	SR123	0292	1,00	404,00	15,00%	343,40
2021365	02	OLJA LDF3 10W-40	MEB23	8000	43,50	115,20	15,00%	4 259,52
Fuel filter								
00225079	02	Underhåll bränslefilter.	SR123	N	1,00	1 560,30	48,63%	801,53
2003505	02	FILTERSATS	SR123	0298	1,00	936,00	15,00%	795,60
brake test								
00225130	02	UNDERHÅLL BROMSP	6492	N	1,00	951,50	39,83%	572,52
Basic								
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	3,00	27,37	0,00%	82,11
Chassis 1								
Air filter								
00225096	02	Underhåll motorluftfilter.	SR123	N	1,00	445,80	48,63%	229,01
1761958	02	FILTERPATR	SR123	0296	1,00	1 430,00	15,00%	1 215,50
Chassis lubrication								
00225139	02	Underhåll chassismörjni	SR123	N	1,00	891,60	48,63%	458,01
Fresh air filter								
00225293	02	friskluftsfilter, underhåll	SR123	T	1,00	222,90	48,63%	114,50
1913500	02	FILTER	SR123	0730	1,00	413,00	15,00%	351,05
Fuel tank								
00225117	02	Underhåll bränsletank.	SR123	T	1,00	445,80	48,63%	229,01
2240905	02	FILTER	SR123	0298	1,00	400,00	15,00%	340,00
Desiccant container								
00225094	02	Underhåll torkmedelsbe	SR123	N	1,00	445,80	48,63%	229,01
2562323	02	FILTERSATS	SR123	0173	1,00	821,00	15,00%	697,85
Clutch fluid								
00225086	02	Underhåll kopplingsväts	SR123	N	1,00	445,80	48,63%	229,01
00225175	02	Underhåll opticruise. Me	SR123	T	1,00	1 114,50	48,63%	572,52
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr	: 236467754	Arbetsordernu 112401	Serv.dat	: 2024-08-13	Fakt.dat	: 2024-08-19	Sum 229,00
		mmer:					
Kund	: 1358	, Tillsynsavtal Ramas Vst Borås			Mät.st	: 1284232	
Ref	:				Anv. tid	:	
Avd	: 400=	Verkstad, Borås			Dst	: 123=123	Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörj bakgavellift								
288: Smörjat bakgaveliften								
00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV	6492	N	0,20	1 361,00	15,87%	229,00
Kontroll av kylvätskans nivå och fryspunkt								
288: Kontrollerat nivå och fryspunkt och dem var bra								
MOMS AVDRAGEN!								

Sida: 105

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

mmer:

Mät.st : 1284232

Anv. tid :

Dst : 123=123 Borås

Varnar för partikelfilter.Prio ETT

Operation 03265105, tidigare utförd 2024-04-23 av driftställe 123, Återförsäljare 40680, på arbetsorder 111552. Föregående mätarställning. 1277366, på 2024-01-03 av driftställe 123, Återförsäljare 40680, på arbetsorder 110055. Föregående mätarställning. 1266296

mmmer:

Mät.st : 1284307

Any tid

Dst 123=123 Borås

Bilen blivit slangad. Jouren får åka och lufta på åkeriet.

Resa till Bengt Nords Åkeri, kund blivit slangad. Kund fyllde 30 liter bränsle, jag tippar upp hytt och avluftar systemet. Bilen startar och nu fungerar den igen

MOMS AVDFRAGEN!

number:

Mät.st 1284307

Any. tid

Dst : 123=123 Borås

Varnar för partikelfilter.

859: Felsökt bil, kontrollerat felkoder. Kontroll t141 - OK. Gjort regenerering. Lagt in ID nummer för partikelfiltret på nytt, nollställt värden för sot och aska. Nollställt värden för differentialtryckgivare. Uppdaterat EEC. Kontroll spridare, pluggtest med startmotor - OK. Kund får prova detta, partikelfiltrer har knappt gått 4000 mil. Kommer varning tillbaka efter detta så är nästa steg att byta partikelfilter igen. Och då detta pga att

288: Kontrollerat slangar till differentialtrycksgivaren och dem

Datum: 2026-10-21

TKHUU 1.QRP

Valuta SEK

01005121	02	FELSÖKA PRODUKTIN	33540	T	1,00	1 626,88	15,00%	1 382,85
03265105	02	REGENERERING AV P	33540	N	1,00	3 543,75	15,00%	3 012,19
19658000	898	KODENING AV ID NUM	33540	N	0,30	1 701,25	15,00%	433,83
03265025	02	KONTROLL DIFFEREN	33540	N	1,00	3 150,00	15,00%	2 677,50
		FÖRBRUKNINGSMAT	33540				3,00%	225,19
		Öresutjämning	33540					0,44

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Byte av partikelfilter								
[1, 3, 18]		Kundklagomål,Bränsle- och avgassystem,Felkoder / varningslampa tänds						
[4, 1, 0]		Byte av skadeorsakande artikel eftersom Deformerad, Ej applicerbar						
03265016	02	BYTA PARTIKELFILTE	6492	N	1,00	9 480,00	63,77%	3 434,60
0570763	02	PARTIKELFI	11135	0928	2,00	9 090,00	15,00%	15 453,00
2137231	02	TÄTNINGSRI	11135	0492	2,00	953,00	15,00%	1 620,10
MOMS AVDRAGEN!								

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
		Kommer upp att man ska regenera bilen 2 gånger per dag. vi har bytt partikelfilter 14/9-23. Bilen har varit inne ett par gånger i augusti för detta.						
376/		Tid 6,13 Lossat doseraren och kontrollerat innanför så att det är rent. Byte av partikelfilter och uppdaterat nummer på filterna i sopsen.						
		Varmört och gjort cylindereffektprov, kompressionsprov och gjort scr-prov på nox-givarna. Allt verkar vara ok så vi får prova här.						
376/		Tid: 7,24 Monterat ihop insugningsrör efter att dom har provtryckt intercooler. Justerat ventiler på cylinder 7 & 8. Provkört med Anders och kontrollerat värden på givarna. Beställt laddtrycksgivare. Satt bilen på regenerering som inrte gick igenom.						
		Bytt laddtrycksgivare och ut och provkört med Anders, ställt bilen på regenerering som gick igenom.						
		Kört in över grop och kontrollerat luftfilter, som nytt.						
011.		Tid: 7,41						
		Felsökning. gjort cylindereffektprov, cylinderbalasering samt kompressionsprov. (se utskrivna protokoll) kollat innre läckage , ok provtryckt egr samt laddluftsystemt. Läcker lite						

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 107

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

ur egr spjäll samt i intercoolern vänster hörn högt upp.
provtryckt toppar cyl 7 och 8. visar 31 % vid provtryckning av
topparna , enligt cylindereffektprovet så ser det ut som den
går dåligt på 7 samt 8ans cylinder ,

JUSTERA GÄRNA VENTILERNA PÅ 7an SAMT 8an FÖR SÄKERHETSKULL

Enl Anders. Kolla motor cylinder balansering kolla värdena, då
den sotar igen. Ev provtrycka egr system. Luftmasse.

21108000	898	AVANCERAD FELSÖK	6492	N	8,75	981,00	15,00%	7 296,18
2093727	02	LADDTRYCKS	54768	0743	0,50	4 960,00	15,00%	2 108,00

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236342816 Arbetsordernu 113172 Serv.dat : 2024-09-30 Fakt.dat : 2024-10-01 Sum 13 842,00
mmer:
Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1286251
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Kommer upp att man ska regenera bilen 2 gånger per dag. vi har
bytt partikelfilter 14/9-23. Bilen har varit inne ett par
gångar i augusti för detta.

376/ Tid 6,13 Lossat doseraren och kontrollerat innanför så att
det är rent. Byte av partikelfilter och uppdaterat nummer på
filtrerna i sopsen.

Varmört och gjort cylindereffektprov, kompressionsprov och gjort
scr-prov på nox-givarna. Allt verkar vara ok så vi får prova
här.

376/ Tid: 7,24 Monterat ihop insugningsrör efter att dom har
provtryckt intercooler. Justerat ventiler på cylinder 7 & 8.
Provkört med Anders och kontrollerat värden på givarna.
Beställt laddtrycksgivare. Satt bilen på regenerering som inrte
gick igenom.

Bytt laddtrycksgivare och ut och provkört med Anders, ställt
bilen på regenerering som gick igenom.

Kört in över grop och kontrollerat luftfilter, som nytt.

011. Tid: 7,41

Felsökning. gjort cylindereffektprov, cylinderbalasering samt
kompressionsprov. (se utskrivna protokoll) kollat innre
läckage , ok provtryckt egr samt laddluftsystemt, Läcker lite
ur egr spjäll samt i intercoolern vänster hörn högt upp.
provtryckt toppar cyl 7 och 8. visar 31 % vid provtryckning av
topparna , enligt cylindereffektprovet så ser det ut som den
går dåligt på 7 samt 8ans cylinder ,

JUSTERA GÄRNA VENTILERNA PÅ 7an SAMT 8an FÖR SÄKERHETSKULL

Enl Anders. Kolla motor cylinder balansering kolla värdena, då
den sotar igen. Ev provtrycka egr system. Luftmasse.

21108000	898	AVANCERAD FELSÖK	6492	N	8,75	1 226,25	0,00%	10 729,69
2093727	02	LADDTRYCKS	54768	0743	0,50	6 200,00	10,00%	2 790,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	321,89
		Öresutjämning	6492					0,42

F.nr : 236342961 Arbetsordernu 113714 Serv.dat : 2024-10-21 Fakt.dat : 2024-10-22 Sum 8 391,00
mmer:
Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1289561
Ref : Anv. tid :

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 108

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Förardörren går ej att öppna innifrån. det hade bara rasslat till inne i dörren.

149// Vajer till förardörr avgånget mellan innerhantaget och dörrlås.

Demontering och montering dörrsida.

Byte vajer.

Plockat upp och ner dörrsida tre gånger då plastclipset gick av i fönsterhissen. därav tiden .

Ta bort 45 min, fick hjälpa en kund som hade kört av en högtrycksslang i tvätthallen.

18105084	02	TA BORT & SÄTT DIT	6492	N	1,00	1 114,50	20,00%	891,60
18105109	02	BYTA VAJER, 1 ST, M	6492	N	1,00	1 114,50	20,00%	891,60
18105135	02	BYTA GLIDSKO, 1 ST,	6492	N	1,00	1 114,50	20,00%	891,60
1366764	02	GLIDCLIPS	MEB23 0256		1,00	231,25	5,00%	219,69

Går inte ställa in normal körnivå med fjärrkontrollerna. Går bara höja och sänka.

426. Grävt fram nivågivare drivaxel. kapat bultarna och bytt givare . kalibrerat luftfjädringen

12055001	02	KONTROLLERAR LUFT	6492	N	1,00	557,25	20,00%	445,80
12455011	02	BYTA NIVÅGIVARE, 1	6492	N	1,00	3 459,38	20,00%	2 767,50
12005002	02	RADERA FELKODER	6492	N	1,00	835,88	20,00%	668,70
1889797	02	NIVÅGIVARE	MEB23 0743		1,00	1 575,00	10,00%	1 417,50
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				3,00%	196,70
		Öresutjämning	6492					0,31

F.nr : 236471157 Arbetsordernu 114541 Serv.dat : 2025-02-05 Fakt.dat : 2025-02-06 Sum 2 291,84
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1299571

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Zepro Baggavellift L-tillsyn år1

426

19205077	02	L-UNDERHÅLL -. ZEPR11128	N		1,00	2 177,60	15,87%	1 832,01
4017127	02	HYDRAULIC 32	MEB23 8000		4,50	121,13	15,64%	459,83

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236471158 Arbetsordernu 114541 Serv.dat : 2025-02-05 Fakt.dat : 2025-02-06 Sum 1 345,20
mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1299571

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Basic

426

00225182	02	Underhåll bas.	SR123	N	1,00	1 337,40	48,63%	687,02
00225185	02	Underhåll bas. 3-5 Axl	SR123	T	1,00	222,90	48,63%	114,50

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 109

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR MEB23 800	3,13	27,37	0,00%	85,67
Chassis lubrication						
426						
00225139	02	Underhåll chassismörjning SR123 N	1,00	891,60	48,63%	458,01
MOMS AVDRAGEN!						

F.nr : 236471159 Arbetsordernummer 114541 Serv.dat : 2025-02-05 Fakt.dat : 2025-02-06 Sum 735,91
 Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås Mät.st : 1299571
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Smörja bakgavellift								
426								
00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV 11128 N			0,20	1 361,00	15,87%	229,00
Smörja släp 3-axel								
426								
21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO 11128 N			1,00	392,40	0,00%	392,40
Kontroll av kylvätskans nivå och fryspunkt								
426. -34 grader								
02018000	898	KONTROLL AV KYLVÄ 11128 N			0,10	2 603,00	56,01%	114,51
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236343791 Arbetsordernummer 114541 Serv.dat : 2025-02-05 Fakt.dat : 2025-02-06 Sum 17 844,00
 Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1299571
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för motorfel, fjärravläst och den satt felkoder på								
nox-givaren efter katalysator.T115								
426. Bytt T115 och raderat felkoder								
03265082	02	BYTA NOX-GIVARE, 1	6492	N	1,00	7 303,13	0,00%	7 303,13
2659850	02	NOX-GIVARE	54767	1226	1,00	11 387,50	10,00%	10 248,75
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				4,00%	292,13
		Öresutjämning	6492					-0,01

F.nr : 236344014 Arbetsordernummer 115477 Serv.dat : 2025-03-03 Fakt.dat : 2025-03-04 Sum 7 296,00
 Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1302087
 Ref : Anv. tid :
 Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Lyftbälg trasig.								
487 bytt lyftbälgen + 2 bultar som gick av när den gamla skulle demonteras								
19658000	898	KAPA LOSS FASTROS	29425	N	0,20	1 701,25	0,00%	340,25
12055057	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST	29425	N	1,00	1 950,38	0,00%	1 950,38
0812536	02	SKRUV	MEB23 1129		2,00	14,63	20,00%	23,40
2517987	02	LUFTFJÄDER	29425 0192		1,00	6 112,50	20,00%	4 890,00
		FÖRBRUKNINGSMAT	29425				4,00%	91,63
		Öresutjämning	29425					0,34

Valuta SEK

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Varnar för EBS fel, tjuoter i hytten med röd varning.								
859: Kontroll felkoder, varnar för hjul 3 och 4. Hissat upp bilen, demontering v95. Flyttat över nipplar från den gamla ventilen till den nya. Monterat den nya v95 på bilen. När jag höll på där så kom jag emot med armbågen på en soenoid och då gick den av (helt sönderärgad). Demontering restan av solenoiden. Monterat nya solenoid, flyttat över gamla nipplarna. Kontrollerat funktion/täthet OK. Varnar inget mer i hytt, bil OK igen.								
3.30								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 111

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

10005031	02	FELSÖKA PRODUKTIN	33540	T	1,00	1 393,13	20,00%	1 114,50
10005005	02	KONTROLLERA TÅTH	6492	N	1,00	1 671,75	20,00%	1 337,40
12355013	02	BYTA SOLENOID.	6492	N	1,00	2 229,00	20,00%	1 783,20
10355104	02	BYTA TRYCKREGLERI	6492	N	1,00	4 179,38	20,00%	3 343,50
19658000	898	ÖVERFLYTT AV NIPPL	6492	N	0,50	1 701,25	20,00%	680,50
1891378	02	TRYCKREG E	MEB23	0168	1,00	29 750,00	10,00%	26 775,00
2038655	02	SOLENOID	MEB23	0168	1,00	2 787,50	10,00%	2 508,75
0815363	02	BUNTBAND	MEB23	1134	5,00	7,38	20,00%	29,50
0815362	02	SPÄNNBAND	MEB23	1134	5,00	4,44	20,00%	17,75
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				4,00%	330,36
		Öresutjämning	6492					-0,46

F.nr : 236344844 Arbetsordernu 116758 Serv.dat : 2025-06-16 Fakt.dat : 2025-06-18 Sum 26 893,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1309795
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
HJULLAGER (5.1.3) Tredje axeln på fordonet, höger missljud. 2								
376/ Byte av hjulager hö axel 3.								
09055117	02	BYTA BAKHJULSNAV,	6492	N	1,00	16 242,00	20,00%	12 993,60
3198229	02	HJULLAGERE	54028	0955	1,00	6 900,00	20,00%	5 520,00
FJÄDERBÄLG (5.3.5) Andra axeln på fordonet, höger, skadad. 2								
376/ Tid 0,8 Byte av fjäderbälg hö axel 2.								
12055055	02	BYTA LUFTBÄLG, 1 ST	6492	N	1,00	2 318,00	20,00%	1 854,40
2729173	02	LUFTFJÄDER	6492	0192	1,00	5 387,50	20,00%	4 310,00
0300128	02	LÅSPINNE	6492	0615	2,00	34,38	15,00%	58,44
Släck 2.or								
434 / Bes								
00008001	898	EFTERKONTROLL AN	6492	F	1,00	1 562,50	0,00%	1 562,50
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				4,00%	593,93
		Öresutjämning	6492					0,13

F.nr : 236344855 Arbetsordernu 116816 Serv.dat : 2025-06-17 Fakt.dat : 2025-06-18 Sum 9 958,00
mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG Mät.st : 1309795
Ref : Anv. tid :
Avd : 400=Verkstad, Borås Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Bilen startade inte imorse när den skulle hämta den här. Kund upplever även att man får köra på starten längre än vanligt.								
693								
Utfört arbete: Felsökning på bilen på grund av startproblem. Försökte starta bilen, men den startade inte. Kontrollerade bilens batterier - det inre batteriet var dåligt och det yttre behövde laddas om. Byte ut båda batterierna.								
Utförde provstart -OK.								
16255026	02	KONTROLLERA BATT	29425	N	1,00	419,75	0,00%	419,75
16255041	02	BYTA BATTERIER, 1 E	6492	N	1,00	1 469,13	0,00%	1 469,13
122-2570833	122	BATTERI 230AH (MF)	26693	122	2,00	4 203,54	5,00%	7 986,73
0815133	02	MUTTER	26693	1129	1,00	8,38	20,00%	6,70
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				4,00%	75,55
		Öresutjämning	6492					0,14

Datum: 2026-10-21

TKHHH 1 QRP

Valuta SEK

Dst : 123=123 Borås

STO Retarder [7.7]

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 113

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

brake test

426

00225130	02	Underhåll bromsprov. 2-SR123	N	1,00	989,50	42,14%	572,52
----------	----	------------------------------	---	------	--------	--------	--------

Fuel filter

426

00225079	02	Underhåll bränslefilter.	6492	N	1,00	1 622,60	50,60%	801,56
----------	----	--------------------------	------	---	------	----------	--------	--------

2003505	02	FILTERSATS	6492	0298	1,00	951,00	15,00%	808,35
---------	----	------------	------	------	------	--------	--------	--------

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236474956 Arbetsordernu 117219 Serv.dat : 2025-08-27 Fakt.dat : 2025-08-28 Sum 637,00

mmer:

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1314450

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Smörj släp 3-4axl

426

21007002	02	SMÖRJA SLÄPFORDO	6492	N	1,00	408,00	0,00%	408,00
----------	----	------------------	------	---	------	--------	-------	--------

Smörj bakgavellift

426

00228004	898	SMÖRJNING BAKGAV	6492	N	0,20	1 415,00	19,08%	229,00
----------	-----	------------------	------	---	------	----------	--------	--------

MOMS AVDRAGEN!

F.nr : 236345413 Arbetsordernu 117602 Serv.dat : 2025-09-17 Fakt.dat : 2025-09-18 Sum 36 741,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1318536

Ref :

Anv. tid :

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
-----	------	-----------	---	-------	-----	--------	------	-----

Extravärmare - Värmarte startar ej. Börja med värmaren. Blir det dyrt att reparera så ring Andreas, 0706458066 innan kl 22:00 så får han ta beslut om värmaren ska åtgärdas.

434 / Und värmare, startar på knapp i panelen men varnar.

Kontroll kabelskarv vid säng till manöverenhet, kontroll skarv matarledning värmare. Byte komplett värmare. ok. (Felet var i styrenheten till värmaren)

19658000	898	KONTROLL FELKODE	6492	N	1,00	1 768,75	15,00%	1 503,44
----------	-----	------------------	------	---	------	----------	--------	----------

18805045	02	TA BORT OCH SÄTTA	6492	N	1,00	5 075,63	15,00%	4 314,29
----------	----	-------------------	------	---	------	----------	--------	----------

2488570	02	AHS	54767	0426	1,00	27 625,00	10,00%	24 862,50
---------	----	-----	-------	------	------	-----------	--------	-----------

0815361	02	SPÄNNBAND	MEB23	1134	10,00	2,06	20,00%	16,50
---------	----	-----------	-------	------	-------	------	--------	-------

Har ej lagt fram den, då det inte är säkert att dom ska ha den.

Luftfjädring fram - Yttre bussningarna till krängningshämmaren slut

434 / Byte samtliga mindre bussningar till krängningshämmaren fram (8 st)

12305013	02	BYTA LÄNK ELLER BU	29425	N	1,00	1 738,50	15,00%	1 477,73
----------	----	--------------------	-------	---	------	----------	--------	----------

2196775	02	BUSSNING	54767	0303	8,00	593,75	10,00%	4 275,00
---------	----	----------	-------	------	------	--------	--------	----------

		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				4,00%	291,81
--	--	-----------------	------	--	--	--	-------	--------

		Öresutjämning	6492					-0,27
--	--	---------------	------	--	--	--	--	-------

F.nr : 236345826 Arbetsordernu 118344 Serv.dat : 2025-11-03 Fakt.dat : 2025-11-07 Sum 21 214,00

mmer:

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1322175

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Software update: ELC4								
541 skulle starta uppdateringen efter att mätt upp alla fordonshöjder för elc'n glömmar alla höjder efter uppdateringen, men när jag väl startar den så kan den inte läsa ut parametrar och uppdateringen misslyckas, har försökt reservdelprogrammera styrehenten men det fungerar inte heller, misslyckas den också. har provkört luftfjädring och den fungerar som den ska. låter bli att lägga mer tid på den uppdateringen för den verkar fungera som den ska ändå.								
16005019	02	mjukvaruuppdatering, **	SR123	N	1,00	541,40	55,60%	240,38
Zepro Bakgavellift L-tillsyn år2								
19208301	898	ÅRLIG TILLSYN, BAKG	11128	N	1,60	1 415,00	15,05%	1 923,27
4017127	02	SHELL TELLUS S2 VX	11137	8000	4,46	128,95	15,00%	488,85
Smörja bakgavellift								

Sida: 115

TKHUH 1.QRP

Valuta SEK

Kontroll av kylvätskans nivå och fryspunkt							
00265028	02	KONTROLL AV KYLVÄ 11128	T	1,00	1 622,60	48,14%	841,48
Smörja släp 3-4axl							
21007001	02	SMÖRJA SLÄPFORDO 11128	N	1,00	306,00	0,00%	306,00
MOMS AVDRAGEN!							

F.nr : 236346647 Arbetsordernu 119613 Serv.dat : 2026-02-25 Fakt.dat : 2026-02-26 Sum 1 747,00

Kund : 23972, BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1325584

Ref :

Any tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Tankband lufttan mellan batterilåda och gnistsläckare rostat av. (lilla tanken) 541 bytt tankband.								
10108000	898	BYTE TANKBAND LILL	11137	N	0,40	2 473,75	15,00%	841,08
1724860	02	BANDKLAMMA	54768	0312	1,00	968,75	10,00%	871,88
		FÖRBRUKNINGSMAT	33540				4,00%	33,64
		Öresutjämning	33540					0,40

F.nr : 236479878 Arbetsordernr 120605 Serv.dat : 2026-05-12 Fakt.dat : 2026-05-13 Sum 6 643,28

Kund : 1358 , Tillsynsavtal Ramas Vst Borås

Mät.st : 1325584

Ref 3

Any tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Coolant								
00225174	02	Underhåll kylvätska. DC	SR123	N	1,00	1 622,60	48,14%	841,48
1771738	800	GLYKOL	MEB23	800	26,98	78,60	0,00%	2 120,63
Scania Kylvätska [57]								
Basic								
434 / Gjort tillsyn enligt protokoll								
00225185	02	Underhåll bas. 3-5 Axlar	SR123	T	1,00	231,80	48,14%	120,21
00225182	02	Underhåll bas.	SR123	N	1,00	1 390,80	48,14%	721,27
1771735	800	SPOLARVÄTSKA FÄR	MEB23	800	0,84	27,37	0,00%	22,99
4044171	02	SHELL SPIRAX S6 A66	MEB23	8000	0,67	367,65	15,00%	209,38
Kontroll av kylvätskans nivå och fryspunkt [0.1]								
Tachograph								
434 / Två-årskontroll								
00225286	02	Periodisk kontroll och pr	SR123	N	1,00	4 404,20	48,14%	2 284,02
17105063	02	KONTROLLERASTI	6492	N	1,00	463,60	48,14%	240,42
2792424	02	PLOMBERINGSTRÅD	6492	0231	1,00	4,40	15,00%	3,74
3047580	02	PLOMB	SR123	0231	1,00	93,10	14,99%	79,14
MOMS AVDRAGEN!								

F.nr : 236347719 Arbetsordernu 121518 Serv.dat : 2026-07-01 Fakt.dat : 2026-07-01 Sum 45 361,00

Kund : 23972 , BENGT NORDS ÅKERI AKTIEBOLAG

Mät.st : 1325584

Ref	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Any tid

Avd : 400=Verkstad, Borås

Dst : 123=123 Borås

Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
2X SÄKERHETSSPÄRR DÖRR (6.2.3) VÄNSTER FUNKTION OSÄKER								

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 116
TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

693

Arbete utfört:

Byte av säkerhetsspärr på vänster dörr på grund av anmärkning från besiktning.

Demonterade den defekta säkerhetsspärren och monterade en ny. Efter montering utfördes funktionskontroll och provtest av dörrens låsning och säkerhetsspärr.

Arbetet slutfört utan anmärkning. Säkerhetsspärren fungerar som den ska.

18105081	02	BYTA DÖRRSTOPP, 1	6492	N	1,00	1 755,75	15,00%	1 492,39
1930649	02	DÖRRSTOPP	54768	0256	1,00	3 650,00	10,00%	3 285,00

2 HJULLAGER (5.1.3) TREDJE AXELN PÅ FORDONET HÖGER MISSLJUD

693

Arbete utfört:

Byte av hjullager på höger tredje axel på grund av missljud.

Körde in fordonet i verkstaden och lyfte upp det. Demonterade höger hjul samt hjulnav/hjulhållare. Pressade ur det gamla hjullagret och monterade ett nytt genom att pressa in det i navet. Monterade tillbaka hjulnavet och samtliga demonterade delar på fordonet. Drog axelmuttern till 800 Nm enligt specifikation. Monterade tillbaka hjulet och utförde en funktionskontroll.

Arbetet slutfört utan anmärkning. Allt fungerar som det ska.

09105066	02	BYTA HJULLAGEREN	6492	N	1,00	8 484,00	15,00%	7 211,40
3198229	02	HJULLAGERENHET	6492	0955	1,00	7 150,00	20,00%	5 720,00

2 AVGASSYSTEM (6.1.2) LÄCKAGE, AVGASMÄTNING INTE UTFÖRD

034 Tagit bort det som var genomrostat, beställt nya delar.

Monterat ny ljuddämpare och avgasrör

03308000	898	BYTE AV AVGASRÖR	6492	N	2,70	2 498,75	15,00%	5 734,64
2273843	02	AVGASRÖR	54767	0098	1,00	8 625,00	10,00%	7 762,50
1821888	02	LJUDDÄMPARE	54767	0099	1,00	12 875,00	10,00%	11 587,50
1863832	02	V-KLÄMMA	54767	0310	1,00	596,25	10,00%	536,63
1863831	02	V-KLÄMMA	54767	0310	1,00	596,25	10,00%	536,63

2 FÄRDBROMS BROMSUTTAG (1.1.8) SKADAT

693

Arbete utfört:

Byte av färdbrömsens bromsuttag på grund av anmärkning från besiktning.

Kontrollerade samtliga bromsuttag/nipplar för att lokalisera läckaget. Konstaterade att bromsuttaget på andra höger axel läckte. Demonterade det defekta bromsuttaget och ersatte det med ett nytt. Efter montering utfördes täthetskontroll och funktionskontroll.

Arbetet slutfört utan anmärkning. Bromssystemet är tätt och fungerar som det ska.

10355081	02	BYTA MÄTUTTAG, 1 S	6492	N	1,00	585,25	15,00%	497,46
1726271	02	MÄTUTTAG	54768	0170	1,00	443,75	10,00%	399,38
		FÖRBRUKNINGSMAT	6492				4,00%	597,44
		Öresutjämning	6492					0,03

SERVICEHISTORIK

Datum: 2026-10-21

Sida: 117

TKHUH_1.QRP

Period: 2015-01-01 - 2026-10-21

Valuta SEK

F.nr	: 236480921	Arbetsordernu 121719	Serv.dat	: 2026-07-22	Fakt.dat	: 2026-07-22	Sum	1 824,00
		mmer:						
Kund	: 1343	, Goodwill Kommersiell Vst Borås			Mät.st	: 1325584		
Ref	:				Anv. tid	:		
Avd	: 400	=Verkstad, Borås			Dst	: 123=123 Borås		
Kod	Lev.	Benämning	S	Grupp	Ant	A-pris	Rab%	Sum
Missad besiktning								
00008002	899	BESIKTA	6492		1,00	1 824,00	0,00%	1 824,00
MOMS AVDRAGEN!								

Fakturor totalt: 356