

Maskinnummer: 4923	Timmar: 9513
Ägare: Basservice	

Byt		Best.nr	Volym/antal
Motorolja och filter	Bytt	61 470	17 liter
Olja i växellåda	Bytt	15W/40	1,6 liter
Bränslefilterinsats (bakram)	Bytt	62 463	1
Bränslefilter (motor) -5055	Bytt	62 462	1
Bränslefilter (motor) 5056-	—	900 539	1
Olja Pumpfördelningslåda	Bytt	15w/40	1,5 liter
Returoljafilter hydraultank	Bytt	99 252	1
Tripple-R insats (x-tra)	Bytt	99 624	.(1)
AIR Sentry (x-tra) vid behov (grön)	Ikke bytt	99 971	.(1)

Kontrollera / efterfyll

Oljenivå hydrostat tank	OK
Oljenivå arbetshydraulik	OK
Kyl.nivå / fryspunkt 35 C (Long Life, etylen)	OK
Batterier / nivå / syrtal / kabelanslutningar	OK

Kontrollera / justera / efterdrag

Stödlagerinfästning	OK
Luftrenarens slanganslutningar mot turbo	OK
Att övertryck finns i hydraultankar	OK
Bromstryck, pedal opåverkad max 0,6 bar	OK
Motorns insugningsfilter (ev. byte)	Bytt

Renblåsning ev. byte

Radiator och laddluftkylare	OK
Fläktkylda hydrauloljekylaren (huv)	OK
Friskluftfilter hytt (ev. byte)	Bytt
Kondensor ACC (h-bakskärm)	OK

Provkör och kontrollera

Färdbroms & ack-laddningsfunktion	OK
Parkering och nödbromsbroms	OK
Grävbroms	OK
Växelslag hög / låg-omkoppling	OK
Belysning, reflexer, torkare & instrument	OK
Redskapslåsningsfunktion	OK
Frikoppling / aktivering pendellås	OK
Inschpedalens funktion	OK
Klimatanläggningens funktion (Defrosterläge)	OK
Samtliga hydraulfunktioner	OK
Samtliga el och knapp-funktioner	OK
Kontroll av mjukvara ev. uppdatering	



VIKTIGT !

Bocka av utförda arbeten, fyll i uppgifterna i Service & Garantiboken.

Glöm ej registrera in servicen i webbReks databas!

O.B.S!

Rengör noga runt filtren innan byte.

Speciellt noga kring bränsle och servofilter.

Filtren får absolut ej förfyllas!

O.B.S!

Klimatanläggningen skall "motioneras" vid varje service, uppmana föraren att göra det även mellan serviceintervallerna.

Fortsättning >>>>

Basservice HUDDIG 1260C forts.

Sj 20140516

Anmärkningar

Materialspec Basservice

Motoroljefilter	1	61 470
Bränsleförfilter (bakram)	1	62 463
Bränsle finfilter (motor) -5055	1	62 462
Bränsle finfilter (motor) 5056-	1	900 539
Returoljefilter	1	99 252
O-ring returoljefilter	1	99 555
Insugningsluftfilter motor Primär (vid behov)	.(1)	62 464
Luftfilter Sekundär (vid behov varannan gång Primärfilter byts)	.(1)	62 465
Hyttfilter (vid behov)	.(1)	950 220
Tripple-R bypassfilter (x-tra)	.(1)	99 624
AIR Centry tankventilator (x-tra)	.(1)	99 971

Använd endast av Huddig
godkända filter !

De höga trycken i bränslesystemet
kräver bränslefilter med bättre
filtreringsgrad än i tidigare system.
Filtermaterialet i motoroljefiltret
är av typen "StrataPore Inside"
och får ej ersättas av
annan billigare kvalitet.

Att kompromissa kan
bli mycket kostsamt.

Oljor och smörjmedel	Volym/antal	Visko	Oljekvalité (lägst)	
Motorolja	17 liter	15w/40	API - CH-4	ACEA E5
Pumfördelningsåda (motorolja)	1,5 liter	15w/40	API - CH-4	ACEA E5
Växelåda (motorolja) nivåplugg	1,6 liter	15W/40	API -CH-4	ACEA E5
Hydraulsystem Miljöolja * Shell Naturelle HF-E för efterf.		SHS 46	*Huddig Std.miljöolja	
Hydraulsystem Std.-olja mineral för ev. efter fyllning		SHS 46		
Hydrostat Std. Mineralolja för ev. efterfyllning		SHS 46		

Smörjning	Vi rekommenderar	
Smörjning av maskinens utföres av maskinföraren i samband med servicen (glöm ej dörrgångjärnen!)	HUDDIG HIGH PERFORMANCE GREASE som är ett NLGI 2 fett, rekommenderas även till Centralsmörjnings system som klarar klass 2 fett.	0,4Kg patron 950308 16 Kg Hink 62443

Övriga tillval	Rekomend. Intervall
Byte hydraulolja 340 liter	vid behov
Bättring lackskador	vid behov
Kontroll extrautrustningar	vid behov

Anmärkning:

"Övriga tillval" ingår ej i ordinarie
service utan utföres
som extra beställning från kund.

Servicen utförd av

Datum: 7/10-20

Montör

Manios. E

Huddig auktoriserad servicelämnare (stämpel & signatur)



Servicetillägg 1 HUDDIG 1260C/4901>>

Cummins QSB 6.7

Utföres tillsammans med "Basservice" vid S-tillfällena: 1500-2500-3500-4500 o.s.v.

Maskinnummer: 4923	Timmar: 9513
--------------------	--------------

Byt		Best.nr	Volym/antal
Olja Hydrostattransmission (Mineralolja)	Byt	SHS 46	ca:20
Filter hydrostattransmission	Byt	61 654	1
Tryckfilter för broms och servo-system	Byt	96 451	2

Kontrollera / efterfyll

Oljnivå diffar / slutväxlar	OK
Luftryck i däcksutrustning	OK
Toppladda batterier	OK

Kontrolldrag / justera

Kardanknutarnas skruvförband	OK
Motorinfästningar	OK
Klammer hydraulpumparnas sugslangar	OK
Turboslangar till och från laddluftkylare	OK
Hjulmuttrar 600 Nm	OK
Kalibrera växellåda och transmission (800314)	



Dränera från vatten

Bränsle och hydraultankar	OK
---------------------------	----

Smörj

Kardanknutar (max 2 pumpslag med handspruta)	OK
--	----

Materialspec Servicetillägg 1

Filter hydrostattransmission (Rexroth)	1	61 654
O-ring hydrostatfilter	1	61 658
Tryckfilter broms och servokrets	2	96 451
O-ringar tryckfilter	2	52 755

Oljor och smörjmedel

Oljor och smörjmedel	Volym/antal	Visko	Oljekvalité (lägst)
Hydrostat hydraulolja	Ca:20 liter	SHS 46	Hydraulolja mineral
Transmissionsolja axlar för ev. efterfyllning.		10w/30	UTTO-olja

Oljeanalys, obligatorisk vid 1500 tim samt vid Plus-Garanti service 2500 tim

Oljeanalys arbetshydraulik (Shell lubeanalys) (Rekomenderas därefter var 1000:e timme)

Provflaskor beställes via internet www.lubeanalyst-eu-shell.com (se S-info S155-11 Service-& Kundvårds-program)

Servicen utförd av Montör <i>Marius. E</i>	Datum: <i>7/10-20</i>
Huggig auktoriserad servicelämnare (stämpel & signatur) 	

Servicetillägg 2 HUDDIG 1260C/4901-5099

Cummins QSB 6,7

Utföres tillsammans med "Basservice" vid S-tillfällena: 2000-3500-5000-6500 o.s.v.

Maskinnummer: 4923	Timmar: 9513
--------------------	--------------

Byt	Best.nr	Volym/antal
Olja i diffar och slutväxlar	UTTO	40
Andningsfilter hydraultank	95 187	1
Andningsfilter hydrostattank	950 356	1
Andningsfilter vevhusventilation	62 722	1

Kontrollera / justera	
Spel midjelagringens vertikaltappar	OK
Spel nedre horisontala midjetappen	OK
Spel midjans pendelgejdrar	OK
Motorns multirem (ev.bytt)	OK

Kontrolldrag	
Midjans skruvförband	OK
Drivaxlarnas infästningsbultar i ramar	OK
Växellådans infästning	OK
Hydrostatmotorns infästning	OK
Hydraulpumpars infästning	OK
Pumpfördeln.lådans infästn.	OK
Hydrostattankens infästning	OK
Samtliga axeltappslåsningar	OK
Generator/ACC-kompressorers infästning	OK

Anmärkningar:

Materialspec Servicetillägg 2	Best.nr	Volym/antal
Andningsfilter hydraultank	95 187	1
Andningsfilter hydrostattank	950 356	1
Andningsfilter vevhusventilation	62 722	1
Motorns multirem (För ev.byte)	62 477	1
Packning kåpa vevhusventilation	62 732	1

Oljor och smörjmedel	Volym/antal	Visko	Oljekvalité (lägst)
Transmissionsolja 2 axlar (MTL 3075-II)	40 liter	10w/30	UTTO-olja


Servicen utförd av Datum: 7/10-20

Montör Mario E

Huddig auktoriserad servicelämnare (stämpel & signatur)







Cummins QSB 6.7

Utföres tillsammans med "Basservice" vid S-tillfällena: 5000-9500 O.S.V.

Maskinnummer: 4923	Timmar: 9513
--------------------	--------------

Byt	Best.nr	Volym/antal
Spola kylsystemet och byt kylarvätska	Glykol	25

Ventilspel dieselmotorn	—
Kontroll av rampending,justera(byte bultar om mycket glapp)	ok
Kontroll av bromsaccar alt.fyllning av kvävgas.	ok

Kontroll alt. efterfyll köldmedium ACC anläggning	Ikke gjort
Bättring eventuella lackskador	OK

Materialspec Servicetillägg 3	Best.nr	Volym/antal
Ventilkåpspackning	62 642	1
Avgsrörklamma (vid behov)	900 363	.(1)
Ljuddämparklamma nedre turbo (vid behov)		.(1)

Kylarväska (Long Life, etylen)	Volym/antal
Kylarväska med 50% glykol	ca: 25 liter
Blanda ej med annan typ av glykol!	



Anmärkningar

[illegible]

Servicen utförd av _____ Datum: 7/10-20
 Montör *Maivis. E*
 Huggig auktoriserad servicelämnare (stämpel & signatur)
