

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 9937

Ordrenummer 40922

Fakturadato 20.11.2024

Forfallsdato 05.12.2024

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Oljefilter	1.00	159,20	159,20
Helix Ultra ECT C2/C3	5.90	215,20	1.269,68
Pollenfilter	1.00	239,20	239,20
Verkstedmateriell		148,00	148,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.548,00	1.548,00

Totalt ekskl.mva: 3.428,88

Herav mva: 857,22

Total inkl.mva (NOK): 4.286,10

Fortsetter neste side

Fra forrige side

Ordretekst

Års-service

Km: 112 174

Feil og mangler:

Bakre bæreamsforinger foran begynner å bli svak

En del rust i bunn og traverser - bør behandles

Noe matte hovedlykter

Mrk: Runar Viltskog

TK224

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

4.286,10

05.12.2024

Fakturanummer: 9937

Ordrenummer: 40922

Deres referanse: SV 11095

Avinor AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 9544

Ordrenummer 38647

Fakturadato 22.02.2024

Forfallsdato 08.03.2024

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Dyse + pakning	1.00	5.602,40	5.602,40
Verkstedmateriell		128,00	128,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		4.760,00	4.760,00

Totalt ekskl.mva: 10.555,20

Herav mva: 2.638,80

Total inkl.mva (NOK): 13.194,00

Fortsetter neste side

Fra forrige side

Ordretekst

Kontrollert feillager

Feil på dyse syl. 1

Skiftet dyse sylinder (terset ut dyse - stod fast)

Rengjort, frest sete

Skade i sete etter lekkasje

Programmert - tilpasset

Km: 108 786

A 1190097

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

13.194,00

08.03.2024

Fakturanummer: 9544

Ordrenummer: 38647

Deres referanse: SV 11095

Avinor AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

13194

00

32082330029

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 9434

Ordrenummer 38046

Fakturadato 29.11.2023

Forfallsdato 14.12.2023

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Helix Ultra ECT C3	5.90	215,20	1.269,68
Oljefilter	1.00	144,80	144,80
Pollenfilter	1.00	220,00	220,00
Spyl. / frostvæske		48,00	48,00
Pære	1.00	28,00	28,00
Viskerblader foran sett	1.00	477,60	477,60
Verkstedmateriell		96,00	96,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.424,00	1.424,00

Totalt ekskl.mva: 3.772,88

Herav mva: 943,22

Total inkl.mva (NOK): 4.716,10

Fortsetter neste side

Fra forrige side

Ordretekst

Års-service

Rep lys

Skiftet viskerblader foran

Km: 107 823

Feil og mangler:

Bakre bærearmsforinger foran svak

Overflaterust i bunn - bør behandles

A1185096

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

4.716,10

14.12.2023

Fakturanummer: 9434

Ordrenummer: 38046

Deres referanse: SV 11095

Avinor AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 8829

Ordrenummer 34912

Fakturadato 04.11.2022

Forfallsdato 19.11.2022

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Helix Ultra ECT	5.90	215,20	1.269,68
Oljefilter	1.00	128,00	128,00
Pollenfilter	1.00	312,00	312,00
Spyl. / frostvæske		48,00	48,00
Verkstedmateriell		72,00	72,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.320,00	1.320,00
Climaservice med gass og olje	1.00	1.760,00	1.760,00

Totalt ekskl.mva: 4.974,48

Herav mva: 1.243,62

Total inkl.mva (NOK): 6.218,10

Ordretekst

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

Climaservice

Km: 102 413

Feil og mangler:

32082330029
Bor understøttet behandles

6.218,10

Mrk: Runar Vildskog

Fakturanummer: 8829

Ordrenummer: 34912

Deres referanse: SV 11095

19.11.2022

Avinor AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 8344

Ordrenummer 32355

Fakturadato 03.12.2021

Forfallsdato 18.12.2021

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Helix Ultra AJ-L	5.90	215,20	1.269,68
Oljefilter	1.00	125,60	125,60
Pollenfilter	1.00	173,60	173,60
Spylervæske		8,00	8,00
Verkstedmateriell		72,00	72,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.320,00	1.320,00

Totalt ekskl.mva: 3.033,68

Herav mva: 758,42

Total inkl.mva (NOK): 3.792,10

Fortsetter neste side

Fra forrige side

Ordretekst

Års-service

Km: 99 896

Feil og mangler:

Bør tectyl behandles

Svake bakre bærearmsforinger foran - kontrolleres ved neste service

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

3.792,10

18.12.2021

Fakturanummer: 8344

Ordrenummer: 32355

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 8012

Ordrenummer 30738

Fakturadato 12.05.2021

Forfallsdato 27.05.2021

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Tilhengerkontakt	1.00	303,20	303,20
Verkstedmateriell		96,00	96,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.320,00	1.320,00

Totalt ekskl.mva: 1.784,00

Herav mva: 446,00

Total inkl.mva (NOK): 2.230,00

Ordretekst

Skiftet tilhengerkontakt

Justert lys

Godkjent bil

Km 98 752

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

2.230,00

27.05.2021

Fakturanummer: 8012

Ordrenummer: 30738

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

2230

00

32082330029

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 7962

Ordrenummer 30531

Fakturadato 22.04.2021

Forfallsdato 07.05.2021

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Eu-kontroll	1.00	792,00	792,00
Pære		388,80	388,80

Totalt ekskl.mva: 1.180,80

Herav mva: 295,20

Total inkl.mva (NOK): 1.476,00

Ordretekst

Eu-kontroll

Skiftet hovedlyspærer

Km: 98 678

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

1.476,00

07.05.2021

Fakturanummer: 7962

Ordrenummer: 30531

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

1476

00

32082330029

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 7678

Ordrenummer 29177

Fakturadato 06.11.2020

Forfallsdato 21.11.2020

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Påfyllingsrør	1.00	3.840,00	3.840,00
Verkstedmateriell + tectyl		336,00	336,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		2.528,00	2.528,00

Totalt ekskl.mva: 6.768,80

Herav mva: 1.692,20

Total inkl.mva (NOK): 8.461,00

Ordretekst

Skiftet påfyllingsrør

Tectyl behandlet div. punkter

Km: 98 047

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

8.461,00

21.11.2020

Fakturanummer: 7678

Ordrenummer: 29177

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

8461

00

32082330029

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 7532

Ordrenummer 28555

Fakturadato 31.08.2020

Forfallsdato 15.09.2020

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Pollenfilter	1.00	168,80	168,80
Oljefilter	1.00	118,40	118,40
Helix Ultra ECT	5.90	215,20	1.269,68
Spylervæske		32,00	32,00
Verkstedmateriell		64,00	64,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.160,00	1.160,00

Totalt ekskl.mva: 2.877,68

Herav mva: 719,42

Total inkl.mva (NOK): 3.597,10

Ordretekst

Års-service

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

Feil og mangler:

Rust understell - bør tectyl behandles

Henger feste rustent

32082330029

3.597,10

15.09.2020

Fakturanummer: 7532

Ordrenummer: 28555

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 6977

Ordrenummer 26216

Fakturadato 11.11.2019

Forfallsdato 26.11.2019

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Batteri + montering	1.00	1.968,00	1.968,00

Totalt ekskl.mva: 1.968,00

Herav mva: 492,00

Total inkl.mva (NOK): 2.460,00

Ordretekst

Km: 94 802

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

2.460,00

26.11.2019

Fakturanummer: 6977

Ordrenummer: 26216

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

2460

00

32082330029

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 6862

Ordrenummer 25675

Fakturadato 12.09.2019

Forfallsdato 27.09.2019

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Skiver foran		1.299,20	1.299,20
Klosser foran		672,00	672,00
Mont. sett foran	1.00	206,40	206,40
Skiver bak		1.267,20	1.267,20
Klosser bak		518,40	518,40
Mont. sett bak	1.00	129,60	129,60
Stabb-lenke foran	1.00	412,00	412,00
Verkstedmateriell		144,00	144,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		3.840,00	3.840,00
Støtdemper bak	2.00	672,80	1.345,60
Skiltlykt	2.00	308,00	616,00

Totalt ekskl.mva: 10.515,20

Herav mva: 2.628,80

Total inkl.mva (NOK): 13.144,00

Fortsetter neste side

Fra forrige side

Ordretekst

Skiftet skiver + klosser foran og bak

Rengjort og smurt opp

Skiftet venstre stabb-lenke foran

Skiftet høyre + venstre støtdemper bak

Skiftet høyre + venstre skiltlykt

Km: 94 510

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

13.144,00

27.09.2019

Fakturanummer: 6862

Ordrenummer: 25675

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

13144

00

32082330029

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 6804

Ordrenummer 25399

Fakturadato 15.08.2019

Forfallsdato 30.08.2019

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Helix Ultra AJ-L	5.90	215,20	1.269,68
Oljefilter	1.00	104,80	104,80
Pollenfilter	1.00	152,00	152,00
Luffilter	1.00	368,80	368,80
Dieselfilter	1.00	307,20	307,20
Dieselrens	1.00	228,00	228,00
Bremsevæske		112,00	112,00
Spyl. / frostvæske		40,00	40,00
Olje fordelerkasse GL5	0.50	236,80	118,40
Olje kardang bak GL5	0.60	236,80	142,08
Verkstedmateriell		148,00	148,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		3.072,00	3.072,00

Totalt eksl.mva: 6.127,76

Herav mva: 1.531,94

Total inkl.mva (NOK): 7.659,70

Fortsetter neste side

Fra forrige side

Ordretekst

Hovedservice

Bremsevæskeservice

Skiftet olje på fordelerkasse

Skiftet olje på kardang bak

Km: 94 241

Feil og mangler:

Stygg overflate bremseskiver bak

Høyre bakre bærearmsforng foran svak

Slakk i venstre stabb-lenke foran

Stygg overflate bremseskiver foran innside

Høyre + venstre støtdemper bak svetter

Høyre + venstre fremre foring langsgående bærearmer bak svak

Overflaterust i bunn - bør behandles

Høyre skiltlykt defekt

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

32082330029

7.659,70

30.08.2019

Fakturanummer: 6804

Ordrenummer: 25399

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS
Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS
Ytrebygdsv. 244
5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 6690

Ordrenummer 24810

Fakturadato 20.05.2019

Forfallsdato 04.06.2019

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Skjøt, nipler, bremsesør	1.00	272,00	272,00
Bremsevæske		112,00	112,00
Viskerblader foran sett	1.00	422,40	422,40
Eu-kontroll	1.00	792,00	792,00
Verkstedmateriell		96,00	96,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.568,00	1.568,00

Totalt ekskl.mva: 3.327,20

Herav mva: 831,80

Total inkl.mva (NOK): 4.159,00

Ordretekst

Eu-kontroll

Skiftetlys

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

Skiftet viskerblader

Skiftet venstre langsgående bremsesør

Godkjent bil

Km: 92 909

32082330029

4.159,00

04.06.2019

Fakturanummer: 6690

Ordrenummer: 24810

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 5232

Ordrenummer 18658

Fakturadato 06.06.2017

Forfallsdato 21.06.2017

Organisasjonsnr: 997504852MVA

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Oljefilter	1.00	189,60	189,60
Helix Ultra Longlife	5.90	215,20	1.269,68
Pollenfilter	1.00	207,20	207,20
Spyl. / frostvæske		48,00	48,00
Pære	1.00	20,00	20,00
Stabb-lenke	1.00	688,80	688,80
Eu-kontroll	1.00	520,00	520,00
Verkstedmateriell		96,00	96,00
Miljøgebyr	1.00	64,80	64,80
Arbeid		1.968,00	1.968,00

Totalt ekskl.mva: 5.072,08

Herav mva: 1.268,02

Total inkl.mva (NOK): 6.340,10

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen

Ordretekst

Års-service

Rep. skiltlys

Justert lys

32082330029

Skiftet venstre stabb-lenke (bøyd)

6.340,10

Eu-kontroll

Km: 81 389

Fakturanummer: 5232

Ordrenummer: 18658

Deres referanse: SV 11095

21.06.2017

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

Faktura

Knutsen Auto Service AS

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Fakturanummer 3583

Ordrenummer 11958

Fakturadato 03.06.2015

Forfallsdato 18.06.2015

Organisasjonsnr: 997504852

Bankgiro 32082330029

Deres referanse: SV 11095

Beskrivelse	Antall	Pris	Sum
Arbeid		560,00	560,00
Pære	2.00	20,00	40,00

Totalt ekskl.mva: 600,00

Herav mva: 150,00

Total inkl.mva (NOK): 750,00

Ordretekst

Eu-kontroll

Rep. høyre + venstre parklys

Justert lys

Km: 62 480

Etter forfall vil saken bli sendt over til Kreditorforeningen Vest SA, og inkassoomkostninger kan påløpe.

32082330029

750,00

18.06.2015

Fakturanummer: 3583

Ordrenummer: 11958

Deres referanse: SV 11095

Avinor Flysikring AS

Postboks 150

2061 Gardermoen

Knutsen Auto Service AS

Ytrebygdsv. 244

5258 Blomsterdalen

750

00

32082330029