

Ullensaker Kommune
Brannmannsveien 5
NO-2050 JESSHEIM

Fakturanr. 1130059
Fakturadato 23.12.2021
Forfallsdato 06.01.2022
Kundenr: 54541
Org. nr: 933649768

Side 1 av 2

Bestiller:
54541 Ullensaker Kommune
Brannmannsveien 5
NO-2050 JESSHEIM

Vareadresse:
Ullensaker Kommune
Brannmannsveien 5
NO-2050 JESSHEIM
Att. 99511176

Ordrenr./Pakk.nr.: 1177211/5201694
Bet.bet. Netto + 14 dager

Valuta NOK
Lev. dato 23.12.2021
Lev. måte VERKSTED
Best. dato 15.09.2021
Deres ref. 99511176
Vår ref. KRS
Dir. tlf.
Best. ref. FB4975

Pos	Prod. nr. Alt. prod. nr.	Produktbeskrivelse	Enhet	Antall	Netto/enh. Brutto/enh.	Netto total
1	2624-500	Verkstedmateriell Diverse forbruk	Stk	1,00	53,50	53,50
2	2624-500	Verkstedmateriell Diverse forbruk	Stk	1,00	53,50	53,50
3	420956123	Filtre Huile Filter-oil BRP Originaldel	Stk	1,00	93,60	93,60
4	420650500	Joint Torique O Ring BRP Originaldel	Stk	1,00	60,00	60,00
5	779286	XPS 4 Stroke Synthetic 0W-40 Olje 1L Syntetisk olje for firetaktsmotor	Stk	3,50	161,60	565,60
6	779215	XPS Syntetisk Girolje 75W140 0,946L BRP	Stk	0,60	314,40	188,64
7	690107	Gulf LL Frostvæske - Grønn, 1 Liter Konsentrat	Stk	0,20	144,00	28,80
8	2624-200	Arbeid Verksted	Timer	3,00	1 000,00	3 000,00

Fakturanr. 1130059
Fakturadato 23.12.2021
Forfallsdato 06.01.2022
Side 2 av 2

Pos	Prod. nr. Alt. prod. nr.	Produktbeskrivelse	Enhet	Antall	Netto/enh. Brutto/enh.	Netto total
-----	-----------------------------	--------------------	-------	--------	---------------------------	-------------

11.10.2021
135 Timer
1387 KM

- * Sjekket vinnummeret på bossweb for evt utestående kampanjer
- * Kjørt diagnose for sjekk av evt relevante feilkoder som må utredes
 - er kritisk oppdatering av software til ECM og clusteret
 - oppdatert ECM og cluster med nyeste software
- * Kontrollert batteripoler/jordpunkt og batterispenning
 - Strammet løse batteripoler
- Lav batterispenning så satt batteriet på lading under servicearbeidet
 - * Visuell sjekk av variatorer for skader/slitasjer
 - * Kontrollert variatorreimens tilstand/stramming
- Variatorreimen er påsatt feil rotasjonsretning og veldig slakk
 - Snudd variatorreimen og justert strammingen
- * Kontrollert kjøleveske/kvalitet og korrigert noe lavt nivå
 - * kontrollert bremseveske/slange/skive og klosser
 - * Byttet olje på girkassen
 - * Byttet filter og olje på motor
- * Kontrollert ski/skibelegg/styrestål for skader/slitasjer
- * Kontrollert styrestamme/stag/endeledd og foringer for skader/slitasjer
 - * Kontrollert støtdempere for skader/slitasjer
 - * Refylt framdempere med grease
 - * Kontrollert beltets tilstand/stramming og linjering
- * Kontrollert løpehjul/løpehjulslagere for skader/slitasjer
 - * Kontrollert sleider for skader/slitasjer
- sleider begge sider ca 40% slitt ved fremre løpehjulspær
- * Kontrollert alle boggiens komponenter for skader/slitasjer/løse bolter etc
 - Nedre bolt til saksen høyre side har skrudd seg nesten helt ut
 - Tatt av bakre løpehjul for å komme til bolten
 - Tatt ut bolten og påført locktight og trukket den til med moment
 - * Fettet opp boggiens smørenipler
- * Limt tilbake på plass løsnet isolasjonsskum på høyre motordeksel
 - * Utført funksjonstest av elektriske forbrukere
 - * Resatt serviceindikatoren
 - * Lastet opp servicemeldingen til bossweb

Fakturaagebyr:	0,00	Frakt:	0,00	Sum grunnlag:	4 043,64	Avrunding:	0,00
Ordregebyr:	0,00	Særvavgifter:	0,00	MVA:	1 010,91	Total:	5 054,55
MVA-sats	MVA-grunnlag	MVA-beløp					
25,00 %	4 043,64	1 010,91					

Ved for sen betaling påløper lovregulert forsinkelsesrente, samt purreomkostninger.

TIL KONTO	NOK	Kundeidentifikasjon (KID)
2000.05.04662	5 054,55	11300597
Motorspeed AS Hovemovegen 45 NO-2624 LILLEHAMMER	Tlf. 61 26 80 00 E-post post@motorspeed.no Internett www.motorspeed.no Foretaksnr. NO 947 556 819 MVA Foretaksregisteret VAT REG. no. 947556819	Bankforb. DNB Bank ASA Bankkonto 2000.05.04662 IBAN NO9020000504662 BIC/SWIFT DNBBANOKKXXX