


# Faktura 185257



## Madland Bilverksted AS

Finnestadgeilen 20  
4029 STAVANGER

Regnskapsavd. Mekanisk  
Telefon 51 54 23 00  
E-post post@madlandbilverksted.no  
Org nr 935 439 868 MVA  
Foretaksregisteret

Kundenr 17566  
Kunde org nr 990 337 934

### Kjøretøyinfo

Reg.nr RL60349  
Merkemodell LINCOLN Town Car  
Registreringsår 2011  
Kmstand 159065  
Understellsnr 2L1FL8JW3BX765630

Ordrenummer 22856  
Ordredato 11.10.2024  
Fakturadato 20.11.2024  
Forsendelse HENTES  
Priser i valuta NOK  
Vår ref. Fredrik Håland

### Betalingsinformasjon

Forfallsdato	30.11.2024	Bankkonto	3520 41 71686
Beløp	31 139,00 kr	KID	1852573

Varenavn	Levert	Pris	Rabatt %	Eks. mva	Inkl. mva
PERIODISK KJ.TØYKONTROLL	1,00	792,00		792,00	990,00
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
<b>ARBEID</b>			10,00	5581,44	6976,80
LYSJUSTERING	1,00	290,00		290,00	362,50
FJÆRBEINSLAGER	2,00	2329,60	10,00	4193,28	5241,60
BÆREKULE	2,00	1390,00	10,00	2502,00	3127,50
SPRINGS, FRONT, REINFORCED (PAIR) (11250) LEV .TID 5-10 DAG	1,00	8590,00	10,00	7731,00	9663,75
FRAKTPÅSLAG/KOSTPÅSLAG TYSKLAND	1,00	2708,82		2708,82	3386,03
-----	1,00	0,00		0,00	0,00
ETTERKONTROLL PKK	1,00	480,00	100,00	0,00	0,00
LOVPÅLAGT KILDESOTERING/MILJØAVGIFT	1,00	220,00		220,00	275,00

### Fakturatekst

1. PKK

Kontakt tlf: 940 09 094  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Info etter pkk:

- 4.1.2 Hovedlykter innstilling feil
  - 5.3.1 Knekt fjær venstre foran
  - 5.3.4 For stor slitasje opphengskule begge foran nedre
  - 7.4 Varseltrekant mangler
  - 7.5 Refleksvest mangler
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Skiftet fjærer foran begge sider
- Skiftet fjærbeinslager begge foran
- Skiftet bærekule foran begge sider
- Utført lysjustering
- Utført epkk

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---

Verkstedmateriell eks. mva	893,03 kr	Rabatt NOK	2 703,08 kr	Sum eks. MVA	24 911,57 kr
		Øreavrunding	-0,46 kr	MVA 25,00 %	6 227,89 kr
				<b>Sum inkl. MVA</b>	<b>31 139,00 kr</b>

Husk etter stramme hjulbolter/mutre etter 50km , hvis hjul er demontert.