

(2) Regnr: **ARX438, S**

(5) Fordon: **MINI UKL/X, M1**

(3) Station: **Uddevalla - Kvarnkullevägen**

(3) Datum: **2024-08-01**

(10) Tid: **kl.14:03**

(4) Vägmatarställning: **130666**

(1) Fordonsidentifikationsnr: **WMWZD71070WM50743**

(10) Protokollsnummer: **0941-B-ARX438-240801-1403**

Besiktningensprotokoll

KONTROLLBESIKTNING

✓ Stomme

✓ Hjulsystem

✓ Drivsystem

✓ Bromssystem

✓ Styrsystem

✓ Karosseri

✓ Kommunikation

✓ Miljökontroll

✓ Övrigt

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)

OBD antal felkoder: **0**

OBD självtester: **Genomförda**

Bromskontroll: **Bromsprov väg**

Beräknad retardationsförmåga: **> 6,0 m/s²**

BESIKTNINGSRESULTAT

(7)(8) Fordonet har **godkänts** vid kontrollbesiktning.

Nästa ordinarie inställelse för kontrollbesiktning **senast 2025-10-31**

Ytterligare information, se protokollets baksida.

(9) Besiktad av: **(KEAR)**

Tack för besöket!



Ackred. nr. 8195
Kontroll
ISO/IEC 17020 (A)

Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.

(9) Besikta Bilprovning i Sverige AB, Källvattengatan 7, 212 23 Malmö | Org.nr. 556865-1359 | Webb: besikta.se
Kundtjänst 0774-400 800, Öppettider: Måndag-Torsdag 7-18, Fredag 7-17, Lördag 8-14, Söndag 11-16