

Neste service	
☐ Oljeskiftservice	☐ Tilleggsarbeider
☐ Intervallservice	måned år* km*
☐ iht. fleksibel serviceintervallanviser	eller ved km* (* avhengig av hva som først inntreffer)
☐ Inspeksjonsservice	☐ Bremsevæskeservice
måned år* km*	måned År km*
eller ved km* (* avhengig av hva som først inntreffer)	

Verksteds merknader
I de følgende stempelfeltene kan Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet dokumentere arbeid på bilen som ikke hører med til det fastlagte serviceomfanget (for eksempel bytte av en kollisjonsputemodul, servicearbeid på klimaanlegget, omprogrammering av LongLife Service til Tids- og km-avhengig service).

Km-stand:	
Dato:	
Merknader:	
Km-stand:	Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet
Dato:	
Merknader:	
	Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

Servicebevis 6

Utført:	ja	nei	Tilleggsarbeider, skifte av:	ja	nei
Oljeskiftservice	☒	☐	Gassanlegget kontrolleres på Cad- dy EcoFuel	☐	☒
I forbindelse med	☐	☐	Drivstoffilter	☒	☐
Intervallservice inkl. oljeskift	☒	☐	Tannreim	☐	☒
I forbindelse med	☐	☐	Tannreim: Strammehjul	☐	☒
Inspeksjonsservice	☒	☐	Direktekoblingsgirkasse DSG®: Girolje og ev. oljefilter	☐	☒
Karosseriet kontrolleres for lakskader:	☐	☐	Støv- og pollenfilter:	☒	☐
Bremsevæskeservice	☒	☒	Tennplugger	☐	☒
LongLife motorolje brukt	☒	☐	Hallex-kobling: Olje	☒	☐
Dato:	08.07.2024				
Km-stand:	154888				
Fakturanummer:					
Reparasjon anbefalt	☐	☐	Luftfilterinnsats	☒	☐
Kundeønsker:	☐	☐		☐	☐
(Før opp disse på avtalen.)					
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:				



112.5R3.NFZ.36