

Neste service		Tilleggsarbeider	
☐	Ojleskiftservice	☐	måned år* km*
☒	Intervallservice		eller ved km*
☒	int. fleksibel serviceintervallanviser		(* avhengig av hva som først inntreffer)
☐	Inspeksjonsservice	☒	Bremsevæskeservice måned år* 17
	måned år* eller ved km*		(* avhengig av hva som først inntreffer)

Verksteds merknader

I de følgende stempelfeltene kan Volkswagen nytjekjølørøyt-verkstedet dokumentere arbeid på bilen som ikke hører med til det fastlagte serviceomfanget (for eksempel bytte av en kollisjonsputemodul, serviceat- tikk eller bytte av en kollisjonsputer). Tids- og km-avhengig service).

Km-stand: Dato: Merknader:	Stempel fra Volkswagen nyttekjøreløys-verkstedet
Km-stand: Dato: Merknader:	Stempel fra Volkswagen nyttekjøreløys-verkstedet

Utført:	ja	nei	Tilleggsarbeider, skifte av:	ja	nei
Oljeskiftservice	☒	☐	Gassanlegget kontrolleres på Caddy EcoFuel	☐	☒
I forbindelse med	☐	☒	Drivstoffilter	☒	☐
intervallservice inkl. oljeskift	☒	☐	Tannreim	☐	☒
I forbindelse med	☐	☒	Tannreim: Strammehjul	☐	☒
Inspeksjonsservice	☒	☐	Direktekoblingsgirkasse DSG®: Girolje og ev. oljefilter	☐	☒
Karosseriet kontrolleres for lakkskader:	☐	☒	Støv- og pollenfilter:	☒	☒
Bremsevæskeservice	☐	☒	Tennplugger	☐	☒
LongLife motorolje brukt	☐	☐	Haldex-kobling: Olje	☒	☐
Dato: 15/05/2010			Luftfilterinnsats	☐	☒
Km-stand: 112886				☐	☐
Fakturanummer:				☐	☐
Reparasjon anbefalt	☐	☒		☐	☐
Kundeønsker:	☐	☒		☐	☐
(Før opp disse på avtalen.)				☐	☐
Service utført av:			LongLife mobilitetsgaranti:	☐	☐

Stempel fra
Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

Stempel fra
Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

218 820

SULLAND

TROMSØ AS

218 820

SULLAND

TROMSØ AS