

Neste service	
☐ Oljeskiftservice	☐ Tilleggsarbeider måned år* eller ved km* (* avhengig av hva som først inntreffer)
☐ Intervallservice	
☐ iht. fleksibel serviceintervallanviser	
☐ Inspeksjonsservice måned år* eller ved km* (* avhengig av hva som først inntreffer)	☐ Bremsevæskeservice måned år Ar

Verkstedets merknader

I de følgende stempelfeltene kan Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet dokumentere arbeid på bilen som ikke hører med til det fastlagte serviceomfanget (for eksempel bytte av en kollisjonsputemodul, servicearbeid på klimaanlegget, omprogrammering av LongLife Service til Tids- og km-avhengig service).

Km-stand:	
Dato:	
Merknader:	
Km-stand:	Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet
Dato:	
Merknader:	
	Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

Servicebevis 2

Utført:	ja	nei	Tilleggsarbeider, skifte av:	ja	nei
Oljeskiftservice	☒	☐	Gassanlegget kontrolleres på Cad- dy EcoFuel	☐	☒
I forbindelse med	☒	☐	Drivstoffilter	☐	☒
Intervallservice inkl. oljeskift	☒	☐	Tannreim	☐	☒
I forbindelse med	☒	☐	Tannreim: Strammehjul	☐	☒
Inspeksjonsservice	☒	☐	Direktekoblingsgirkasse DSG®:	☐	☒
Karosseriet kontrolleres for lakkskader:	☒	☐	Girolje og ev. oljefilter	☐	☒
Bremsevæskeservice	☒	☐	Støv- og pollenfilter:	☒	☐
LongLife motorolje brukt	☒	☐	Tennplugg	☐	☒
Dato: 14-4-2015			Halddex-kobling: Olje	☒	☐
Km-stand: 55128			Luffilterinnsats	☐	☒
Fakturanummer: 503847				☐	☐
Reparasjon anbefalt	☒	☐		☐	☐
Kundeønsker:	☐	☒		☐	☐
(Før opp disse på avtalen.)				☐	☐
Service utført av:			LongLife mobilitetsgaranti:	☐	☐



Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

112 5R3.NFZ.36