

Servicebevis

I stempelfeltene på de følgende sidene bekrefter Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet hvilke servicearbeider som er utført. Dette gir god oversikt og forhindrer misforståelser.

LongLife mobilitetsgaranti¹⁾ gjelder frem til neste Intervallservice.

Servicebevis 1

Utført:	ja	nei	Tilleggsarbeider, skifte av:	ja	nei
Oljeskiftservice	☒	☐	Gassanlegget kontrolleres på Cad- dy EcoFuel	☐	☒
I forbindelse med	☒	☐	Drivstoffilter	☐	☒
Intervallservice inkl. oljeskift	☒	☐	Tannreim	☐	☒
I forbindelse med	☐	☒	Tannreim: Strammehjul	☐	☒
Inspeksjonsservice	☐	☒	Direktetekoblingsgirkasse DSG®:	☐	☒
Karosseriet kontrolleres for lakkader:	☐	☒	Girolje og ev. oljefilter	☒	☒
Bremsevæskeservice	☐	☒	Støv- og pollenfilter:	☒	☐
LongLife motorolje brukt	☒	☐	Tennplugger	☐	☒
Dato: 25.03-2013			Hallex-kobling: Olje	☐	☒
Km-stand: 28660			Luffilterinnsats	☐	☒
Fakturanummer: 503958				☐	☐
Reparasjon anbefalt	☐	☒		☐	☐
Kundeønsker: (Før opp disse på avtalen.)	☐	☒		☐	☐
Service utført av:	LongLife mobilitetsgaranti:				

218 820
 SULLAND
 TROMSØ AS

MOBILITETSGARANTI GYLDIG INNTIL:
 Dato: 25.03-2015
 KM: 60.000
 FØLG SERVICEINTERVALLANVISEREN I KOMBINERTE

Stempel fra
Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

Stempel fra
Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet

¹⁾ LongLife mobilitetsgaranti gjelder ikke for alle land. Spør din Volkswagen nyttekjøretøy-forhandler eller importør om hvilke land LongLife mobilitetsgaranti er tilgjengelig.