

Servicebevis 4

Neste service		Tilleggsarbeider		Tilleggsarbeider, skifte av:	
		ja	nei	ja	nei
☐ Oljeskiftservice		☐	☒	☐	☒
☐ Intervallservice		☐	☒	☐	☒
☐ iht. fleksibel serviceintervallanviser		☒	☐	☐	☒
☐ Inspeksjonsservice		☐	☒	☐	☒
☐ Karosseriet kontrolleres for lakkskader:		☐	☒	☒	☐
☐ Bremsevæskeservice		☒	☐	☐	☒
☐ LongLife motorolje brukt		☒	☐	☐	☒
☐ Dato:	19.05.2021			☒	☐
☐ Km-stand:	140305			☐	☐
☐ Fakturanummer:				☐	☐
☐ Reparasjon anbefalt		☐	☐	☐	☐
☐ Kundeønsker:		☐	☐	☐	☐
(Før opp disse på avtalen.)				☐	☐
Service utført av:		LongLife mobilitetsgaranti:			
Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet		Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet			



112.SR3.NFZ.36

Neste service		Tilleggsarbeider	
		ja	nei
☐ Oljeskiftservice		☐	☒
☐ Intervallservice		☐	☒
☐ iht. fleksibel serviceintervallanviser		☒	☐
☐ Inspeksjonsservice		☐	☒
☐ Karosseriet kontrolleres for lakkskader:		☐	☒
☐ Bremsevæskeservice		☒	☐
☐ LongLife motorolje brukt		☒	☐
☐ Dato:	19.05.2021		
☐ Km-stand:	140305		
☐ Fakturanummer:			
☐ Reparasjon anbefalt		☐	☐
☐ Kundeønsker:		☐	☐
(Før opp disse på avtalen.)			
Service utført av:		LongLife mobilitetsgaranti:	
Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet		Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet	

Verkstedets merknader

I de følgende stempelfeltene kan Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet dokumentere arbeid på bilen som ikke hører med til det fastlagte serviceomfanget (for eksempel bytte av en kollisjonsputemodul, servicearbeid på klimaanlegget, omprogrammering av LongLife Service til Tids- og km-avhengig service).

Km-stand:		Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet
Dato:		
Merknader:		
Km-stand:		Stempel fra Volkswagen nyttekjøretøy-verkstedet
Dato:		
Merknader:		