

Service rapport Kommunal med cafs - hydraulikk

Service 1787



Firma

Firma/Navn:	Egenes Brannteknikk AS
Kontaktperson:	
Adresse:	Nulandsvika 1
Postnummer:	4405
Sted:	Flekkefjord
Telefon:	38320800
Epost:	post@egenes.as

Ordre

Ordrenummer:	SP002055
Kontaktperson:	

Tegnforklaring

☒ = Ja/Ok ☒ = Nei/Ikke ok ☐ = Ikke aktuelt

Informasjon

Kjøretøytype	IVECO
Årsmodell	2017
Chassis nr	ZCFC270C005125277
Pumpetype	N10
Serie nr	G5.1
Bygg nr	1787
Driftstimer	Pumpe: 104
Km- stand	6709

Sentrifugalpumpe

<Kommentar>

Tankventil	☒	
Sugesil	☒	
Trykkventil	☒	
Knapakkning sug / Glidering	☒	
Knapakkning trykk / Glidering	☒	
Innkopling av pumpe	☒	
Gassbetjening	☐	
Tappekran	☒	
Vakuumpørve	☒	
Tetthet	☒	
Smøring	☐	

Vakuumpumpe/Trokomat

<Kommentar>

Drev	☒	
Tannreim / Kilereim	☒	
Elektro clutch/manuell clutch	☒	
Diode	☐	
Ventildeksel	☒	
Ventilplate	☒	
Ventilplate innsug	☒	
Evak.slange	☒	

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	14271
Firma/Navn:	Haugaland Brann Og Redning Iks
Adresse:	Diktervegen 8
Postnummer:	5538
Sted:	HAUGESUND
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Haugaland Brann Og Redning Iks
Adresse:	Trevardvegen 1
Postnummer:	5545
Sted:	VORMEDAL

Vakuumpørve	☒	
Tetthet	☒	
Oljenivå	☒	
Oljeskift	☒	

Pumpedrift		<Kommentar>
Kraftuttak	☒	
Drivaksel	☒	
Mellomlager	☒	
Smørning	☐	

Generator		<Kommentar>
Reim	☐	
Stramming	☐	
Funksjonstest	☐	

Gearkasse(pumpe)		<Kommentar>
Simmerring(tetthet)	☒	
Oljenivå	☒	
Oljeskift	☒	
Støy	☒	

Skumblander NT		<Kommentar>
Tetthet	☐	
Drenering	☐	
Rengjøring	☐	
Doseringsventil	☐	
Tilbakeslagsventil	☐	

Skumblander HT		<Kommentar>
Tetthet	☐	
Drenering	☐	
Rengjøring	☐	
Doseringsventil	☐	
Tilbakeslagsventil	☐	
Enveisventil	☐	

Pakninger		<Kommentar>
Trykkuttak	☒	
Sugeinntak	☒	
O-ringer	☒	

Elektrisk anlegg		<Kommentar>
Kontrollamper	☒	
Arbeidslyskaster	☒	
Batteri	☒	
Starter	☒	
Sirene	☒	
Blålys / Varsellys	☒	

Belysning		
Sikringer		
Brytere		
Dørbrytere		
Elektromotor sl.trommel		
Trykkløser		
Pot.meter		
Varmekolbe		
Stillmotor		
Turtallsføler		
Elektronikk/Moduler		
Releer / Kontakter		
Fjernkontroll		
Ryggekamera/Skjerm		
Display		
Pumpepanel (HW1-2-3-4)		
Magnetventiler		
Kabler		

Målere		<Kommentar>
Mano/vakuummeter		
Manometer		
Timeteller		
Turteller		
Nivåinstrument/Lys		
Digitalinstrument		
Pumpestrykinstrument		

Pneumatisk anlegg		<Kommentar>
Trykkluftventil		
Trykkluftsylinder		
Aktuator		
Trykkluftslanger		
Trykkluftbeholder (drenering)		
Oljenivå/smøreintervall		
Trykkregulator		
Tetthet		

Slangetrommel		<Kommentar>
Kuplinger		
Tilbakespoling		
Bremse		
Slange		
Strålerør/dyse		
Tetthet		
Smøring		

Røropplegg		<Kommentar>
Spjeldventiler/Kuplinger		
Kuleventiler/Kuplinger		
Rør/Slanger		
Flenser		
Underspylingsdyser/Overrisling		
Drenering		
Tetthet		
Smøring		

Utstysrom		<Kommentar>
Holdere		
Hengsler		
Sjalusidører/luker/Pakkninger		
Styreskinner		
Gassdempere		
Uttrekksgulv/vegg		
Oppgangsstige/stige på tak		
Smøring		

Winsj		<Kommentar>
Wire/Tau		
Smøring		
Funksjonstest		

Monitor, elektronisk		<Kommentar>
Kontrollhendel/Joyстик		
Drivmotor		
Pot.meter		
Dyse/Flaps		
Nødbetjening		
Smøring		

Vann og Skumtank		<Kommentar>
Opplagring		
Overflatebehandling		
Overløp		
Anoder		
Mannlokk		
Drenering		
Stål tank		
Glassfibertank/Plast		
Skott		
Nivåregulering		
Nivåmåler		
Visuell kontroll		

Hydraulikk		<Kommentar>
Matetrykk		
Arbeidstrykk		
Partikkel test		
Oljefilter (Trykk)		
Oljefilter (Retur)		
Oljenivå		
Oljeskift		
Funksjonstest oljekjøler		
Funksjonstest vifte (rotasjon)		

Digimatic		<Kommentar>
Kuleventiler		
Stillmotor		
Mikrobrytere		
Kabler		
Pneumatikksylinder		
Dosering		
Funksjonstest		
Tetthet		

CAFS		<Kommentar>
Blandekammer		
Enveisventiler		
DIGIDOS Pumpe		
Strålerør		

Kompressor		<Kommentar>
Oljenivå		
Oljefilter		
Oljeseperatorfilter		
Luftfilter		
Manometer		
Tetthet		
Oljeskift		
Messing filter		

Dieselvarmer		<Kommentar>
Brenner		
Drivstoff pumpe		
Sikringer		
Bryter		

Dobbelkabin		<Kommentar>
Tippsylinder		
Oppheng		

Diverse		<Kommentar>
---------	--	-------------


		
--	--	--

Testing			<Kommentar>
Prøvekjøring	☒		
Kapasitetstest	☒		

Oppsummering		1	<Kommentar>
Oppsummering		Brannteknisk er bilen i grei stand. Byttet olje på evak.pumpe og gear. Byttet olje, oljefilter, seperatorfilter og luftfilter på kompressor. Rengjort og smurt styreskiner. Smurt slangetrommel. Digimatic stemmer faktisk verdi OK. Cafs OK. Mano/vacumeter er defekt, forsøkte å rense dyse til manometer men virker ikke.	

Servicetekniker	
Fornavn:	Stian
Etternavn:	Strømmland
Dato:	02.02.2023
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Jan Helge Johannessen
Dato:	02.02.2023
Signatur:	



Skjema: "Servicerapport Kommunal med cafs - hydraulikk: Service 1787"

Spørsmål: Oppsummering

Beskrivelse: 1787, Filnavn: 1787.PNG