Vehicle Service Records (VSR Explorer)
Repair history Z-102392

Registration nr:	DGC497	**Chassis ID:**	Z-102392	**VIN:**	YV2T0Y1A7FZ102392
Market type:	-	**Country:**	-	**Delivery date:**	2015-05-07

(A) 2025-11-18 | Mileage: 851317 km | Order No: 7604809

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-380DFÄR	2-års kontroll DFS Volvo	2
R	Del	VO-85114715	PAPPERSRULLE	1
R	Del	LO-A2C59511838	Rengöringskit DTCO	1
R	Del	SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
R	Del	LO-KGS100170	Kitas plomb UNISTO SS-EN	1
R	Övrigt	FÖRBR	Förbrukningsmaterial	

(A) 2025-03-03 | Mileage: 0 km | Order No: 7598783

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
	Beskrivning / Notering		Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	
	Beskrivning / Notering		C1. Bärgad hit, osäker vad felet är.	
	Beskrivning / Notering		C2.	
	Beskrivning / Notering		C3. Kontrollerat bil, kontrollerat felkoder, kontrollerat	
	Beskrivning / Notering		framvagn. Provkört bilen 20min, inga fel eller brister	
	Beskrivning / Notering		funna.	
R	Operation	VO-6100200	Framvagnslitage, kontroll	0.7
R	Operation	LO-11111	Provkörning och kontroll	1
R	Övrigt	FÖRBR	Förbrukningsmaterial	

(A) 2023-06-20 | Mileage: 779859 km | Order No: 7585448

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1790600	Diagnostik med Tech Tool/GD. Inkoppling-	0.5
	Beskrivning / Notering		Inkoppling-urkoppling av diagnostikverktyg ingår	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		C1. Reducerad motoreffekt.	
R	Operation	VO-2506500	Avgasefterbehandlingssystem, analys	2
R	Operation	VO-2584600	SCR system, test	0.5
	Beskrivning / Notering		Kontroll av AdBlue insprutare funktion	
R	Operation	VO-2591900	SCR, katalytisk ljuddämparmodul, byte	2.8
R	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
	Beskrivning / Notering		diagnostikverktyg	
R	Operation	VO-1705400	Tillbehörsats, programmering	0.1
R	Operation	VO-1702800	Tilläggsarbete, kampanj. Kampanj endast	0.2
R	Del	VO-85022611	LJUDDÄMPARE, BYTES	1
R	Del	VO-21687867	PACKNING	1
R	Del	VO-21758870	PACKNING	1
R	Del	VO-21973553	KLAMMA	1
R	Del	VO-996761	SEXTANDHÅLSKRUV	4
R	Del	VO-21285163	TEMPERATURSENSOR	1
R	Del	VO-22017048	RÖR	1
R	Del	VO-21748744	KONSOL	1
R	Del	VO-22331670	DISTANSHYLSA	1
R	Del	VO-984726	FLÄNSSKRUV	2
R	Del	VO-24290508	V-KLÄMMA	2
R	Del	VO-60111650	INSEXSKRUV	3
R	Del	VO-21542714	TEMPERATURSENSOR	2
R	Del	VO-85023781	SENSOR, BYTES	1
R	Del	VO-21664521	KÅPA	1
R	Del	VO-21804461	RÖR	1
R	Del	VO-990073	BUNTBAND	20
R	Del	VO-20399313	FJÄDERMUTTER	4
	Beskrivning / Notering		C2. För låg katalysator effektivitet.	
	Beskrivning / Notering		C3. Kontroll felkoder. Kontroll av Ad-Blue kvalitet med	
	Beskrivning / Notering		mätglas. Följt TPI V-25-173. Utfört operation 25065-03.	
	Beskrivning / Notering		Katalysator effektivitet ligger på 87%, gräns ligger på	
	Beskrivning / Notering		89% som minsta tillåtet effektivitet. Katalysator bör	
	Beskrivning / Notering		bytas.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Byte katalysator. värma fastrostade bultar och givare rep	
	Beskrivning / Notering		bultar hö fram skärm borrning o gängning	
	Beskrivning / Notering		över flyttning värmeplåtar samtliga bultar fastrostade	
	Beskrivning / Notering		samt brustna rep borrning o gängning //8100	
R	Operation	VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.7
	Beskrivning / Notering		C1: Kåpa till partikelfilter sönderostad	
	Beskrivning / Notering		C2:	
	Beskrivning / Notering		C3: Byte av kåpa	

(A) 2023-03-03 | Mileage: 759982 km | Order No: 7583286

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Repair without detail info	

(A) 2023-01-20 | Mileage: 752815 km | Order No: 7582267

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		C1. Effekt reducerar om 9 timmar.	
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
R	Del	VO-22588556	MUNSTYCKE	1
R	Operation	VO-2584600	SCR system, test	0.5
R	Operation	VO-2584600	SCR system, test	0.5
	Beskrivning / Notering		Kört detta för 2a gång efter byte av adblue insprutare,	
	Beskrivning / Notering		doserings test gett 165 mll adblue - godkänd.	
R	Operation	VO-2506500	Avgasefterbehandlingssystem, analys	2
	Beskrivning / Notering		Test godkänd, Katalysator effektivitet ligger på 90%.	
R	Operation	VO-2589200	Doseringsenhet, byte	0.3
	Beskrivning / Notering		C2. Ad-blue insprutare	
	Beskrivning / Notering		C3. Felsökning SCR system test och doserings test.	
	Beskrivning / Notering		Test ej godkänd pga övertryck i AdBlue krets.	
	Beskrivning / Notering		Byte doserings enhet och avgasbehandlings analys.	

(A) 2023-01-16 | Mileage: 746775 km | Order No: 5061654

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.3
	Beskrivning / Notering		För mycket deb i GDS gentemot UCHP	
W	Operation	VO-1707100	Funktionsparametrar återställning, kalib	0.5
	Beskrivning / Notering		kalibrering	

(A) 2022-12-12 | Mileage: 746775 km | Order No: 7581480

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.5
	Beskrivning / Notering		C1: Effektreducerar	
W	Del	VO-85023779	SENSOR, BYTES	1
	Beskrivning / Notering		C2:	
	Beskrivning / Notering		C3: Kontroll felkoder, demontering av värmesköld för	
	Beskrivning / Notering		katalysatorn, demontering av adblue insprutare för	
	Beskrivning / Notering		kontroll - ok. Testkört adblue system - ok. Kört	
	Beskrivning / Notering		katalysator effektivitets test - godkänd men felkoden	
	Beskrivning / Notering		fortfarande aktiv. Raderat felkoder. Bytt inlöpp nox	
	Beskrivning / Notering		givare, återställd givaren. Uppdaterat EMS mjukvaran.	
	Beskrivning / Notering		OBS byttes på nynummer 2022-01-04, AO 7575260	
W	Operation	VO-2583700	NOX-givare, byte	0.5
W	Operation	VO-2506500	Avgasefterbehandlingssystem, analys	2
W	Operation	VO-2546300	NOx konvertering, test	0.5
W	Operation	VO-1707100	Funktionsparametrar återställning, kalib	0.8
	Beskrivning / Notering		kalibrering	

(A) 2022-06-01 | Mileage: 719020 km | Order No: 7577983

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		C1. Har felmedelande i bilen om effektreducering om	
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
R	Del	VO-22172068	TRYCKSENSOR	1
R	Del	VO-21997096	VENTIL	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Del	VO-23083747	PACKNING	1
R	Del	VO-23083750	PACKNING	1
R	Del	VO-21654749	PACKNING	1
R	Del	VO-968007	O-RING	2
R	Del	VO-22827993	SENSOR	1
R	Operation	VO-2506500	Avgasefterbehandlingssystem, analys	2
R	Operation	VO-2506700	Svavelregenerering	1.2
R	Operation	VO-3710200	Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.4
R	Operation	VO-2931700	EGR ventil, byte	0.7
R	Del	VO-21687867	PACKNING	1
R	Del	VO-993167	DISTANSHYLSA	4
R	Del	VO-20405723	FLÄNSSKRUV	4
R	Del	VO-990950	FLÄNSLÅSMUTTER	4
R	Del	LO-8B	Bricka	8
R	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	1.1
R	Operation	VO-2584600	SCR system, test	0.5
R	Operation	VO-2933200	Avgasåtercirkulering funktion, test	0.5
R	Operation	VO-2583700	NOX-givare, byte	0.5
R	Operation	VO-2545600	Avgasåterledningssystem, diagnos	0.4
R	Operation	VO-2932500	EGR Tryckgivare, byte	0.8
R	Operation	VO-2930700	EGR Venturirör, rengöring	1
R	Operation	LO-258	Efterbehandling av emissioner	0.8

(A) 2022-03-16 | Mileage: 0 km | Order No: 7576132

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.1
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
I	Operation	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.2
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-8720800	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
I	Operation	VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
	Beskrivning / Notering		smörjning	
I	Operation	VO-5618200	Lufttork, ljuddämpare byte	0.2
I	Del	VO-23958454	OLJEFILTERSATS	1
I	Del	VO-MIL	20 Miljöavg Filter	
I	Del	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-22937189	FILTERPATRON	1
I	Del	VO-21788022	FILTER	1
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-21396525	FILTER	1
I	Del	VO-20733172	LJUDDÄMPARE	1
I	Del	SE3-LAH11650001	Lahega Greenium S	1
R	Operation	VO-3630400	Vindrutetorkarblad, byte	0.1
R	Del	VO-20872874	TORKARBLAD	2
I	Del	SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	19
I	Del	SE3-MIL	22 Miljö avg olja 1L	19

(A) 2022-01-12 | Mileage: 695044 km | Order No: 7575483

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-8020000	Krockreparationer, paketarbeten	2
	Beskrivning / Notering		Reparation sidokrockskydd hö sida enligt kunds önskemål	
R	Del	SE3-6000.052	1/4 monteringssats	1
R	Del	SE3-6000.11	PT-Galvaniserad sk	6
R	Del	SE3-6002.04	Sidoprofil 4 m	2

(A) 2022-01-03 | Mileage: 694709 km | Order No: 7575260

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
R	Del	VO-22827991	SENSOR	1
R	Del	VO-983472	BUNTBAND	5
R	Operation	VO-2583700	NOX-givare, byte	0.9
R	Operation	VO-3710200	Elkablage och kontaktstycken, kontroll	0.6
	Beskrivning / Notering		M0143 EMS, ACM AND IC, SW UPDATE. FL/FE/DE (3)	
W	Operation	VO-2800800	EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka	0.4
W	Operation	VO-3810400	MID 140 Styrenhet. Endast kampanj	0.2
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
W	Operation	VO-1702800	Tilläggsarbete, kampanj. Kampanj endast	0.2

(A) 2021-12-18 | Mileage: 689879 km | Order No: 7575008

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		C1 - 18/12 Krockskada vä-fram, Behöver strålkastare	
R	Del	VO-84550039	STRÅLKASTARE	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-8020000	Krockreparationer, paketarbeten	6.76
R	Del	VO-21849913	FRONTPANEL	1
R	Del	VO-82380822	EMBLEM	1
R	Del	VO-82981645	PRYDNADSLIST	2
R	Del	VO-84039932	EMBLEM	1
R	Del	VO-84058274	BOMNINGSANSLAG	2
R	Del	VO-22376336	STÖTFÅNGARE	1
R	Del	VO-20571895	FOTSTEG	1
R	Del	VO-21849909	LUFTAVVISARE	1
R	Övrigt	10	Lackering utförd av Autolack	
R	Del	LO-6S	Skruv	1
R	Del	LO-6M	Mutter	1
R	Del	LO-6B	Bricka	2
R	Del	VO-20783988	FJÄDERCLIPS	8
R	Del	VO-20828187	KORGMUTTER	5
R	Del	VO-984468	SEXTANDHÅLSKRUV	3
R	Del	VO-21849885	HÖRNPLÅT	1
R	Del	VO-82524665	LOCK	1
R	Del	LO-8B	Bricka	1
R	Del	S-1	82523533 Hörnplåt	1
R	Del	VO-20733229	SEXKANTSSKRUV	1
R	Övrigt	16	Lacktransport	

(A) 2021-09-22 | Mileage: 679879 km | Order No: 7573060

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
I	Operation	VO-2562700	Filterinsats luftrenare, byte. Gäller ba	0.1
	Beskrivning / Notering		bara primärfilter	
I	Operation	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.2
I	Operation	VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
I	Del	VO-23958454	OLJEFILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-20732730	LUFTFILTERINSATS	1
I	Del	VO-22937189	FILTERPATRON	1
I	Del	VO-21788022	FILTER	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Del	SE3-LAH11650001	Lahega Greenium S	1
R	Operation	VO-2611800	Expansionstank, byte	0.9
R	Del	VO-82582816	EXPANSIONSTANK	1
R	Del	VO-22567302	KYLVÄTSKA	1
R	Del	SE3-WUR05398120440002	SLANGKLÄMMA-B12-NV	1
I	Del	SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	18.5
I	Del	SE3-MIL	22 Miljö avg olja 1L	18.5

(A) 2021-06-04 | Mileage: 664284 km | Order No: 7571479

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-8020000	Krockreparationer, paketarbeten	8.63
	Beskrivning / Notering		C1. Skada front	
R	Del	VO-23108445	REPARATIONSSATS	1
R	Del	VO-23428377	BROMSVÄTSKA	2
R	Del	VO-21849884	HÖRNPLÅT	1
R	Del	VO-21849897	LUFTAVVISARE	1
R	Del	VO-984468	SEXTANDHÅLSKRUV	3
R	Del	VO-20828187	KORGMUTTER	3
R	Del	VO-84058274	BOMNINGSANSLAG	1
R	Del	VO-21849885	HÖRNPLÅT	1
R	Del	VO-21849909	LUFTAVVISARE	1
R	Del	VO-82523575	GALLER	1
R	Del	VO-20737981	LUFTRIKTARE	1
R	Del	LO-FOR6900	Skylthållare, EU-reg skylt	1
R	Del	VO-20924279	LUFTINTAG	1
R	Del	VO-82380822	EMBLEM	1
R	Del	VO-82940527	EMBLEM	1
R	Del	VO-84039932	EMBLEM	1
R	Del	VO-82981645	PRYDNADSLIST	2
R	Del	VO-21849913	FRONTPANEL	1
R	Del	VO-948211	BUNTBAND	30
R	Del	LO-8M	Mutter	1
R	Övrigt	10	Lackering enligt Cabas	

(A) 2021-05-04 | Mileage: 656797 km | Order No: 7570848

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-2210800	Oljepåfyllningsrör, byte	1.6
	Beskrivning / Notering		C1. Kont olje läckage	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Del	VO-85023528	GENERATOR, BYTES	1
R	Operation	VO-3210100	Generator, byte	1.3
R	Del	VO-23548715	RÖR	1
R	Del	VO-22859134	STOS	1
R	Del	VO-22862321	RÖR	1
R	Del	VO-21780376	TÄTNINGSRING	1
R	Del	VO-23029966	PÅFYLLNINGSLOCK	1

(A) 2021-04-27 | Mileage: 658350 km | Order No: 7570731

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-380DFÄR	2-års kontroll DFS Volvo	2
I	Del	LO-A2C59511838	Rengöringskit DTCO	1
I	Del	SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
I	Del	LO-KGS100170	Kitas plomb UNISTO SS-EN	1
I	Del	VO-85114715	PAPPERSRULLE	1

(A) 2021-03-29 | Mileage: 656562 km | Order No: 7570165

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		C1. Nyckel har gått av i tändningslåset.	
R	Operation	VO-3662500	Lägg till eller ta bort fjärrkontroller,	0.4
I	Övrigt	383	Färdskrivare.	
R	Del	VO-20718077	RATTLÅS	1
R	Del	VO-20814414	NYCKEL	1
R	Operation	LO-717	Underkörningsskydd	1
R	Operation	LO-944	Bakgavellyft	0.2
R	Del	SE3-71-31137TL	Varningsflaggor kp	1
R	Operation	VO-3666200	Nyckelräkning, test	0.4
R	Del	LO-8S	Skruv	5
R	Del	LO-8M	Mutter	5
R	Operation	VO-6416400	Rattlås, byte	1
R	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2

(A) 2021-03-02 | Mileage: 649529 km | Order No: 7569572

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.1
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.2
I	Operation	VO-2601000	Kylvätska, byte	1
I	Operation	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.2
I	Operation	VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.7
I	Operation	VO-2630700	Drivremmar, fläkt, byte	0.4
I	Operation	VO-2630800	Fläktremspännare, byte	0.3
I	Operation	VO-1752700	Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-1758500	Olja, växellåda, byte	0.3
I	Operation	VO-8720800	Luftfilter, klimatanläggning, byte	0.1
I	Operation	VO-2143500	Ventiler, justering. Losstagen ventilkåp	0.8
	Beskrivning / Notering		ventilkåpa	
I	Operation	VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
I	Operation	VO-5618200	Lufttork, ljuddämpare byte	0.2
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-23476569	OLJEFILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-22937189	FILTERPATRON	1
I	Del	VO-21788022	FILTER	1
I	Del	VO-85013698	PARTIKELFILTER, BY	1
I	Del	VO-22707521	FLERSPÅRSREM	1
I	Del	VO-22307251	REMSPÄNNARE	1
I	Del	VO-981280	PROPP	1
I	Del	VO-981281	MAGNETPROPP	1
I	Del	VO-949329	PACKNING	2
I	Del	VO-20852923	PACKNING	2
I	Del	VO-21396525	FILTER	1
I	Del	VO-20733172	LJUDDÄMPARE	1
I	Del	VO-85129545	SPOLARVÄTSKA	1
I	Del	VO-22567209	KYLVÄTSKA	3
I	Del	VO-85123561	TRANSMISSIONSOLJA	10
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja 1L	10
I	Del	SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	24
I	Del	SE3-MIL	22 Miljö avg olja 1L	24
I	Del	SE3-EXX153284	VOLVO SYN AO V 973	15

(A) 2020-08-26 | Mileage: 624734 km | Order No: 7565940

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Operation	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.2
I	Operation	VO-9441100	Bakgavellyft, 6 månader service. smörjni	0.2
I	Del	VO-20579690	TÄTNINGSRING	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-22937189	FILTERPATRON	1
I	Del	VO-21788022	FILTER	1
I	Del	VO-23273538	OLJEFILTERSATS	1
I	Del	SE3-EXX153926	VOLVO EO VDS-4.5 1	18.5
I	Del	SE3-MIL	22 Miljö avg olja 1L	18.5
I	Del	SE3-71-31784TL	Hydraulolja zepro	1

(A) 2020-08-24 | Mileage: 624734 km | Order No: 7565874

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-4110100	Koppling, byte	3.1
	Beskrivning / Notering		C1. Bilen drivar ej	
R	Del	VO-85000791	KOPPLINGSSATS, BYT	1
R	Del	VO-25378261	KULLAGER	1
R	Del	VO-20857304	MANÖVERCYLINDER	1
R	Del	VO-20734491	SEXKANTSSKRUV	4
R	Del	VO-984399	LÅSMUTTER	4
R	Del	VO-23428437	BROMSVÄTSKA	1
R	Operation	VO-4131400	Kopplingscylinder, byte	1.5
R	Operation	VO-2160700	Svänghjulslager, byte. Koppling borttage	0.3
R	Operation	VO-4317000	Växellåda, borttagning	0.9
R	Operation	VO-4317200	Växellåda, ditsättning	1.6
R	Operation	VO-4007000	Växellåda, koppling, dragläge, kalibreri	0.2
R	Operation	VO-4001000	Kopplingscylinder, test	0.2
R	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2

(A) 2020-07-15 | Mileage: 0 km | Order No: 7565179

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Del	VO-20718077	RATTLÅS	1
R	Operation	VO-6416400	Rattlås, byte	1.8
R	Övrigt	834	Lås, Handtag.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Byte av en fjärrsändare. Innehållet saknas i bägge	
R	Del	VO-23324004	CENTRALLÅSSATS	1
R	Operation	VO-8341500	Centrallåsmotor, byte	0.9

(A) 2020-01-13 | Mileage: 593182 km | Order No: 7562038

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.5
	Beskrivning / Notering		reducerad effekt inom 5 timmar	
R	Del	VO-85022215	PUMPENHET, BYTES	1
R	Del	VO-994227	HUS	1
R	Del	VO-20734499	LEDNINGSTÄTNING	1
R	Del	VO-25325008	LEDNINGSTÄTNING	1
R	Del	VO-983020	ANSLUTNINGSSTIFT	1
R	Del	VO-984975	ANSLUTNINGSSTIFT	1
R	Del	VO-993692	ADAPTER	1
R	Del	VO-984729	FLÄNSSKRUV	3
R	Del	VO-60112468	INSEXSKRUV	1
R	Operation	VO-2584600	SCR system, test	0.5
R	Operation	VO-2580700	Pumpenhet, byte	1.1
R	Operation	VO-2572700	Skruv, katalysator, reparation. Avdragna	0.7
R	Operation	LO-258	De-mo avgasrör, för åtkomst	1

(A) 2019-12-16 | Mileage: 0 km | Order No: 7561646

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-91004L	Påbyggnadsutrustning.	0.5
	Beskrivning / Notering		bakliften fungerar bara ibland. felet kan ligga på	
R	Del	VO-20913973	ELKOPPLARE	1
R	Del	VO-20832922	ELKOPPLARE	1

(A) 2019-11-11 | Mileage: 584805 km | Order No: 7560902

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-944	Bakgavellyft	1
	Beskrivning / Notering		Knapparna fungerar inte ibland.	
R	Operation	LO-350	Belysning	0.8
R	Del	SE3-V 420 423	Tidrelä 12/24V för	1
R	Del	LO-BOS0343003004	Tryckströmställare	1

(A) 2019-10-31 | Mileage: 583623 km | Order No: 7560711

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
	Beskrivning / Notering		varnar i display, reducerad effekt inom 10h	
R	Del	VO-20708230	LOCK	1
R	Operation	LO-841	Emblem, Reflex, Backspegel.	0.2
R	Operation	LO-891	Utvändig Utrustning. ex, Takräck, Solsky	0.8
R	Del	SE3-1108	Gummifender 190x50	2
R	Operation	LO-944	Bakgavellyft	0.7
R	Del	SE3-71-50755TL	Stödhjul oilon	2
R	Del	LO-10S	Skruv	4
R	Del	LO-10B	Bricka	4
R	Del	LO-10M	Mutter	4
R	Operation	VO-3550200	Sidomarkeringslykta komplett, byte	0.5
R	Del	VO-84538758	POSITIONSLYKTA	3
R	Del	VO-982560	GLÖDLAMPA	5
R	Del	VO-MIL	30Miljöavg. glödl.	5
R	Del	SE3-WUR05555181	KRYMPSKARVHYLSA 0,	4
R	Operation	VO-3731100	AdBlue-tank, kabelmatta, byte	2.8

(A) 2019-07-25 | Mileage: 567987 km | Order No: 7558923

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	1.2
	Beskrivning / Notering		regenerering	
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
W	Operation	VO-2800800	EMS och ACM, sw, uppdatering,. Endast ka	0.4

(A) 2018-07-30 | Mileage: 466288 km | Order No: 7551651

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-852	Framstol.	1
	Beskrivning / Notering		Kontroll, isärtagning samt smörjning knapp på förarstol.	

(A) 2018-04-19 | Mileage: 0 km | Order No: 7549765

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Repair without detail info	

(A) 2018-03-01 | Mileage: 424435 km | Order No: 7548355

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-852	Framstol.	1.5
	Beskrivning / Notering		ingen fjädring i framstolen. De-mo dyna för kontroll. Rep	
R	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
R	Operation	VO-1750100	Bakgavellyft, smörjning	0.2
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
R	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	1.2

(A) 2017-08-14 | Mileage: 369009 km | Order No: 7544120

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
	Beskrivning / Notering		Varnar för tätt partikellfilter	
R	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
R	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	1.2

(A) 2017-06-07 | Mileage: 350047 km | Order No: 7542966

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
	Beskrivning / Notering		Motorn varnar för ad-blue och effekt reducerar	
W	Del	VO-22588556	MUNSTYCKE	1
R	Del	VO-22827991	SENSOR	1
R	Del	VO-991964	BANDKLÄMMA	10
W	Operation	VO-2581100	Doseringsenhet, byte	0.7
R	Operation	VO-2583700	NOX-givare, byte	0.3
R	Operation	LO-200	Felsökning, Gd	1
W	Operation	VO-2584600	SCR system, test	0.5
W	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	1.2
W	Operation	VO-2572700	Skruv, katalysator, reparation. Avdragna	0.7

(A) 2017-05-30 | Mileage: 0 km | Order No: 7542855

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Repair without detail info	

(A) 2017-05-18 | Mileage: 332083 km | Order No: 7542856

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
	Beskrivning / Notering		S0202	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Operation	VO-3643200	MID 144 Styrenhet. Endast kampanj	0.3
W	Operation	VO-3810400	MID 140 Styrenhet. Endast kampanj	0.2
W	Operation	LO-2800500	EMS, sw, uppdatering. Endast kampanj	0.2
W	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	0.6

(A) 2017-03-29 | Mileage: 0 km | Order No: 7541545

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-91004L	Påbyggnadsutrustning.	2
	Beskrivning / Notering		Lilla värmaren inne i skåpet rinner det glykol fråna. De-mo	
R	Operation	LO-944	Bakgavellyft	0.4
R	Del	SE3-71-22509TL	Man.don3-kn spiral	1
R	Del	VO-21120905	VATTENPUMP	1
R	Del	SE3-WUR05555182	KRYMPSKARVHYLSA 1,	2
R	Del	SE3-WUR05398120280002	SLANGKLÄMMA-B12-NV	2
R	Operation	LO-380DFÄR	2-års kontroll DFS Volvo	2
R	Del	LO-A2C59511838	Rengöringskit DTCO	1
R	Del	SE3-A2C59511954	Backupbatteri till	1
R	Del	VO-3943978	FOLIE	2
R	Del	VO-20816210	PAPPERSRULLE	1

(A) 2017-03-14 | Mileage: 327845 km | Order No: 7541061

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-9451100	Sidomarkeringslykta, byte	0.3
	Beskrivning / Notering		Rep yttre sidomarkering höger bak trasig	
R	Operation	VO-6100200	Framvagnslitage, kontroll	0.25
I	Operation	VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.5
I	Operation	VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.1
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
I	Operation	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Del	VO-85013698	PARTIKELFILTER, BY	1
I	Del	VO-21396525	FILTER	1
I	Del	VO-21913334	FILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	PACKNING	1
I	Del	VO-21602385	FILTERPATRON	1
I	Del	VO-21788022	FILTER	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
R	Operation	LO-843	Glas och Tätningslist.	0.5
W	Operation	VO-7263000	Inspektion och momentkontroll (inkl. Ka	0.5
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
I	Operation	VO-2549400	ACM, SW, uppdatering. endast kampanj	0.2
I	Del	VO-85129545	SPOLARVÄTSKA	1
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	20
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	20
W	Operation	LO-258	Efterbehandling av emissioner	1
W	Del	VO-21407621	INSPRUTARE	1
R	Del	VO-82061473	LAGERUPPHÄNGNING	2
R	Del	VO-984185	SEXKANTSSKRUV	2
R	Del	VO-984181	SEXKANTSSKRUV	2
R	Del	VO-990124	FJÄDERBRICKA	6
R	Del	VO-984051	SEXKANTSMUTTER	2
R	Del	VO-984186	SEXKANTSSKRUV	2
R	Del	VO-983973	FLÄNSSKRUV	4
I	Del	VO-982560	LAMPA 5407	2
I	Operation	VO-1750100	Bakgavellyft, smörjning	0.2
R	Operation	VO-8180800	Hyttkonsolbussning, byte (en sida)	1.1
R	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	0.6
R	Operation	VO-2545600	Avgasåterledningssystem, diagnos	0.4
R	Operation	VO-2933200	EGR-funktion, kontroll	0.5
R	Övrigt	XXXWW	Omfördelning Garanti Arbete	
R	Övrigt	XXXWP	Omfördelning Garanti Material	
W	Del	VO-984405	LÅSMUTTER	1

(A) 2017-01-11 | Mileage: 0 km | Order No: 7539841

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
	Beskrivning / Notering		Varnar för fullt partikell filter	
R	Operation	VO-2545700	Partikelfilter, service regenerering	0.4

(A) 2016-12-23 | Mileage: 0 km | Order No: 7539458

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-944	Bakgavellyft	1.9

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Rök från lådan	
R	Del	S-3	Krympslang 18 mm	0.4

(A) 2016-12-05 | Mileage: 0 km | Order No: 7539029

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Övrigt	10	2 st Hankook däck	
	Beskrivning / Notering		Byte fram däck i samband med skada.	

(A) 2016-12-01 | Mileage: 0 km | Order No: 7538953

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Övrigt	10	Kenneths Bilbärgning	
	Beskrivning / Notering		Hankook däck.	

(A) 2016-11-23 | Mileage: 288639 km | Order No: 7538668

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-353	Bakre Belysning.	0.5
	Beskrivning / Notering		Sidomakering bak i hörnan höger sida	
R	Operation	LO-65504L	Truckcam mätning 4 axlar	1.8
R	Del	SE3-2259ND	PT-Positionslampa	1
R	Operation	LO-861	Stötfångare.	0.12
R	Del	SE3-WUR05555181	KRYMPSKARVHYLSA 0,	2
R	Operation	LO-65505L	Justering raktframläge i samband med	1

(A) 2016-11-22 | Mileage: 287996 km | Order No: 7538699

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.4
	Beskrivning / Notering		Varnar för fel på ad-blue	
W	Operation	VO-3717400	Kraftkabel, kontrollera/justera. Endast	0.4
W	Operation	VO-3717500	Kraftkabel, krympslang, sätta dit. Endas	0.6
R	Del	VO-21687867	PACKNING	1
R	Operation	VO-2580000	Emission efterbehandling. Sekundärt oper	0.8
W	Del	VO-20757664	DISTANS	3
W	Del	VO-20428158	BUNTBAND	3
W	Del	VO-20756497	KUPOLMUTTER	2
W	Del	VO-996395	KRYMPSLANG	1
W	Del	VO-980464	BANDKLAMMA	15

(A) 2016-11-10 | Mileage: 283811 km | Order No: 7538275

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
I	Operation	VO-2141200	Ventiler, justering	1.2
I	Operation	VO-1752700	Bakväxel olja, byte. Smörjplats	0.3
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-2601000	Kylvätska, byte	1
I	Operation	VO-3219700	Generator, byte	0.8
I	Operation	VO-2630700	Drivremmar, fläkt, byte	0.4
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Del	VO-21913334	FILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	PACKNING	1
I	Del	VO-949329	BRICKA	2
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-85013650	GENERATOR, BYTES	1
I	Del	VO-22707521	FLERSPÅRSREM	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-22567302	KYLVÄTSKA	3
I	Del	VO-21717748	PACKNING	1
I	Del	VO-21717753	PACKNING	1
R	Operation	VO-3630400	Vindrutetorkarblad, byte	0.1
R	Del	VO-20872874	TORKARBLAD	2
I	Del	VO-1161949	DELVAC 1 GEAROIL 75W-90 153462	15.6
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	15.6
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	20
I	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	5
I	Operation	VO-1750100	Bakgavellyft, smörjning	0.2

(A) 2016-10-27 | Mileage: 266730 km | Order No: 7537836

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		S3566 Headlamp, left side, replace. FL/FE (3)	
W	Operation	VO-3525100	Strålkastare komplett, byte (vänster sid	0.6
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
W	Operation	LO-2800500	EMS, sw, uppdatering. Endast kampanj	0.2
W	Operation	VO-2592000	Avgasefterbehandlingssystem, service reg	1.2
W	Del	VO-84550039	STRÅLKASTARE	1

(A) 2016-10-13 | Mileage: 269605 km | Order No: 7537837

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-8020000	Krockreparationer, paketarbeten	10.32
R	Del	SE3-10442	Fäste för skärmsta	1
R	Del	SE3-366.420	Skärmfäste plast 4	2
R	Del	VO-82992301	HÖRNSTÅL	1
R	Del	VO-20582243	KONSOL	1
R	Del	VO-20737981	LUFTRIKTARE	1
R	Del	VO-992515	GLÖDLAMPA	1
R	Del	VO-22376336	STÖTFÅNGARE	1
R	Del	VO-984325	BANDKLÄMMA	2
R	Del	VO-980881	BANDKLÄMMA	4
R	Del	LO-FOR6900	Skylthållare, EU-reg skylt	1
R	Del	SE3-STE429645	POPNUT M6 MAX TJ.4	2
R	Del	VO-82659995	STATIV	1
R	Del	VO-1578835	REFLEKTOR	1
R	Övrigt	10	Autolack	

(A) 2016-08-23 | Mileage: 0 km | Order No: 7536841

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Övrigt	XXXWW	Omfördelning Garanti Arbete	
	Beskrivning / Notering		Avser goodwillansökan luftkompressor.	
R	Övrigt	XXXWP	Omfördelning Garanti Material	
I	Övrigt	XXXWW	Omfördelning Garanti Arbete	
I	Övrigt	XXXWW	Omfördelning Garanti Arbete	
I	Övrigt	XXXWW	Omfördelning Garanti Arbete	
I	Övrigt	XXXWP	Omfördelning Garanti Material	
I	Övrigt	XXXWP	Omfördelning Garanti Material	
I	Övrigt	XXXWP	Omfördelning Garanti Material	

(A) 2016-07-20 | Mileage: 222763 km | Order No: 7536267

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-1703EA	Resa till verkstan Halmstad	3
	Beskrivning / Notering		Ihopsättning kompressor, mont utloppsslang lufttork.	
I	Övrigt	UTRAVGSV	VAS-avgift svenska bilar	

(A) 2016-07-19 | Mileage: 243473 km | Order No: 7536205

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-253	Avgasbroms, Avgastrycksregulator.	1
	Beskrivning / Notering		Avgasbroms fungerar ej.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Del	VO-21991154	LUFTVENTIL	1
R	Operation	VO-2531200	Reglerventil för avgasbroms, byte	2.2

(A) 2016-07-13 | Mileage: 217000 km | Order No: 7536095

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		S3463 Spring anchorage, bolt, tightening. FL/FE (3)	
W	Operation	VO-7217700	Fjäderfäste, bultar, åtdragning. Kampanj	0.5
W	Operation	VO-3727300	Kraftkabel kontroll/justering. Campaign	0.3
I	Operation	VO-2547700	Partikelfilterinsats, byte	0.4
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
I	Operation	VO-1752300	Växellåda, olja och filter byte. Smörjpl	0.3
I	Operation	VO-2141300	Ventiler och enhetsinsprutare, justering	1.5
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Del	VO-85013698	PARTIKELFILTER, BY	1
I	Del	VO-21913334	FILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	PACKNING	1
I	Del	VO-20852923	TÄTNINGSRING	2
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Operation	VO-1750100	Bakgavellyft, smörjning	0.2
I	Del	VO-85129545	SPOLARVÄTSKA	1
I	Del	VO-85123561	TRANSMISSIONSOLJA	10
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	10
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	10
I	Del	VO-8150742	TAPP	1
I	Del	VO-8150740	TAPP	1
I	Del	VO-8150741	SKRUV	1

(A) 2016-07-13 | Mileage: 222763 km | Order No: 7536097

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Operation	LO-560	Tryckluftsbroms	7.5
	Beskrivning / Notering		tappar luft bil kom med bärgare	
W	Del	VO-21602385	FILTERPATRON	1
W	Del	VO-22277959	LUFTFÖRSÖRJNINGSMO	1
W	Del	VO-22032898	REPARATIONSSATS	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Del	VO-22032889	REPARATIONSSATS	1
W	Del	VO-22032912	REPARATIONSSATS	1
W	Del	SE3-1851.03	ABA-klammer 13-20	2
W	Del	SE3-STE2362008	SKARVKOPPL. SL 8	1
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
W	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
W	Operation	VO-5602100	APM, status	0.3
W	Operation	VO-5611600	Lufttork, byte	1
W	Operation	VO-5616300	Cylinderhuvud, kompressor, byte	0.3
W	Operation	VO-5616400	Cylinderlockspackningar, kompressor, byt	0.5

(A) 2016-06-29 | Mileage: 215481 km | Order No: 7535836

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-353	Bakre Belysning.	0.6
	Beskrivning / Notering		Byte glas på diodlampa	
R	Del	SE3-2256ND.03	Reservglas vitt LE	1
R	Del	SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	2

(A) 2016-03-17 | Mileage: 161981 km | Order No: 7533807

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-354	Inre Belysning	0.05
	Beskrivning / Notering		Belysning i kupen fungerar ej.	
I	Del	VO-20773364	LAMPA	1

(A) 2016-03-15 | Mileage: 161744 km | Order No: 7533427

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1774600	Fullservice. Angående smörjning av chass	2.9
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.5
I	Operation	VO-2141200	Ventiler, justering	1.4
I	Operation	VO-5616600	Lufttork kassett, byte	0.3
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Del	VO-21396525	FILTER	1
I	Del	VO-20852923	TÄTNINGSRING	1
I	Del	VO-21913334	FILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	PACKNING	1
I	Del	VO-21602385	FILTERPATRON	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Del	VO-21788022	FILTER	1
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
R	Del	VO-20872874	TORKARBLAD	2
	Beskrivning / Notering		Uttag chaufför 2/3	
I	Del	VO-85129545	SPOLARVÄTSKA	1
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	20
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	20
R	Operation	VO-1750100	Bakgavellyft, smörjning	0.2

(A) 2015-12-28 | Mileage: 0 km | Order No: 7531995

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-3550200	Sidomarkeringslykta komplett, byte	1
R	Del	SE3-2259ND	Positionslampa röd	1
R	Del	SE3-1770	Krympskarv Röd 1,5	5
	Beskrivning / Notering		Vänster bak	

(A) 2015-12-07 | Mileage: 112602 km | Order No: 7531650

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-999ÖVR	Lift	3.5
	Beskrivning / Notering		Bakgavel lift ur funktion.Slangar och el kablar avslitna.	
R	Del	SE3-2680.02	Laddhandske hona F	1
R	Del	SE3-2680.03	Laddhandske hane M	1
R	Del	SE3-71-20942	GUMMISTÅLBRICKA 1/	8
R	Del	SE3-71-22397	HYDR.SLANG CM2T 1/	1
R	Del	S-7	71H0768213	1
R	Del	SE3-71-21963	ZEPRO HYDRAULOLJA	2
R	Del	SE3-MIL	22 Miljö avg olja	2
R	Del	VO-980464	BANDKLAMMA	6
R	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	10
	Beskrivning / Notering		Byte 2st slangar till liften.	
	Beskrivning / Notering		Montering nato kontakt och inskarvning elkablar.	
	Beskrivning / Notering		Påfyllning 2 liter	

(A) 2015-12-03 | Mileage: 109602 km | Order No: 7531555

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Smörjplats	0.6
	Beskrivning / Notering		S3454 Valve cover, gasket, replace. DE/FL/FE (3)	
I	Operation	VO-2143500	Ventiler, justering. Losstagen ventilkåp	0.6
	Beskrivning / Notering		ventilkåpa	
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-2330600	Bränslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Del	VO-21913334	FILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	PACKNING	1
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
	Beskrivning / Notering		VO/21535312 MONTERAT AV FILIAL 10	
	Beskrivning / Notering		.- PÅ AO NR. 7529054 FAKTUR 2015-08-26 MÄTARST- 56051	
	Beskrivning / Notering		VO/21746575 MONTERAT AV FILIAL 10	
	Beskrivning / Notering		.- PÅ AO NR. 7529054 FAKTUR 2015-08-26 MÄTARST- 56051	
I	Övrigt	177	Underhållsservice.	
	Beskrivning / Notering		kolla över glykol	
W	Operation	VO-2117800	Ventilkåpspackning, kontroll. Kampanj en	0.2
	Beskrivning / Notering		endast	
W	Operation	VO-2115300	Ventilkåpa, borttagning	0.4
W	Operation	VO-2110800	Tätningslist, ventilkåpa, byte. Övre ven	0.5
	Beskrivning / Notering		ventilkåpa, borttagen	
W	Operation	VO-2115400	Ventilkåpa, ditsättning	0.6
W	Del	VO-21717753	PACKNING	1
W	Del	VO-995614	HÅLLARE	1
W	Del	VO-983022	BUNTBAND	5
W	Del	VO-980881	BANDKLÄMMA	3
I	Operation	LO-944	Bakgavellyft	0.5
	Beskrivning / Notering		Smörja lift + byta hydraulolja	
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	20
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	20
I	Del	VO-21717748	PACKNING	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Del	SE3-71-31784	ZEPRO HYDRAULOLJA	1
I	Del	SE3-MIL	Miljö.avg. 12 :-	1
	Beskrivning / Notering		VO/21717748 MONTERAT AV FILIAL 10	
	Beskrivning / Notering		.- PÅ AO NR. 7530781 FAKTUR 2015-10-31 MÄTARST- 91949	

(A) 2015-10-29 | Mileage: 91949 km | Order No: 7530781

PC	Type	Code	Description (Original)	#
W	Operation	VO-3510000	Glödlampor. Sekundärt operationsnummer	0.3
W	Operation	VO-1701000	Inkoppling-urkoppling av diagnostikverkt	0.2
I	Operation	LO-999ÖVR	Övriga arbeten	0.5
	Beskrivning / Notering		Lampan till lift indikering fungerar ej. Byte dito.	
W	Del	VO-21959044	RÖR	1
W	Del	VO-22490430	INSPRUTARE	1
W	Del	VO-21843299	HYLSRÖR	1
W	Del	VO-21228824	PACKNING	1
W	Del	VO-21442526	GUMMIRING	1
I	Del	SE3-19050351	Kontrollampa 12/24	1
W	Del	VO-21008653	GLÖDLAMPA	1
W	Del	VO-21859185	INSATSHYLSA	1
W	Del	VO-21717748	PACKNING	1
W	Del	VO-993664	O-RING	1
	Beskrivning / Notering		diagnostikverktyg	
W	Operation	VO-1701200	Felkoder, avläsning	0.2
W	Operation	VO-2370400	Insprutare, byte (en)	2.1
W	Operation	VO-2370000	Insprutare och tryckrör. Sekundärt opera	0.5
	Beskrivning / Notering		operationsnummer	
W	Operation	VO-2100600	Cylinderkompression, test	0.2

(A) 2015-10-13 | Mileage: 68023 km | Order No: 7530417

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-3640600	D¦rrkontakt, innerbelysning, byte	0.2
	Beskrivning / Notering		Glapp kontakt i innerbelysning i manuellt läge.Om man måste	
I	Del	VO-20773364	LAMPA	1
I	Del	LO-44	Kabelsko	2
	Beskrivning / Notering		beställa så skifta höger och vänster sida.	

(A) 2015-10-13 | Mileage: 68023 km | Order No: 5059045

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	VO-3640600	D¦rrkontakt, innerbelysning, byte	0.2
	Beskrivning / Notering		Glapp kontakt i innerbelysning i manuellt läge.Om man måste	
	Beskrivning / Notering		beställa så skifta höger och vänster sida.	
R	Del	VO-20773364	LAMPA	1
R	Del	LO-44	Kabelsko	2

(A) 2015-09-28 | Mileage: 68023 km | Order No: 7530035

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-65500NY	Kontroll hjulinställning nybil	1.65

(A) 2015-09-28 | Mileage: 68023 km | Order No: 5059027

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-65503L	Truckcam mätning 3 axlar	1.5

(A) 2015-09-22 | Mileage: 0 km | Order No: 5059024

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Repair without detail info	

(A) 2015-09-15 | Mileage: 68023 km | Order No: 7529639

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-65503L	Truckcam mätning 3 axlar	1.5
I	Operation	LO-999ÖVR	Övriga arbeten	1.09
	Beskrivning / Notering		Mont varnings lampa till skåpet (NL har kont lampan)	
R	Operation	VO-3640600	D¦rrkontakt, innerbelysning, byte	0.2
	Beskrivning / Notering		Glapp kontakt i innerbelysning i manuellt läge.Om man måste	
	Beskrivning / Notering		beställa så skifta höger och vänster sida.	
I	Del	S-1	Lysdiod	1
R	Del	VO-20773364	LAMPA	1
R	Del	LO-44	Kabelsko	2

(A) 2015-08-24 | Mileage: 56051 km | Order No: 7529054

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-1751300	Motor, olja och filter, byte. Sm¦rjplats	0.6
I	Del	VO-21913334	FILTERSATS	1
I	Del	VO-20579690	PACKNING	1

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	VO-2143500	Ventiler, justering. Losstagen ventilk}p	0.6
	Beskrivning / Notering		ventilkåpa	
I	Operation	VO-2572100	Filter, vevhusventilation, byte	0.3
I	Operation	VO-2330600	Br{nslefilter, byte (ett)	0.2
I	Operation	VO-2331100	Filter, vattenavskiljare, byte	0.3
I	Del	VO-21535312	FILTERSATS	1
I	Del	VO-21746575	BRÄNSLEFILTER	1
I	Del	VO-21538975	BRÄNSLEFILTER	1
I	Operation	VO-6417000	Ratt, borttagning	0.17
	Beskrivning / Notering		Justering rattläge	
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	20
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	20

(A) 2015-08-19 | Mileage: 0 km | Order No: 7529147

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-352	Främre Belysning.	0.3
	Beskrivning / Notering		Byte lampa i extraljus	
I	Del	SE3-85415VIC1	Gasurladdningslamp	1

(A) 2015-07-31 | Mileage: 43447 km | Order No: 7528867

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-210	Motor	0.2
	Beskrivning / Notering		Oljepåfyllning motor	
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	3
I	Del	VO-85121018	MOTOROLJA	2
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	3
I	Del	VO-MIL	22 Miljö avg olja	2

(A) 2015-07-27 | Mileage: 0 km | Order No: 7528519

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Övrigt	10	Gasurladdningslampa	
I	Del	VO-9438777	GLÖDLAMPA	1
I	Del	VO-MIL	Miljöavgift glödl.	1
	Beskrivning / Notering		faktura i invocia på denna.	

(A) 2015-07-08 | Mileage: 24039 km | Order No: 7528542

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-356	Extraljus.	0.8
	Beskrivning / Notering		Ett extraljus lyser rött (xenon)	
I	Del	S-1	Xenonlampa	1

(A) 2015-07-08 | Mileage: 24039 km | Order No: 5058977

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-356	Extraljus.	0.8
	Beskrivning / Notering		Ett extraljus lyser rött (xenon)	
R	Del	S-1	Xenonlampa	1

(A) 2015-06-11 | Mileage: 24039 km | Order No: 7528096

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-356	Extraljus.	0.8
	Beskrivning / Notering		Ett extraljus lyser rött (xenon)	
W	Operation	VO-6416000	Rattl}s, borttagning	0.6
R	Del	S-1	Xenonlampa	1
W	Operation	VO-6416200	Rattl}s, dits{ttning	0.5

(A) 2015-06-09 | Mileage: 1 km | Order No: 7528073

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Övrigt	999MER	Merchandise	
I	Del	SE3-VMC1100042982XL	Soft Shell Jacket	1

(A) 2015-06-01 | Mileage: 10890 km | Order No: 7527747

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Operation	LO-392	Radio.	1.5
	Beskrivning / Notering		Tappar minnet när man slår av huvudströmmen	
R	Operation	LO-350	Belysning	2
	Beskrivning / Notering		Vill att sidomarkeringarna ska lysa när man startar	
R	Del	VO-25392050	RELÄHÅLLARE	2
R	Del	VO-21244697	RELÄ	2
R	Del	VO-973150	LEDNINGSSKO	10
R	Del	SE3-2564.01	Flatsäkring 10 A	2
R	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	15
R	Del	LO-42	Kabel 2-led.	8
R	Del	SE3-1770	Krympskarv Röd 1.5	2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
R	Del	SE3-1771	Krympskarv Blå 2.5	4
R	Del	VO-979002	LEDNINGSSKO	10
R	Del	LO-44	Kabelsko	20
R	Del	LO-40	Bladsäkring	2
R	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	25
R	Del	SE3-WAE9103555788	Spänningsomvandlar	1
R	Operation	LO-353	Bakre Belysning.	1
	Beskrivning / Notering		Knapp för backljus	
R	Del	VO-20878393	KONTAKT	1
R	Operation	LO-944	Bakgavellyft	0.7
R	Del	SE3-973	Flatsäkringsh. vat	2
R	Del	SE3-1771	Krympskarv Blå 2.5	4
R	Del	LO-42	Kabel 2-led.	2
R	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	10
R	Del	VO-20578929	KONTAKTDON	1
R	Del	VO-970778	LEDNINGSSKO	1
	Beskrivning / Notering		Koppla till färdskrivaren	
	Beskrivning / Notering		Kontroll kablage. Impact felsök. Demo instrumentering,	
	Beskrivning / Notering		innerpaneler.Omkoppling parkljus kretsar med 2 st relä för	
	Beskrivning / Notering		byggnation. Omkoppling övre bakre parkljus krets.	
	Beskrivning / Notering		Monterat extra gummilist i luckan, båda sidor	
	Beskrivning / Notering		Monterat knapp för backkamera.	

(A) 2015-05-13 | Mileage: 0 km | Order No: 7527480

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-392	Radio.	0.7
	Beskrivning / Notering		Radio tappar minnet när man slår av huvudströmbrytaren	
I	Operation	LO-350	Belysning	1
	Beskrivning / Notering		När man startar bilen funkar ej sidomakeringarna &	
I	Operation	LO-353	Bakre Belysning.	1
	Beskrivning / Notering		Baklyktorna koppla in extra pos.ljus 2 st istället för 1.	
	Beskrivning / Notering		Kan den kopplas till färdskrivaren & via tändningen.	

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		Kan inte kopplas om jobbet avbutet	
	Beskrivning / Notering		reg.belysningen. Skall det vara så	
	Beskrivning / Notering		Allt är som det ska.	
	Beskrivning / Notering		Går ej att göra på dessa baklampor	

(A) 2015-04-29 | Mileage: 1 km | Order No: 7526137

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Operation	LO-999MOT	Mottagningskontroll	0.5
I	Operation	VO-1710200	Leveransservice	2.9
I	Operation	LO-380DIG	Nyinstallation DFS Volvo	3
	Beskrivning / Notering		Tillkommer 2st 3943978 1st 20816210	
I	Operation	LO-77209L	Pumpning däck runt om	0.5
I	Övrigt	1810EA	Städning	
I	Operation	LO-65500NY	Kontroll hjulinställning nybil	1.65
I	Övrigt	999MER	Merchandise	
	Beskrivning / Notering		FM4 FH4 FL FE	
I	Operation	LO-PKT8260	Stänkskydd svarta bak "REJMES"	0.2
I	Del	LO-PLA0496535024	Stänkskydd Spray REJMES	2
	Beskrivning / Notering		FM4 FH4 FL FE	
I	Operation	LO-PKT8970	Regplåtar fram & bak	0.4
I	Del	LO-FOR6900	Skylthållare, EU-reg skylt	2
I	Del	SE3-STE429645	POPNUT M6 MAX TJ.4	2
I	Del	LO-6B	Bricka	4
I	Del	LO-6M	Mutter	4
I	Del	LO-6S	Skruv	4
I	Operation	VO-1750200	Sm¦rjning vid leveransservice	0.2
I	Operation	LO-362	Signalhorn och upphängning.	2
	Beskrivning / Notering		Mont starktonshorn innanför grillen	
	Beskrivning / Notering		FL3 FE3	
I	Operation	LO-PKT8765	Uttag för kupevärmare i hytt	1.5
I	Del	SE3-CX 1760030	Grenledningssats G	1
I	Del	SE3-CX 1762150	SK 5,0	1
I	Del	VO-20587131	LOCK CLAMP	2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
	Beskrivning / Notering		FM4 FH4 FL3 FE3	
	Beskrivning / Notering		Elektrisk kupevärmare fast monterad i hy	
	Beskrivning / Notering		tt	
I	Operation	LO-PKT8765	Elektrisk kupevärmare	0.5
	Beskrivning / Notering		Elektrisk kupevärmare fast monterad i hy	
	Beskrivning / Notering		tt	
I	Del	VO-21251194	HYTTVÄRMARE	1
I	Operation	VO-8540200	Armst¦d, nymontering	0.6
	Beskrivning / Notering		Mont armstöd v+h sida förarstol	
I	Del	VO-82638806	ARMSTÖDSATS	1
I	Del	VO-82638808	ARMSTÖDSATS	1
I	Del	VO-20816210	PAPPERSRULLE	1
I	Del	VO-3943978	FOLIE	2
I	Del	VO-21495027	L-MATTA	1
I	Del	VO-21857295	SIGNALHORN	1
I	Del	VO-966459	NIPPEL	1
I	Del	VO-980831	PLASTRÖR	5
I	Del	VO-984738	FLÄNSSKRUV	1
I	Del	VO-990950	FLÄNSLÅSMUTTER	1
I	Del	VO-992024	V-NIPPEL	1
I	Del	VO-992231	NIPPEL	1
I	Del	SE3-1770	Krympskarv Röd 1.5	2
I	Del	LO-42	Kabel 2-led.	3
I	Del	VO-85129545	SPOLARVÄTSKA	1
	Beskrivning / Notering		Best TS	
	Beskrivning / Notering		2015-03-05/KG	
I	Del	VO-984735	FLÄNSSKRUV	2
I	Del	VO-990950	FLÄNSLÅSMUTTER	2
I	Del	VO-20429834	HUS	1
I	Del	VO-983013	LEDNINGSSKO	2
I	Del	VO-20429920	ADAPTER	1
I	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	15
I	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	20
I	Del	VO-25325008	LEDNINGSTÄTNING	2

PC	Type	Code	Description (Original)	#
I	Del	VO-948211	BANDKLAMMA	10
I	Operation	LO-999ÖVR	Övriga arbeten	0.5
	Beskrivning / Notering		Tvätt innan stripning	
I	Operation	VO-1703000	Parameter, programmering	0.2
	Beskrivning / Notering		ändring w tal i motorstyrenhet	
I	Operation	LO-275	Automatisk hastighetsreglering.	0.5
	Beskrivning / Notering		Upprättat IB Rapport och HR intyg.	
W	Operation	VO-6010000	Hjulinst{llning	2.4
W	Operation	VO-6013100	Toe-in, justering	0.4
W	Operation	VO-6420000	Styrv{xel	0.8
W	Operation	VO-6550000	Boggiupph{ngning	0.4
I	Del	LO-HM8210100	Konturreflex vit metervara	1
I	Operation	LO-842	Dekorstripes.	0.5