



IVECO 150 E / IG160E2CA 252 HK MANUELL 2WD

TESTDATO: 04.09.2026



CHASSISNR: ZCFA81LJX02701360

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Lastebil

FRIST FOR PKK: 15.04.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET



PÅBYGG



KLARGJØRING



EKSTERIØR



LYS



MOTOR/MILJØ



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



LUFTSYSTEM



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Påbygg			
1.1 Skap	Løse bolter innfesting påbygg. side hinder		10 300
Klargjøring			
2.1 Klargjøring	Vask invendig.		3 000
2.2 Klargjøring	Vask utvendig.		3 000
2.3 Klargjøring	Fjerne reklame. my lakkering på skap se bilder		40 000
Eksteriør			
3.1 Støtfanger -	Bulk. en liten bulk	høyre foran	
3.2 Vinduspussere/-spylere	Utslitte pusserblader.		3 010
Lys			
4.1 Lysfunksjon foran -	Nærlys- defekte reflektorer. begge kjørellys lamper foran defekte , dem lyser men ikke nok	begge foran	31 200
4.2 Lysfunksjon foran -	Nærlys- feil innstilling.	begge foran	
Motor/miljø			
5.1 Kjølesystem/vannpumpe	Annet. Varsler for lav kjølevæske nivå		
5.2 Service	Ferds skriver 2 årskontroll.		7 800
Hjuloppheng/styring			
6.1 Ratt/Styringsmekanisme	Annet. Defekt rattstramer		23 161
		eks. mva	121 471

AKSELKOMBINASJON		AKSELAVSTAND	
HYTTE			
GIR			
RETARDER			
KRAFTUTTAK			
SERVICEAVTALE		SLUTTDATO	
FLÅTESTYRING/FMS			
ADR	Har ikke		
PÅBYGG			
	TYPE		
	PRODUSENT		
	PRODUKSJONSÅR		
	KOMMENTAR		
	SKAP/PLAN DIMENSJONER:		
	LENGDE INNVENDIG (mm)	Ikke tilgjengelig	
	HØYDE INNVENDIG (mm)	Ikke tilgjengelig	
	BREDDE INNVENDIG (mm)	Ikke tilgjengelig	
LASTEROMSVOLUM (m³)	Ikke tilgjengelig		
PALLEPLASSER	Ikke tilgjengelig		
UTSTYR			

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	
TIDLIGERE BRUK	Næring		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	
--------------------------------	--	------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK	VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Dokumentasjon
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Nøkler
- ✓ Understellsnummer

Påbygg

- ✓ Bergingsbil
- ✓ Biltransport
- ✓ Brann
- ✓ Bulk
- ✓ Container
- ✓ E-verksbil
- ✓ Flis
- ✓ Kjøøl/frys
- ✓ Kranbil
- ✓ Krokløft
- ✓ Liftbil
- ✓ Liftdumper
- ✓ Plan
- ✓ Renovasjon
- ✗ Skap
- ✓ Tank
- ✓ Tipp
- ✓ Trekkvogn
- ✓ Tømmer

Klargjøring

- ✗ Klargjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Frontplate/grill
- ✓ Dører og luker
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✗ Støtfanger
- ✓ Sikkerhetssystemer/Sensorer
- ✓ Tak/takluke
- ✓ Spoilersett/solskjerm
- ✓ Speil
- ✓ Elektrisk forbindelse til tilhenger
- ✓ Rust
- ✓ Frontvinduer/vinduer
- ✗ Vinduspussere/-spylere
- ✓ Dekk
- ✓ Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Tilhengerfeste
- ✓ Underkjøring-/ sidehinder/verktøyskap
- ✓ Lyktehjørner
- ✓ Plateskader
- ✓ Hyttejekkpumpe
- ✓ Hytte/hytteoppheng

Lys

- ✗ Lysfunksjon foran
- ✓ Lysfunksjon bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignal
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor/miljø

- ✓ Avgass
- ✓ Batterier/batteripakke
- ✓ Tenningsanlegg gassmotor
- ✓ Tanker/Drivstoffanlegg/ -ledning
- ✓ Dynamo
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektronisk styresystem
- ✗ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekasjer Forurensning
- ✓ Motorfeste
- ✓ Oljeforbruk/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Start/arbeidslyd
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo/ladeluftskjøler/kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Støyskjermering

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretning
- ✗ Ratt/Styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/luftbelger
- ✓ For-/bakstilling
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon/ABS
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Lasteavhengig ventil
- ✓ Retarder

Luftsystem

- ✓ Lufttørker
- ✓ Bremsventiler
- ✓ Luftfjæringsventiler
- ✓ Nivåsensor luftfjæring
- ✓ Luftrør/tanker
- ✓ luftfjæring hytte
- ✓ Kompressor

Gir og Drivlinje

- ✓ Girkassefunksjon
- ✓ Differensialfunksjon
- ✓ Clutch/kobling
- ✓ Aksler/mellomaksler
- ✓ System for Stabilitet (EPS)

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/inredning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Airbager
- ✓ Varme/ac/klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Radioanlegg
- ✓ Navigasjon
- ✓ Refleksvest

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant