

DENNE SIDEN ER  
BLANK MED HENSIKT

89

19306 km



SOLARIS



## LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

Obs! Operasjonene utføres etter en konkret kjørelengde eller (hvis spesifisert) tid, avhengig av hva som kommer først

Kjørelengde [tusen km]

| VM     | DRIFT  | PRODUSENT     | Å         | DRIFT      | Kjørelengde [tusen km] |
|--------|--|---------------|-----------|------------|------------------------|
| 0303   | Olje og oljefilteret til Voith girkassen (hvis det ble brukt olje:<br>- kjøretøyets vekt ≤ 19 t;<br>- utvekslingsforhold 1 > 5:1;<br>- DIVA, 5 z E300, 1 - bare DIVA, 5) | VOITH         | 3 år      | WIK        | 1020                   |
| 0205   | filter på styringssystemet   |               |           | W1Z        | 990                    |
| 0307   | luffilterets innsats   |               |           | W1Z        | 960                    |
| 031002 | Utskifting av AdBlue filteret  | PACCAR        | 2 år      | W1Z        | 930                    |
| 0306   | Kjølevæske   | PACCAR        | 4 år      | W1Z        | 900                    |
| 030602 | olje og filter i hydrostatisk driftsystem av vitte   | Filtor        | •         | W1Z        | 870                    |
| 0210   | utskifting av elementene som tetter deler av kalipere (ved hvert skifting av bremseklosser)  |               | •         | W1Z        | 840                    |
| 0201   | smøring av boltene i vekselen til akslingen (gjelder ikke for kjøretøyet utstyrt med sentral smøringsystem)  |               | 1 år      | S1K        | 810                    |
| 0506   | gjennom smørepunkter fra utsiden av kjøretøyet den bakre lukens hengsler samt batterikassen  |               | 1 år      | S1Z        | 780                    |
| 0511   | dørbadenes leddelementer samt dørstolpenes lagre fra passasjerrommet   |               | •         | S1W        | 750                    |
| 0201   | bytte av fett i forakselsens nav og lager  | ZF RL-75 / 82 | 4 år      | S1Z        | 720                    |
| 0202   | bytte av fett i drivakselsens nav og lager   | ZF AV         | 4 år      | S1Z        | 690                    |
| 0203   | utskifting av smøremiddel for navene til neutralaksling (ZF AVN132)  | ZF AVN        | 4 år      | S1Z        | 660                    |
| 0206   | smøring av Hubner leddet   | HÜBNER        | 1 år      | S1W        | 630                    |
| 0902   | tilstanden på kjølemediet i seglasset til klimaanlegget  | KONVEKTA      | 6 måneder | K5W        | 600                    |
| 0902   | sjekking av tetthet med lekkasjedektoren (bare på utsiden)   | KONVEKTA      | 6 måneder | K3Z<br>K3D | 570                    |
| 0902   | rensing av batteriene til kondensatoren med trykkluft  | KONVEKTA      | 1 år      | C1D        | 540                    |
| 0902   | rensing av batteriene til fordamperen med trykkluft  | KONVEKTA      | 1 år      | C1D        | 510                    |
| 0902   | sjekking av kondensvann avledning  | KONVEKTA      | 1 år      | K1Z        | 480                    |



## LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

Obs! Operasjonene utføres etter en konkret kjørelengde eller (hvis spesifisert) tid, avhengig av hva som kommer først

| WM   | DRIFT   | PRODUSENT | D         | DRIFT      | Kjørelengde [tusen km] |    |
|------|---|-----------|-----------|------------|------------------------|----|
|      |   |           |           |            | 5                      | 30 |
| 0902 | sjekking av tanken for kjølemediet for korrosjon                | KONVEKTA  | 6 måneder | K1Z        | •                      | •  |
| 0902 | utskifting av tanken til tørkeren                               | KONVEKTA  | 1 år      | W1Z        | •                      | •  |
| 0902 | sjekking av funksjoner av høytrykk pressostat                   | KONVEKTA  | 6 måneder | K2Z        | •                      | •  |
| 0902 | sjekking av funksjoner av lavtrykk pressostat                   | KONVEKTA  | 6 måneder | K2Z        | •                      | •  |
| 0902 | fungering og funksjon av alle klimaanleggets temperatursensorer | KONVEKTA  | 1 år      | K2Z<br>K2W | •                      | •  |
| 0902 | tilstand og spennin på vifteelement på luftpumpe                | KONVEKTA  | 6 måneder | K1Z<br>K4Z | •                      | •  |
| 0902 | oljenivå i seglasset til luftpumpe                              | KONVEKTA  | 6 måneder | K1Z        | •                      | •  |
| 0902 | utskifting av olje i luftpumpe                                  | KONVEKTA  | 1 år      | W1Z        | •                      | •  |
| 0902 | utskifting av olje i luftpumpe                                  | KONVEKTA  | 3 år      | W1Z        | •                      | •  |
| 0902 | sjekking av kjøleslanger for slitasje                           | KONVEKTA  | 1 år      | K1W        | •                      | •  |
| 0902 | sjekking av fingering av hele apparatet                         | KONVEKTA  | 6 måneder | K2W        | •                      | •  |
| 0902 | kontroll av sikringer   | KONVEKTA  | 6 måneder | K1W        | •                      | •  |
| 0902 | fungering av kondensatorens ventilator                          | KONVEKTA  | 6 måneder | K2Z        | •                      | •  |
| 0902 | fungering av båsæren til fordamperen                            | KONVEKTA  | 6 måneder | K2Z        | •                      | •  |
| 0902 | fungering av magnetisk klørsj på luftpumpe                      | KONVEKTA  | 6 måneder | K2Z        | •                      | •  |
| 0902 | kontroll av driver med diagnose av feil                         | KONVEKTA  | 1 år      | K2W        | •                      | •  |
| 0902 | kontroll av festning av elektriske forbinderdeler for slitasje  | KONVEKTA  | 1 år      | K1W<br>K2W | •                      | •  |
| 0902 | kontroll av festning sikkerhet av stopslør                      | KONVEKTA  | 1 år      | K1W<br>K2W | •                      | •  |
| 0902 | kontroll av om forkoblinger på elektriskplate er riktige        | KONVEKTA  | 1 år      | K1W<br>K2W | •                      | •  |

*WL*

## LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

Obs! Operasjonene utføres etter en konkret kjørelengde eller (hvis spesifisert) tid, avhengig av hva som kommer først

| W/M  | DRIFT  | PRODUSENT                | Kjørelengde [tusen km] |            |
|------|--|--------------------------|------------------------|------------|
|      |  |                          | 5                      | DRIFT      |
| 0210 | kontroll av klaringer og eventuell bytte av elementer på styrerenger på bremseklatver  | K4Z<br>W1Z               | •                      | •          |
| 0210 | kontroll av elementene som tetter deler av kalipere (utskifting om nødvendig)  | K4Z<br>W1Z               | •                      | •          |
| 0205 | tilstand av skruenkoblinger på styringskolonne   | K2W                      | •                      | •          |
| 0205 | tilstand av skruenkoblinger på styringssystemet  | K1K<br>K2K<br>K3K<br>K3Z | •                      | •          |
| 0202 | kontroll av stilling av drivsystemet   | K1K<br>K1Z               | •                      | •          |
| 0301 | virkemåten til starter   | K2K<br>K2Z               | •                      | •          |
| 0301 | rensing av sedimenteringstanken til ytterligere oljepumpen   | C1Z                      | •                      | •          |
| 0209 | sentral smøresystemet - installasjonstettet  | K1K<br>K3K               | •                      | •          |
| 0206 | sjekk om dekslet til ledet er rigtig festet til kjøretøyrammen og til mellomliggende rammen ved å trykke med en hånd i midten av kjøretøyets høyde | HÜBNER                   | 1 år                   | K1Z<br>K2Z |
| 0206 | sjekk skrueforbindelser M20 eller M16 på ledet med framre og bakre delen av kjøretøyet   | HÜBNER                   |                        | K2K        |
| 0206 | visuell kontroll av dekslet til ledet for tetthet og skader  | HÜBNER                   | 10 år                  | K2K        |
| 0206 | sjekking og justering av føringsslullen til dekslet til ledet  | HÜBNER                   | 1 år                   | K1Z        |
| 0206 | tilstand og festing av elementer som stabiliserer sentral rammen til ledet   | HÜBNER                   | 1 år                   | K2W<br>R1W |
| 0206 | fungering av demperne til ledet (bare til ledet med ACU styringen)   | HÜBNER                   | 1 år                   | K2K        |
| 0206 | sjekking av kabelforbindelser på taket, i ledd og veger  | HÜBNER                   | 1 år                   | K2Z        |
| 0206 | kontroll av stål-gummilieddene til ledet   | HÜBNER                   | 1 år                   | K1K        |
| 0206 | visuell kontroll av slitasje på gildende elementene til ledet  | HÜBNER                   | 1 år                   | K1K        |
| 0206 | rensing av led og dekslet til ledet  | HÜBNER                   | 1 år                   | C1Z        |



## LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

Obs! Operasjonene utføres etter en konkret kjørelengde eller (hvis spesifisert) tid, avhengig av hva som kommer først

| V/M  | DRIFT  | PRODUSENT | TID  | DRIFT      | Kjørelengde [tusen km] |    |
|------|--|-----------|------|------------|------------------------|----|
|      |  |           |      |            | 5                      | 30 |
| 0511 | justering og regulering av dørblader   |           |      | R1W        | •                      | •  |
| 0803 | tilstand av håndlister og håndtak  |           |      | K1W        | •                      | •  |
| 0801 | feste og tilstand av seter   |           |      | K1W<br>K2W | •                      | •  |
| 0602 | virkemåten til rullestolrampe  |           |      | K2W        | •                      | •  |
| 0602 | virkemåten til rullestolbrettet  |           |      | K2W        | •                      | •  |
| 0303 | oljenivå i gearkassen  |           |      | K5W        | •                      | •  |
| 0202 | oljenivå i drivaksling   |           |      | K5K        | •                      | •  |
| 0305 | Tilstand av skruenkoblinger, klaring, kompensering og rustflekk på drivakselen                           |           |      | K2K        | •                      | •  |
| 0305 | Undersøkelse av bussens kardang-aksel  |           | 1 år | K1K        | •                      | •  |
| 0202 | tilstand på skrueforbindelser av stenger på drivaksling  |           |      | K1K<br>K2K | •                      | •  |
| 0203 | tilstand på skrueforbindelser av stenger på sentralaksling   |           |      | K1K<br>K2K | •                      | •  |
| 0205 | Fultstendig sjekk av akselsens geometri  |           |      | R1K        | •                      | •  |
| 0201 | tilstand av gummiledninger på fremre akse  |           |      | K1K<br>K2K | •                      | •  |
| 0201 | tilstand av skruenkoblinger på fremre aksels stenger   |           |      | K1K<br>K2K | •                      | •  |
| 0207 | visuell kontroll av støtdempernes tilstand   |           |      | K1K        | •                      | •  |
| 0207 | visuell kontroll av luftbelger   |           |      | K1K        | •                      | •  |
| 0208 | tilstand og stramhet av pneumatisk system, tilstand av skruer på kombibryllunder som slipper håndbremsen |           |      | K1K<br>K3K | •                      | •  |
| 0210 | Slitasjegradsav belegg på bremseklosser (før det overskrider 50% av tykkelsen)                           |           |      | K4Z        | •                      | •  |
| 0210 | Slitasjegradsav belegg på bremseklosser (etter det overskrider 50% av tykkelsen)                         |           |      | K4Z        | •                      | •  |
| 0210 | Slitasjegradsav bremseskiver   |           |      | K4Z        | •                      | •  |

## LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

Obs! Operasjonene utføres etter en konkret kjørelengde eller (hvis spesifisert) tid, avhengig av hva som kommer først

Kjørelengde [tusen km]

| WM     | DRIFT  | PRODUSENT      | D          | F   | DRIFT | Kjørelengde [tusen km] |
|--------|--|----------------|------------|-----|-------|------------------------|
| 0306   | kontroll av motor og girkasse for eksternt forurensning – vask om nødvendig                    |                | C1Z        |     |       | 1020                   |
| 0208   | fungering av luftfilterkasse   | <i>SKIFTER</i> | K2Z        |     |       | 990                    |
| 0303   | styring av gearkasse   |                | K2W        |     |       | 960                    |
| 0308   | feste og tetthet av eksosystemet   |                | K3Z<br>K3W |     |       | 930                    |
| 0301   | Regulering av vifteklaringen til motoren<br>(i første to år)                                   | PACCAR         | 2 år       | R1W |       | 900                    |
| 030602 | feste av deler i hydrostatisk drift av kjøleviften   |                | 1 år       | K2Z |       | 870                    |
| 030602 | tettethet av deler i hydrostatisk drift av kjøleviften   |                | 1 år       | K3W |       | 840                    |
| 0301   | tilstanden på festning av motor og girkasse sammen med gummielementer                          |                | K1K        |     |       | 810                    |
| 0303   | åpenhet på lufteventilen til differensialmekanismen til drivakslingene                         |                | K2K        |     |       | 780                    |
| 0202   | AdBlue systemet – kontroll av tetthet  |                | K3Z        |     |       | 750                    |
| 031002 | AdBlue systemet – rensing av dyse ved hjelp av varmt vann                                      |                | C1Z        |     |       | 720                    |
| 031002 | AdBlue systemet – oppvarmingssystemet;   |                | K2Z        |     |       | 690                    |
| 0306   | visuell kontroll av tilstand på vibrasjonsisolatorene til radiatorsystemet                     |                | 1 år       | K1Z |       | 660                    |
| 0301   | motorolje og oljefilter  | PACCAR         | 1 år       | W1K |       | 630                    |
| 0202   | olje i drivaksel - drivverk (ZF Ecofluid X, 12M)   | ZF AV          | 3 år       | W1K |       | 600                    |
| 0303   | olje og oljefilteret til Voith girkassen (hvis det ble brukt olje fra H55.6335XX listen)       | VOITH          | 2 år       | W1K |       | 570                    |
| 0303   | olje og oljefilteret til Voith girkassen (hvis det ble brukt olje fra H55.6336XX listen)       | VOITH          | 3 år       | W1K |       | 540                    |
| 0303   | olje og oljefilteret til Voith girkassen (hvis det ble brukt olje Shell Spirax S6 ATF VM Plus) | VOITH          | 3 år       | W1K |       | 510                    |
| 0310   | brændstoffiltre til motoren (herunder også Mann + Hummel separatorfilter)                      | PACCAR         | 1 år       | W1Z |       | 480                    |
|        |  |                |            |     |       | 450                    |
|        |  |                |            |     |       | 420                    |
|        |  |                |            |     |       | 390                    |
|        |  |                |            |     |       | 360                    |
|        |  |                |            |     |       | 330                    |
|        |  |                |            |     |       | 300                    |
|        |  |                |            |     |       | 270                    |
|        |  |                |            |     |       | 240                    |
|        |  |                |            |     |       | 210                    |
|        |  |                |            |     |       | 180                    |
|        |  |                |            |     |       | 150                    |
|        |  |                |            |     |       | 120                    |
|        |  |                |            |     |       | 90                     |
|        |  |                |            |     |       | 60                     |
|        |  |                |            |     |       | 30                     |
|        |  |                |            |     |       | 5                      |
|        |  |                |            |     |       | D                      |
|        |  |                |            |     |       | F                      |

## LISTE PÅ OPERASJONER SOM BØR UTFØRES UNDER ETTERSYN

Obs! Operasjonene utføres etter en konkret kjørelengde eller (hvis spesifisert) tid, avhengig av hva som kommer først

| V/M  | DRAFT   | PRODUSENT | DRIFT               | Kjørelengde [tusen km] |
|------|---|-----------|---------------------|------------------------|
| 0206 | sjekking av alle skruerforbindelsene til ledsett  | HÜBNER    | 10 år<br>K2Z<br>K2W | 1020                   |
| 0206 | sjekking av tilstand på ledsets bærende konstruksjon  | HÜBNER    | 10 år<br>K1Z<br>K2Z | 990                    |
| 0208 | kontroll av forurensning av tanken som demper (bak luftpumpe)   | ●         | ●                   | 960                    |
| 0306 | tilstand av radiatorsystemet  | ●         | ●                   | 930                    |
| 0306 | renigjøring av ytre elementene til radiatoren som kjøler ned kjølevæske og tilladet luft til Low Floor kjøretøyet                       | 3 måneder | C1Z                 | 900                    |
| 0308 | Rengjøring av DPF-filteret  | PACCAR E6 | C1Z                 | 870                    |
| 0307 | tilstand av luftinntaksledning  | ●         | K1Z                 | 840                    |
| 0301 | tilstand av drivreimer  | ●         | K1Z<br>K4Z          | 810                    |
| 0207 | høyde på bussens oppheng  | ●         | K4Z<br>K2Z          | 780                    |
| 0201 | klaring på lagerne til navene til framakslingen (på biljeikt)   | ●         | K4Z                 | 750                    |
| 0301 | altermatorlagring.  | ●         | K4Z                 | 720                    |
| 0406 | Innstilling av reflektorer  | ●         | R1Z                 | 690                    |
| 0208 | Kontroll av forurensning av pneumatisk installasjonen til DAF motoren (hvis ledningen er forurenset med glødeskall, den bør utskiftes!) | PACCAR    | 2 år<br>K1Z<br>W1Z  | 660                    |
| 0312 | årlig kontroll av slokkesystemet - gjennomført av autorisert personell i samsvar med produsentens dokumentasjon (Fogmaker)              | FOGMAKER  | 1 år<br>K2Z<br>K2W  | 630                    |
| 0312 | service av slokkesystemet - gjennomført av autorisert personell i samsvar med produsentens dokumentasjon (Fogmaker)                     | FOGMAKER  | 5 år<br>K2Z<br>K2W  | 600                    |
| 0312 | kontroll av motor og girkasse for eksternt forurensning – vask om nødvendig   | FOGMAKER  | 10 år<br>K1Z<br>C1Z | 570                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 540                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 510                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 480                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 450                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 420                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 390                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 360                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 330                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 300                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 270                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 240                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 210                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 180                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 150                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 120                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 90                     |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 60                     |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 30                     |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 5                      |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 10                     |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 20                     |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 40                     |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 60                     |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 80                     |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 100                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 120                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 140                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 160                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 180                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 200                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 220                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 240                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 260                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 280                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 300                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 320                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 340                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 360                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 380                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 400                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 420                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 440                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 460                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 480                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 500                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 520                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 540                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 560                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 580                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 600                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 620                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 640                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 660                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 680                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 700                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 720                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 740                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 760                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 780                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 800                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 820                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 840                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 860                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 880                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 900                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 920                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 940                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 960                    |
| 0301 | ●   | ●         | ●                   | 980                    |
| 0303 | ●   | ●         | ●                   | 1000                   |