



5343893

NAF Test Eierskifte

Testdato
25.03.2025



Kunde

Navn	Avinor AS FNT	Kontaktperson	
Medlemsnummer	70483597	Navn	Avinor AS FNT
Adresse	Flyplassveien 555	Telefon	90090334
Postnummer og -sted	5258 Blomsterdalen	E-post	runar.vildskog@avinor.no
Telefon	90090334		
E-post	runar.vildskog@avinor.no		



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2231 cm ³
Modell	RAV4	Motoreffekt	110 kW
Type	XA3(A)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV11095	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JTMBC31V70D068090	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	112383	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2011
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	26.04.2011
		Frist for neste EU kontroll	30.05.2025



Informasjon

Mange opplever usikkerhet ved kjøp og salg av bruktbil, både iht. prosessen og kjøretøyets tekniske tilstand. Som kjøper eller selger er du tjent med å avdekke feil og mangler som lar seg avdekke i forkant av en handel.

NAF Test Eierskifte vil kunne avdekke feil og mangler iht. testens definerte kontrollpunkter, og/eller gi deg en bekreftelse på normal tilstand.

Vår vurdering har fokus på kjøretøyets tekniske tilstand på kontrolltidspunktet, og veiledning er vår verdiskapning. NAF Test vektlegger teknisk tilstandsvurdering iht. kjøretøyets driftssikkerhet, miljøhensyn og komfort. Testens definerte kontrollpunkter omhandler bremses, lys, hjuloppheng, styring, understell, motor/drivverk, karosseri og interiør.

Nå kan du se rapportene dine i NAF appen. Appen kan lastes ned i App Store eller Google Play.




5343893

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.1	Full systemskann.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.2		Det finnes feilkoder, se rapport	
37.13	Lykter/lys.	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
39.2	Bremsevæske.	Kokepunkt er under 150 grader - skift bremsevæske	
44.3	Oljenivå motor.	For høyt oljenivå	
51.3	Døråpning.	Rust:	Venstre fordør
55.4	Førersete.	Misfarget/skittent:	
56.3	Bakseter.	Misfarget/skittent:	
57.4	Passasjerse.	Misfarget/skittent:	
60.5	Tilhengerfeste.	Avtagbar kule sitter fast	
64.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
65.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
67.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran
79.11	Drivstofftank, rør, slange.	* Åpner rustet og knekt. Fikk åpnet med tang.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.10	Service/Dokumentasjon.	Siste service er utført, men en eller flere er ikke utført iht. til tid eller intervall	
14.8	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.9		Slitt rute	
51.5	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre bakhjør, Høyre bakhjør
51.7		Rust:	Høyre fordør
55.9	Førersete.	* Rust på setefester	
66.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
66.21		Diverse lakkrust	
66.28		Bilen er delvis omlakkert:	Høyre forskjerm, Høyre bakhjør, Venstre fordør, Høyre fordør, Høyre bakhjør
66.32		Vanskelig å vurdere fordi bilen er:	våt
67.14	Vognbunn/understell.	Mangelfull antirustbehandling:	
67.15		* Kraftig rustangrep i vognbunn / understell	
75.9	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
78.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Venstre foran, Høyre foran
83.13	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
92.10	Felg.	Ripe/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran



5343893

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
13.11.2024	112174
21.11.2023	107823
04.11.2022	102413
18.11.2021	99896
31.08.2020	97604
15.08.2019	94241
03.06.2017	81388
07.10.2015	69191
24.09.2014	51917
12.09.2013	36349
22.06.2012	16231

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 55 km/t**Utetemperatur ved prøvekjøring** 7 °C**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått**Bilen ble prøvekjørt:** Driftsvarm motor**Er bilen skitten eller nediset:** Nei



5343893

Generell informasjon.

- 1 - Skilter. ✓
- 2 - Sentrallås/nøkler. ✓
- 3 - Service/Dokumentasjon. O
- 4 - Vurdering av prisforlangende. ✓

Interiør.

- 5 - Ratt, rattaksel, ledd. ✓
- 6 - Varsellamper/ meldinger. ✓
- 7 - Bremsedal. ✓
- 8 - Bremskraftforsterker. ✓
- 9 - Instrumenter. ✓

Interiør.

- 10 - Dashbord /midtkonsoll. ✓
- 11 - Vindusvisker, spyler. ✓
- 12 - Lyktespyler / Visker. ✓
- 13 - Lyd / lyssignaler. ✓
- 14 - Glassruter. O
- 15 - Setevarmer. ✓
- 16 - Innvendig speil. ✓
- 17 - Utvendig speil. ✓
- 18 - Solskjerm. ✓
- 20 - Taktrekk. ✓
- 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). ✓
- 23 - Interiør generelt. ✓

Prøvekjøring.

- 24 - Motor virkemåte. ✓
- 25 - Kjøreegenskaper. ✓
- 28 - Girkasse. (manuell) ✓
- 29 - Clutch. ✓
- 30 - Parkeringsbrems. ✓
- 31 - Bremsvirkning. ✓
- 33 - Avgassanalyse. (Diesel) ✓

Motor.


- 34 - Panser. ✓
- 35 - Understellsnummer. ✓
- 36 - Full systemskann. R
- 37 - Lykter/lys. R
- 38 - Oppvarmet rute/speil. ✓
- 39 - Bremsvæske. R
- 40 - Kjølevæske. ✓
- 41 - Kjølevifte. ✓
- 42 - Kjølesystem. ✓
- 43 - Batteri 12 volt. ✓
- 44 - Oljenivå motor. R
- 45 - Utvendig tilstand motor. ✓
- 46 - Motorfester. ✓
- 48 - Drivrem generator. ✓

Karosseri.

- 49 - Dører. ✓
- 50 - Elektrisk vindusheis. ✓
- 51 - Døråpning. R
- 52 - Dørtrekk. ✓

Karosseri.

- 53 - Bilbelte. ✓
- 54 - Gulvmatter/-teppe. ✓
- 55 - Førersetete. R
- 56 - Baksetete. R
- 57 - Passasjerstete. R
- 60 - Tilhengerfeste. R
- 61 - Varseltrekant. ✓
- 62 - Refleksvest. ✓
- 63 - Laste-/bagasjerom. ✓
- 64 - Bagasjeromstildekning/rollo. R
- 65 - Reservehjul / dekkreparasjonssett. R
- 66 - Lakk / karosseri utvendig. O



5343893

Underside.

67 - Vognbunn/understell.	R
68 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
69 - Stabilisator.	✓
70 - Differensial.	✓
71 - Drivaksler.	✓
73 - Bremsørør.	✓
74 - Bremseslanger.	✓
75 - Bremsbelegg innvendig.	O
76 - Bremseskiver innvendig.	✓
77 - Parkbrems.	✓
78 - Støtdempere.	O
79 - Drivstofftank, rør, slange.	R
82 - Mellomaksel.	✓
83 - Eksosanlegg.	O
84 - Travers.	✓
85 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
86 - Styrestag/ledd.	✓
87 - Styresnekke, tannstang.	✓
88 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul, dekk.

89 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
90 - Hjullager.	✓
91 - Dekk.	✓
92 - Felg.	O
93 - Ekstra hjulsett..	✓

Kommentarer

94 - Kommentarer:	✓
-------------------	---



5343893

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	260,00
31.2		Bremsevirkning, HF	260,00
31.3		Bremsevirkning, VB	190,00
31.4		Bremsevirkning, HB	185,00
33.1	Avgassanalyse. (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
39.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	130 °C
40.1	Kjølevæske.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	49 °C
43.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
43.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	830 ampere
43.3		Målt kaldstart-kapasitet:	680 ampere
89.1	Bremeskive/klosser utvendig	Min. bremeskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
89.2		Bremeskivetykkelse VF	27,30 mm
89.3		Bremeskivetykkelse HF	27,20 mm
89.4		Min. bremeskivetykkelse før utskifting bak:	10,50 mm
89.5		Bremeskivetykkelse VB	11,80 mm
89.6		Bremeskivetykkelse HB	11,80 mm
91.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
91.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
91.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
91.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
91.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
92.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
93.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
93.2		Mønsterdybde	4,00 mm
93.3		Mønsterdybde	3,50 mm
93.4		Mønsterdybde	3,50 mm
93.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
93.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



5343893

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming- vurderingsdefinisjon

- Bør utbedres = Anbefaler reparasjon
- Kommentar = Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand er vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og km

R = Reparasjon. Reparasjon anbefales.

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

I = Ikke utført. Kontrollpunktet er ikke vurdert

3. Gjennomføring av test

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik. NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronikkfeil via OBD

NAF leser feilmeldinger via diagnose på de elektroniske styresystemer som bilens produsent har gitt tilgang til. Tilgjengelig tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller, og leses med gjeldende testutstyr som benyttes i NAF. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang

NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis bileier starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

NAF Senter Bergen - Kokstad
Kokstadalen 5
5257 Kokstad
Telefon: 55175550
Fax:
E-mail: Kokstad@naf.no
Website: www.naf.no



25. mar. 2025

Køretøj: Toyota RAV4 2.2 16V D-4D D-CAT 4x4
Motorkode: 2AD-FTV
Produktionsår: 08-11
Kilometerstand: 112383 (skrevet af kontrolløren)
Registrering Nr: SV11095
VIN:
Testet: 25. mar. 2025 09:44:44

Fejlkode

OBD	OBD	0 Fejl
Drivlinje	Diesel ISO/CAN	2 Fejl
Fejlkode: P1604 Startproces Startproces afbrudt.		
Fejlkode: P1604 Startproces Startproces afbrudt.		
Drivlinje	Start/stop-system	ikke tilgængelig
Drivlinje	Ladekontrol	ikke tilgængelig
bremsesystem	ABS/VSC	1 Fejl
Fejlkode: C1201 Engine/EV Control System Malfunction Engine/EV Control System Malfunction		
bremsesystem	Parkeringsbremsemodul	ikke tilgængelig
Passiv sikkerhed	Airbag OBD	0 Fejl
Termostyring	Klimaanlæg ISO/CAN	2 Fejl
Fejlkode: B1421 Solar Sensor Circuit (Passenger Side) Solar Sensor Circuit (Passenger Side)		

Fejlkode: B1424
Solar Sensor Circuit (Driver Side)
Solar Sensor Circuit (Driver Side)

Komfort	Kombiinstrument	0 Fejl
Komfort	Master Switch	ikke tilgængelig
Komfort	BCM Body Control Modul	0 Fejl
Komfort	Førerdørsmodul	0 Fejl
Komfort	Passagerdørsmodul	ikke tilgængelig
Komfort	RLDM Dørmodul VB	ikke tilgængelig
Komfort	RRDM Dørmodul HB	ikke tilgængelig
Komfort	Fartpilot	2 Fejl

Fejlkode: P1604
Startproces
Startproces afbrudt.

Fejlkode: P1604
Startproces
Startproces afbrudt.

Gearkasse	4WD CAN	0 Fejl
Tyverisikring	Startspærre gammel ISO	ikke tilgængelig
Tyverisikring	Entry Start	ikke tilgængelig
Styretøj	EMPS elektromekanisk servostyring	0 Fejl
Dæktryksovervågning	RDC dæktryksovervågning	ikke tilgængelig

