

Vianor AS avd. Leangen
Leangen Alle 8 , Trondheim , 7041

Dato: 19/11/2025

Jobbnummer :

Kundeopplysninger:

EQUINOR ENERGY AS

Kjøretøyopplysninger:

NF36069, Volkswagen Caddy/Caddy Maxi (2Kx) (04-10)

Serviceskjema

Serviceskjema iht. produsentens anbefaling og spesifikasjon.

Service type	Modellår 2008- (faste serviceintervaller - med dieselpartikkelfilter)
Serviceintervall	Kombinert intervallservice og kontrollservice
Tilleggsservice	Hver 30000. km uavhengig av antallet måneder
	Hver 60000. km eller 24. måned
	Hver 90000. km uavhengig av antallet måneder
	Hver 90000. km eller 72. måned

KJØRETØYET NEDE

Fotbremsvandring	kontroller/rapporter	☒
Parkeringsbremsvandring	kontroller/juster	☒
Feilsøkingskoder	kontroller/rapporter	☒
Instrumenter/varsellamper	kontroller/rapporter	☒
Reguleringsbrytere/-knapper	kontroller/rapporter	☒
Horn	kontroller/rapporter	☒
Interiørlys	kontroller/rapporter	☒
Frontrutas viskerblader	kontroller/rapporter	☒
Frontrutas spylefunksjonen	kontroller/juster	☒
Bakrutens viskerblad	kontroller/rapporter	☒
Bakvinduet spylefunksjon	kontroller/juster	☒
Retningslys/varselblikker	kontroller/rapporter	☒
Lyktesystem	kontroller/rapporter	☒
Nivåreguleringssystem for hovedlykt	kontroller	☒
Hovedlykt	kontroller/rapporter	☒
Karosseri/lakk !	kontroller tilstand	☒

! Viktig

Må eventuelt utføres av autorisert verksted/forhandler, se garantivilkårene for karosseri/lakk. Tilleggsbetaling kan være aktuelt

KJØRETØYET HELT OPPE

Motoroljelekkasje	kontroller/rapporter	☒
Motorolje	tapp ut/etterfyll	☒
Motoroljefilter	skift	☒
Clutchens hydrauliske system	kontroller/rapporter	☒
Oljelekkasje fra manuell girkasse	kontroller/rapporter	☒
Oljelekkasje fra dobbeltclutchgirasse		

	kontroller/rapporter	☒
Oljelekkasje i fordelergirskasse	kontroller/rapporter	☒
Styreledd	kontroller/rapporter	☒
Tannstang/styretøy	kontroller/rapporter	☒
Servostyringsslanger	kontroller	☒
Hjulopphengets ledd/tetninger/mansjetter	kontroller/rapporter	☒
Mellomakselens ledd	kontroller/rapporter	☒
Drivakselens skjøter/tetninger/mansjetter	kontroller/rapporter	☒
Oljelekkasje i bakre differensial	kontroller/rapporter	☒
Avfjæringer	kontroller/rapporter	☒
Støtdempere/-fester	kontroller/rapporter	☒
Eksossystem/-fester	kontroller/rapporter	☒
Rust i bremsørør	kontroller/rapporter	☒
Lekkasje i drivstoffsystem !	kontroller/rapporter	☒

! Viktig

Inkludert drivstoffgalleri og -slanger i motorrom

Tilstand/tetningsmasse for nedre del av karosseriet !

kontroller/rapporter ☒**! Viktig**

Må eventuelt utføres av autorisert verksted/forhandler, se garantivilkårene for karosseri/lakk. Tilleggsbetaling kan være aktuelt

KJØRETØYET HALVT LØFTET

Fremre bremseskiver	kontroller/rapporter	☒
Fremre bremseskiver	kontroller/rapporter	☒
Bakre bremseskiver	kontroller/rapporter	☒
Bakre bremseskiver	kontroller/rapporter	☒
Parkeringsbremseskabler/-overføringer	kontroller/rapporter	☒
Hydrauliske bremsesystem	kontroller/rapporter	☒
Bremsens fleksible slanger	kontroller/rapporter	☒
Bremsevæske	skift	☒
Dekktilstand	kontroller/rapporter	☒
Dekktrykk	kontroller/juster	☒

ARBEID I MOTORROMMET

Batteriets elektrolyttnivå	kontroller/etterfyll	☒
Batteriets tilstand/egenvekt	kontroller/rapporter	☒
Spylevæskebeholder(e)	kontroller/etterfyll	☒
Bremseservo	kontroller/rapporter	☒
Bremsevæskebeholder	kontroller/etterfyll	☒
Servostyringsvæske	kontroller/etterfyll	☒
Motorkjølevæske/frostvæske	kontroller/etterfyll	☒

Leangen Alle 8
7044 TRONDHEIM

Tlf.: 73828585
Faks:

OrgNr: N0974175339MVA
Konto:

Epost: leangen@vianor.com
Web: www.vianor.no

EQUINOR ENERGY AS
Postbox 8500
4035 STAVANGER
91356126
jtskj@equinor.com

TILBUD/PRISOVERSLAG

NUMMER....: 0
DATO.....: 181125
SIDE.....: 1
KUNDENR...: 94314929
TILBUDSNR.: 163193
SELGER....: DIDRIK

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	REKV.NR:
Volkswagen	CADDY TDI 2KN	NF36069		WV1ZZZ2KZ9X070416	

Vi takker for forespørsel og har gleden av å gi følgende tilbud:

TEKST	ANTALL	STYKKPRIS	RABATT	I ALT EKS MVA
204 MÅNDERS SERVICE CA94585KM				
OLJE				
OLJEFILTER				
KUPEFILTER				
BREMSEVÆSKE				
DRIVSTOFFILTER				
LUFTFILTER				
MOTORVASK				
SJEKK KLUNKELYD VENSTRE FORAN				
ARBEID MEKANISK A414	3,50	1 292,00		4 522,00
VERKSTEDMATERIELL OG MILJØGEBYR L15853	3,50	136,00		476,00
Promeister Bremsvæske Dual Action 500ml	2,00	131,00	15,00	222,70
Oljefilter Purflux	1,00	241,00		241,00
Luftfilter Bosch	1,00	466,00		466,00
Kupéfilter Purflux	1,00	610,00		610,00
Drivstoffilter Mahle	1,00	801,00		801,00
Corteco Oljepluggsett, M14 x 1.5, For kj	10,00	41,60		416,00
CHAMPION C3 5W-30 LL3	4,30	280,00		1 204,00
Miljøavgift Olje pr liter	4,30	2,62		11,27

VIANOR
Member of Nokian Tyres

TILBUDET ER GYLDIG I 30 DAGER OG ER BASERT PÅ NORMALE SKIFTETIDER. AVVIK I TILBUDET KAN FOREKOMME VED UFORUTSETTE PROBLEMER VED REPARASJONEN. (VED AVVIK TAR VI KONTAKT FØR YTTERLIGERE REPARASJONER BLIR UTFØRT)

BRUTTO	RABATT	NETTO	25% MVA	TOTALT
9 009,27	39,30	8 969,97	2 242,49	11 212,46

EQUINOR ENERGY AS
Postbox 8500
4035 STAVANGER
Tlf: 91356126
Epost:jtskj@equinor.com

REG.NR: NF36069
ORDRE.NR: V163193
ORDRE DATO: 181125
KUNDENR: 94314929
KUNDEMOTTAKER: DIDRIK
MEKANIKER: Brede Nordhaug
AVDELING: VERKSTED

REKV.NR/REF.:

DELER BEST: DATO: AV:

MERKE: MODELL: MOTOR KM ÅRSMOD. CH.NR:
Volkswagen CADDY TDI 2KN BLS 2008 WV1ZZZ2KZ9X070416

ANTALL	VARENUMMER	TEKST	STYKKPRIS	RABATT	I ALT	LOKASJON
		204 MÅNDERS SERVICE CA94585KM				
		OLJE				
		OLJEFILTER				
		KUPEFILTER				
		BREMSEVÆSKE				
		DRIVSTOFFILTER				
		LUFTFILTER				
		MOTORVASK				
		SJEKK KLUNKELYD VENSTRE FORAN				
3,50	A848	ARBEID MEKANISK A414	1 292,00		4 522,00	
3,50	VM	VERKSTEDMATERIELL OG MILJØGEBYR L15853	136,00		476,00	
2,00	1601-PDA500	Promeister Bremsevæske Dual Action 500ml	131,00	15,00	222,70	
1,00	1025-L267D	Oljefilter Purflux	241,00		241,00	
1,00	1025-1987429404	Luftfilter Bosch	466,00		466,00	
1,00	1460-AHH378	Kupéfilter Purflux	610,00		610,00	
1,00	1025-KX178D	Drivstoffilter Mahle	801,00		801,00	
10,00	1500-220061H	Corteco Oljepluggsett, M14 x 1.5, For kj	41,60		416,00	
4,30	CHAMP	CHAMPION C3 5W-30 LL3	280,00		1 204,00	VERKST
4,30	AVGOLJE	Miljøavgift Olje pr liter	2,62		11,27	

BRUTTO 9 009,27 RABATT 39,30 NETTO 8 969,97 25% MOMS 2 242,49 I ALT 11 212,46