

Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2014/45/EU



Statens vegvesen

Resultat	Kjøretøyet er godkjent		
Frist for godkjent kontroll	22.05.2028		

Godkjenningsnummer	24462	Kontrollorgan	VIANOR AS AVD LEANGEN	
Kjennemerke	NF 36069	Kilometerstand	94735	
Understellsnummer	WV1ZZZ2KZ9X070416	Kontrolldato	22.05.2026 10:35	
Merke	VOLKSWAGEN	Kontrolltype	Periodisk kontroll	
Type	2KN	Kontrollnummer	3025425617	
Modell	CADDY	Tidligere kontrollnummer		
Drivstoffkode	2 Diesel	Kontrollør	61054	
Kjøretøygruppe teknisk	N1	Nasjonalitetskode	N	
Kjøretøygruppe avgift	315 VAREBIL KL 2	Registrert første gang	2008	
Avgasskode	4L	Tillatt totalvekt	2211	

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)		Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m ³)	0.03
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	-----------------------------------	------

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	2	Antall feil kode 2	0	Antall feil kode 3	0
--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
1	4.7.1 Skiltlys - tilstand og virkemåte	a) Virker ikke, Høyre side
1	5.3.4 Opphengskuler og foringer	c) Støvmansjett er alvorlig svekket, Høyre side, foran

Rettledning og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet

Leangen Alle 8
7044 TRONDHEIM

Tlf: 73828585
Web: www.vianor.no

Org.nr: N0974175339MVA Foretaksregisteret
Epost: leangen@vianor.com

EQUINOR ENERGY AS
central accounts payable
Postbox 8500
4035 STAVANGER

FAKTURAGRUNNLAG

NUMMER....: 52685
DATO.....: 22.05.26 UTLEV.DATO: 220526
SIDE.....: 1
KUNDENR...: 94314929
ORDREN...: 165622
SELGER....: DIDRIK BRATSBERG

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	DERES REF:
Volkswagen	CADDY TDI 2KN	NF36069		WV1ZZZ2KZ9X070416	

TEKST	ANTALL	STYKKPRIS	I ALT INKL. MVA.
-------	--------	-----------	------------------

4590152490
PKK godkjent

Mansjett på bærekule høyre foran skadet. anbefaler ny kule/bæream.
Skiltlys har gått, høyre bak.

Andre anm;
Varmeskjold på eksos, bakre er løst. fester defekt. kan trolig festes.
Dårlig kontakt i tilhengerfeste-kontakt, anbefaler ny.
Noe klunking i forstilling.

PKK PERSONBIL A478	1,00	1 390,00	1 390,00
--------------------	------	----------	----------

VIANOR
Member of Nokian Tyres

Dette er bare et fakturagrunnlag.

BET.BET... Netto 10 dager	BRUTTO 1 112,00	NETTO 1 112,00	MVA-FR. 1 112,00	MVA-PL. 278,00	25% MVA 278,00	I ALT 1 390,00
------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

PAKKSEDEL

EQUINOR ENERGY AS
Postbox 8500
4035 STAVANGER

NUMMER....: 51060
DATO.....: 28.11.25
SIDE.....: 1
KUNDENR...: 94314929
ORDRENR...: 163193

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	REKV.NR:	SELGER:
Volkswagen	CADDY TDI 2KN	NF36069	94606	WV1ZZZ2KZ9X070416		ROBERT

Varenummer	Tekst	Antall	Stykkpris	RABATT	I ALT INKL. MVA
------------	-------	--------	-----------	--------	-----------------

UTFØRT 204 MÅNDERS SERVICE CA94585KM

BYTTET:

OLJE
OLJEFILTER
KUPEFILTER
BREMSEVÆSKE
DRIVSTOFFILTER
LUFTFILTER
MOTORVASK
SJEKK KLUNKELYD VENSTRE FORAN

BREMSE HENGER PÅ HØYRE BAK, MYE VARMEFLEKKER PÅ BREMSESKIVER BAK
ANBEFALES NYE BREMSESKIVER, BREMSEKLOSSER FORAN OG BAK
LØST DEKSEL PÅ EKSOS-LYDDEMPER

SKIFTET BREMSESKIVER, BREMSEKLOSSER FORAN OG BAK
SKIFTE 2STK LUFTENIPPLER BAK. DETTE VAR IKKE MULIG SAMT AT DET VAR TREGHET I CALIPERE. SÅ MÅTTE
BYTTE BEGGE 2 BAK. SVAKHET PÅ DISSE.
FJERNET LØST DEKSEL PÅ EKSOS, VAR YTTERBESKYTTELSEN RUNDT POTTA SOM HADDE LØSNET.

ARBEID MEKANISK A414	3,50	1615,00		5 652,50
VERKSTEDMATERIELL OG MILJØGEBYR L15853	3,50	170,000		595,00
Promeister Bremsevæske Dual Action 500ml	2,00	163,750	15,00	278,37
Oljefilter Purflux	1,00	301,250	15,00	256,06
Luftfilter Bosch	1,00	582,500	15,00	495,12
Kupéfilter Purflux	1,00	762,500	15,00	648,12
Drivstoffilter Mahle		1001,25	15,00	
Corteco Oljepluggsett, M14 x 1.5, For kj	1,00	52,0000	15,00	44,20
CHAMPION C3 5W-30 LL3	4,30	350,000	15,00	1 279,25
Miljøavgift Olje pr liter	4,30	3,2800		14,10
Drivstoffilterinnsats Bosch	1,00	961,250		961,25
-----	1,00	0,0100		0,01
SKIFTE BREMSER FORAN	1,70	1615,00		2 745,50
VERKSTEDMATERIELL OG MILJØGEBYR L15853	1,70	170,000		289,00
Bremseklosser Bosch foran	1,00	1352,50	15,00	1 149,62
Monteringssett ProMeister foran	1,00	222,500	15,00	189,12
Bremseskive Bosch foran	2,00	1070,00	15,00	1 819,00
-----	1,00	0,0100		0,01
SKIFTE BREMSER BAK	2,00	1615,00		3 230,00
VERKSTEDMATERIELL OG MILJØGEBYR L15853	2,00	170,000		340,00
Bremseklosser Bosch bak	1,00	538,750	15,00	457,94
Bremseskive Bosch bak	2,00	770,000	15,00	1 309,00
Monteringssett ProMeister bak	1,00	260,000	15,00	221,00
Bremsekaliper-R030 Budweg bak ve	1,00	3003,75	15,00	2 553,19
Bremsekaliper-R030 Budweg bak hø	1,00	3003,75	15,00	2 553,19
-----	1,00	0,0100		0,01
ARBEID BREMSER A377	1,00	1615,00		1 615,00

Leangen Alle 8
7044 TRONDHEIM

Tlf.: 73828585
Web: www.vianor.no

OrgNr: N0974175339MVA Foretaksregisteret
Epost: leangen@vianor.com


PAKSEDEL

EQUINOR ENERGY AS
Postbox 8500
4035 STAVANGER

NUMMER....: 51060
DATO.....: 28.11.25
SIDE.....: 2
KUNDENR...: 94314929
ORDREN...: 163193

MERKE:	MODELL:	REG.NR.	KM	CHASSISNR:	REKV.NR:	SELGER:
Volkswagen	CADDY TDI 2KN	NF36069	94606	WV1ZZZ2KZ9X070416		ROBERT

Varenummer	Tekst	Antall	Stykkpris	RABATT	I ALT INKL. MVA
	VERKSTEDMATERIELL OG MILJØGEBYR L15853	1,00	170,000		170,00
	BREMSERØRNIPPEL	2,00	30,0000	15,00	51,00
	BREMSERØR SKJØTENIPPEL	1,00	77,5000	15,00	65,87
	BREMSERØR KOBBER/NIKKEL 3/16" PR. M	0,50	120,000		60,00



VIANOR
Member of Nokian Tyres

Beløpet "I Alt" skal betales.

BET.BET...: Netto 10 dager	BRUTTO	RABATT	NETTO	GRUNNLAG	MVA-FR.	MVA-PL.	25% MVA	I ALT
FORF.DATO: 08.12.25	25 121,50	1 887,54	23 233,96		23 233,96	5 808,49		29 042,45