

[illegible]

AB	24.10.2014	As Built	LR	DKL	PIS		
03	02.07.2014	Re-issued for project acceptance	LR	DKL	PIS		
02	19.06.2014	Re-issued for project acceptance	LR	DKL	PIS		
01	28.04.2014	Issued for Project acceptance	LR	DKL	PIS		
Rev	Issued date	Description	Made by	Chk'd by	Disc. appr.	Proj. appr.	Client appr.



Aibel AS



Client Ref:

4502317226

Project no:

006050

Project Title:

TROLL A TPC34 EPCic

Suppliers Doc. No.:

WCL-D-1986-CERT05-400

P.O. no.:

QAM-3022

	1	Accepted
	2	Accepted with Comments Incorporated
	3	Not Accepted
	4	Issued for Info

P.O. Title:
Material Handling Equipment

Date:

Signature:

Taq no.:

73-MB801, 73-MB813, 73-MB814,
73-MB804, 73-MB809, 73-MB810,
73-MB812

Doc.Type:

QL

Area:

000

System:

73

Lifting Certificate, JDN

Document no.:

VB-3022-M-QL-400

Rev.:

AB

Page:

1 of 16

Aibel AS

Project: Troll A TPC34 EPCic
Document no.: VB-3022-M-QL-400
Doc. Title: Lifting Certificate, JDN

Page: 2 of 16
Date: 24.10.2014
Rev.: AB

Index:

1.	73-MB804.....	3
2.	73-MB809.....	5
3.	73-MB814.....	7
4.	73-MB813.....	9
5.	73-MB812.....	11
6.	73-MB810.....	13
7.	73-MB801.....	15

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address		
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge		
(1) Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	(2) Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	(3) Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	(4) Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>	
455 - Air Hoist Int nr/ Int no: 73-MB804 Lokasjon/Location: Troll A, C67W Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: 8601368 Modell/Model: EH 10 Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 7,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltenkt bjelke / Assigned beam: 73-MY815 * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.		90 °	*	10,000

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele

Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



SV031

Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



Werkzertifikat
Works Certificate
Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N°	Datum / Date / Date
100-VA025289	24/03/2014

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN			EH 10
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Fabr. Nr. Serial-No No. de fabr.	Nenndruck air pressure pression de service	
10000 kg	8601368	6 bar	

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address		
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge		
(1) Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	(2) Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	(3) Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	(4) Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>	
455 - Air Hoist Int nr/ Int no: 73-MB809 Lokasjon/Location: Troll A, C87W Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: 8601369 Modell/Model: EH 16 Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 7,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltent bjelke / Assigned beam: 73-MY802A/806A * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.		90 °	*	12,000

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele

Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



SV031

Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



Werkzertifikat
Works Certificate
Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N°	Datum / Date / Date
100-VA025289	24/03/2014

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN			EH 16
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Fabr. Nr. Serial-No No. de fabr.	Nenndruck air pressure pression de service	
12000 kg	8601369	6 bar	

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address	
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge	
(1)	(2)	(3)	(4)
Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>
455 - Air Hoist w/ Trolley Int nr/ Int no: 73-MB814 Lokasjon/Location: Troll A, C93 Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: P603160-L901834 Modell/Model: Profi 3 TI LMF 3,2t Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 16,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltenkt bjelke / Assigned beam: 73-MA813 (73-MA811) * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.	90 °	*	3,000

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele
Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



SV031

Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



Werkzertifikat Works Certificate Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N° 100-VA025289	Datum / Date / Date 25.03.2014
---	--

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN		Profi 3 TI
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Seriennummer Serial-No No. de fabr.	Nennndruck air pressure pression de service
3000 kg	P603160	6 bar
geliefert mit / delivered with / délivré avec		
JDN Laufkatze JDN Trolley Chariot JDN		LMF 3,2 t
Seriennummer Serial-No No. de fabr.	L901834	6 bar

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address		
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge		
(1) Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	(2) Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	(3) Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	(4) Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>	
455 - Air Hoist w/ Trolley Int nr/ Int no: 73-MB813 Lokasjon/Location: Troll A, C97W Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: P603161-L901833 Modell/Model: Profi 3TI LMF3,2t Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 16,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltenkt bjelke / Assigned beam: 73-MA812 (73-MA810) * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.		90 °	*	3,000

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele

Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



SV031

Werkzertifikat Works Certificate Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N° 100-VA025289	Datum / Date / Date 24.03.2014
---	--

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN		Profi 3 TI
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Seriennummer Serial-No No. de fabr.	Nennndruck air pressure pression de service
3000 kg	P603161	6 bar
geliefert mit / delivered with / délivré avec		
JDN Laufkatze JDN Trolley Chariot JDN		LMF 3,2 t
Seriennummer Serial-No No. de fabr.	L901833	6 bar

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Ringelsiep

Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address	
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge	
(1)	(2)	(3)	(4)
Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>
455 - Air Hoist Int nr/ Int no: 73-MB812 Lokasjon/Location: Troll A, NA Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: P803332 Modell/Model: Profi 10 TI Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 4,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltenkt bjelke / Assigned beam: NA * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.	90 °	*	7,500

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele
Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



SV031

Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



Werkzertifikat
Works Certificate
Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N°	Datum / Date / Date
100-VA025289	12/03/2014

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN			Profi 10 TI
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Fabr. Nr. Serial-No No. de fabr.	Nenndruck air pressure pression de service	
7500 kg	P803332	6 bar	

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address		
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge		
(1) Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	(2) Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	(3) Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	(4) Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>	
455 - Air Hoist Int nr/ Int no: 73-MB810 Lokasjon/Location: Troll A, NA Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: P803333 Modell/Model: PROFI 10 TI Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 4,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltenkt bjelke / Assigned beam: NA * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.		90 °	*	10,000

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele

Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



SV031

Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



Werkzertifikat
Works Certificate
Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N°	Datum / Date / Date
100-VA025289	12/03/2014

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN			Profi 10 TI
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Fabr. Nr. Serial-No No. de fabr.	Nenndruck air pressure pression de service	
10000 kg	P803333	6 bar	

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité

Bedrift (eier) / Company (owner)		Adresse / Address		
Aibel AS		PB 2180 5504, Haugesund Norge		
(1) Plassering og beskrivelse av løfteinnretninger (med eventuelle kjenningsnummer eller merker) som er blitt prøvet og inngående undersøkt <i>Situation and description of lifting appliances (with distinguishing numbers or marks if any) which have been tested and thoroughly examined</i>	(2) Vinkel med horisontalplan eller radius for anvendt prøvevekt <i>Angle to the horizontal or radius at which test load applied</i>	(3) Prøvevekt (tonn) <i>Test load (tonnes)</i>	(4) Tillatt arbeidsbelastning (SWL/WLL) ved vinkel eller radius angitt i kolonne 2 (tonn) <i>Safe working load (SWL/WLL) at angle or radius shown in column 2 (tonnes)</i>	
455 - Air Hoist Int nr/ Int no: 73-MB801 Lokasjon/Location: Troll A, C87W Produsent/Manufacturer: J.D.Neuhaus Serie nr/Serial No: 8400736 Modell/Model: EH 37 Prod.år/Manufactured: 2014 L.høyde/L.height (m): 7,00 Kraneklasse/Crane class: M3(1Bm) Kommentar/Comment: Tiltenkt bjelke / Assigned beam: MY807A * Basert på dokumentasjon / opplysning fra produsent / leverandør. Omfatter ikke innfestninger i lasten eller opphengs punkt. * Based on documentation / information from the manufacturer / supplier. Does not include any part of the load or suspension point.		90 °	*	35,000

Navn og adresse til det firma som bevitnet prøving og utførte den inngående undersøkele

Name and address to the firm who witnessed testing and carried out thorough examination

Westcon Løfteteknikk AS
Grannesgate 25
5523 Haugesund
Norway



Sakkyndig virksomhet bekrefter at på den datoen vi har satt vår underskrift ble løfteinnretningen angitt i kolonne (1) prøvet og inngående undersøkt. Ingen skade eller varig formforandringer ble oppdaget. Tillatt arbeidsbelastning er som angitt i kolonne (4). Prøven og undersøkelsen er utført iht. angitte retningslinjer og krav i FOR-2009-05-20 nr. 544: Forskrift om maskiner (Best. Nr. 522) og Best. Nr. 703: FOR-2011-12-06-1357 Forskrift om utførelse av arbeid og Best. Nr. 706: FOR-2011-12-06-1360 Forskrift om administrative ordninger

Competent company certify that on the date to which we have appended our signature, the lifting appliance shown in column (1) was tested and thoroughly examined. No damage or permanent deformation where detected. The safe working load is as shown in column (4). The test and examination was performed according to guidelines and regulations given in Machine Directive 2006/42/EC and FOR-2011-12-06-1357 Regulation for performance of work and FOR-2011-12-06-1360 Regulation for administrative duties.



SV031

Dato: **07-mai-2014**


Sted: **Haugesund**

Date:

Place:

Underskrift:

Signature:



Werkzertifikat
Works Certificate
Certificat d'usine

Auftrags-Nr. / our Order No. / notre commande N°	Datum / Date / Date
100-VA025289	26/03/2014

JDN-Druckluft-Hebezug JDN air hoist Palan pneumatique JDN			EH 37
Tragfähigkeit Lifting capacity Capacité de levage	Fabr. Nr. Serial-No No. de fabr.	Nenndruck air pressure pression de service	
35000 kg	8400736	6 bar	

wurde vor der Auslieferung in unserem Prüfstand mit 25% Überlast geprüft.
has been tested prior to shipping with 25% overload.
a été testé avec 25% de surcharge.



Leiter der Qualitätskontrolle
Quality Control Manager
Responsable qualité