

Besiktare: Mattias Sjögård **GX100/14-11.7**
Mätarställning: 9670 **5920**
Datum: 2020-11-19 **7316**

Servicerapport

SIDLASTARE

SMORJSHEMA	10: Kolla filter, att de stämmer!!!!!!	Kod	
Vid Behov	1	Andningsfilter (114741,MP=EA11561 8A L 40276)	117-61-64
Alltid vid smörjning	2	Batterivatten	
10530, Nästa Byte	3	Bränslefilter (2656F843) / (2656F853)	144-43-47 / 145-44-52
9796, Nästa Byte	4	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UA)	129-30-34 109120 ✓3
Vid Behov	5	Hyttfilter	
9796, Nästa Byte	6	Hydraulfilter Retur 97659	3 131-64-68 1 ✓
9796, Nästa Byte	7	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)	190-01-05 ✓
10104, Nästa Byte	8	Luftfilter inre (AF25491)	117-41-47
9730, Nästa Byte	9	Luftfilter yttre (AF25492)	3 126-55-67 ✓
9730, Nästa Byte	10	Påfyllning Centralsmörjning	7
9730, Nästa Byte	11	Motor inkl. Filter (31041)	3 133-20-26 ✓
8908, Nästa Byte	12	Smörjning alla nipplar	7
9730, Nästa Byte	13	Navreduktion Viktig	3 Skriv ut detta dokument
10130, Nästa Byte	14	Vevhusventilationsfilter (892373)	144-51-54
10908, Nästa Byte	15	Hydraulolja	7
Serviceintervall 400 tim.			

NOTERINGAR

volymer:	A-service 16/4-08 1037 tim. Linde	Service + FU 2011-12-08 5212
motor: 13.5L	Service 2008-09-30 1779tim	Service 2012-07-23 5654tim
Nav 85W/140	Service 2008-10-31 2145tim	Service + FU 2013-01-08 6058tim
	C+Fu 2009-01-12 2590 tim	Service 2013-06-17 6615tim
	Service 2009-06-01 3139 tim	Service + FU 2014-09-29 7396tim
Nav vänt 2010-02-18 3940tim	Service 2009-10-21 3945 tim ???	Service + FU 2015-11-30 7934 tim
P-bromslameller bytt 4140 tim. 9/6-10	Service 2010-02-18 3940tim	Service + FU 2017-02-14 8508tim
	Service + FU 2010-09-15 4368 tim	Service 2017-10-31 8904tim
	Service 2011-04-28 4752tim	Service,FU 2018-12-13 9330tim

Åtgärds-koder

X = Godkänd
 0 = Se spec.
 1 = Justerad
 2 = Reparerad
 3 = Utbytt
 4 = Bör åtgärdas
 5 = Åtgärdad
 6 = Rengjord
 7 = Påfylld
 8 = Service

För in timmar här från FU-Protokoll

9330, timmar	Bränslefilter
7396, timmar	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UA)
8508, timmar	Hyttfilter
7396, timmar	Hydraulfilter Retur
7396, timmar	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)
8508, timmar	Smörjning alla nipplar
9330, timmar	Navreduktion
8904, timmar	Luftfilter inre (AF25491)
9330, timmar	Luftfilter yttre (AF25492)
9330, timmar	Vevhusventilationsfilter
9330, timmar	Motor inkl. Filter (31041 CAT)
9330, timmar	Påfyllning Centralsmörjning
8508, timmar	Hydraulolja

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

REGLAGE	3:	Kod
	1 Avgassystem	X
	2 Bränsletank, givare, infästning	X
	3 Filter, slangar	X
	4 Gasreglage	X
	5 Motors stopp	X

NOTERINGAR

STYRNING	4:	Kod
	1 Fälgar, hjulbultar	X
	2 Hjullager, glapp, läckage	X
	3 Momentstag, Tappar	X
	4 P-ändar, Hundben	X
	5 Styr cylindrer	X
	6 Styvåg, länkar, lager	X
	7 Övre, Nedre Styrspindel	X

*glapp in vid styr cylindrer
fixad*

NOTERINGAR

KAROSS/RAM	5:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Bultförband	X
	2 Maskintiltsinfästning	X
	3 Motorbryggor, infästning	X
	4 Ramdetaljer, luckor	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Servicerapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

FÖRARHYTT		6:	Kod
1	Brandsläckare, nödhammare		X
2	Brytare, kontrollampor, mätare		X
3	Centralsmörjning		X
4	Samtliga reglage, utrustning		X
5	Samtliga rutor		X
6	Servoslangar		X
7	Signalhorn		X
8	Stol		X
9	Vindrutetorkare		X
10	Värme, kylsystem		X
11	Övriga detaljer		X

NOTERINGAR

ELSYSTEM		7:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Arbetsbelysning	X
	2	Batterier	X
	3	Blinkers, bakljus	X
	4	Kablage, reläer, koppl.plintar	X
	5	Samtliga givare, instrument	X
	6	Strålkastare	X
	7	Växling, givare för växling	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

HYDRAULSYSTEM	8:	Kod		
	1	Cylinderinfästning, bultar, fästen	X	
	2	Gaffelvagn, rullar	X	
	3	Gafflar, mått	X	
	4	Sprickindikering gafflar	X	200011 Separat protokoll
	5	Kylfläkt, läckage	X	
	6	Lyftcylindrar	X	
	7	Lyftkedjor	X	
	8	Mallstakar	X	
	9	Slangar, rör, anslutn., ventiler	3	GAFFEL SPRID
	10	Stativ, rullar	X	
	11	Tiltcylinder, infästning	X	
	12	Utskjutscylindrar	X	
	13	Åkskenor, rullar	X	

NOTERINGAR

BROMSSYSTEM	9:	Kod		
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Bromsprov, just.ev.byte backar	X	
	2	Fotventiler	X	
	3	Gastryck, ackumulator (? Bar)	X	, Bar
	4	Huvudbromscylinder	X	
	7	Laddningstryck, Bromsar (? Bar)	X	, Bar
	5	P-broms, justering	X	
	6	Slangar, rör	X	

NOTERINGAR

Vid oljebyte i navreduktionen

Måste båda

avtappningspluggarna demonteras.

(pos.2 och 3.)

