

Besiktare: PG/NN
 Mätarställning: 9795
 Datum: 15/11-21

GX100/14-11.7
 5920
 7316

Servicerapport

SIDLASTARE

SMORJSHEMA	10: Kolla filter, att de stämmer!!!!!!	Kod	
Vid Behov	1	Andningsfilter (114741,MP=EA11561 8A L 40276)	117-61-64 3 ✓
Alltid vid smörjning	2	Batterivatten	α Gel
10530, Nästa Byte	3	Bränslefilter (2656F843) / (2656F853)	144-43-47 /145-44-52
12070, Nästa Byte	4	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UAC)	109120
Vid Behov	5	Hyttfilter	3
12070, Nästa Byte	6	Hydraulfilter Retur 97659	
12070, Nästa Byte	7	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)	
10104, Nästa Byte	8	Lufffilter inre (AF25491)	3 117-41-47 ✓
10070, Nästa Byte	9	Lufffilter yttre (AF25492)	3 126-55-67 ✓
10070, Nästa Byte	10	Påfyllning Centralsmörjning	K
10070, Nästa Byte	11	Motor inkl. Filter (31041)	3 133-20-26 ✓
8908, Nästa Byte	12	Smörjning alla nipplar	1
10070, Nästa Byte	13	Navreduktion Viktigt	3 <u>Skriv ut detta dokument</u>
10130, Nästa Byte	14	Vevhusventilationsfilter (892373)	144-51-54
10908, Nästa Byte	15	Hydraulolja	
serviceintervall 400 tim.			

NOTERINGAR

volym: A-service 16/4-08 1037 tim. Linde	Service + FU 2011-12-08 5212
motor: 13.5L Service+fu 2020-11-19 9670tim	Service 2012-07-23 5654tim
Nav 85W/140 Service 2008-10-31 2145tim	Service + FU 2013-01-08 6058tim
C+Fu 2009-01-12 2590 tim	Service 2013-06-17 6615tim
Service 2009-06-01 3139 tim	Service + FU 2014-09-29 7396tim
Nav vänt 2010-02-18 3940tim	Service 2009-10-21 3945 tim ???
Service + FU 2015-11-30 7934 tim	
P-bromslameller bytt 4140 tim. 9/6-10	Service 2010-02-18 3940tim
Service + FU 2017-02-14 8508tim	
Service 2010-09-15 4368 tim	Service 2017-10-31 8904tim
Service 2011-04-28 4752tim	Service, FU 2018-12-13 9330tim

Åtgärskoder
X = Godkänd
0 = Se spec.
1 = Justerad
2 = Reparerad
3 = Utbytt
4 = Bör åtgärdas
5 = Åtgärdad
6 = Rengjord
7 = Påfylld
8 = Service

För in timmar här från FU-Protokoll

9330, timmar	Bränslefilter
9670, timmar	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UA)
9670, timmar	Hyttfilter
9670, timmar	Hydraulfilter Retur
9670, timmar	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)
8508, timmar	Smörjning alla nipplar
9670, timmar	Navreduktion
8904, timmar	Lufffilter inre (AF25491)
9670, timmar	Lufffilter yttre (AF25492)
9330, timmar	Vevhusventilationsfilter
9670, timmar	Motor inkl. Filter (31041 CAT)
9670, timmar	Påfyllning Centralsmörjning
8508, timmar	Hydraulolja

Besiktare: Pg/NN
 Mätarställning: 9795
 Datum: 15/11-21

GX100/14-11.7
 5920
 7316

Service rapport

SIDLASTARE

MOTOR	1:	Kod		
	1	Kilremmar, Kontroll	X	
	2	Kylare, Täthet, Rengöring	X	
	3	Kylarslangar	X	
	4	Kylarupphängning	X	
	5	Motorns Upphängning	X	
	6	Oljetryck. Tomgång: (2-3 Bar)	X	, Bar
	7	Rusvarv (2300 rpm)	X	, rpm
	8	Tomgång (600-700 rpm)	X	, rpm
	9	Tryckluft (8 Bar)	X	, Bar
	10	Turbo	X	
	11	Vatten Temp. (82 C°)	X	C°
	12	Yttre täthet	X	

NOTERINGAR

KRAFTOVERFÖRING	2:	Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Kardanaxel, knutkors	X
	2	Växellåda Yttre täthet	X
	3	Oljekylare, slangar	X
	4	Oljetemp. Lampa	X
	5	Bakväxel	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

REGLAGE	3:	Kod
1	Avgassystem	X
2	Bränsletank, givare, infästning	X
3	Filter, slangar	X
4	Gasreglage	X
5	Motorns stopp	X

NOTERINGAR

STYRNING	4:	Kod
1	Fälgar, hjulbultar	X
2	Hjullager, glapp, läckage	X
3	Momentstag, Tappar	X
4	P-ändar, Hundben	X
5	Styrcylindrer	X
6	Styvåg, länkar, lager	X
7	Övre, Nedre Styrspindel	X

NOTERINGAR

KAROSS/RAM	5:	Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Bultförband	X
	2	Maskintiltsinfästning	X
	3	Motorbryggor, infästning	X
	4	Ramdetaljer, luckor	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

FÖRARHYTT	6:	Kod
	1 Brandsläckare, nödhammare	X
	2 Brytare, kontrollampor, mätare	X
	3 Centralsmörjning	
	4 Samtliga reglage, utrustning	X
	5 Samtliga rutor	X
	6 Servoslangar	X
	7 Signalhorn	X
	8 Stol	X
	9 Vindrutetorkare	X
	10 Värme, kylsystem	X
	11 Övriga detaljer	X

NOTERINGAR

ELSYSTEM	7:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfyllid 8 = Service	1 Arbetsbelysning	X
	2 Batterier	X
	3 Blinkers, bakljus	X
	4 Kablage, reläer, koppl.plintar	X
	5 Samtliga givare, instrument	X
	6 Strålkastare	X
	7 Växling, givare för växling	X

NOTERINGAR

Höjdgivare stöttv, vajer av.

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

HYDRAULSYSTEM	8:	Kod	
	1	Cylinderinfästning, bultar, fästen	X
	2	Gaffelvagn, rullar	X
	3	Gafflar, mått	X
	4	Sprickindikering gafflar	X 2015-11.
	5	Kylfläkt, läckage	X
	6	Lyftcylindrar	X
	7	Lyftkedjor	X
	8	Mallstakar	X
	9	Slangar, rör, anslutn., ventiler	X
	10	Stativ, rullar	X
	11	Tiltcylinder, infästning	X
	12	Utskjutscylindrar	X
	13	Åkskenor, rullar	X

NOTERINGAR

fettslang rulle utskjut. ✓ Åtg
Mallstakar infästning av.

BROMSSYSTEM	9:	Kod		
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Bromsprov, just.ev.byte backar	X	
	2	Fotventiler	X	
	3	Gastryck, ackumulator (? Bar)		, Bar
	4	Huvudbromscylinder		
	7	Laddningstryck, Bromsar (? Bar)	X	, Bar
	5	P-broms, justering	X	
	6	Slangar, rör	X	

NOTERINGAR