

Besiktare: TV

GX100/14-11.7

ServicerapportMätarställning: 9330

5920

Datum: 2018-12-13

7316

SIDLASTARE

SMORJSHEMA	10: Kolla filter, att de stämmer!!!!!!	Kod	
Vid Behov	1	Andningsfilter (114741,MP=EA11561 8A L 40276) 117-61-64	✓ 3
Alltid vid smörjning	2	Batterivatten	3 144-43-47 ✓
9134, Nästa Byte	3	Bränslefilter (2656F843) / (2656F853)	3 145-44-52 ✓
9796, Nästa Byte	4	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UAC)	109120
Vid Behov	5	Hyttfilter	
9796, Nästa Byte	6	Hydraulfilter Retur 97659	
9796, Nästa Byte	7	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)	
10104, Nästa Byte	8	Luftfilter inre (AF25491)	117-41-47
9304, Nästa Byte	9	Luftfilter yttre (AF25492)	3 126-55-67 ✓
9304, Nästa Byte	10	Påfyllning Centralsmörjning	3
9304, Nästa Byte	11	Motor inkl. Filter (31041)	3 133-20-26 ✓
8908, Nästa Byte	12	Smörjning alla nipplar	5
9304, Nästa Byte	13	Navreduktion Viktigt	3 Skriv ut detta dokument
9308, Nästa Byte	14	Vevhusventilationsfilter (892421)	3 kolla vad det är
10908, Nästa Byte	15	Hydraulolja	
Serviceintervall 400 tim.			

NOTERINGAR

volymer:	A-service 16/4-08 1037 tim. Linde	Service + FU 2011-12-08 5212
motor: 13.5L	Service 2008-09-30 1779tim	Service 2012-07-23 5654tim
Nav 85W/140	Service 2008-10-31 2145tim	Service + FU 2013-01-08 6058tim
	C+Fu 2009-01-12 2590 tim	Service 2013-06-17 6615tim
	Service 2009-06-01 3139 tim	Service + FU 2014-09-29 7396tim
Nav vänt 2010-02-18 3940tim	Service 2009-10-21 3945 tim ???	Service + FU 2015-11-30 7934 tim
P-bromslameller bytt 4140 tim. 9/6-10	Service 2010-02-18 3940tim	Service + FU 2017-02-14 8508tim
	Service + FU 2010-09-15 4368 tim	Service 2017-10-31 8904tim
	Service 2011-04-28 4752tim	

Åtgärdskoder

X = Godkänd
 0 = Se spec.
 1 = Justerad
 2 = Reparerad
 3 = Utbytt
 4 = Bör åtgärdas
 5 = Åtgärdad
 6 = Rengjord
 7 = Påfylld
 8 = Service

För in timmar här från FU-Protokoll

7934, timmar	Bränslefilter
7396, timmar	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UA)
8508, timmar	Hyttfilter
7396, timmar	Hydraulfilter Retur
7396, timmar	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)
8508, timmar	Smörjning alla nipplar
8904, timmar	Navreduktion
8904, timmar	Luftfilter inre (AF25491)
8904, timmar	Luftfilter yttre (AF25492)
8508, timmar	Vevhusventilationsfilter
8904, timmar	Motor inkl. Filter (31041 CAT)
8904, timmar	Påfyllning Centralsmörjning
8508, timmar	Hydraulolja

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

MOTOR	1:	Kod	
	1	Kilremmar, Kontroll	X
	2	Kylare, Täthet, Rengöring	X
	3	Kylarslangar	X
	4	Kylarupphängning	X
	5	Motorns Upphängning	X
	6	Oljetryck. Tomgång: (2-3 Bar)	X
	7	Rusvarv (2300 rpm)	X
	8	Tomgång (600-700 rpm)	X
	9	Tryckluft (8 Bar)	
	10	Turbo	X
	11	Vatten Temp. (82 C°)	0 X Lågi motortemp
	12	Yttre täthet	X

NOTERINGAR

11 Termostat beställd

KRAFTOVERFORING	2:	Kod	
Åtgärskoder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Kardanaxel, knutkors	X
	2	Växellåda Yttre täthet	X
	3	Oljekylare, slangar	X
	4	Oljetemp. Lampa	X
	5	Bakväxel	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

REGLAGE	3:	Kod	
	1 Avgassystem	4	sitter Löst GK
	2 Bränsletank, givare, infästning	X	
	3 Filter, slangar	X	
	4 Gasreglage	X	
	5 Motorns stopp	X	

NOTERINGAR

STYRNING	4:	Kod	
	1 Fälgar, hjulbultar	X	
	2 Hjullager, glapp, läckage	X	
	3 Momentstag, Tappar	X	
	4 P-ändar, Hundben	X	
	5 Styrcylindrer	X	
	6 Styvåg, länkar, lager	X	
	7 Övre, Nedre Styrspindel	X	

NOTERINGAR

KAROSS/RAM	5:	Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Bultförband	X	
	2 Maskintiltsinfästning	X	
	3 Motorbryggor, infästning	X	
	4 Ramdetaljer, luckor	X	

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

FÖRARHYTT	6:	Kod	
	1	Brandsläckare, nödhammare	X
	2	Brytare, kontrollampor, mätare	X
	3	Centralsmörjning	5
	4	Samtliga reglage, utrustning	X
	5	Samtliga rutor	X
	6	Servoslangar	X
	7	Signalhorn	X
	8	Stol	X
	9	Vindrutetorkare	X
	10	Värme, kylsystem	
	11	Övriga detaljer	X

stopp i central smörjning etc

NOTERINGAR

3) Rep av central smörjning (ok)

ELSYSTEM	7:	Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Arbetsbelysning	5
	2	Batterier	X
	3	Blinkers, bakljus	X
	4	Kablage, reläer, koppl.plintar	X
	5	Samtliga givare, instrument	X
	6	Strålkastare	X
	7	Växling, givare för växling	X

Rep kabel brott

NOTERINGAR

1) Kabel brotti stativ OK

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

HYDRAULSYSTEM	8:	Kod	
	1	5	Rikta g-spridar cyl
	2	X	
	3	5	Riktat bakre gaffel
	4	X	2015-11. 0
	5	X	
	6	X	
	7	X	
	8	X	
	9	X	
	10	X	
	11	X	
	12	X	
	13	5	Byt glidstenor

NOTERINGAR

BROMSSYSTEM	9:	Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1		Bromsprov, just.ev.byte backar
	2	X	Fotventiler
	3	X	Gastryck, ackumulator (? Bar) , Bar
	4	X	Huvudbromscylinder
	7	X	Laddningstryck, Bromsar (? Bar) , Bar
	5	X	P-broms, justering
	6	X	Slangar, rör

NOTERINGAR