

Besiktare: LL

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: ~~10106~~ 10106

5920

Datum: 3/10-23

7316

SIDLASTARE

SMORJSHEMA	10: Kolla filter, att de stämmer!!!!	Kod
Vid Behov	1 Andningsfilter (114741,MP=EA11561 8A L 40276) 117-61-64	X ✓
Alltid vid smörjning	2 Batterivatten	X ✓
10530, Nästa Byte	3 Bränslefilter (2656F843) / (2656F853)	144-43-47 /145-44-52
12070, Nästa Byte	4 Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UAC)	109120
Vid Behov	5 Hyttfilter	
12070, Nästa Byte	6 Hydraulfilter Retur 97659	
12070, Nästa Byte	7 Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)	
10995, Nästa Byte	8 Luftfilter inre (AF25491)	117-41-47
10195, Nästa Byte	9 Luftfilter yttre (AF25492)	X 126-55-67 ✓
10195, Nästa Byte	10 Påfyllning Centralsmörjning	X
10195, Nästa Byte	11 Motor inkl. Filter (31041)	X 133-20-26 ✓
10195, Nästa Byte	12 Smörjning alla nipplar	X
10195, Nästa Byte	13 Navreduktion Viktigt	X Skriv ut detta dokument
10130, Nästa Byte	14 Vevhusventilationsfilter (892373)	X 144-51-54 ✓
10908, Nästa Byte	15 Hydraulolja	
Serviceintervall 400 tim.		

NOTERINGAR

volymer:	A-service 2008-04-16 1037 tim. Linde	Service, FU 2018-12-13 9330tim
motor: 13.5L	C+Fu 2009-01-12 2590 tim	Service+fu 2020-11-19 9670tim
Nav 85W/140	Service 2009-06-01 3139 tim	Service+FU 2021-11-15 9795TIM
	Service 2009-10-21 3945 tim ???	
	Service 2010-02-18 3940tim	
Nav vänt 2010-02-18 3940tim	Service + FU 2010-09-15 4368 tim	
P-bromslameller bytt 4140 tim. 9/6-10	Service 2011-04-28 4752tim	
	Serve + FU 2011-12-08 5212	
	Service 2012-07-23 5654tim	
	Service + FU 2013-01-08 6058tim	
	Service 2013-06-17 6615tim	
	Service + FU 2014-09-29 7396tim	
	Service + FU 2015-11-30 7934 tim	
	Service + FU 2017-02-14 8508tim	
	Service 2017-10-31 8904tim	

Åtgärds-koder
X = Godkänd
0 = Se spec.
1 = Justerad
2 = Reparerad
3 = Utbytt
4 = Bör åtgärdas
5 = Åtgärdad
6 = Rengjord
7 = Påfylld
8 = Service

För in timmar här från FU-Protokoll

9330, timmar	Bränslefilter
9670, timmar	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UA)
9795, timmar	Hyttfilter
9670, timmar	Hydraulfilter Retur
9670, timmar	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)
9795, timmar	Smörjning alla nipplar
9795, timmar	Navreduktion
9795, timmar	Luftfilter inre (AF25491)
9795, timmar	Luftfilter yttre (AF25492)

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Serviceerrapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

MOTOR	1:		Kod	
	1	Kilremmar, Kontroll	X	
	2	Kylare, Täthet, Rengöring	X	
	3	Kylarslangar	X	
	4	Kylarupphängning	X	
	5	Motorns Upphängning	X	
	6	Oljetryck. Tomgång: (2-3 Bar)	X	, Bar
	7	Rusvarv (2300 rpm)	X	, rpm
	8	Tomgång (600-700 rpm)	X	, rpm
	9	Tryckluft (8 Bar)	X	, Bar
	10	Turbo	X	
	11	Vatten Temp. (82 C°)	X	C°
	12	Yttre täthet	X	

NOTERINGAR

KRAFTOVERFORING	2:		Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Kardanaxel, knutkors	X	
	2	Växellåda Yttre täthet	X	
	3	Oljekylare, slangar	X	
	4	Oljetemp. Lampa	X	
	5	Bakväxel	X	

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

REGLAGE	3:	Kod
	1 Avgassystem	X
	2 Bränsletank, givare, infästning	X
	3 Filter, slangar	X
	4 Gasreglage	X
	5 Motorns stopp	X

NOTERINGAR

STYRNING	4:	Kod
	1 Fälgar, hjulbultar	X
	2 Hjullager, glapp, läckage	X
	3 Momentstag, Tappar	X
	4 P-ändar, Hundben	X
	5 Styrcylindrer	X
	6 Styvåg, länkar, lager	X Feltslang till länklager osv v. fr
	7 Övre, Nedre Styrspindel	X

NOTERINGAR

② Feltslang vänster fram till länklager
trassig (OK)

KAROSS/RAM	5:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Bultförband	X
	2 Maskintiltsinfästning	X
	3 Motorbryggor, infästning	X
	4 Ramdetaljer, luckor	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

FÖRARHYTT	6:	Kod
	1 Brandsläckare, nödhammare	X
	2 Brytare, kontrollampor, mätare	X
	3 Centralsmörjning	X
	4 Samtliga reglage, utrustning	X
	5 Samtliga rutor	X
	6 Servoslangar	X
	7 Signalhorn	X
	8 Stol	X
	9 Vindrutetorkare	X
	10 Värme, kylsystem	X
	11 Övriga detaljer	X

NOTERINGAR

ELSYSTEM	7:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Arbetsbelysning	X
	2 Batterier	X
	3 Blinkers, bakljus	2 Blinkerss funktion ej
	4 Kablage, reläer, koppl.plintar	X
	5 Samtliga givare, instrument	X
	6 Strålkastare	X
	7 Växling, givare för växling	X

NOTERINGAR

OK Blinkers nr funktion samt om, bytt relä ②

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

HYDRAULSYSTEM	8:	Kod	
	1	Cylinderinfästning, bultar, fästen	X
	2	Gaffelvagn, rullar	X
	3	Gafflar, mått	X
	4	Sprickindikering gafflar	X 2015-11.
	5	Kylfläkt, läckage	X
	6	Lyftcylindrar	X
	7	Lyftkedjor	✓ 2%
	8	Mallstakar	X
	9	Slangar, rör, anslutn., ventiler	X
	10	Stativ, rullar	X
	11	Tiltcylinder, infästning	X
	12	Utskjutscylindrar	X
	13	Åkskenor, rullar	X

NOTERINGAR

BROMSSYSTEM	9:	Kod	
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1	Bromsprov, just.ev.byte backar	X
	2	Fotventiler	X
	3	Gastryck, ackumulator (? Bar)	X , Bar
	4	Huvudbromscylinder	X
	7	Laddningstryck, Bromsar (? Bar)	X , Bar
	5	P-broms, justering	
	6	Slangar, rör	X

NOTERINGAR