

Besiktare: JL/LJ
 Mätarställning: 8508
 Datum: 9/2-17

GX100/14-11.7
 5920
 7316

Service rapport SIDLASTARE

SMORJSHEMA	10: Kolla filter, att de stämmer!!!!!!	Kod
Vid Behov	1 Andningsfilter (114741,MP=EA11561 8A L 40276) 117-61-64	3 ✓
Alltid vid smörjning	2 Batterivatten	X 144-43-47
9134, Nästa Byte	3 Bränslefilter (2656F843) / (2656F853)	145-44-52
9796, Nästa Byte	4 Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UAC)	109120
Vid Behov	5 Hyttfilter	3
9796, Nästa Byte	6 Hydraulfilter Retur 97659	
9796, Nästa Byte	7 Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)	
8596, Nästa Byte	8 Luftfilter inre (AF25491)	3 117-41-47 ✓
8334, Nästa Byte	9 Luftfilter yttre (AF25492)	3 126-55-67 ✓
8334, Nästa Byte	10 Påfyllning Centralsmörjning	3
8334, Nästa Byte	11 Motor inkl. Filter (31041)	3 133-20-26 ✓
8334, Nästa Byte	12 Smörjning alla nipplar	X
8334, Nästa Byte	13 Navreduktion Viktigt	3 Skriv ut detta dokument
8734, Nästa Byte	14 Vevhusventilationsfilter (892421)	
8054, Nästa Byte	15 Hydraulolja	3
Serviceintervall 400 tim.		

NOTERINGAR

volym: A-service 16/4-08 1037 tim. Linde	Service + FU 2011-12-08 5212
motor: 13.5L Service 2008-09-30 1779tim	Service 2012-07-23 5654tim
Nav 85W/140 Service 2008-10-31 2145tim	Service + FU 2013-01-08 6058tim
C+Fu 2009-01-12 2590 tim	Service 2013-06-17 6615tim
Service 2009-06-01 3139 tim	Service + FU 2014-09-29 7396tim
Service 2009-10-21 3945 tim ???	Service + FU 2015-11-30 7934 tim
Service 2010-02-18 3940tim	Nav vänt 2010-02-18 3940tim
Service + FU 2010-09-15 4368 tim	P-bromslameller bytt 4140 tim. 9/6-10
Service 2011-04-28 4752tim	

Åtgärskoder

X = Godkänd
 0 = Se spec.
 1 = Justerad
 2 = Reparerad
 3 = Utbytt
 4 = Bör åtgärdas
 5 = Åtgärdad
 6 = Rengjord
 7 = Påfylld
 8 = Service

För in timmar här från FU-Protokoll

7934, timmar	Bränslefilter
7396, timmar	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UA)
7934, timmar	Hyttfilter
7396, timmar	Hydraulfilter Retur
7396, timmar	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)
7934, timmar	Smörjning alla nipplar
7934, timmar	Navreduktion
7396, timmar	Luftfilter inre (AF25491)
7934, timmar	Luftfilter yttre (AF25492)
7934, timmar	Vevhusventilationsfilter
7934, timmar	Motor inkl. Filter (31041 CAT)
7934, timmar	Påfyllning Centralsmörjning
5654, timmar	Hydraulolja

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

REGLAGE	3:	Kod
	1 Avgassystem	X
	2 Bränsletank, givare, infästning	X
	3 Filter, slangar	X
	4 Gasreglage	X
	5 Motors stopp	X

NOTERINGAR

STYRNING	4:	Kod
	1 Fälgar, hjulbultar	X
	2 Hjullager, glapp, läckage	X
	3 Momentstag, Tappar	X
	4 P-ändar, Hundben	X
	5 Styr cylindrer	X
	6 Styvåg, länkar, lager	X
	7 Övre, Nedre Styrspindel	X

NOTERINGAR

~~Smörj slang styrning rippat av~~

KAROSS/RAM	5:	Kod
Åtgärds koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Bultförband	X
	2 Maskintiltsinfästning	X
	3 Motorbryggor, infästning	X
	4 Ramdetaljer, luckor	X

NOTERINGAR

~~Ställning för ljuddämpare, luftfilter sitter loss~~

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

Datum: _____

7316

SIDLASTARE

FÖRARHYTT	6:	Kod
	1 Brandsläckare, nödhammare	X
	2 Brytare, kontrollampor, mätare	X
	3 Centralsmörjning	X
	4 Samtliga reglage, utrustning	X
	5 Samtliga rutor	X
	6 Servoslangar	X
	7 Signalhorn	X
	8 Stol	X
	9 Vindrutetorkare	8 5
	10 Värme, kylsystem	X
	11 Övriga detaljer	

NOTERINGAR

[Handwritten signature]

6:9 ~~lockarm~~ från loss

ELSYSTEM	7:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Arbetsbelysning	X
	2 Batterier	X
	3 Blinkers, bakljus	X
	4 Kablage, reläer, koppl.plintar	X
	5 Samtliga givare, instrument	X
	6 Strålkastare	X
	7 Växling, givare för växling	X

NOTERINGAR

Besiktare: _____

GX100/14-11.7

Service rapport

Mätarställning: _____

5920

SIDLASTARE

Datum: _____

7316

HYDRAULSYSTEM	8:	Kod
	1 Cylinderinfästning, bultar, fästen	X
	2 Gaffelvagn, rullar	X
	3 Gafflar, mått	X
	4 Sprickindikering gafflar	X 2015-11.
	5 Kylfläkt, läckage	X
	6 Lyftcylindrar	X
	7 Lyftkedjor	X
	8 Mallstakar	X
	9 Slangar, rör, anslutn., ventiler	X
	10 Stativ, rullar	X
	11 Tiltcylinder, infästning	X
	12 Utskjutscylindrar	X
	13 Åkskenor, rullar	X

NOTERINGAR

Tråd för höjdgivare stativ
Linan smörjbark glas sprucket

OK

BROMSSYSTEM	9:	Kod
Åtgärds-koder X = Godkänd 0 = Se spec. 1 = Justerad 2 = Reparerad 3 = Utbytt 4 = Bör åtgärdas 5 = Åtgärdad 6 = Rengjord 7 = Påfylld 8 = Service	1 Bromsprov, just.ev.byte backar	X
	2 Fotventiler	X
	3 Gastryck, ackumulator (? Bar)	X , Bar
	4 Huvudbromscylinder	-
	7 Laddningstryck, Bromsar (? Bar)	X , Bar
	5 P-broms, justering	X
	6 Slangar, rör	X

NOTERINGAR