

Besiktare: TV  
 Mätarställning: 8904  
 Datum: 2017-10-31

GX100/14-11.7  
 5920  
 7316

# Servicerapport SIDLASTARE

SMORJSHEMA		10: Kolla filter, att de stämmer!!!!	Kod
<b>Vid Behov</b>	1	Andningsfilter (114741,MP=EA11561 8A L 40276)	117-61-64
<b>Alltid vid smörjning</b>	2	Batterivatten	144-43-47
9134, Nästa Byte	3	Bränslefilter (2656F843) / (2656F853)	145-44-52
9796, Nästa Byte	4	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131UAC)	109120
<b>Vid Behov</b>	5	Hyttfilter	
9796, Nästa Byte	6	Hydraulfilter Retur 97659	
9796, Nästa Byte	7	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91530/02601380/B/03-03 Rexroth)	
9708, Nästa Byte	8	Luftfilter inre (AF25491)	117-41-47
8908, Nästa Byte	9	Luftfilter yttre (AF25492)	3 126-55-67 ✓
8908, Nästa Byte	10	Påfyllning Centralsmörjning	X
8908, Nästa Byte	11	Motor inkl. Filter (31041)	3 133-20-26 ✓
8908, Nästa Byte	12	Smörjning alla nipplar	5
8908, Nästa Byte	13	Navreduktion <b>Viktigt</b>	3 Skriv ut detta dokument
9308, Nästa Byte	14	Vevhusventilationsfilter (892421)	
10908, Nästa Byte	15	Hydraulolja	
<b>Serviceintervall 400 tim.</b>			

### NOTERINGAR

volymer:	A-service 16/4-08 1037 tim. Linde	Service + FU 2011-12-08 5212
motor: 13.5L	Service 2008-09-30 1779tim	Service 2012-07-23 5654tim
Nav 85W/140	Service 2008-10-31 2145tim	Service + FU 2013-01-08 6058tim
	C+Fu 2009-01-12 2590 tim	Service 2013-06-17 6615tim
	Service 2009-06-01 3139 tim	Service + FU 2014-09-29 7396tim
Nav vänt 2010-02-18 3940tim	Service 2009-10-21 3945 tim ???	Service + FU 2015-11-30 7934 tim
P-bromslameller bytt 4140 tim. 9/6-10	Service 2010-02-18 3940tim	Service + FU 2017-02-14 8508tim
	Service + FU 2010-09-15 4368 tim	
	Service 2011-04-28 4752tim	

#### Åtgärds-koder

X = Godkänd  
 0 = Se spec.  
 1 = Justerad  
 2 = Reparerad  
 3 = Utbytt  
 4 = Bör åtgärdas  
 5 = Åtgärdad  
 6 = Rengjord  
 7 = Påfylld  
 8 = Service

#### För in timmar här från FU-Protokoll

7934, timmar	Bränslefilter
7396, timmar	Hydraulfilter Huvud (UC-R-6131U/
8508, timmar	Hyttfilter
7396, timmar	Hydraulfilter Retur
7396, timmar	Hydrostatfilter (31280,(754580)(91
8508, timmar	Smörjning alla nipplar
8508, timmar	Navreduktion
8508, timmar	Luftfilter inre (AF25491)
8508, timmar	Luftfilter yttre (AF25492)
8508, timmar	Vevhusventilationsfilter
8508, timmar	Motor inkl. Filter (31041 CAT)
8508, timmar	Påfyllning Centralsmörjning
8508, timmar	Hydraulolja

## Vid oljebyte i navreduktionen

*Måste båda*

**avtappningspluggarna demonteras.**

**( pos.2 och 3.)**

