

**Dato: 17.02.2026**

**Merke: Burstner**

**Modell: Averso 600tk, SL1618**

**Tekniker: Leszek Paczkowski**

<b>Teknisk Bodel</b>	
<b>Fukttest</b>	<b>V</b>
<b>Vektkontroll med rapport</b>	<b>X</b>
<b>Gassanlegg (trykktest, alder slanger), en full flaske medfølger</b>	<b>V</b>
<b>Utvendig tilstand</b>	<b>V</b>
<b>Utvendig fuger</b>	<b>V</b>
<b>Ryggekamera</b>	<b>X</b>
<b>Sykkelstativ</b>	<b>V</b>
<b>Mover/støtteben</b>	<b>V</b>
<b>Låser/luker</b>	<b>V</b>
<b>Telt/markise</b>	<b>V SE NOTATER!</b>
<b>Trapp/innsteg</b>	<b>X</b>
<b>TV, antenne/parabol</b>	<b>X</b>
<b>Sjekke toalett/teste tank</b>	
<b>Dører</b>	<b>V SE NOTATER!</b>
<b>Dusj, vasker - sjekk etter sprekker</b>	<b>V</b>
<b>Teste sluker med 5 liter vann i hver</b>	<b>V</b>
<b>Instrument/Betjeningspanel</b>	<b>V</b>
<b>Innvendige gulv/flater/dusj</b>	<b>V SE NOTATER!</b>
<b>Truma/ALDE (12V/gass/230v)</b>	<b>V</b>
<b>Kjøleskap/gassbluss/ovn (12V/gass/230V)</b>	<b>V</b>
<b>Skapdører/skuffer</b>	<b>V</b>
<b>Lysdimmere/bytte pærer</b>	<b>V</b>

<b>Tilstand tøy/skinntrekk</b>	<b>V</b>
<b>Takluker</b>	<b>V</b>
<b>Vinduer</b>	<b>V SE NOTATER!</b>
<b>Vannsystem/avløp (tømming/lukking OK)</b>	<b>V</b>
<b>Elektrisk anlegg (12V/230V OK)</b>	<b>V</b>
<b>Batteri/lader bodel</b>	<b>V</b>
<b>Batteritest bodel</b>	<b>V</b>
<b>Antall sett hjul/årstall/container</b>	<b>Ant: 1 År: 4214 Con: PÅ VOGN</b>
<b>Mønsterdybde hjulsett: 1 og 2</b>	<b>1: 7,6mm ca. 2:</b>
<b>Servicehefte - ta bilde og last opp</b>	

**Øvrige notater:**

1. MARKISE - DEKSEL SKADET.
2. VANNSRØRA TIL TOALETTKASSETTSLUKE MANGLER.
3. BODELSDØRA - PAKNING ER LØS.
4. GULV I KJØKKEN LIMT SEG AV.
5. VINDU I MIDTEN AV SMÅSENGER - NETT ER LØS.
6. VINDU NEDESTT AV SMÅSENGER - GARDIN ØDELAGT.
7. FØRST STOR SKAP TIL VENSTRE FRA BODELSDØRA - LÅS MÅ FLYTTES LITT, UMULIG Å LÅSE NÅ.













