

Dinbruktbil.no AS avd Klepp - Fukttest

- Særlig arbeidstillatelse på mykkarosseri - godkjenningsnummer 32938

Kunde	Testobjekt
Navn: Dinbruktbil.no AS avd Klepp	Dato: 17.2.2026
Telefon: +47 926 06 632	Merke: BURSTNER
E-post: post@dinbruktbil.no	Modell: AVERSO
Adresse: Gamlevegen 1	Regnr: SL1618
Postnr/sted: 4351 Kleppe	KM-stand:
Kontaktperson: Tommy Alvern	Førstegangsreg:

Fukttest; innvendig

1	V	Tak og takluker
2		Vinduer
3		Lasteluker
4	V	Bakvegg
5	V	Vegg høyre side
6	V	Vegg venstre side
7	V	Vegg/hjørner foran
8		Bad/toalett
9		Kjøkken
10		Inngangsdør
11		Gulv

Fukttest; utvendig

12	V	Hjørnet venstre bak
13		Hjørnet høyre bak
14		Bakvegg
15	V	Sidevegg venstre
16	V	Sidevegg høyre
17		Hjulbuer
19		Bobil, overgang bil/bodel
20		Hjørnet høyre foran
21		Hjørnet venstre foran
22		Ventiler for kjøleskap/gass
23		Bunnplate under bil/vogn

Godkjent:

Testresultater

Nummer	Beskrivelse / avvik
7	HJØRNET FRAM VENSTRE SIDE
6	I NERHÆTEN TIL HJØRNET FRAM
1	I NÆRHETEN TIL LISTE MELLOM SOVEROM OG KJØKKEN (SOVEROM SIDE)
1/4	HELT BAK OVER SENG (OVER DEN LISTE SOM ER OVER HYLLA)
4	HELT BAK OVER SENG (UNDER DEN LISTE SOM ER OVER HYLLA)
4/6	HELT I HJØRNET BAK VENSTRE SIDE
6	BAK VINDU, OVER SENG, RETT UNDER INNERST SKAPET
6	I HJØRNET OPP (OVER 2. SENG)

5	HELT BAK - NEDERST SENG ca. 20/30cm FRA HJØRNET
16	HØYRE VEGG I LASTLUKE NEDE
15	HELE VENSTRE VEGEN I LASTLUKE

6 HELT PÅ KANTEN TIL TREPLATE I LASTLUKE
4 UNDER HULLET MED LEDNINGER - LASTLUKE



